



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

SUCATA APROVEITÁVEL

Numeração: 00002323



SAVEIRO 1.6 AP - VW - VOLKSWAGEN



Vistoriador: Sávio Gabriel Lima Paiva

Data Impressão: 04/12/2025 15:15

Data Vistoria: 24/11/2025 16:49

Cliente:

Nome: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio

CPF/CNPJ: 08.829.974/0002-75

Local de atendimento:

Endereço: Rua Leopoldo Machado, 1126, Central, Macapá/AP. CEP: 68900-064.

Complemento: 2WRQ+V5 Central, Macapá - AP

Vistoria Veicular:

OSA: 8

Modelo: SAVEIRO 1.6 AP - VW - VOLKSWAGEN

Ano Fab / Modelo: /

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: ICMBio | NGI Amapá
Central - Macapá/AP

Tipo Veículo: Veículos

Placa: NEQ0128

Nr Motor: UD406716

Nr Motor BIN: UD406716

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: 9BWZZZ30ZSP097907

Nr Chassi BIN:
9BWZZZ30ZSP097907

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível:

Combustível BIN:

Cor:

Cor BIN:

Tem KIT GNV: Não

Leilão:

Leilão: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

Responsável: Anderson Lopes de Paula

Observação:

MOTOR FALTANDO PARTES, PROBLEMAS ELETRICOS, SUSPENSÃO E FREIOS



IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



CHASSI DESCARACTERIZADO



FRENTE



TRASEIRA



PLACA CORTADA



PLACA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00002323

Placa: NEQ0128

Data Impressão: 04/12/2025 15:15

Nr Motor: UD406716

Nr Chassi: 9BWZZZ30ZSP097907

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK

APROVADO COM APONTAMENTO



ATENÇÃO

APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	OK	Parachoque Traseiro:	Avariado
Farol Direito:	OK	Farol Esquerdo:	OK
Parabrisa Dianteiro:	OK	Capô:	OK
Teto:	OK	Retrovisor Lado Direito:	Faltando
Retrovisor Lado Esquerdo:	Faltando	Porta Dianteira Direita:	OK
Porta Dianteira Esquerda:	OK	Porta Traseira Direita:	NÃO
Porta Traseira Esquerda:	NÃO	Porta Malas:	OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	OK
Vidro Traseiro Esquerdo:	NÃO	Vidro Traseiro Direito:	NÃO
Lanterna Traseira Direita:	OK	Lanterna Traseira Esquerda:	OK
Parabrisa Traseiro:	OK	Chave de Rodas:	Faltando
Macaco:	Faltando	Triângulo:	Faltando
Bancos Dianteiros:	OK	Bancos Traseiros:	OK
Forração Do Teto:	OK	Forração Interna:	OK
Pedais:	OK	Volante:	OK
Alavanca da Marcha:	OK	Painel de Instrumentos:	OK
Pneus Dianteiros:	OK	Pneus Traseiros:	OK
Rodas Traseiras:	OK	Estepe:	Faltando
Rodas Dianteiras:	OK	Condição de locomoção:	SIM
Veículo Blindado:	NÃO		



Parachoque Traseiro:



Avariado



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002323

Placa: NEQ0128

Data Impressão: 04/12/2025 15:15

Nr Motor: UD406716

Nr Chassi: 9BWZZZ30ZSP097907

Base de Dados

1 - BIN FEDERAL



Bin Federal - Atenção para as Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM_CIRCULACAO
Ocorrência	VEICULO SEM OCORRENCIA DE FURTO/ROUBO	Placa	NEQ0128
Renavam	00139269045	Chassi	9BWZZZ30ZSP097907
Remarcação Chassi	NORMAL	Nr Motor	UD406716
Município	MACAPA	UF	AP
Tipo	CAMIONETA	Marca Modelo	VW/SAVEIRO CL 1.8
Ano Fab	1995	Ano Mod	1995
Combustível	GASOLINA	Cilindradas	1800
Cor	PRATA	Potência	95
Capacidade Passageiros	*	CPF/CNPJ Faturado	05695036000150
UF Faturamento	*	Última Atualização	05/01/2000
CPF/CNPJ Proprietário	0*****		



BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM_CIRCULACAO	Restrição	VEICULO SEM OCORRENCIA DE FURTO/ROUBO
Restrição Judicial	NAO	Comunicação de Venda	NAO



RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NAO
---------	-----



Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002323

Placa: NEQ0128

Data Impressão: 04/12/2025 15:15

Nr Motor: UD406716

Nr Chassi: 9BWZZZ30ZSP097907



IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



CHASSI DESCARACTERIZADO



FRENTE



TRASEIRA



PLACA CORTADA



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO



COLUNA DIANTEIRA ESQ



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



PLACA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



PNEU TRASEIRO DIREITO





ID Vistoria: 00002323	Placa: NEQ0128	Data Impressão: 04/12/2025 15:15
Nr Motor: UD406716	Nr Chassi: 9BWZZZ30ZSP097907	
Vistoria Financeira:		
Valor Avaliado: R\$ 8.500,00	Valor FIPE: R\$ 0,00	
Depreciação (%): 90,00%	Valor Depreciado: R\$ 850,00	
Totais:		
Sub-Total: 850,00	Depreciação Forçada(%): 0,00%	Valor Final Avaliado: R\$ 850,00

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

Sávio Gabriel Lima Paiva

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Sávio Gabriel Lima Paiva

Data: ____/____/____