

IDENTIFICAÇÃO					
Proponente / Comprador / Garantidor / Mutuário HOSANA SOARES DA SILVA TENORIO		Nº CPF / CNPJ 05683279429		Nome Condomínio/Empreendimento Condomínio Campos do Valle 1	
Valor Compra Venda R\$ 2.000.000,00		Data Venda		Nº Controle Interno 11724150	
Proprietário / Construtora		Nº Cartório/Ofício		Matrícula 33748	
Logradouro RUA SEVERINO MARINHO DA SILVA		Nº 273		Andar	
Bairro/Setor LOTEAMENTO CAMPOS DO VALLE		Cidade CHA GRANDE		UF PE	
		CEP 55636-000		Latitude -8.1963740	
				Longitude -35.4880660	
MICRO-REGIÃO DO AVALIANDO					
Região ☐ Residencial Unifamiliar ☒ Residencial Multifamiliar ☐ Outro - Descrever Abaixo		Infraestrutura Urbana ☒ Água ☒ Esgoto Sanitário ☒ Energia Elétrica ☒ Iluminação pública (na via do lote) ☒ Pavimentação ☒ Esgoto Pluvial ☒ Telefone ☐ Fossa ☐ Cisterna/Poço Artesiano Tipo Pavimentação: Asfalto		Restritivos ☐ Favela ☐ Risco Ambiental ☐ Córregos/Rios ☐ Outro - Descrever Abaixo	
Serviços Públicos e Comunitários Transporte ☒ Público - Metrô ☒ Centro Comercial ☒ Educação - Escola(s) ☒ Segurança pública ☒ Público - Ônibus ☒ Rede Bancária ☒ Lazer ☒ Coleta de Lixo ☒ Saúde - Clínicas/Hospitais ☒ Parque		Análise da Região do Bairro/Setor Localização ☒ Urbano ☐ Suburbano ☐ Imóvel Rural ☐ Favela Valor Imóveis na Região ☒ Crescente ☐ Estável ☐ Decrescente Área Urbanizada ☐ Mais de 75% ☒ 25% - 75% ☐ Menos de 25% Tendência Uso Terreno ☐ Comercial ☐ Industrial ☐ Residencial Limites do Bairro/Setor Morada Nova e Centro.		Padrão construtivo predominante na Região ☐ Alto ☐ Normal-alto ☒ Normal//Médio ☐ Normal-baixo Fatores Valorizantes ☐ Vista - Mar ☐ Transporte Público - Metrô ☐ Vista - Parque ☐ Vista Permanente ☐ Outro - Descrever Abaixo	
Terreno					
Topografia ☒ Plana / Semi-Plana ☐ Desnível Pronunciado (Acidentado)		Formato ☐ Regular ☒ Irregular		Dimensões Área Total: 450,00 m² Fração Ideal: 1,000000 % Testada (Frente): 15,00 m Fundos 15,00 m Lado Direito: 30,00 m Lado Esquerdo: 30,00 m	
Tipo de Implantação ☒ Condomínio ☐ Isolado		Nome Acompanhante Vistoria: Bruno Lôcio		Contato Telefônico Acompanhante: (81) 98197-8787	
Tipo do Acompanhante ☐ Corretor ☒ Proprietário / Construtora ☐ Proponente / Comprador / Garantidor / Mutuário ☐ Responsável Construtora ☐ Engenheiro da Obra ☐ Zelador ☐ Outro - Descrever Abaixo					
Condomínio / Imóvel Avaliando					
Edifício ao qual pertence o Imóvel Avaliando					
Nº Andares/Pavimentos:	Nº Unidades Por Andar:	Nº Total de Unidades no condomínio: 254	Nº de Elevadores:	Valor Condomínio: ☐ Por Mês ☐ Por Ano	
Descrição/Identificação dos Andares/Pavimentos Condomínio composto por 254 unidades de casas e terrenos.		Uso do Edifício: Residencial	Padrão de acabamento do condomínio ☐ Alto ☐ Normal-alto ☒ Normal//Médio ☐ Normal-baixo ☐ Baixo		Estado Conservação do Condomínio ☒ Bom/Boa ☐ Regular ☐ Ruim ☐ Em Implantação
Infraestrutura do Condomínio ☒ Playground ☐ Gerador ☒ Salão de Festas ☐ Loja de Conveniência ☐ Lavanderia Coletiva ☐ Depósito Individual ☒ Churrasqueira ☐ Pista de Cooper ☒ Sala de Jogos ☒ Interfone ☒ Quadra Esportiva ☒ Vigilância Eletrônica ☐ Sauna ☒ Piscina ☒ Sala de Ginástica ☒ TV a Cabo ☒ TV Satélite ☒ Jardins					
Tipo Imóvel Avaliando ☒ Casa ☐ Apartamento ☐ Galpão ☐ Sobrado ☐ Loja ☐ Sala Comercial ☐ Vaga(s) ☐ Autônoma(s) ☐ Depósito Autônomo ☐ Loft ☐ Outro - Descrever Abaixo		Indício Ocupação Imóvel ☐ Habitado ☒ Desabitado	Idade Aparente Imóvel Avaliando Anos 5 Ano Construção	Estado Conservação Imóvel Avaliando ☒ Bom/Boa ☐ Regular ☐ Ruim ☐ Em Construção / Em Implantação	Padrão Acabamento Imóvel Avaliando ☐ Alto ☒ Normal//Médio ☐ Baixo ☐ Mínimo
Uso do Imóvel Avaliando: Residencial		Fechamento das Paredes: Alvenaria		Total de Banheiros: 5	
Fachada Principal Pintura		Esquadrias Alumínio		Nº Dormitórios (não contar suíte nem dep. de empregada) 0	
Dimensões Área Privativa: 317,49 m² Área Comum (m²): 0,00 m² Área Total (m²): 317,49 m² Área Averbada: m² Área não Averbada m²		Nº Vagas Estacionamento Cobertas 4 Descobertas 0 Privativas 4		Face Imóvel ☐ Sul ☐ Norte ☒ Leste ☐ Oeste	
Divisão Interna (Tipo do Cômodo)		Quantidade	Tipo Acabamento Piso		Type Acabamento Parede
Sala de Estar / Visitas		1	Cerâmico		Pintura
Sala de TV		1	Cerâmico		Pintura
Cozinha		1	Cerâmico		Revest. Cerâmico
Área de Serviço Coberta		1	Cerâmico		Revest. Cerâmico
Banheiro social		1	Cerâmico		Revest. Cerâmico
Suíte		3	Cerâmico		Pintura
Banheiro Suíte		3	Cerâmico		Revest. Cerâmico
Varanda / Sacada		4	Cerâmico		Pintura
Quarto de Empregada		1	Cerâmico		Pintura
Banheiro de Empregada		1	Cerâmico		Revest. Cerâmico

Considerando as condições de localização, conservação, habitabilidade e ausência de vícios construtivos que comprometam a existência física do mesmo, o imóvel pode ser aceito como garantia?	
☒ Sim	☐ Não
Foi notado que a unidade avaliada apresenta estabilidade e solidez. Cabe salientar, por fim, que o imóvel possui atualmente condições de habitabilidade.	
Questões Complementares	
Data da Vistoria: 16/12/2020	
1) Para a avaliação, foram fornecidos matrícula e IPTU do imóvel?	☐
Para a presente avaliação, não foi disponibilizado o IPTU completo.	
2) As áreas informadas na matrícula conferem com a encontrada no local?	☒
3) As áreas informadas no IPTU conferem com a encontrada no local?	☐
O IPTU não foi disponibilizado para a presente avaliação, apenas o DAM do imóvel, que possui área de terreno e construída divergente com a encontrada no local.	
4) O imóvel possui vaga de garagem?	☒
5) Se possui vagas, elas estão documentadas?	☒
6) O imóvel está concluído, sem sinais de reforma ou obras?	☒
7) O imóvel está bem conservado e visualmente sem apresentar vícios construtivos?	☒
8) O imóvel está inserido em área urbana, com principais melhoramentos públicos?	☒
9) O imóvel é construído em concreto e alvenaria, sem complementos de madeira ou pré-moldado?	☒
10) O imóvel possui características uni-familiares?	☒
11) O imóvel tem um único uso (só residencial ou só comercial)?	☒
12) O imóvel constitui boa garantia dentro das atuais condições do mercado imobiliário e sua liquidez?	☒
13) O imóvel apresenta condições de habitabilidade?	☒
14) O imóvel não está localizado em área classificada como de Risco pela Defesa Civil?	☒
15) O Imóvel possui suspeitas de contaminação?	☐

O imóvel constitui uma boa garantia. O imóvel se encontra em zona devidamente pavimentada, além de possuir solução de drenagem, garantindo a estabilidade e a solidez do mesmo. De acordo com o vislumbado in loco e mencionado em matrícula, o imóvel possui uma vagas de garagem, sendo assim, levou-a em consideração nos cálculos. Foi considerada a fração ideal de 1,00%, visto que não foi fornecido a área do terreno e sua respectiva fração ideal em m² na matrícula. A matrícula menciona a área de terreno de 450,00m², área construída de 317,49m²; o DAM do imóvel menciona a área de terreno de 450,00m², área construída de 317,49m²; de acordo com a vistoria e aferição via satélite demonstra a área de terreno de 450,00m², área construída de 317,49m². Foi adotado o estado de conservação entre novo e regular, em decorrência das depreciações no bem existentes. Há uma divergência em relação a divisão interna do imóvel de acordo com o vislumbado "in loco" e citado em matrícula.

Avaliação para Garantia de Financiamento							
Valor Terreno	R\$ 0,00	Valor por extenso: zero real					
Valor Edificação	R\$ 2.000.000,00	Valor por extenso: dois milhões de reais					
Valor do(s) Anexo(s)		Valor por extenso:					
Valor do(s) Anexo(s)		Valor por extenso:					
Unidades Autônomas							
Nº da Matrícula	Quantidade Unidades Autônomas	Tipo Unidade Autônoma	Descrição	Área (m²)	Valor	Valor de Liquidação Forçada	
Valor Imóvel	R\$ 2.000.000,00	Valor por extenso: dois milhões de reais					
Dados da Empresa de Avaliação / Avaliador							
Engenheiro / Arquiteto Responsável pela Elaboração do Laudo:							
Nome Companhia Avaliação ENGENHARIA SGL			Nome do Avaliador GUSTAVO JOSE DOS SANTOS SILVA LIMA		CREA / CAU 10926 D/BA		
Local e Data Aracaju 17/12/2020							

"Declaro que não tenho interesse direto ou indireto no imóvel ou na transação em questão e que este laudo de avaliação foi elaborado conforme as normas da avaliação aceitas pela jurisdição do local do imóvelavaliado, normas ABNT e IBAPE, e segundo os critérios e Políticas definidas pela Instituição Financeira solicitante deste laudo"

LAUDO DE AVALIAÇÃO CONFIDENCIAL E DE USO RESTRITO: este documento fornece informações pré-estabelecidas entre o Banco Santander e o responsável pela elaboração deste laudo e somente poderá ser acessado e utilizado pelas áreas internas do Banco Santander e terceiros autorizados.

"A avaliação tem por finalidade atribuir o valor de mercado do imóvel para fins de estabelecer o valor do financiamento máximo e/ou enquadramento da operação nas regras e limites operacionais estabelecidos pelo Banco Santander". Cabe ao proponente verificar a exata localização, metragem, divisas e eventuais defeitos do imóvel".

Documentação Fotográfica

Fotos imóvel



Representação Vista da Rua
Descrição
Data Foto 17/12/2020



Representação Vista da Rua
Descrição
Data Foto 17/12/2020



Representação Fachada Principal
Descrição
Data Foto 17/12/2020



Representação Identificação Numérica
Descrição
Data Foto 17/12/2020



Representação Piscina
Descrição
Data Foto 17/12/2020



Representação
Descrição Campo de areia
Data Foto 17/12/2020



Representação
Descrição Campo de futebol
Data Foto 17/12/2020



Representação
Descrição Playground
Data Foto 17/12/2020



Representação
Descrição Quadra de tênis
Data Foto 17/12/2020



Representação
Descrição Área comum
Data Foto 17/12/2020



Representação
Descrição Playground
Data Foto 17/12/2020



Representação Churrasqueira
Descrição
Data Foto 17/12/2020



Representação
Descrição Playground
Data Foto 17/12/2020



Representação
Descrição Salão de festas
Data Foto 17/12/2020



Representação Fachada Principal
Descrição
Data Foto 17/12/2020




Representação
Descrição Vizinho esquerdo
Data Foto 17/12/2020



Representação
Descrição Vizinho direito
Data Foto 17/12/2020




Representação Vaga de Garagem
Descrição
Data Foto 17/12/2020



Representação Identificação Numérica
Descrição
Data Foto 17/12/2020



Representação Sala de Estar / Visitas
Descrição
Data Foto 17/12/2020



Representação
Descrição Sala de estar
Data Foto 17/12/2020



Representação
Descrição Área gourmet
Data Foto 17/12/2020



Representação Varanda / Sacada
Descrição
Data Foto 17/12/2020



Representação Varanda / Sacada
Descrição
Data Foto 17/12/2020




Representação Cozinha
Descrição
Data Foto 17/12/2020




Representação Área de Serviço Coberta
Descrição
Data Foto 17/12/2020



Representação Área de Serviço Coberta
Descrição
Data Foto 17/12/2020




Representação Sala de TV
Descrição
Data Foto 17/12/2020



Representação Banheiro social
Descrição
Data Foto 17/12/2020



Representação Quarto de Empregada
Descrição
Data Foto 17/12/2020



Representação Banheiro de Empregada
Descrição
Data Foto 17/12/2020



Representação Suíte
Descrição Suíte 1
Data Foto 17/12/2020



Representação Varanda / Sacada
Descrição Varanda da suíte 1
Data Foto 17/12/2020



Representação Banheiro Suíte
Descrição Banheiro suíte 1
Data Foto 17/12/2020



Representação Suíte
Descrição Suíte 2
Data Foto 17/12/2020



Representação Banheiro Suíte
Descrição Banheiro suíte 2
Data Foto 17/12/2020



Representação Varanda / Sacada
Descrição Varanda suíte 2
Data Foto 17/12/2020



Representação Suíte
Descrição Suíte 3
Data Foto 17/12/2020



Representação Banheiro Suíte
Descrição Banheiro suíte 3
Data Foto 17/12/2020



Representação Varanda / Sacada
Descrição Varanda suíte 3
Data Foto 17/12/2020

Fotos da Amostra 1



Representação Fachada Principal

Descrição

Data Foto 16/12/2020

Fotos da Amostra 2



Representação Fachada Principal

Descrição

Data Foto 16/12/2020

Fotos da Amostra 3



Representação Fachada Principal

Descrição

Data Foto 16/12/2020

Fotos da Amostra 4



Representação Fachada Principal

Descrição

Data Foto 16/12/2020

Fotos da Amostra 5



Representação Fachada Principal

Descrição

Data Foto 16/12/2020

Imagem - Mapa



Representação: Mapa