

Estrutura:	Estrutura em concreto armado
Fechamento Lateral:	Alvenaria de tijolos
Tipo de Cobertura:	Estrutura de madeira
Apoio da Cobertura:	Estrutura apoiado sobre colunas e vigas de concreto
Tipo de Telha:	Telha de fibrocimento
Revestimento Externo:	Reboco e pintura acrílica
Pé Direito:	2,80 m
Estado de conservação:	Regular
Idade:	5 anos
Área Construída:	102,00 m ² (cento e dois metros quadrados)
Piso:	Piso em concreto alisado
Parede:	Paredes revestidas com reboco e massa corrida e pintura com tinta acrílica
Forro:	PVC
Esquadria:	Em ferro com vidro



BENFEITORIA Nº 01

Tipo:	Pavimentação
Estado de Conservação:	Regular
Idade:	5 anos
Área:	1.100,00 m ²
Obs	Pavimentação do pátio e estacionamento em bloco de concreto.



EQUIPAMENTOS Nº 01

Tipo:	Central de Ar
Estado de Conservação:	Regular
Idade:	3 anos
Obs	Sistema completo de ar condicionado

EQUIPAMENTOS Nº 02

Tipo:	Gabine de pintura e plano aspirante
Estado de Conservação:	Regular
Idade:	3 anos
Obs	CABINE DE PINTURA MILLIBAR 20 COM PLENUM DO TETO, VENTILADOR, 1 MOTOR ELETRICO

EQUIPAMENTOS Nº 03

Tipo:	Sistema de alinhamento
Estado de Conservação:	Regular
Idade:	3 anos
Obs	SISTEMA DE ALINHAMENTO COMPLETO

EQUIPAMENTOS Nº 04

Tipo:	Elevadores
Estado de Conservação:	Regular
Idade:	5 anos
Obs	4 ELEVADORES HIDROMAR

[Handwritten signature]