

e paredes deteriorados, necessitando de reformas. O imóvel possui um poço desativado e está sem energia elétrica, pois o transformador se encontrada danificado. Valor: avalio o conjunto do imóvel em R\$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais). Fotos em anexo.

FOTOS DO IMÓVEL PENHORADO



Foto 01: frente dos imóveis onde funcionava a fábrica

mgpmat



Foto 02: parte externa do prédio maior.



Foto 03: parte externa do prédio maior.

suppmael



Foto 04: Parte externa do prédio maior.




Foto 05: parte interna do prédio maior.

negymab



foto 06: parte interna do prédio maior: piso industrial.



Foto 07: telhado da antiga fábrica.

mppmab



Foto 08. prédio menor

mgpmach




Foto 09: poço desativado.

mgpmad