

André Luiz Lang

Engenheiro

C.R.E.A. - RJ 881064131

Perícias Judiciais, Avaliações e Consultorias Técnicas

Anexo I

Relatório fotográfico com 22 (vinte e duas) folhas.

André Luiz Lang

Engenheiro

C.R.E.A. - RJ 881064131

Perícias Judiciais, Avaliações e Consultorias Técnicas

FOTOGRAFIA

01

Acesso ao imóvel da lide, de uso residencial.



André Luiz Lang

Engenheiro

C.R.E.A. - RJ 881064131

Perícias Judiciais, Avaliações e Consultorias Técnicas

FOTOGRAFIA

02


Vista do mar de São Conrado, a partir do imóvel avaliando.



FOTOGRAFIA

03

Vista da Pedra da Gávea, a partir do imóvel avaliando.



André Luiz Lang

Engenheiro


C.R.E.A. - RJ 881064131

Perícias Judiciais, Avaliações e Consultorias Técnicas

FOTOGRAFIA

04

Interior do imóvel avaliando.



André Luiz Lang

Engenheiro

C.R.E.A. - RJ 881064131

Perícias Judiciais, Avaliações e Consultorias Técnicas

FOTOGRAFIA

05

Interior do imóvel avaliando.



André Luiz Lang

Engenheiro


C.R.E.A. - RJ 881064131

Perícias Judiciais, Avaliações e Consultorias Técnicas

FOTOGRAFIA

06

Interior do imóvel avaliando.



André Luiz Lang

Engenheiro


C.R.E.A. - RJ 881064131

Perícias Judiciais, Avaliações e Consultorias Técnicas

FOTOGRAFIA

07

Interior do imóvel avaliando.



André Luiz Lang

Engenheiro


C.R.E.A. - RJ 881064131

Perícias Judiciais, Avaliações e Consultorias Técnicas

FOTOGRAFIA

08

Interior do imóvel avaliando.



André Luiz Lang

Engenheiro

C.R.E.A. - RJ 881064131

Perícias Judiciais, Avaliações e Consultorias Técnicas

FOTOGRAFIA

09

Interior do imóvel avaliando.



André Luiz Lang

Engenheiro


C.R.E.A. - RJ 881064131

Perícias Judiciais, Avaliações e Consultorias Técnicas

FOTOGRAFIA

10

Interior do imóvel avaliando.



André Luiz Lang

Engenheiro

C.R.E.A. - RJ 881064131

Perícias Judiciais, Avaliações e Consultorias Técnicas

FOTOGRAFIA

11

Interior do imóvel avaliando.



André Luiz Lang

Engenheiro


C.R.E.A. - RJ 881064131

Perícias Judiciais, Avaliações e Consultorias Técnicas

FOTOGRAFIA

12


Interior do imóvel avaliando.



FOTOGRAFIA

13

Interior do imóvel avaliando.



André Luiz Lang

Engenheiro


C.R.E.A. - RJ 881064131

Perícias Judiciais, Avaliações e Consultorias Técnicas

FOTOGRAFIA

14

Detalhe do Interior do imóvel avaliando.



André Luiz Lang

Engenheiro


C.R.E.A. - RJ 881064131

Perícias Judiciais, Avaliações e Consultorias Técnicas

FOTOGRAFIA

15

Interior do imóvel avaliando.



André Luiz Lang

Engenheiro


C.R.E.A. - RJ 881064131

Perícias Judiciais, Avaliações e Consultorias Técnicas

FOTOGRAFIA

16

Interior do imóvel avaliando.



André Luiz Lang

Engenheiro


C.R.E.A. - RJ 881064131

Perícias Judiciais, Avaliações e Consultorias Técnicas

FOTOGRAFIA

17

Interior do imóvel avaliando.



André Luiz Lang

Engenheiro


C.R.E.A. - RJ 881064131

Perícias Judiciais, Avaliações e Consultorias Técnicas

FOTOGRAFIA

18


Interior do imóvel avaliando.



FOTOGRAFIA

19

Interior do imóvel avaliando.



André Luiz Lang

Engenheiro


C.R.E.A. - RJ 881064131

Perícias Judiciais, Avaliações e Consultorias Técnicas

FOTOGRAFIA

20


Interior do imóvel avaliando.



FOTOGRAFIA

21

Interior do imóvel avaliando.



André Luiz Lang

Engenheiro

C.R.E.A. - RJ 881064131

Perícias Judiciais, Avaliações e Consultorias Técnicas

FOTOGRAFIA

22

Área de lazer do imóvel avaliando.

