



E-LEILÕES *Vistoria

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR



CONSERVAÇÃO RUIM

Numeração: 00000482



KOMBI - VOLKSWAGEN



Vistoriador: Rodolfo Araújo

Data Impressão: 04/11/2024 11:50

Data Vistoria: 29/10/2024 19:29

Cliente:

Nome: UNESP - Universidade Estadual Paulista

CPF/CNPJ: 48.031.918/0001-24

Vistoria Veicular:

Modelo: KOMBI - VOLKSWAGEN

Ano Fab / Modelo: 1997/1998

Local armazenamento: UNESP / DRACENA-FCAT / DRACENA

Tipo Veículo:

Placa: BPY5933

UF/Cidade Placa:
SP/DRACENA-SP

Nr Motor: UG368532

Nr Motor BIN: UG368532

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: 9BWZZZ237VP047030

Nr Chassi BIN:
9BWZZZ237VP047030

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível: Gasolina

Combustível BIN: Gasolina

Cor: Branca

Cor BIN: Branca

Tem KIT GNV: Não

Leilão:

Leilão: UNESP

Responsável:

Observação:

PATADA AO TEMPO SEM FUNCIONAR, ALGUNS RISCOS E AMASSADOS, PORTANTO LATERAL DE CORRER QUEBRADA CAINDO, PONTOS DE FERRUGEM.



CHASSI



TRASEIRA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00000482

Placa: BPY5933

Data Impressão: 04/11/2024 11:50

Nr Motor: UG368532

Nr Chassi: 9BWZZZ237VP047030

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

- OK
- ATENÇÃO
- APROVADO COM APONTAMENTO
- APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Paracheque Dianteiro:	Avariado	Paracheque Traseiro:	Avariado
Farol Direito:	OK	Farol Esquerdo:	OK
Parabrisa Dianteiro:	OK	Capô:	OK
Teto:	OK	Retrovisor Lado Direito:	OK
Retrovisor Lado Esquerdo:	OK	Porta Dianteira Direita:	OK
Porta Dianteira Esquerda:	OK	Porta Traseira Direita:	Avariado
Porta Malas:	OK	Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK
Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	OK	Vidro Traseiro Esquerdo:	OK
Vidro Traseiro Direito:	OK	Lanterna Traseira Direita:	OK
Lanterna Traseira Esquerda:	OK	Parabrisa Traseiro:	OK
Bancos Dianteiros:	OK	Bancos Traseiros:	Avariado
Forração Do Teto:	Avariado	Forração Interna:	Avariado
Volante:	OK	Alavanca da Marcha:	Avariado
Painel de Instrumentos:	N/A	Pneus Dianteiros:	OK
Pneus Traseiros:	OK	Rodas Traseiras:	OK
Estepe:	OK	Rodas Dianteiras:	OK
Condição de locomoção:	N/A		



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000482Placa: BPY5933Data Impressão: 04/11/2024 11:50

Nr Motor: UG368532Nr Chassi: 9BWZZZ237VP047030

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL



Bin Estadual - Restrições



Débitos e Multas do Veículo



Restrições do Proprietário na Bin Estadual



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	CAMIONETA
Placa	BPY5933	Nr Motor	UG368532
Chassi	9BWZZZ237VP047030	Categoria	OFICIAL
Marca	VOLKSWAGEN	Modelo	KOMBI
Ano Fab.	1997	Ano Mod.	1998
Cor	BRANCA	Combustível	GASOLINA
UF	SP	Município	DRACENA-SP
Espécie	MISTO	Potência	56
Procedência Veículo	NACIONAL	Renavam	00689817118
Carroceria	INEXISTENTE	Cilindradas	1600



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	NAO EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	4*****	Proprietário	U***** E***** P***** J**** D* M***** F****
-----------------------	--------	--------------	---



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição 1	INSPECAO AMBIENTAL: VEICULO COM INSPECAO VEICULAR OK
Restrição Financeira	NADA CONSTA	Restrição Furto	NADA CONSTA
Restrição RENAJUD	NADA CONSTA		



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00000482

Placa: BPY5933

Data Impressão: 04/11/2024 11:50

Nr Motor: UG368532

Nr Chassi: 9BWZZZ237VP047030



CHASSI



PLACA




MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR




DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO



COLUNA DIANTEIRA ESQ




PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



PNEU TRASEIRO DIREITO



COLUNA TRASEIRA DIR



LATERAL DIREITA




DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA




COLUNA DIANTEIRA DIR




INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 04



INTERIOR 05



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02




ADICIONAL 03



ADICIONAL 04



ADICIONAL 05



ADICIONAL 06

ID Vistoria: 00000482

Placa: BPY5933

Data Impressão: 04/11/2024 11:50

Nr Motor: UG368532

Nr Chassi: 9BWZZZ237VP047030

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: R\$ 30.277,00

Valor FIPE: R\$ 30.277,00

Depreciação (%): 70,00%

Valor Depreciado: R\$ 9.083,10

Totais:

Sub-Total: 9.083,10

Depreciação Forçada(%): 0,00%

Valor Final Avaliado: R\$ 9.083,10

- A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:
1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
 2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
 3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
 4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
 5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
 6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
 7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Rodolfo Araújo

Data: __/__/____