1) **DESCRIÇÃO DO BEM:** FIAT/Punto, Ano 2013, Placa OLF5C14;

Código Fipe/Preço Médio: 001313-7 /R$ 36.336,00
Avarias detectadas - Sem avarias mecânicas relatadas, eis que o veículo não chegou a entrar em operação no município. Devido ao tempo sem funcionamento, sendo necessária a realização de todas as manutenções gerais (óleo lubrificante, líquido de arrefecimento, troca de correias), ausência de bateria, tempo de vida dos pneus, avalio o veículo com **depreciação adicional de 10%.**
Abatimento 10%
KM Indicado: 116.857
Valor da avaliação final (arredondado): R$ 29.000,00








FIAT
OLF5C14


FIAT



2) DESCRIÇÃO DO BEM VW/Amarok CS, Ano 2015, Placa PVQ5391

Código Fipe/Preço Médio: 005338-4 R$78.967,00
Avarias detectadas: Relatada avaria no câmbio, sem descrição exata do defeito. Ainda, considerando que o veículo nunca rodou com o município não foi possível aferir outros problemas mecânicos. Valor de troca considerada R$10.000,00.

Devido ao tempo sem funcionamento, sendo necessária a realização de todas as manutenções gerais (óleo lubrificante, líquido de arrefecimento, troca de correias), ausência de bateria, tempo de vida dos pneus e sua qualidade, avalio o veículo com **depreciação adicional de 10%.**
Abatimento 10%
KM Indicado: 108.935
Valor da avaliação (arredondado): R$ 53.000,00








PVD-5391





3) DESCRIÇÃO DO BEM GM/S10 Deluxe 4.3, Ano 1998, Placa CMA4H14;

Código Fipe/Preço Médio: 004016-9 R$29.310,00

Avarias detectadas: Relatada avaria na mangueira do radiador, com simples substituição a ser desconsiderada nesta avaliação.

Devido ao tempo sem funcionamento, sendo necessária a realização de todas as manutenções gerais (óleo lubrificante, líquido de arrefecimento, troca de correias), ausência de bateria, tempo de vida dos pneus e sua qualidade, avalio o veículo com **depreciação adicional de 10%.**

Abatimento 10%

KM indicado: 294.957

OBSERVAÇÃO: KIT GNV instalado. Necessária a regularização com o INMETRO

Valor da avaliação (arredondado): 23.000,00









CHEVROLET
4.3V6
BRASIL
CMA4H14




4) **DESCRIÇÃO DO BEM -** VW/Saveiro, Ano 2011, Placa MIG3787;

Código Fipe/Preço Médio: 005298-1 R$ 29.310,00
Avarias detectadas: Sem avaria mecânica relatada.
Avarias na lataria e pintura verificada, com depreciação adicional de aproximadamente 5% do valor.
Devido ao tempo sem funcionamento, sendo necessária a realização de todas as manutenções gerais (óleo lubrificante, líquido de arrefecimento, troca de correias), ausência de bateria, tempo de vida dos pneus e sua qualidade, avalio o veículo com **depreciação adicional de 10%.**
Abatimento 10%
KM indicado: 127.164

Valor da avaliação (arredondado): R$ 22.000,00








MIG-3787




M&S
Lavação e Borracharia
9.9633-2835
CANDIDINHAS / SC

5) DESCRIÇÃO DO BEM GM/S10, Ano 2004, Placa ILK0966;


Código Fipe/Preço Médio: 004174-2 R$ 56.511,00
Avarias detectadas: Avaria relatada na transmissão, indicando dificuldade no acoplamento das marchas, sem indicação precisa se o defeito é na transmissão, garfos seletores ou outros. Necessidade de substituição, valor de R$8.000,00.
Avarias na lataria e pintura verificada, com depreciação adicional de aproximadamente 10% do valor.
Devido ao tempo sem funcionamento, sendo necessária a realização de todas as manutenções gerais (óleo lubrificante, líquido de arrefecimento, troca de correias), ausência de bateria, tempo de vida dos pneus e sua qualidade, avalio o veículo com **depreciação adicional de 10%.**
Abatimento 10%
KM indicado: 226.667

Valor da avaliação (arredondado): R$ 31.500,00






ILK 0966






USO EXCLUSIVO
EM SERVIÇO


ONTATO
CANOINHAS
0966

6) DESCRIÇÃO DO BEM - VW/Saveiro, Ano 2017, Placa QJQ1660

Código Fipe/Preço Médio: 005388-0 R$ 76.630,00
Avarias detectadas: Avaria relatada na transmissão, sem indicativo de sua extensão. Necessidade de substituição, valor aproximado de R$4.000,00.
Devido ao tempo sem funcionamento, sendo necessária a realização de todas as manutenções gerais (óleo lubrificante, líquido de arrefecimento, troca de correias), ausência de bateria, tempo de vida dos pneus e sua qualidade, avalio o veículo com **depreciação adicional de 10%.**
Abatimento 10%
KM indicado: 154.395

Valor da avaliação (arredondado): R$ 57.000,00






USO EXCLUSIVO
EM SERVIÇO


USO EXCLUSIVO
EM SERVIÇO


SAVEIRO CROSS
QJQ-1680



7) DESCRIÇÃO DO BEM - FIAT/Uno, Ano 2017, Placa QIO3133;

Código Fipe/Preço Médio: 001475-3 R$ 38.659,00
Avarias detectadas: Avaria relatada no motor, sem indicação de sua extensão. Necessidade de substituição, valor de R$16.000,00.
Avarias no retrovisor direito.
Devido ao tempo sem funcionamento, sendo necessária a realização de todas as manutenções gerais (óleo lubrificante, líquido de arrefecimento, troca de correias), ausência de bateria, tempo de vida dos pneus e sua qualidade, avalio o veículo com **depreciação adicional de 10%.**
Abatimento 10%
KM indicado: 91.355

Valor da avaliação (arredondado): R$ 15.000,00








QIO-3133



8) DESCRIÇÃO DO BEM - GM/ Onix, Ano 2019, Placa OKD9961

Código Fipe/Preço Médio: 004473-3 R$ 49.678,00

Avarias detectadas: Avaria relatada na correia dentada, chegou a romper, sendo substituída. Não realizada avaliação da danificação de válvulas, cabeçote, pistões, etc. Necessidade de revisão, com possível substituição integral, valor médio de R$12.000,00.

Devido ao tempo sem funcionamento, sendo necessária a realização de todas as manutenções gerais (óleo lubrificante, líquido de arrefecimento, troca de correias), ausência de bateria, tempo de vida dos pneus e sua qualidade, avalio o veículo com **depreciação adicional de 10%.**

Abatimento 10%

KM indicado: 16.519

Valor da avaliação (arredondado): R$ 28.000,00






USO EXCLUSIVO
EM SERVIÇO


CANOINHA
ONIX
JOY
OKD9J61


USO EXCLUSIVO
EM SERVIÇO



9) DESCRIÇÃO DO BEM - FIAT/Uno Way, Ano 2017, Placa FLJ1D71

Código Fipe/Preço Médio: 001474-5 R$ 40.010,00
Avarias detectadas: Avaria relatada no motor e na suspensão, sem extensão do dano. Necessidade de substituição, valor de R$12.000,00 (motor), R$1.500,00 (suspensão)
Avarias na lataria e pintura verificada, com depreciação adicional de aproximadamente 5% do valor.
Devido ao tempo sem funcionamento, sendo necessária a realização de todas as manutenções gerais (óleo lubrificante, líquido de arrefecimento, troca de correias), ausência de bateria, tempo de vida dos pneus e sua qualidade, avalio o veículo com **depreciação adicional de 10%.**
Abatimento 10%
KM indicado: 125.742

Valor da avaliação (arredondado): R$ 16.500,00








ONTATO
9 99161839
FLJ1D71


USO EXCLUSIVO
EM SERVIÇO



10)DESCRIÇÃO DO BEM -Hyundai/HB20, Ano 2015, Placa QHJ5176

Código Fipe/Preço Médio: 015089-4 R$ 51.737,00
Avarias detectadas: Avaria relatada no bloco do motor, havendo relato de consumo de líquido de arrefecimento. Não estabelecido o grau da avaria no bloco e local, e possibilidade de reparo. Necessidade de substituição do motor, valor de R$11.000,00.
Devido ao tempo sem funcionamento, sendo necessária a realização de todas as manutenções gerais (óleo lubrificante, líquido de arrefecimento, troca de correias), ausência de bateria, tempo de vida dos pneus e sua qualidade, avalio o veículo com **depreciação adicional de 10%.**
Abatimento 10%
KM indicado: 194.664

Valor da avaliação (arredondado): R$ 30.000,00






SAUDE 01
USO EXCLUSIVO
EM SERVIÇO



HB20
CONTATO
OHJ-5176


USO EXCLUSIVO
EM SERVIÇO

11) DESCRIÇÃO DO BEM - VW/Gol, Ano 2017, Placa QIB9970

Código Fipe/Preço Médio: 005392-9 R$ 44.652,00
Avarias detectadas: Sem avaria detectadas ou relatadas.
Devido ao tempo sem funcionamento, sendo necessária a realização de todas as manutenções gerais (óleo lubrificante, líquido de arrefecimento, troca de correias), ausência de bateria, tempo de vida dos pneus e sua qualidade, avalio o veículo com **depreciação adicional de 10%.**
Abatimento 10%
KM indicado: 62.811

Valor da avaliação (arredondado): R$ 36.000,00








QIB-9970



12)DESCRIÇÃO DO BEM - FIAT/Palio, Ano 2008, Placa APD9650

Código Fipe/Preço Médio: 001238-6 R$ 23.594,00

Avarias detectadas: Avaria relatada ao referir-se baixa do óleo. Considerando a ausência de elementos a aferir a extensão, bem como sendo comum em alguns veículos a baixa de óleo, deixo de considerar qualquer depreciação adicional no valor.

Avaria na lataria do teto (amassada) com depreciação adicional em aproximadamente 5%.

Devido ao tempo sem funcionamento, sendo necessária a realização de todas as manutenções gerais (óleo lubrificante, líquido de arrefecimento, troca de correias), ausência de bateria, tempo de vida dos pneus e sua qualidade, avalio o veículo com **depreciação adicional de 10%.**

Abatimento 10%

KM indicado: 106.899

Valor da avaliação (arredondado): R$ 17.500,00








APD-9650



13)DESCRIÇÃO DO BEM - FIAT/Palio, Ano 2016, Placa AIX7888

Código Fipe/Preço Médio: 001238-6 R$ 33.559,00


Avarias detectadas: Avaria relatada ao referir-se baixa do óleo. Considerando a ausência de elementos a aferir a extensão, bem como sendo comum em alguns veículos a baixa de óleo, deixo de considerar qualquer depreciação adicional no valor.

Devido ao tempo sem funcionamento, sendo necessária a realização de todas as manutenções gerais (óleo lubrificante, líquido de arrefecimento, troca de correias), ausência de bateria, tempo de vida dos pneus e sua qualidade, avalio o veículo com **depreciação adicional de 10%.**

Abatimento 10%

KM indicado: 134.857

Valor da avaliação (arredondado): R$ 27.000,00










AIX-7888

14)DESCRIÇÃO DO BEM - 1 (uma) Escavadeira hidráulica Caterpillar, Modelo 320

Valor médio de mercado: Escavadeira Caterpillar 320D/L - R$250.000,00
Avarias detectadas: Não foi possível aferir eventuais avarias mecânicas/hidráulicas. Igualmente, não foi possível aferir o horímetro.
Considerando a longa exposição sem funcionamento, comprometendo consideravelmente mangueiras hidráulicas, bomba hidráulica, oxidações internas, atribuo a depreciação em 60%, neste considerando 10% sem horímetro, 35% do tempo parada, 15% de risco operacional e a impossibilidade de teste.
Abatimento 10%

Valor da avaliação (arredondado): R$ 75.000,00






CAT




CAT




CATERPILLAR
CRISTOFOLINI
Terceirização

15)DESCRIÇÃO DO BEM 1 (uma) Escavadeira hidráulica marca Volvo

Valor médio de mercado: Escavadeira Hidráulica Volvo - Aparentemente modelo EC210B- R$250.000,00

Avarias detectadas: Não foi possível aferir eventuais avarias mecânicas/hidráulicas. Igualmente, não foi possível aferir o horímetro.

Considerando a longa exposição sem funcionamento, comprometendo consideravelmente mangueiras hidráulicas, bomba hidráulica, oxidações internas, atribuo a depreciação em 60%, neste considerando 10% sem horímetro, 35% do tempo parada, 15% de risco operacional e a impossibilidade de teste.

Abatimento 10%

Valor da avaliação (arredondado): R$ 75.000,00








CAT





16) DESCRIÇÃO DO BEM - 1 (uma) Escavadeira hidráulica marca Hyundai

Valor médio de mercado: Escavadeira Hidráulica Hyundai 160- R$270.000,00
Avarias detectadas: Não foi possível aferir eventuais avarias mecânicas/hidráulicas. Horímetro: 7.241,1 horas, sem possibilidade de aferir a substituição do horímetro. Considerando a longa exposição sem funcionamento, comprometendo consideravelmente mangueiras hidráulicas, bomba hidráulica, oxidações internas, atribuo a depreciação em 60%, neste considerando 10% sem horímetro, 35% do tempo parada, 15% de risco operacional e a impossibilidade de teste.
Abatimento 10%

Valor da avaliação (arredondado): R$ 81.000,00






Hobbs
QUARTZ
HOURS





17)DESCRIÇÃO DO BEM Caminhão Ford/Cargo 2629, 6x4, Ano 2013, Placa AVQ4H80

Código Fipe/Preço Médio: 504143-0 R$ 304.022,00

Avarias detectadas: Verificadas peças mecânicas no interior do veículo, bem como a ausência do motor. Peças desmontadas encontram-se parte no interior do caminhão. Segundo informações, foi realizado orçamento para reparos no motor no em maio de 2023, com valor de R$77.000,00. Após a inexecução do serviço, o motor permaneceu na caçamba do veículo, sem proteção, possivelmente depreciando o motor. Assim, para fins de avaliação, necessita-se a substituição integral do motor, com preço médio de R$ 75.000,00.

Um dos retrovisores esquerdo está quebrado, estando alojado no interior do caminhão.

Avarias na lataria e pintura verificada, com depreciação adicional de aproximadamente 10% do valor.

Devido ao tempo sem funcionamento, sendo necessária a realização de todas as manutenções gerais (óleo lubrificante, líquido de arrefecimento, troca de correias), ausência de bateria, tempo de vida dos pneus e sua qualidade, avalio o veículo com **depreciação adicional de 10%.**

Abatimento 10%

KM indicado: Não aferido

Valor da avaliação (arredondado): R$ 138.000,00



Ford
AVO4A80




PASTRE




PASTRE

















18)DESCRIÇÃO DO BEM - Caminhão Ford/Cargo 2629, 6x4, Ano 2013, Placa AWC2H90

Código Fipe/Preço Médio: 504143-0 R$ 304.022,00
Avarias detectadas: Nenhuma avaria relatada no momento.
Devido ao tempo sem funcionamento, sendo necessária a realização de todas as manutenções gerais (óleo lubrificante, líquido de arrefecimento, troca de correias), ausência de bateria, tempo de vida dos pneus e sua qualidade, avalio o veículo com **depreciação adicional de 10%.**
Abatimento 10%
KM indicado: não aferido

Valor da avaliação (arredondado): R$ 243.000,00








PASTRE
AVC2H90
















VIEIRA
2629
6X4

19) DESCRIÇÃO DO BEM Caminhão Mercedes Benz 1113, Ano 1972, Cor azul, Placa BWK3630

Código Fipe/Preço Médio: Ausência de indicativo na tabela FIPE. Em consulta ao preço praticado, verifiquei o valor médio de R$ 90.000,00 o valor do caminhão com terceiro eixo de tração.
Avarias detectadas: Avaria relatada na turbina, sem indicação precisa da extensão do dano, sendo considerada, para a presente avaliação, a necessidade de troca, com valor aproximado de R$3.000,00
Devido ao tempo sem funcionamento, sendo necessária a realização de todas as manutenções gerais (óleo lubrificante, líquido de arrefecimento, troca de correias), ausência de bateria, tempo de vida dos pneus e sua qualidade, avalio o veículo com **depreciação adicional de 10%.**
Abatimento 10%
KM indicado: Não aferido

Valor da avaliação (arredondado): R$ 69.000,00









