



E-LEILÕES *Vistoria
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR



SUCATA APROVEITÁVEL

Numeração: 00000725



S10 2.8 D 4X4 - CHEVROLET



Vistoriador: Anderson Freitas da Silva

Data Impressão: 07/01/2025 15:30

Data Vistoria: 07/01/2025 15:21

Cliente:

Nome: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

CPF/CNPJ: 08.829.974/0002-75

Local de atendimento:

Endereço: Avenida Beira Mar, 154, POVOADO DO PONTAL PEBA, PIAÇABUÇU/AL. CEP: 57210-000.

Complemento: ICMBio / PIAÇABUÇU/AL / Mario Macedo / (61) 99508-

Vistoria Veicular:

Modelo: S10 2.8 D 4X4 - CHEVROLET

Ano Fab / Modelo: 2001/2002

Local armazenamento: ICMBio / PIAÇABUÇU/AL

Tipo Veículo:

Placa: MVC4739

UF/Cidade Placa: AL/MACEIO-AL

Nr Motor: XXXXX

Nr Motor BIN: 40704073993

Nr Chassi: XXXXXXXX

Nr Chassi BIN: 9BG138BC02C403979

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN: CCX00705

Combustível: Diesel

Combustível BIN: Diesel

Cor: Branca

Cor BIN: Branca

Tem KIT GNV: Não

Leilão:

Leilão: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

Responsável: Anderson Lopes de Paula

Observação:

....



FRENTE



TRASEIRA



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000725

Placa: MVC4739

Data Impressão: 07/01/2025 15:30

Nr Motor: XXXXX

Nr Chassi: XXXXXXX

Base de Dados

- 1 - BIN ESTADUAL
- 2 - BIN FEDERAL

- ✓

Bin Estadual - Restrições

✓

Restrições do Proprietário na Bin Estadual

✓

Multas Federais

!

Numeração do MOTOR digitada difere da BIN.

!

Numeração do MOTOR digitada difere da BIN ESTADUAL.
- ✓

Débitos e Multas do Veículo

✓

Bin Federal - Restrições

!

Numeração do CHASSI digitada difere da BIN.

!

Numeração do CHASSI digitada difere da BIN ESTADUAL.

!

Numeração do CHASSI digitada difere da BIN FEDERAL.

!

Numeração do MOTOR digitada difere da BIN FEDERAL.

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	CAMINHONETE
Placa	MVC4739	Renavam	00772731969
Chassi	9BG138BC02C403979	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	40704073993	Nr Caixa Câmbio	CCX00705
Categoria	OFICIAL	Marca	CHEVROLET
Modelo	S10 2.8 D 4X4	Ano Fab.	2001
Ano Mod.	2002	Cor	BRANCA
Combustível	DIESEL	UF	AL
Município	MACEIO-AL	Espécie	CARGA
Potência	132	Procedência Veículo	NACIONAL
Carroceria	CAB DUPLA	Cilindradas	2800
Capacidade Carga	1	Capacidade Passageiros	6
Terceiro Eixo	F311928567	PBT	290
CMT	370		

Comunicação de Venda

Indicador Comun.	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
Venda			

Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	NAO EXISTE DEBITO DE	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS
LICENCIAMENTO			
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			

Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA

BIN FEDERAL

Situação	EM CIRCULACAO	Placa	MVC4739
Renavam	00772731969	Chassi	9BG138BC02C403979
Nr Motor	40704073993	Caixa Câmbio	CCX00705
Município	MACEIO	UF	AL
Tipo	CAMINHONETE	Categoria	CARGA
Marca Modelo	GM/S10 2.8 D 4X4	Ano Fab	2001
Ano Mod	2002	Procedência Veículo	NACIONAL
Montagem	COMPLETA	Nr Carroceria	403979
Nr Eixo Traseiro	F311928567	Combustível	DIESEL
Cilindradas	2800	Cor	BRANCA
Potência	132	Capacidade Passageiros	6
CMT	370	CPF/CNPJ Faturado	12.314.902/0001-81
UF Faturamento	AL		

BIN Federal - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição RFB	NADA CONSTA		

RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
---------	-------------

Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao DENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.

FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00000725	Placa: MVC4739	Data Impressão: 07/01/2025 15:30
Nr Motor: XXXXX	Nr Chassi: XXXXXXX	



FRENTE



MOTOR COMPARTIMENTO



TRASEIRA



ID Vistoria: 00000725		Placa: MVC4739		Data Impressão: 07/01/2025 15:30	
Nr Motor: XXXXX		Nr Chassi: XXXXXXXX			
Vistoria Financeira:					
Valor Avaliado: R\$ 9.000,00			Valor FIPE: R\$ 0,00		
Depreciação (%): 95,00%			Valor Depreciado: R\$ 450,00		
Totais:					
Sub-Total: 450,00		Depreciação Forçada(%): 0,00%		Valor Final Avaliado: R\$ 450,00	

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.

2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.

3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.

4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.

5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.

https://sistema.sigv.com.br/imprimir/vistoria-imprimir-mod-1-cautelar/318040?codLote=126686

4/5

6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.

7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Anderson Freitas da Silva

Data: ____/____/____