



E-LEILÕES *Vistoria
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVAÇÃO RUIM

Numeração: 00002325

L200 TRITON SPT GL - MITSUBISHI



Vistoriador: Sávio Gabriel Lima Paiva

Data Impressão: 13/02/2026 10:52

Data Vistoria: 24/11/2025 17:22

Cliente:

Nome: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio

CPF/CNPJ: 08.829.974/0002-75

Local de atendimento:

Endereço: Rua Leopoldo Machado, 1126, Central, Macapá/AP. CEP: 68900-064.

Complemento: 2WRQ+V5 Central, Macapá - AP

Vistoria Veicular:

OSA: 9

Modelo: L200 TRITON SPT GL - MITSUBISHI

Ano Fab / Modelo: 2018/2019 Categoria: Caminhonete e Caminhoneta

Local armazenamento: ICMBio | NGI Amapá
Central - Macapá/AP

Tipo Veículo: Veículos

Placa: QLQ8852

Nr Motor: 4N15BAB9118

Nr Motor BIN: 4N15BAB9118

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: 93XLJKL1TKCJ18877

Nr Chassi BIN:
93XLJKL1TKCJ18877

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível:

Combustível BIN:

Cor:

Cor BIN: Branca

Tem KIT GNV: Não

Leilão:

Leilão: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

Responsável: Anderson Lopes de Paula

Observação:

, VEICULO EM FUNCIONAMENTO COM PROBLEMAS DE INJECAO ELETRONICA, SUSPENSAO, FREIOS E ELETRICA, ALGUNS AMASSADOS NA CACAMBA, CAPO E COLUNA DIANTEIRA DIREITA



IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



CHASSI DESCARACTERIZADO



FRENTE



TRASEIRA



PLACA CORTADA



PLACA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00002325

Placa: QLQ8852

Data Impressão: 13/02/2026 10:52

Nr Motor: 4N15BAB9118

Nr Chassi: 93XLJKL1TKCJ18877

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	✓ OK	Parachoque Traseiro:	✗ Avariado
Farol Direito:	✓ OK	Farol Esquerdo:	✓ OK
Parabrisa Dianteiro:	✗ Avariado	Capô:	✗ Avariado
Teto:	✓ OK	Retrovisor Lado Direito:	✓ OK
Retrovisor Lado Esquerdo:	✓ OK	Porta Dianteira Direita:	✓ OK
Porta Dianteira Esquerda:	✓ OK	Porta Traseira Direita:	✓ OK
Porta Traseira Esquerda:	✓ OK	Porta Malas:	✓ OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	✓ OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	✓ OK
Vidro Traseiro Esquerdo:	✓ OK	Vidro Traseiro Direito:	✓ OK
Lanterna Traseira Direita:	✓ OK	Lanterna Traseira Esquerda:	✓ OK
Parabrisa Traseiro:	✓ OK	Chave de Rodas:	⚠ Faltando
Macaco:	⚠ Faltando	Triângulo:	⚠ Faltando
Bancos Dianteiros:	✗ Avariado	Bancos Traseiros:	✗ Avariado
Forração Do Teto:	✓ OK	Forração Interna:	✓ OK
Pedais:	✓ OK	Volante:	✓ OK
Alavanca da Marcha:	✓ OK	Painel de Instrumentos:	✓ OK
Pneus Dianteiros:	✓ OK	Pneus Traseiros:	✓ OK
Rodas Traseiras:	✓ OK	Estepe:	⚠ Faltando
Rodas Dianteiras:	✓ OK	Condição de locomoção:	✓ SIM
Veículo Blindado:	⚠ NÃO		

Página 2

**Parachoque Traseiro:**

❌ Avariado

**Parabrisa Dianteiro:**

❌ Avariado

**Capô:**

❌ Avariado

**Bancos Dianteiros:**

❌ Avariado

**Bancos Traseiros:**

❌ Avariado



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002325

Placa: QLQ8852

Data Impressão: 13/02/2026 10:52

Nr Motor: 4N15BAB9118

Nr Chassi: 93XLJKL1TKCJ18877

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Atenção para as Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Atenção para as Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	CAMINHONETE
Placa	QLQ8852	Renavam	01184631074
Chassi	93XLJKL1TKCJ18877	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	4N15BAB9118	Categoria	OFICIAL
Marca	MITSUBISHI	Modelo	L200 TRITON SPT GL
Ano Fab.	2018	Ano Mod.	2019
Cor	BRANCA	Combustível	DIESEL
UF	AP	Município	MACAPA-AP
Espécie	ESPECIAL	Potência	190
Procedência Veículo	NACIONAL	Carroceria	ABER CDUP
Cilindradas	2442	Capacidade Carga	105
Capacidade Passageiros	5	Nr Eixos	2
PBT	295	CMT	525



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	NAO EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	Débito Multas	EXISTEM MULTAS: R\$ 1.366,34
Valor Débito Multa	1.366,34		
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição 1	RESTRICAO TRIBUTARIA: BENEFICIO TRIBUTARIO
Restrição 2	OUTRAS RESTRICOES: BENEFICIO TRIBUTARIO	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA

Página 4



BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa	QLQ8852	Renavam	01184631074
Chassi	93XLJKL1TKCJ18877	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	4N15BAB9118	Município	MACAPA
UF	AP	Tipo	CAMINHONETE
Categoria	ESPECIAL	Marca Modelo	MMC/MMC/L200 TRITON SPT GL
Ano Fab	2018	Ano Mod	2019
Procedência Veículo	NACIONAL	Montagem	COMPLETA
Nr Carroceria	ABER C.DUP	Nr Eixos	2
Combustível	DIESEL	Cilindradas	2442
Cor	BRANCA	Potência	190
Capacidade Passageiros	5	CMT	525
CPF/CNPJ Faturado	54.305.743/0011-70	UF Faturamento	GO

BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição 1	BENEFICIO TRIBUTARIO
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Restrição RFB	NADA CONSTA

RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
---------	-------------

Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.

FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002325

Placa: QLQ8852

Data Impressão: 13/02/2026 10:52

Nr Motor: 4N15BAB9118

Nr Chassi: 93XLJKL1TKCJ18877



IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



CHASSI DESCARACTERIZADO



FRENTE



TRASEIRA



PLACA CORTADA

Página 5



MOTOR COMPARTIMENTO




MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO



COLUNA DIANTEIRA ESQ



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



PLACA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



PNEU TRASEIRO DIREITO



COLUNA TRASEIRA DIR



LATERAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIR



INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 04



INTERIOR 05



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02



ADICIONAL 03



ADICIONAL 04



ADICIONAL 05

ID Vistoria: 00002325

Placa: QLQ8852

Data Impressão: 13/02/2026 10:52

Nr Motor: 4N15BAB9118

Nr Chassi: 93XLJKL1TKCJ18877

Vistoria Financeira:Valor Avaliado: **R\$ 70.700,00**Valor FIPE: **R\$ 0,00**

Página 7

Depreciação (%): **80,00%**Valor Depreciado: **R\$ 14.140,00****Totais:**Sub-Total: **14.140,00**Depreciação Forçada(%): **0,00%**Valor Final Avaliado: **R\$ 14.140,00**


A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.

2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Sávio Gabriel Lima Paiva

Data: __/__/____