visão total
vistoria veicular

Número da Vistoria = 4224766

APROVADO
Vistoria Cautelar

DADOS GERAIS:

DATA:	27/10/2026 16:22:12	**STATUS:**	APROVADO
CLIENTE:	CONSORCIO / PRECIFICAÇÃO	**Nº DA VISTORIA:**	4224766
UNIDADE:	MATRIZ	**VISTORIADOR:**	FABIO LUIZ CUPOLA

DADOS DO VEÍCULO:

FABRICANTE/MARCA:	FIAT	**MODELO/VERSÃO:**	I/FIAT DUCATO CHASSI L
ANO FAB./MODELO:	2018/2018	**COR:**	PRATA
PLACA:	GCM7I32	**CIDADE:**	RIVERSUL
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:	3C7WFVAK5JE148291	**Nº DO MOTOR NO VEÍC.:**	F1AE3481D7265127
Nº DO CHASSI NA BIN:	3C7WFVAK5JE148291	**Nº DO MOTOR NA BIN:**	F1AE3481D7265127
Nº DO CHASSI NO CRLV:	3C7WFVAK5JE148291	**Nº DO MOTOR NO CRLV:**	F1AE3481D7265127
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:	N/I	**COMBUSTÍVEL:**	DIESEL
Nº DO CÂMBIO NA BIN:	N/I	**KM:**	197656

100 - Condição da placa:

101-Placa e tarjeta em conformidades (ok).

200 - Condição da numeração do motor:

201-Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante

300 - Condição do número do chassi:

308-Numeração dentro dos padrões do fabricante

310-Numeração é a mesma que consta cadastrada no bin

500 - Condições das etiquetas de identificação do chassi:

1 - Do compartimento do motor:

501-Original

2 - Do batente da porta:

510-Original

700 - Condição da estrutura da carroçaria:

701-Não possui vestígio aparente de avaria, corte e/ou reparo significativo nas partes estruturais da carroçaria.

704-Apresenta avaria e/ou reparo na região esquerda da carroçaria.

800 - Registro/histórico de leilão/sinistro/ ou roubo e furto:

806-Nenhum registro encontrado.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

LATITUDE: 23°42'14.2"S LONGITUDE: 49°28'02.0"W
VEICULO ANALISADO: FIAT DUCATO CHASSI L ANO 2018/2018
VEICULO EM BOM ESTADO MEDIANTE ANALISE
MOLICAR 01510807-7 R$ R$ 150.600,00 FIPE:001496-6 154.579,00
VALOR DO BEM MEDIANTE ANALISE: R$ 148,378,00

OBSERVAÇÕES GERAIS:

Esta Vistoria trata-se da vistoria cautelar do veículo, possuíndo caráter informativo da análise de itens, conforme padrões estabelecidos pelos fabricantes, NÃO substituindo em nenhuma hipótese a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Cabe destacar que a unidade VISAO TOTAL VISTORIA VEICULAR não se responsabiliza por quaisquer modificações nos itens do veículo contemplados nesta vistoria, posteriores à realização desta Vistoria, cuja validade tem sua garantia certificada no momento da realização da vistoria. O resultado da Vistoriatécnico segue critérios de avaliação estabelecidos pela MATRIZ, podendo sofrer alterações necessárias em determinado momento, sem prévia comunicação. As informações dos veículos, obtidas através de pesquisa via base de dados dos órgãos públicos e empresas privadas, são de responsabilidade da empresa fornecedora da pesquisa, cabendo à MATRIZ apenas reiterar os dados cadastrados nas referidas bases de consulta. Ao receber esta Vistoria, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem métodos e critérios próprios de avaliação do risco para aceitação ou não de veículos. Não obstante, o critério de avaliação da MATRIZ, bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

FABIO LUIZ CUPOLA:27218068820
Assinado de forma digital por FABIO LUIZ CUPOLA:27218068820 Dados: 2026.10.27 16:42:48 -03'00'

FABIO LUIZ CUPOLA-24.123.156-5
Vistoriador

GIOVANNI AUGUSTO BRESCANCINI CAMARA:23607039860
Assinado de forma digital por GIOVANNI AUGUSTO BRESCANCINI CAMARA:23607039860 Dados: 2026.10.27 17:02:54 -03'00'

GIOVANNI BRESCANCINI -38.149.321-0
Auxiliar Conferente

Eu, CONSORCIO / PRECIFICAÇÃO declaro ter recebido o seguinte da: **VISAO TOTAL VISTORIA VEICULAR** e CNPJ: **22.537.816/0001-91** e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

visão total
vistoria veicular

Número da Vistoria = 4224766

APROVADO

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA: 4224766

DIANTEIRA



45° FRENTE DIREITA



45° FRENTE ESQUERDA



TRASEIRA



45° TRASEIRA ESQUERDA



45° TRASEIRA DIREITA



LATERAL_DIREITA



LATERAL_ESQUERDA



ETIQUETA_VIS_COLUNA



FABIO LUIZ CUPOLA:27218068820
Assinado de forma digital por FABIO LUIZ CUPOLA:27218068820
Dados: 2026.10.27 16:45:41 -03'00'

FABIO LUIZ CUPOLA-24.123.156-5
Vistoriador

GIOVANNI AUGUSTO BRESCANCINI CAMARA:23607039860
Assinado de forma digital por GIOVANNI AUGUSTO BRESCANCINI CAMARA:23607039860
Dados: 2026.10.27 17:03:15 -03'00'

GIOVANNI BRESCANCINI -38.149.321-0
Auxiliar Conferente

Eu, CONSORCIO / PRECIFICAÇÃO declaro ter recebido o seguinte da: VISAO TOTAL VISTORIA VEICULAR e CNPJ: 22.537.816/0001-91 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

visão total
vistoria veicular

Número da Vistoria = 4224766

APROVADO

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA: 4224766

ETIQUETA_VIS_MOTOR



CHASSI



MOTOR



HODÔMETRO




INTERNA



COMPARTIMENTO DO MOTOR




INTERNA



INTERNA



INTERNA



FABIO LUIZ CUPOLA:27218068820
Assinado de forma digital por FABIO LUIZ CUPOLA:27218068820
Dados: 2026.10.27 16:49:22 -03'00'

FABIO LUIZ CUPOLA-24.123.156-5
Vistoriador

GIOVANNI AUGUSTO BRESCANCINI CAMARA:23607039860
Assinado de forma digital por GIOVANNI AUGUSTO BRESCANCINI CAMARA:23607039860
Dados: 2026.10.27 17:03:34 -03'00'

GIOVANNI BRESCANCINI -38.149.321-0
Auxiliar Conferente

Eu, CONSORCIO / PRECIFICAÇÃO declaro ter recebido o seguinte da: VISAO TOTAL VISTORIA VEICULAR e CNPJ: 22.537.816/0001-91 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

visão total
vistoria veicular

Número da Vistoria = 4224766

APROVADO

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA: 4224766

INTERNA



EXTRA



EXTRA



EXTRA



QRCODE/PLACA TRASEIRA



PLACA DIANTEIRA



RODA/PNEU



RODA/PNEU



RODA/PNEU



FABIO LUIZ CUPOLA:27218068820
Assinado de forma digital por FABIO LUIZ CUPOLA:27218068820
Dados: 2026.10.27 16:49:37 -03'00'

FABIO LUIZ CUPOLA-24.123.156-5
Vistoriador

GIOVANNI AUGUSTO BRESCANCINI CAMARA:23607039860
Assinado de forma digital por GIOVANNI AUGUSTO BRESCANCINI CAMARA:23607039860
Dados: 2026.10.27 17:04:28 -03'00'

GIOVANNI BRESCANCINI -38.149.321-0
Auxiliar Conferente

Eu, CONSORCIO / PRECIFICAÇÃO declaro ter recebido o seguinte da: VISAO TOTAL VISTORIA VEICULAR e CNPJ: 22.537.816/0001-91 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

visão total
vistoria veicular

Número da Vistoria = 4224766

APROVADO

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA: 4224766

RODA/PNEU



FABIO LUIZ CUPOLA:27218068820
Assinado de forma digital por FABIO LUIZ CUPOLA:27218068820
Dados: 2026.10.27 16:50:10 -03'00'

FABIO LUIZ CUPOLA-24.123.156-5
Vistoriador

GIOVANNI AUGUSTO BRESCANCINI CAMARA:23607039860
Assinado de forma digital por GIOVANNI AUGUSTO BRESCANCINI CAMARA:23607039860
Dados: 2026.10.27 17:04:37 -03'00'

GIOVANNI BRESCANCINI -38.149.321-0
Auxiliar Conferente

Eu, CONSORCIO / PRECIFICAÇÃO declaro ter recebido o seguinte da: VISAO TOTAL VISTORIA VEICULAR e CNPJ: 22.537.816/0001-91 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

Número da Vistoria = 4224766

APROVADO

ORIGINALIDADE DA PINTURA

VISTORIADOR RESPONSAVEL PELA ANALISE
FABIO LUIZ CUPOLA

FABIO LUIZ CUPOLA:27218068820 Assinado de forma digital por FABIO LUIZ CUPOLA:27218068820 Dados: 2026.10.27 16:50:25 -03'00'

Vistoriador
FABIO LUIZ CUPOLA (24.123.156-5)

GIOVANNI AUGUSTO BRESCANCINI CAMARA:23607039860 Assinado de forma digital por GIOVANNI AUGUSTO BRESCANCINI CAMARA:23607039860 Dados: 2026.10.27 17:05:19 -03'00'

Auxiliar Conferente
GIOVANNI BRESCANCINI (38.149.321-0)

AV. CANDIDO PORTINARI, 119 - GALPÃO 121 | SAO PAULO/SP

visão total
vistoria veicular

Número da Vistoria = 4224766

APROVADO

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL

VISTORIADOR RESPONSAVEL PELA ANALISE

FABIO LUIZ CUPOLA

FABIO LUIZ CUPOLA:27218068820
Assinado de forma digital por FABIO LUIZ CUPOLA:27218068820
Dados: 2026.10.27 16:50:46 -03'00'

Vistoriador
FABIO LUIZ CUPOLA (24.123.156-5)

GIOVANNI AUGUSTO BRESCANCINI CAMARA:23607039860
Assinado de forma digital por GIOVANNI AUGUSTO BRESCANCINI CAMARA:23607039860
Dados: 2026.10.27 17:05:28 -03'00'

Auxiliar Conferente
GIOVANNI BRESCANCINI (38.149.321-0)

AV. CANDIDO PORTINARI, 119 - GALPÃO 121 | SAO PAULO/SP