EXCELENTÍSSIMO SENHOR(A) DOUTOR(A), MM.ª JUIZ(A) DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL DOESTE.

Processo n. 1000134-57.2024.8.11.0011

WALLACE SOARES DE SOUZA, Oficial de Justiça Avaliador, atuando na Comarca de Mirassol D'Oeste – MT, nos autos da Ação de **EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL**, tombada sob o Processo **nº 1000134-57.2024.8.11.0011**, proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (EXEQUENTE) em desfavor de OTAIDE TRENTO JUNIOR - CPF: 000.426.991-85 (EXECUTADO) e outros, ambos qualificados nos autos, que tramita perante este Douto Juízo, **VEM,** com a devida vênia e em atenção ao múnus público que lhe foi legalmente cometido, e após a efetivação das diligências instrutórias pertinentes, **APRESENTAR** o **Auto/Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica de Móveis objetos de penhora judicial.**

Mirassol D'Oeste - MT, *data da assinatura digital.*

Oficial de Justiça Avaliador
Wallace Soares de Souza - matrícula 55102
(datado e assinado digitalmente)

Endereço: Av. Joaquim Cunha, 595 - Alto da Boa Vista, Mirassol D'Oeste -MT, 78280-000 Telefone: (65) 3241-1391 e (65) 3241-1620; E-mail: mirassol.doeste@tjmt.jus.br

AUTO/PARECER TÉCNICO DE AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA DE MÓVEIS OBJETOS DE PENHORA JUDICIAL:

(Rodovia 175 KM 4, s/n, Zona Rural, MIRASSOL D OESTE - MT - CEP: 78280-000 e outros; Endereço atualizado de localização do móvel: Rua Antônio tavares – em frente a PREFEITURA municipal de Mirassol Doeste - MT)

(**Localização**: Endereço de localização do bem)



Endereço: Av. Joaquim Cunha, 595 - Alto da Boa Vista, Mirassol D'Oeste -MT, 78280-000 Telefone: (65) 3241-1391 e (65) 3241-1620; E-mail: mirassol.doeste@tjmt.jus.br

SUMÁRIO

1. DADOS DO PROCESSO E OFICIAL DE JUSTIÇA 3
2. OBJETIVO DA AVALIAÇÃO 4
3. IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DOS MÓVEIS 4
4. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 4
5. PESQUISA E DADOS DE MERCADO 4
5.1 Metodologia de Coleta e Tratamento de Dados 5
5.2 Análise de Mercado e detalhamento do obejto da constrição 5
6. OBJETOS ENCONTRADOS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL 6
7. CONCLUSÃO E VALOR DA AVALIAÇÃO 7
8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 8
9. ANEXOS 8
ANEXOS 9
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 23

Endereço: Av. Joaquim Cunha, 595 - Alto da Boa Vista, Mirassol D'Oeste -MT, 78280-000 Telefone: (65) 3241-1391 e (65) 3241-1620; E-mail: mirassol.doeste@tjmt.jus.br

1. DADOS DO PROCESSO E OFICIAL DE JUSTIÇA

- **Processo Judicial n.º:** 1000134-57.2024.8.11.0011
- **Vara/Comarca:** 1ª VARA DE MIRASSOL D'OESTE
- **Natureza da Ação:** EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
- **Oficial de Justiça Avaliador:** Wallace Soares de Souza
- **Data da Diligência/Vistoria:** 11/06/2026

2. OBJETIVO DA AVALIAÇÃO

Estimar o **Valor de Mercado** Atualizado do veículo BENS: HYUNDAI/HB20S 1.6A PREM, placa QCO5G57, chassi 9BHBH41DBJP819162, renavam 1131862730, fab/mod 2017/2018, conforme determinação judicial/mandado de Avaliação.

3. IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DOS MÓVEIS

Localização: R. Antônio Taváres, 3310 - Centro, Mirassol d'Oeste - MT, 78280-000.

Município/Estado: Mirassol Doeste - MT

4. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO

A presente avaliação encontra-se fundamentada nos Artigos 156, 473 e 872 da Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil), que regem a prova pericial e os requisitos para a avaliação de bens em execuções judiciais. Sob o prisma normativo técnico, este parecer segue estritamente as diretrizes da ABNT NBR 14653-1 (Procedimentos Gerais) e NBR 14653-5 (Avaliação de bens móveis e equipamentos), adotando o **Método Comparativo Direto de Dados de Mercado.** Esta metodologia consiste na identificação do valor do bem mediante o Tratamento científico de amostras de mercado de características intrínsecas e extrínsecas assemelhadas, com a aplicação de coeficientes de homogeneização e fórmulas de depreciação técnica (considerando idade física, estado de conservação e obsolescência funcional),

Endereço: Av. Joaquim Cunha, 595 - Alto da Boa Vista, Mirassol D'Oeste -MT, 78280-000 Telefone: (65) 3241-1391 e (65) 3241-1620; E-mail: mirassol.doeste@tjmt.jus.br

garantindo que o montante apurado reflita com precisão o valor justo de liquidação forçada ou de mercado para a referida constrição judicial.

5. PESQUISA E DADOS DE MERCADO

5.1 Metodologia de Coleta e Tratamento de Dados

A avaliação foi embasada na coleta de dados junto a revendedores especializados de máquinas e equipamentos, além da consulta a fontes oficiais e portais de leilões corporativos na Internet. No tratamento dos dados, aplicaram-se ajustes para calcular a **vida útil remanescente** e o **estado de conservação (Fator de Depreciação)**.

Foram realizadas correções em ativos similares com variações de até ±15%. Essas correções foram fundamentais para considerar as características únicas dos objetos avaliados, como o **Ciclo de Manutenção** (preventiva ou corretiva), a **Obsolescência Tecnológica** (comparação entre modelos analógicos e digitais) e a **Estrutura de Apoio** (presença de acessórios originais, manuais e histórico de revisões). Tais ajustes garantiram que o valor final refletisse a verdadeira capacidade operacional e o valor de revenda dos ativos.

5.2 Análise de Mercado e detalhamento do obejto da constrição

Análise de Bem Móvel: HYUNDAI/HB20S 1.6A PREM, placa QCO5G57, chassi 9BHBH41DBJP819162, renavam 1131862730, ano de fabricação/modelo 2017/2018.

Diferente de ativos severamente depreciados ou destinados ao sucateamento, a análise deste bem móvel revela um veículo em pleno estado de operacionalidade e com alto índice de aceitação no mercado secundário (segmento de sedãs compactos premium). O impacto do tempo e do uso no valor de mercado deste ativo é considerado estritamente dentro da curva de depreciação natural para a sua idade e quilometragem, não comprometendo sua estrutura core ou sua liquidez.

- **Operacionalidade Mecânica e Histórico de Uso**: O veículo apresenta-se com o motor em regular estado de funcionamento, sem indícios visíveis de inoperabilidade prolongada ou oxidação catastrófica. O hodômetro registra

Endereço: Av. Joaquim Cunha, 595 - Alto da Boa Vista, Mirassol D'Oeste -MT, 78280-000 Telefone: (65) 3241-1391 e (65) 3241-1620; E-mail: mirassol.doeste@tjmt.jus.br

uma quilometragem aproximada de 89.000 km, marca considerada condizente e padrão para a média anual de rodagem de um veículo leve com cerca de 8 anos de mercado. Do ponto de vista mecânico, o risco financeiro para o adquirente é baixo, limitando-se às revisões preventivas de praxe para a quilometragem atual.

- **Estado dos Rodados e Elementos de Segurança**: O conjunto de rodagem apresenta pneus em estado de "meia-vida", o que garante a trafegabilidade imediata do veículo, embora demande substituição a médio prazo. Como fator positivo de valorização e mitigação de custos imediatos, o veículo possui um estepe (roda/pneu sobressalente) novo/sem uso, preservando a originalidade e a segurança do conjunto.

- **Avarias Externas Superficiais**: A carroceria e a estética externa demandam intervenções leves e pontuais de funilaria/estética automotiva. Foram constatadas pequenas avarias, tais como riscos, arranhões e desgastes superficiais decorrentes da ação do tempo e do uso urbano regular. Não há registro de danos estruturais, desalinhamento de painéis ou pontos graves de corrosão que desabonem a integridade do chassi ou da lataria.

- **Habitáculo e Interior**: A cabine apresenta bom estado geral de conservação, guardando a funcionalidade de seus componentes eletroeletrônicos (versão Premium). Registram-se apenas leves rasgos e arranhados nos estofados dos bancos dianteiros, desgastes perfeitamente compatíveis com o atrito natural de embarque e desembarque. Tais avarias demandam apenas reparos estéticos simples de tapeçaria, sem necessidade de reconstrução integral do interior ou exposição de componentes estruturais.

Conclusão da Vocação do Ativo: diferente de unidades destinadas ao aproveitamento de peças, este ativo possui plena vocação de circulação e continuidade de uso. O custo estimado para a sua total revitalização funcional e estética (martelinho de ouro, polimento e reparo de costura do estofamento) é de baixa monta e perfeitamente absorvível pelo mercado face ao valor venal do modelo.

Portanto, a avaliação deste bem deve refletir o seu valor real de mercado (tabela de referência/FIPE), aplicando-se apenas um desconto marginal e proporcional às pequenas avarias estéticas e ao desgaste natural dos pneus, consolidando-se como um ativo de alta liquidez e fácil comercialização.

Endereço: Av. Joaquim Cunha, 595 - Alto da Boa Vista, Mirassol D'Oeste -MT, 78280-000 Telefone: (65) 3241-1391 e (65) 3241-1620; E-mail: mirassol.doeste@tjmt.jus.br

6. OBJETOS ENCONTRADOS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL

Itens localizados:

Item	Bem Avaliado	Local do bem	Descrição do Objeto	Estado de Conservação	Valor (R$)
01	Veículo	Fiel depositário	Modelo: Veículo HYUNDAI/HB20S 1.6A PREM, placa QCO5G57, chassi 9BHBH41DBJP819162, renavam 1131862730, ano de fabricação/modelo 2017/2018. (Obs.: Informações detalhadas do bem no item 5.2)	Bom	R$ 68.042,00
					Valor Total (R$)
-	-	-	-	-	R$ 68.042,00

7. CONCLUSÃO E VALOR DA AVALIAÇÃO

Endereço: Av. Joaquim Cunha, 595 - Alto da Boa Vista, Mirassol D'Oeste -MT, 78280-000 Telefone: (65) 3241-1391 e (65) 3241-1620; E-mail: mirassol.doeste@tjmt.jus.br

CONCLUSÃO

Em observância ao **mandamento judicial** exarado nos autos, e adstrito à avaliação dos móveis localizados e elencados na tabela anterior, sendo eles: 01 veículo **HYUNDAI/HB20S 1.6A PREM, placa QCO5G57, chassi 9BHBH41DBJP819162, renavam 1131862730, ano de fabricação/modelo 2017/2018, na cor prata/cinza**. Nessa seara, **AVALIO** o valor dos bens, na referida fração, em:

R$ 68.042,00 (sessenta e oito mil e quarenta e dois reais)

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

- **Data de Referência da Visita *in loco*:** 11 junho de 2026.
- **Observações/Restrições:** o objeto estava na posse de terceiro na participante da demanda.

9. ANEXOS

- Cópia do Mandado de Penhora e Avalização.
- Imagens dos móveis localizados.
- Outros documentos.

10. TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE

Declaro que o presente Parecer Técnico de Avaliação foi elaborado conforme o mandado judicial, observando-se a legislação vigente, os princípios da boa prática

Endereço: Av. Joaquim Cunha, 595 - Alto da Boa Vista, Mirassol D'Oeste -MT, 78280-000 Telefone: (65) 3241-1391 e (65) 3241-1620; E-mail: mirassol.doeste@tjmt.jus.br

pericial e os conhecimentos técnicos do avaliador. Ressalta-se, contudo, que nada impede que o juízo competente designe nova avaliação, caso entenda necessário, ou que as partes, no exercício de seus direitos processuais, requeiram a realização de outra perícia técnica, conforme previsto na legislação processual aplicável.

Mirassol D'Oeste – MT, *(data da assinatura digital)*

Oficial de Justiça Avaliador

Wallace Soares de Souza – matrícula 55102

(datado e assinado digitalmente)

ANEXOS

Endereço: Av. Joaquim Cunha, 595 - Alto da Boa Vista, Mirassol D'Oeste -MT, 78280-000 Telefone: (65) 3241-1391 e (65) 3241-1620; E-mail: mirassol.doeste@tjmt.jus.br



Figura 01 – local do veículo encontrado

Endereço: Av. Joaquim Cunha, 595 - Alto da Boa Vista, Mirassol D'Oeste -MT, 78280-000 Telefone: (65) 3241-1391 e (65) 3241-1620; E-mail: mirassol.doeste@tjmt.jus.br



Figura 02 – parte traseira

Endereço: Av. Joaquim Cunha, 595 - Alto da Boa Vista, Mirassol D'Oeste -MT, 78280-000 Telefone: (65) 3241-1391 e (65) 3241-1620; E-mail: mirassol.doeste@tjmt.jus.br



Figura 03 – lateral

Endereço: Av. Joaquim Cunha, 595 - Alto da Boa Vista, Mirassol D'Oeste -MT, 78280-000 Telefone: (65) 3241-1391 e (65) 3241-1620; E-mail: mirassol.doeste@tjmt.jus.br



Figura 04 – lateral

Endereço: Av. Joaquim Cunha, 595 - Alto da Boa Vista, Mirassol D'Oeste -MT, 78280-000 Telefone: (65) 3241-1391 e (65) 3241-1620; E-mail: mirassol.doeste@tjmt.jus.br



Figura 05 – Interna

Endereço: Av. Joaquim Cunha, 595 - Alto da Boa Vista, Mirassol D'Oeste -MT, 78280-000 Telefone: (65) 3241-1391 e (65) 3241-1620; E-mail: mirassol.doeste@tjmt.jus.br



Figura 06 – Interna

Endereço: Av. Joaquim Cunha, 595 - Alto da Boa Vista, Mirassol D'Oeste -MT, 78280-000 Telefone: (65) 3241-1391 e (65) 3241-1620; E-mail: mirassol.doeste@tjmt.jus.br



Figura 07 – motor

Endereço: Av. Joaquim Cunha, 595 - Alto da Boa Vista, Mirassol D'Oeste -MT, 78280-000 Telefone: (65) 3241-1391 e (65) 3241-1620; E-mail: mirassol.doeste@tjmt.jus.br



Figura 08 – Frente e parabrisa

Endereço: Av. Joaquim Cunha, 595 - Alto da Boa Vista, Mirassol D'Oeste -MT, 78280-000 Telefone: (65) 3241-1391 e (65) 3241-1620; E-mail: mirassol.doeste@tjmt.jus.br



Figura 09 – Frente e parabrisa

Endereço: Av. Joaquim Cunha, 595 - Alto da Boa Vista, Mirassol D'Oeste -MT, 78280-000 Telefone: (65) 3241-1391 e (65) 3241-1620; E-mail: mirassol.doeste@tjmt.jus.br



Figura 10 – Quilometragem

Endereço: Av. Joaquim Cunha, 595 - Alto da Boa Vista, Mirassol D'Oeste -MT, 78280-000 Telefone: (65) 3241-1391 e (65) 3241-1620; E-mail: mirassol.doeste@tjmt.jus.br



Figura 11 – Porta malas

Endereço: Av. Joaquim Cunha, 595 - Alto da Boa Vista, Mirassol D'Oeste -MT, 78280-000 Telefone: (65) 3241-1391 e (65) 3241-1620; E-mail: mirassol.doeste@tjmt.jus.br



Figura 12 – Pneus

Endereço: Av. Joaquim Cunha, 595 - Alto da Boa Vista, Mirassol D'Oeste -MT, 78280-000 Telefone: (65) 3241-1391 e (65) 3241-1620; E-mail: mirassol.doeste@tjmt.jus.br



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMARCA DE MIRASSOL D OESTE
1ª VARA DE MIRASSOL D'OESTE
AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, ALTO DA BOA VISTA, MIRASSOL D OESTE - MT - CEP: 78280-000

MANDADO DE PENHORA, REMOÇÃO, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO

Oficial de Justiça: ZONA XXX **Diligência: ID. XXX**

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDERSON FERNANDES VIEIRA

PROCESSO n. 1000134-57.2024.8.11.0011	Valor da causa: R$ 110.380,52
ESPÉCIE: [Cédula de Crédito Bancário]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)	
POLO ATIVO: Nome: COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE, Endereço: AVENIDA CORONEL ESCOLÁSTICO, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000	
POLO PASSIVO: Nome: OTAIDE TRENTO JUNIOR, Endereço: Rodovia 175 KM 4, s/n, Zona Rural, MIRASSOL D OESTE - MT - CEP: 78280-000 **Nome: ESTEFANIA ALVES DE FREITAS, Endereço: Rua Juscelino Kubischeck, 3441, Centro, MIRASSOL D OESTE - MT - CEP: 78280-000**	

FINALIDADE: 1. PROCEDA-SE À PENHORA, REMOÇÃO, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO, observando-se eventual indicação de bem(ns) feita pela parte credora e deferida pelo Juízo ou, na falta dessa e respectivo deferimento, a gradação legal (art. 523,§1º, c/c o art. 835, do CPC), de tantos bens, quantos bastem para a satisfação do crédito exequendo (art. 837, do CPC), onde quer que se encontrem, ainda que sob a posse, detenção ou guarda de terceiros (art. 837, do CPC). **2. Do Auto de PENHORA e AVALIAÇÃO será(ão) intimado(s) o(a)** executado(s), em regra, na pessoa de seu advogado, mediante publicação no órgão oficial (art. 272), de modo que nas Comarcas não abrangidas por tal meio, a intimação do patrono dar-se-á, pessoalmente ou por via postal (art. 273, do CPC), observando-se que, na hipótese de inexistir procurador (advogado) constituído nos autos pelo(s) executado(s), ESTE(S) DEVERÁ(ÃO) SER INTIMADO(S) PESSOALMENTE, para, querendo, oferecer IMPUGNAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. **3.** Na hipótese de penhora de imóvel(eis), em regra, o depósito recairá na pessoa do(s) Executado(s), que poderá(ão) recusar expressamente o encargo se não tiver condições práticas de zelar pela guarda e conservação do bem. Ademais, o oficial de justiça deverá observar as disposições contidas nos artigos 833, 840 e 846, todos do CPC.

BENS INDICADOS À PENHORA: **"HONDA/NXR 160 BROS, placa QCB6429, chassi 9C2KD1000GR035773, renavam 1107995865, fab/mod 2016/2016 e**

HYUNDAI/HB20S 1.6A PREM, placa QCO5G57, chassi 9BHBH41DBJP819162, renavam 1131862730, fab/mod 2017/2018 (ID 187057412)."

Os veículos podem ser localizados nos seguintes endereços:

R ANTONIO MARTINS DA COSTA, 3321 - CENTRO, MIRASSOL D OESTE/MT – CEP 78280-000;

R JUSCELINO KUBITSCHEK, 3441, MIRASSOL D OESTE - MT - 78280-000;

R ANTONIO MARTINS DA COSTA, 1009, MIRASSOL D OESTE - MT - 78280-000;

R ANTONIO MARTINS DA COSTA, 1041, MIRASSOL D OESTE - MT - 78280-000;

ROD MT 175, s/n, KM 2.5, LOGRADOURO, MIRASSOL D OESTE - MT - 78280-000;

MT 175, s/n, KM 25, ZONA RURAL, MIRASSOL D OESTE - MT - 78280-000;

DESPACHO/DECISÃO: "Segue anexo cópia do id. 228072394."

VALOR TOTAL DO DÉBITO, CUSTAS E EVENTUAIS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

VALOR TOTAL DO DÉBITO ATUALIZADO: R$ 110.380,52

TOTAL PARA PAGAMENTO: R$ 110.380,52

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. A impugnação deverá limitar-se às matérias enumeradas no art. 525, do CPC; **2.** Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de rejeição liminar dessa impugnação; **3.** A impugnação, em regra, não terá efeito suspensivo, podendo o juiz atribuir-lhe tal efeito desde que relevantes seus fundamentos e o prosseguimento da execução seja manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação; **4.** Ainda que atribuído efeito suspensivo à impugnação, é lícito ao exequente requerer o prosseguimento da execução, oferecendo e prestando caução suficiente e idônea, arbitrada pelo juiz e prestada nos próprios autos.

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC/2015, as citações e intimações, independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias.

MIRASSOL D OESTE, 29 de maio de 2026.

(Assinado Digitalmente)
ANDERSON FERNANDES VIEIRA

Juiz de Direito em Substituição Legal

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço https://pjedistribuicao1.tjmt.jus.br **TERMOS DO ARTIGO 5.º DA LEI 11.419/2006.**

INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço https://pje.tjmt.jus.br/pje/ pele seu navegador de internet.

- No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço "Leia aqui seu código" e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera de seu celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE.
- No computador: com o portal aberto, acesse o serviço "Leia aqui seu código", clique na lupa localizada na parte superior direita e digite o "Código" localizado abaixo do QRCODE.
- Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento no sistema.
- **ADVOGADO:** 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade "Solicitar Habilitação", sob pena de não serem tratos dos atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este expediente, deve ser selecionada a teoria de resposta a que ela se refere, localizada na aba "Expedientes" no "Painel do Representante Processual", sob pena de o sistema não viabilizar a petição de resposta à intimação, esta o consequente lançamento do decurso do prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual de Pje para Advogados em https://pje.pdpj.jus.br/manual/

Assinado eletronicamente por: **ANDERSON FERNANDES VIEIRA**
29/05/2026 16:45:58
https://click.pjalapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDAMVJQTYHL
ID do documento: **235511609**

PJEDAMVJQTYHL

imprimir

Figura 13 – Mandado judicial

Endereço: Av. Joaquim Cunha, 595 - Alto da Boa Vista, Mirassol D'Oeste -MT, 78280-000 Telefone: (65) 3241-1391 e (65) 3241-1620; E-mail: mirassol.doeste@tjmt.jus.br

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). *Página inicial*. Rio de Janeiro: ABNT. Disponível em: https://abnt.org.br/. Acesso em: 11 jun. 2026.

CALCULADORA ONLINE. Calculadora financeira. Disponível em: https://www.calculadoraonline.com.br/financeira. Acesso em: 11 jun. 2026.

OLX BRASIL. **OLX Brasil**, 2026. Disponível em: https://www.olx.com.br/. Acesso em: Acesso em: 11 jun. 2026.

MERCADO LIVRE. **Mercado Livre**, 2026. Disponível em: https://www.mercadolivre.com.br/. Acesso em: 11 jun. 2026.

FIPE – FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS. **Tabela Fipe**: preços médios de veículos. Disponível em: https://veiculos.fipe.org.br/. Acesso em: 11 jun. 2026.

USADO FÁCIL. **Portal de classificados de veículos e imóveis**. Cuiabá, 2026. Disponível em: https://www.usadofacil.com.br/V6/default.asp. Acesso em: 11 jun. 2026.

Endereço: Av. Joaquim Cunha, 595 - Alto da Boa Vista, Mirassol D'Oeste -MT, 78280-000 Telefone: (65) 3241-1391 e (65) 3241-1620; E-mail: mirassol.doeste@tjmt.jus.br