

DADOS DO PEDIDO

Solicitante Santander	Nº do Pedido 0010299303	Data Solicitação 13/06/2025
Empresa responsável MK AVALIAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA - EPP	Avaliador responsável Marcos Fortunato Taveira	CREA 5.068.999.408
Proponente Clayton Ferreira Dos Santos		CPF/CNPJ 286.718.398-77

DADOS DO IMÓVEL

Endereço Rua Colônia Boa União	Número S/n	Complemento Apto. 404, Bl. Azaleia - Condo. Res. Parque Jardim	
Bairro Boa União (Abrantes)	Município Camaçari	UF BA	CEP 42821798
Tipo do imóvel Apartamento	Matrícula 32.420	Núm. Registro de Imóveis 1	

RESUMO



METODOLOGIA APLICADA

Comparativo direto de mercado

GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO

II

GRAU DE PRECISÃO

III

ÁREA PRIVATIVA

49,24m²

VALOR UNITÁRIO (R\$/m²)

R\$ 4.184,84/m²

VALOR DE MERCADO

R\$ 206.000,00

VALOR DE VENDA FORÇADA

R\$ 165.000,00

VISTORIA DO IMÓVEL

IMÓVEL AVALIADO	
01 - Tipo do Imóvel Avaliado Apartamento	02 - Tipo de Implantação Condomínio
03 - Índice de Ocupação do Imóvel Habitado	04 - Idade Aparente do Imóvel (em anos) 6
05 - Ano Construção	06 - Estado de Conservação do Imóvel Bom
07 - Padrão de Acabamento do Imóvel Normal	08 - Uso do Imóvel Residencial
09 - Fechamento das Paredes Alvenaria	10 - N° Pavimentos da Unidade 1
11 - N° de Banheiros 1	12 - N° de Dormitórios 2
13 - N° de Vagas Cobertas 0	14 - N° de Vagas Descobertas 1
15 - N° de Vagas Privativas 1	16 - Fachada Principal Pintura
17 - Esquadrias Alumínio	18 - Área Privativa (em m²) 49.24
19 - Área Comum (em m²) 8.02	20 - Área Total (em m²) 57.26
21 - Área Averbada (em m²) 57.26	22 - Área não Averbada (em m²) 0
23 - Face do Imóvel	

24 - Cômodos				
Tipo de cômodo	Quantidade	Acabamento piso	Acabamento parede	Acabamento forro/teto
VISTORIA EXTERNA	-	-	-	-

CONDOMÍNIO	
01 - N° Andares/Pavimentos 5	02 - Unidades por Andar 4
03 - N° Total de Unidades 200	04 - N° de Elevadores 0
05 - Valor do Condomínio	06 - Pagamento do Condomínio Mensal
07 - Descrição/Identificação dos Andares/Pavimentos	08 - Uso do Edifício Residencial
09 - Padrão de Construção Normal-baixo	10 - Estado de Conservação Bom
11 - Infraestrutura Churrasqueira Interfone Piscina Playground Quadra Esportiva Sala de Jogos Salão de Festas Vigilância Eletrônica	

CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO	
01 - Região Residencial Unifamiliar	02 - Infraestrutura Urbana Água Energia Elétrica Esgoto Pluvial Esgoto Sanitário Gás Canalizado Iluminação Pública Pavimentação Telefone
03 - Tipo de Pavimentação Asfalto	04 - Restritivos Nenhum
05 - Serviços Públicos e Comunitários Segurança Lazer Centro Comercial Ônibus Coleta de Lixo Shopping Escola Rede Bancária Clínicas/Hospitais	06 - Localização Urbano
07 - Valor dos Imóveis da Região Estável	08 - Área Urbanizada Mais de 75%
09 - Tendência de uso do terreno Residencial	10 - Situação do Bairro Antigo
11 - Limites do Bairro	12 - Padrão construtivo predominante na Região Normal-baixo
13 - Fatores Valorizantes Nenhum	

TERRENO
01 - Fração ideal (em %) 0.26

MANIFESTAÇÕES SOBRE A GARANTIA	
01 - Considerando as condições de localização, conservação, habitabilidade e ausência de vícios construtivos que comprometam a existência física do mesmo, o imóvel pode ser aceito como garantia? Sim	02 - Para a avaliação, foram fornecidos matrícula e IPTU do imóvel? Sim
03 - As áreas informadas na matrícula conferem com a encontrada no local? Não	04 - Observações Inconclusivo, visto que não foi realizada a vistoria interna no imóvel.
05 - As áreas informadas no IPTU conferem com a encontrada no local? Não	06 - Observações Inconclusivo, visto que não foi realizada a vistoria interna no imóvel.
07 - O imóvel possui vaga de garagem? Sim	08 - Se possui vagas, elas estão documentadas? Sim
09 - O imóvel está concluído, sem sinais de reforma ou obras? Sim	10 - O imóvel está bem conservado e visualmente sem apresentar vícios construtivos? Sim
11 - O imóvel está inserido em área urbana, com principais melhoramentos públicos? Sim	12 - O imóvel é construído em concreto e alvenaria, sem complementos de madeira ou pré-moldado? Sim
13 - O imóvel possui características uni-familiares? Sim	14 - O imóvel tem um único uso (só residencial ou só comercial)? Sim
15 - O imóvel constitui boa garantia dentro das atuais condições do mercado imobiliário e sua liquidez? Sim	16 - O imóvel apresenta condições de habitabilidade? Sim
17 - O imóvel não está localizado em área classificada como de Risco pela Defesa Civil? Sim	18 - O imóvel possui suspeitas de contaminação? Não

CONCLUSÃO	
01 - Tipo do Acompanhante Outros - Vistoria Externa	02 - Nome Acompanhante Vistoria -
03 - Contato Telefônico Acompanhante -	

04 - Observações Finais
 Apartamento 404, Bloco Azaleia, situado à Rua Colônia Boa União (Reserva Parque Residencial), S/n, integrante do Condomínio Parque Jardim, Boa União (Abrantes), Município de Camaçari - BA. Coordenada de localização: 12°50'56.6"S 38°17'11.8"W

O avaliando possui direito a uma vaga de garagem.
 Dados extraídos dos documentos disponibilizados e constatações feitas "in loco", durante a vistoria.
 Foi realizada apenas a vistoria externa. O padrão construtivo, idade aparente e estado de conservação foram estabelecidos de acordo com os aspectos externos da edificação. Pelo mesmo motivo, não é possível descrever a divisão interna do imóvel em questão.
 Não foi possível obter a informação sobre regime de ocupação, sendo assim foi adotado como ocupado.

Avaliação feita pelo Método Comparativo Direto de Dados de Mercado. Para a realização deste trabalho foram seguidas em sua íntegra as recomendações da NBR 14.653-1 (Avaliação de bens Parte 1: Procedimentos gerais) e NBR 14.653-2 (Avaliação de bens Parte 2: Imóveis Urbanos) da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, atendendo ao Grau II de Fundamentação e ao Grau III Precisão.

Conforme previsto em norma (ABNT NBR 14.653), a avaliação de imóveis considera as características em relação aos padrões e depreciação do imóvel, sua localização e outros fatores; contempla o imóvel sendo considerada sua estrutura e cargas permanentes, deste modo, mobílias, máquinas e equipamentos não são valorados nas avaliações de imóveis.

AMOSTRAS

AMOSTRA 1	R\$ 190.000,00																								
<p>Endereço Rua Colônia Boa União, S/n/Condomínio Parque Jardim , Boa União (Abrantes)</p> <table border="1"> <tr> <td>Tipo de Imóvel</td> <td>Qtd. Quartos</td> <td>Qtd. Banheiros</td> <td>Qtd. Vagas</td> </tr> <tr> <td>Apartamento</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Área privativa</td> <td>Valor</td> <td>Valor unitário (R\$/m²)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>45,00</td> <td>R\$ 190.000,00</td> <td>R\$ 4.222,22</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Idade aparente</td> <td>Padrão de acabamento</td> <td>Estado de conservação</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Médio</td> <td>Novo Regular</td> <td></td> </tr> </table> <p>URL https://www.imovelweb.com.br/propriedades/apartamento-a-venda-no-reserva-parque-em-abrantes-3012581028.html?duplicated=true</p>	Tipo de Imóvel	Qtd. Quartos	Qtd. Banheiros	Qtd. Vagas	Apartamento	2	1	1	Área privativa	Valor	Valor unitário (R\$/m²)		45,00	R\$ 190.000,00	R\$ 4.222,22		Idade aparente	Padrão de acabamento	Estado de conservação		6	Médio	Novo Regular		
Tipo de Imóvel	Qtd. Quartos	Qtd. Banheiros	Qtd. Vagas																						
Apartamento	2	1	1																						
Área privativa	Valor	Valor unitário (R\$/m²)																							
45,00	R\$ 190.000,00	R\$ 4.222,22																							
Idade aparente	Padrão de acabamento	Estado de conservação																							
6	Médio	Novo Regular																							
<p>Endereço Rua Colônia Boa União, S/n/Condomínio Parque Jardim , Boa União (Abrantes)</p> <table border="1"> <tr> <td>Tipo de Imóvel</td> <td>Qtd. Quartos</td> <td>Qtd. Banheiros</td> <td>Qtd. Vagas</td> </tr> <tr> <td>Apartamento</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Área privativa</td> <td>Valor</td> <td>Valor unitário (R\$/m²)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>53,59</td> <td>R\$ 235.000,00</td> <td>R\$ 4.385,15</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Idade aparente</td> <td>Padrão de acabamento</td> <td>Estado de conservação</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Médio</td> <td>Novo Regular</td> <td></td> </tr> </table> <p>URL https://www.imovelweb.com.br/propriedades/estrada-do-coco-km-9-condominio-reserva-parque-2-4-2994669284.html</p>	Tipo de Imóvel	Qtd. Quartos	Qtd. Banheiros	Qtd. Vagas	Apartamento	2	1	1	Área privativa	Valor	Valor unitário (R\$/m²)		53,59	R\$ 235.000,00	R\$ 4.385,15		Idade aparente	Padrão de acabamento	Estado de conservação		6	Médio	Novo Regular		R\$ 235.000,00
Tipo de Imóvel	Qtd. Quartos	Qtd. Banheiros	Qtd. Vagas																						
Apartamento	2	1	1																						
Área privativa	Valor	Valor unitário (R\$/m²)																							
53,59	R\$ 235.000,00	R\$ 4.385,15																							
Idade aparente	Padrão de acabamento	Estado de conservação																							
6	Médio	Novo Regular																							
<p>Endereço Boa União (Abrantes), 0/Condomínio Reserva Parque das Águas , Boa União (Abrantes)</p> <table border="1"> <tr> <td>Tipo de Imóvel</td> <td>Qtd. Quartos</td> <td>Qtd. Banheiros</td> <td>Qtd. Vagas</td> </tr> <tr> <td>Apartamento</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Área privativa</td> <td>Valor</td> <td>Valor unitário (R\$/m²)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>53,00</td> <td>R\$ 245.000,00</td> <td>R\$ 4.622,64</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Idade aparente</td> <td>Padrão de acabamento</td> <td>Estado de conservação</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Médio</td> <td>Novo Regular</td> <td></td> </tr> </table> <p>URL https://www.imovelweb.com.br/propriedades/3-4-reserva-parque-3009388279.html</p>	Tipo de Imóvel	Qtd. Quartos	Qtd. Banheiros	Qtd. Vagas	Apartamento	3	1	2	Área privativa	Valor	Valor unitário (R\$/m²)		53,00	R\$ 245.000,00	R\$ 4.622,64		Idade aparente	Padrão de acabamento	Estado de conservação		6	Médio	Novo Regular		R\$ 245.000,00
Tipo de Imóvel	Qtd. Quartos	Qtd. Banheiros	Qtd. Vagas																						
Apartamento	3	1	2																						
Área privativa	Valor	Valor unitário (R\$/m²)																							
53,00	R\$ 245.000,00	R\$ 4.622,64																							
Idade aparente	Padrão de acabamento	Estado de conservação																							
6	Médio	Novo Regular																							
<p>Endereço Rua Colônia Boa União, S/N/Condomínio Reserva Parque das Águas , Boa União (Abrantes)</p> <table border="1"> <tr> <td>Tipo de Imóvel</td> <td>Qtd. Quartos</td> <td>Qtd. Banheiros</td> <td>Qtd. Vagas</td> </tr> <tr> <td>Apartamento</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Área privativa</td> <td>Valor</td> <td>Valor unitário (R\$/m²)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>65,00</td> <td>R\$ 320.000,00</td> <td>R\$ 4.923,08</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Idade aparente</td> <td>Padrão de acabamento</td> <td>Estado de conservação</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Médio</td> <td>Novo(até 5 anos)</td> <td></td> </tr> </table> <p>URL https://www.imovelweb.com.br/propriedades/abrantes-reserva-parque-apartamento-3-4-sui-te-varanda-3013080496.html</p>	Tipo de Imóvel	Qtd. Quartos	Qtd. Banheiros	Qtd. Vagas	Apartamento	3	2	1	Área privativa	Valor	Valor unitário (R\$/m²)		65,00	R\$ 320.000,00	R\$ 4.923,08		Idade aparente	Padrão de acabamento	Estado de conservação		5	Médio	Novo(até 5 anos)		R\$ 320.000,00
Tipo de Imóvel	Qtd. Quartos	Qtd. Banheiros	Qtd. Vagas																						
Apartamento	3	2	1																						
Área privativa	Valor	Valor unitário (R\$/m²)																							
65,00	R\$ 320.000,00	R\$ 4.923,08																							
Idade aparente	Padrão de acabamento	Estado de conservação																							
5	Médio	Novo(até 5 anos)																							
<p>Endereço Rodovia BA-099, S/N/- , Boa União (Abrantes)</p> <table border="1"> <tr> <td>Tipo de Imóvel</td> <td>Qtd. Quartos</td> <td>Qtd. Banheiros</td> <td>Qtd. Vagas</td> </tr> <tr> <td>Apartamento</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Área privativa</td> <td>Valor</td> <td>Valor unitário (R\$/m²)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>60,00</td> <td>R\$ 285.000,00</td> <td>R\$ 4.750,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Idade aparente</td> <td>Padrão de acabamento</td> <td>Estado de conservação</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Médio</td> <td>Novo(até 5 anos)</td> <td></td> </tr> </table> <p>URL https://www.imovelweb.com.br/propriedades/apartamento-3-quartos-infra-no-reserva-parque-das-2997776407.html</p>	Tipo de Imóvel	Qtd. Quartos	Qtd. Banheiros	Qtd. Vagas	Apartamento	3	1	1	Área privativa	Valor	Valor unitário (R\$/m²)		60,00	R\$ 285.000,00	R\$ 4.750,00		Idade aparente	Padrão de acabamento	Estado de conservação		5	Médio	Novo(até 5 anos)		R\$ 285.000,00
Tipo de Imóvel	Qtd. Quartos	Qtd. Banheiros	Qtd. Vagas																						
Apartamento	3	1	1																						
Área privativa	Valor	Valor unitário (R\$/m²)																							
60,00	R\$ 285.000,00	R\$ 4.750,00																							
Idade aparente	Padrão de acabamento	Estado de conservação																							
5	Médio	Novo(até 5 anos)																							

AVALIAÇÃO DO IMÓVEL

Metodologia	Grau de precisão	Grau de fundamentação
Comparativo direto de mercado	III	II

CÁLCULOS AVALIATÓRIOS

	Área (m²)	Valor unit. (R\$/m²)	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	FAT	SAN	Valor homog. (R\$/m²)
1	45,00	R\$ 4.222,22	0,90	1,00	1,00	1,06	0,98	-	-	-	-	1,040	S	R\$ 3.952,00
2	53,59	R\$ 4.385,15	0,90	1,00	1,00	1,00	1,02	-	-	-	-	1,020	S	R\$ 4.025,57
3	53,00	R\$ 4.622,64	0,90	0,95	1,00	1,06	1,02	-	-	-	-	1,030	S	R\$ 4.285,19
4	65,00	R\$ 4.923,08	0,90	1,00	0,95	1,00	1,04	-	-	-	-	0,990	S	R\$ 4.386,46
5	60,00	R\$ 4.750,00	0,90	1,00	0,95	1,00	1,05	-	-	-	-	1,000	S	R\$ 4.275,00
		R\$ 4.580,62												R\$ 4.184,84

F1 (Oferta), F2 (Vaga), F3 (Estado de Conservação), F4 (Andar), F5 (Área)

HOMOGENEIZAÇÃO

N° elementos	Valor unitário médio	Limite inferior -30% (R\$/m²)	Limite superior +30% (R\$/m²)
5	R\$ 4.184,84	R\$ 2.929,39	R\$ 5.440,30

SANEAMENTO

N° elementos	Valor unitário médio	Limite inferior -30% (R\$/m²)	Limite superior +30% (R\$/m²)
5	R\$ 4.184,84	R\$ 4.057,55	R\$ 4.312,13

Desvio padrão	Coef. Variação	T de Student	Intervalo Confiabilidade
186.0335	4.4454	1.53	0.0608

DETALHAMENTO DOS VALORES

Área averbada (m²)	Valor unitário (R\$/m²)	Valor parcial (R\$)
49,24	R\$ 4.184,84	R\$ 206.061,69

QUADRO DE RESUMO

Valor de avaliação	R\$ 206.061,69
Fator de liquidez	0,8000
Valor de venda forçada	R\$ 165.000,00

AVALIAÇÃO FINAL

Valor de avaliação para efeito de garantia	R\$ 206.000,00
--------------------------------------------	-----------------------

RESPONSÁVEL PELO LAUDO

São Paulo, Sexta-feira, 20 de Junho de 2025

Marcos Fortunato Taveira
5.068.999.408

● Declaro que não tenho interesse direto ou indireto no imóvel ou na transação em questão e que este laudo de avaliação foi elaborado conforme as normas da avaliação aceitas pela jurisdição do local do imóvel avaliado, normas ABNT e IBAPE, e segundo os critérios e Políticas definidas pela Instituição Financeira solicitante deste laudo.

● LAUDO DE AVALIAÇÃO DIFERENCIAL E DE USO RESTRITO: este documento fornece informações pré-estabelecidas entre o Banco Santander e o responsável pela elaboração deste laudo e somente poderá ser acessado e utilizado pelas áreas internas do Banco Santander e terceiros autorizados.


● A avaliação tem por finalidade atribuir o valor de mercado do imóvel para fins de estabelecer o valor do financiamento máximo e/ou enquadramento da operação nas regras e limites operacionais estabelecidos pelo Banco Santander. Cabe ao proponente verificar a exata localização, metragem, divisas e eventuais defeitos do imóvel.




Fachada do condomínio



Fachada do condomínio



Fachada do condomínio




Fachada do condomínio



Fachada do condomínio



Fachada do condomínio



Fachada do condomínio



Identificação do condomínio



Vista do logradouro



Vista do logradouro