



E-LEILÕES *Vistoria

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR



CONSERVADO

Numeração: 00000194



L 1218 EL - MERCEDES-BENZ



Vistoriador: ICMBIO

Data Impressão: 05/09/2024 15:02

Data Vistoria: 10/04/2024 12:18

Cliente:

Nome: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

CPF/CNPJ: 08.829.974/0002-75

Vistoria Veicular:

Modelo: L 1218 EL - MERCEDES-BENZ

Ano Fab / Modelo: 2001/2001

Categoria: Carro Oficial

Tipo Veículo: Veículo Pesado

Placa: JFO4051

UF/Cidade Placa: DF/BRASILIA-DF

Nr Motor:

Nr Motor BIN: 904938518583

Nr Chassi:

Nr Chassi BIN: 9BM6940001B289790

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN: 715054087413

Combustível: Diesel

Combustível BIN: Diesel


Cor: Verde

Cor BIN: Vermelho

Quilometragem: 100.831 km

Tem KIT GNV: Não

Observação:



FRENTE



PLACA



CHASSI



TRASEIRA



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000194

Placa: JFO4051

Data Impressão: 05/09/2024 15:02

Nr Motor:

Nr Chassi:

Base de Dados

- 1 - BIN ESTADUAL
- 2 - BIN FEDERAL
- 3 - PROPRIETÁRIO ATUAL POR PLACA

- ✓

Bin Estadual - Restrições
- !

Atenção para os Débitos e Multas do Veículo
- ✓

Restrições do Proprietário na Bin Estadual
- ✓

Bin Federal - Restrições
- ✓

Recall
- ✓

Renajud
- ✓

Multas Federais
- ✓

Proprietário Atual
- !

Cor selecionada difere da Cor BIN

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	Tipo	CAMINHAO
Placa	JFO4051	Nr Motor	904938518583
Chassi	9BM6940001B289790	Categoria	OFICIAL
Marca	MERCEDES-BENZ	Modelo	L 1218 EL
Ano Fab.	2001	Ano Mod.	2001
Cor	VERMELHA	Combustível	DIESEL
UF	DF	Município	BRASILIA-DF
Espécie	CARGA	Potência	170
Procedência Veículo	NACIONAL	Renavam	00782375065
Carroceria	INEXISTENTE	Capacidade Carga	8
Nr Caixa Câmbio	715054087413	Nr Eixos	2
Eixo Tras. Diferencial	746982123513	Tipo Marcação Chassi	NORMAL
PBT	1290	CMT	2300

Mensagem MOTOR AGREGADO: 904938518583

Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------

Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTA
Valor Débito Licenc	225,84		
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			

Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario 0*****	Proprietário	I*** S***** E***** R*
------------------------------	--------------	-----------------------

Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	Restrição 1	NADA CONSTA
Restrição 2	NADA CONSTA	Restrição 3	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	Restrição Administrativa	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição Guincho	NADA CONSTA
Restrição RENAJUD	NADA CONSTA	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição Tributária	NADA CONSTA		

BIN FEDERAL

Situação	EM CIRCULACAO	Ocorrência	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Placa	JFO4051	Município	BRASILIA
UF	DF	RENAVAM	782375065
Chassi	9BM6940001B289790	Nr Eixos	2
Marca Modelo	M.BENZ/L 1218 EL	Tipo	CAMINHAO
Ano Fab	2001	Ano Mod	2001
Procedência Veículo	NACIONAL	Categoria	OFICIAL
Combustível	DIESEL	Cilindradas	170
Cor	VERDE	Potência	170
Capacidade Carga	23	CMT	23
PTB	12	Recall	NADA CONSTA
CPF/CNPJ Proprietário 0*****	Proprietário	I*** S***** E***** R*	

BIN Federal - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Restrição 1	SEM RESTRICAO	Restrição 2	SEM RESTRICAO
Restrição 3	SEM RESTRICAO	Restrição 4	SEM RESTRICAO
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Indicador Ostenta PIV	NADA CONSTA
Multa RENAINF	NADA CONSTA	Pendência emissão Doc	NADA CONSTA
Indicador Alarme	NADA CONSTA	Comunicação de Venda	NADA CONSTA

Roubo e Furto Ativo:

Roubo e Furto Ativo	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
---------------------	--

RECALL (CORTESIA):

RECALL	NADA CONSTA
--------	-------------



RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD NADA CONSTA



INDICADOR LEILÃO BIN (CORTESIA):

Indicador Leilão Bin NADA CONSTA



Débitos / Multas

**Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao DENATRAN:*
<https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.



RECALL

Registro de recall NADA CONSTA



RENAJUD

Registro de renajud NADA CONSTA



PROPRIETÁRIO ATUAL DO VEÍCULO

Doc. Proprietário	03659166002156	Nome Proprietário	IBAMA SUPERINTENDENCIA ESTADUAL RS
Data Óbito	SEM OBITO		
Protocolo		UF Jurisdição	DF
Marca/Modelo	M.BENZ/L 1218 EL	Código Marca/Modelo	
Ano Modelo	2001	Ano Fabricação	2001
Placa	JFO4051	Chassi	9BM6940001B289790
Renavam	00782375065	Cor	VERDE
Tipo Situação		Município	BRASILIA
		Emplacamento	



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00000194

Placa: JFO4051

Data Impressão: 05/09/2024 15:02

Nr Motor:

Nr Chassi:



FRENTE



PLACA



CHASSI



MOTOR



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



TRASEIRA DIAGONAL ESQUERDA



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO




INTERIOR




INTERIOR 02




INTERIOR 03



PNEU TRASEIRO DIREITO



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



PNEU DIANTEIRO DIREITO



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO

05/09/2024, 15:03

JFO4051

Nr Motor:	Nr Chassi:	
-----------	------------	--

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: R\$ 150.000,00

Valor FIPE: R\$ 105.521,00

Depreciação (%): 70,00%

Valor Depreciado: R\$ 45.000,00

Totais:

Sub-Total: 45.000,00

Depreciação Forçada(%): 0,00%

Valor Final Avaliado: R\$ 45.000,00

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análises estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES *Vistoria

Vistoriador: ICMBIO

Data: ____/____/____