



E-LEILÕES *Vistoria

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR



CONSERVADO

Numeração: 00000193



VECTRA SEDAN ELEGANCE - CHEVROLET



Vistoriador: ICMBIO

Data Impressão: 05/09/2024 15:10

Data Vistoria: 10/04/2024 12:05

Cliente:

Nome: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

CPF/CNPJ: 08.829.974/0002-75

Vistoria Veicular:

Modelo: VECTRA SEDAN ELEGANCE - CHEVROLET

Ano Fab / Modelo:
2006/2006

Categoria: Carro
Oficial

Tipo Veículo: Veículo Leve

Placa: LVB7936

UF/Cidade Placa: DF/BRASILIA-DF

Nr Motor:

Nr Motor BIN: F60016405

Nr Chassi:

Nr Chassi BIN:
9BGAB69W06B232716

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN: V060724090

Combustível: Flex (Etanol e
Gasolina)

Combustível BIN:

Cor: Preto

Cor BIN: Preto

Tem KIT GNV: Não

Observação:




FRENTE



PLACA



CHASSI



TRASEIRA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00000193

Placa: LVB7936

Data Impressão: 05/09/2024 15:10

Nr Motor:

Nr Chassi:

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

- ✓ OK

⚠ ATENÇÃO
- ☐ APROVADO COM APONTAMENTO

🚫 APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Paracheque Dianteiro:	✓ OK	Paracheque Traseiro:	✓ OK
Farol Direito:	✓ OK	Farol Esquerdo:	✓ OK
Parabrisa Dianteiro:	✓ OK	Capô:	✓ OK
Teto:	✓ OK	Retrovisor Lado Direito:	✓ OK
Retrovisor Lado Esquerdo:	🚫 Avariado	Porta Dianteira Direita:	✓ OK
Porta Dianteira Esquerda:	✓ OK	Porta Traseira Direita:	✓ OK
Porta Traseira Esquerda:	✓ OK	Porta Malas:	✓ OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	✓ OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	✓ OK
Vidro Traseiro Esquerdo:	✓ OK	Vidro Traseiro Direito:	✓ OK
Lanterna Traseira Direita:	✓ OK	Lanterna Traseira Esquerda:	✓ OK
Parabrisa Traseiro:	✓ OK	Chave de Rodas:	✓ N/A
Macaco:	✓ N/A	Triangulo:	✓ N/A
Bancos Dianteiros:	✓ OK	Bancos Traseiros:	✓ OK
Forração Do Teto:	✓ OK	Forração Interna:	✓ OK
Pedais:	✓ OK	Volante:	✓ OK
Alavanca da Marcha:	✓ OK	Painel de Instrumentos:	✓ OK
Pneus Dianteiros:	✓ OK	Pneus Traseiros:	✓ OK
Rodas Traseiras:	✓ OK	Estepe:	✓ N/A
Rodas Dianteiras:	✓ OK	Condição de locomoção:	🚫 Avariado



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000193

Placa: LVB7936

Data Impressão: 05/09/2024 15:10

Nr Motor:

Nr Chassi:

Base de Dados

- 1 - BIN ESTADUAL
- 2 - BIN FEDERAL
- 3 - PROPRIETÁRIO ATUAL POR PLACA

- ✓

Bin Estadual - Restrições
- !

Atenção para os Débitos e Multas do Veículo
- ✓

Restrições do Proprietário na Bin Estadual
- !

Bin Federal - Atenção para as Restrições
- ✓

Recall
- ✓

Renajud
- !

Atenção para as Multas Federais
- ✓

Proprietário Atual

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	Tipo	AUTOMOVEL
Placa	LVB7936	Nr Motor	F60016405
Chassi	9BGAB69W06B232716	Categoria	OFICIAL
Marca	CHEVROLET	Modelo	VECTRA SEDAN ELEGANCE
Ano Fab.	2006	Ano Mod.	2006
Cor	PRETA	Combustível	ALCO/GASOL
UF	DF	Município	BRASILIA-DF
Espécie	PASSAGEIRO	Potência	128
Procedência Veículo	NACIONAL	Renavam	00891812210
Carroceria	INEXISTENTE	Cilindradas	2000
Capacidade	5	Nr Caixa Câmbio	V060724090
Passageiros			
Tipo Marcação Chassi	NORMAL	PBT	130
CMT	230	Mensagem	MOTOR AGREGADO: F60016405

Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------

Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO DE	Débito Multas	EXISTE DEBITO DE MULTA
LICENCIAMENTO			
Valor Débito	106,18	Valor Débito Licenc	108,83
Municipais			
Valor Débito Multa	106,18		
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			

Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario 0*****	Proprietário	I***** C*** M D* C
	B*****	

Restrições:			
Situação do veículo	CIRCULACAO	Restrição 1	NADA CONSTA
Restrição 2	NADA CONSTA	Restrição 3	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	Restrição	NADA CONSTA
		Administrativa	
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição Guincho	NADA CONSTA
Restrição RENAJUD	NADA CONSTA	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição Tributária	NADA CONSTA		

BIN FEDERAL			
Situação	EM CIRCULACAO	Ocorrência	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Placa	LVB7936	Município	BRASILIA
UF	DF	RENAVAM	00891812210
Chassi	9BGAB69W06B232716	Marca Modelo	GM/VECTRA SEDAN ELEGANCE
Tipo	AUTOMOVEL	Ano Fab	2006
Ano Mod	2006	Procedência Veículo	NACIONAL
Categoria	OFICIAL	Combustível	ALCOOL/GASOLINA
Cilindradas	2000	Cor	PRETA
Potência	128	Capacidade	5
		Passageiros	
CMT	2.3	PTB	1.3
Recall	NADA CONSTA	CPF/CNPJ Proprietário	0*****
Proprietário	I***** C*** M D* C B*****		

BIN Federal - Restrições:			
Situação	EM CIRCULACAO	Restrição	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Restrição 1	SEM RESTRICAO	Restrição 2	SEM RESTRICAO
Restrição 3	SEM RESTRICAO	Restrição 4	SEM RESTRICAO
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Indicador Ostenta PIV	NADA CONSTA
Multa RENAINF	CONSTA	Multas	CONSTA
Pendência emissão	NADA CONSTA	Indicador Alarme	NADA CONSTA
Doc			
Comunicação de Venda	NADA CONSTA		

Roubo e Furto Ativo:	
Roubo e Furto Ativo	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO

RECALL (CORTESIA):

RECALL	NADA CONSTA
--------	-------------

RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
---------	-------------

INDICADOR LEILÃO BIN (CORTESIA):

Indicador Leilão Bin	NADA CONSTA
----------------------	-------------

Multas Federais 2019-01-17 às 19:07 (CORTESIA)

Placa	LVB7936	Renavam	00891812210
Cod. Órgão	293730	Órgão Autuado	PREF. DE GO GOIANIA
Número Infração	R015500997	Código Infração	7455
Descrição da Infração	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Data/Hora	2019-01-17 19:07
Local Ocorrência	AV I Q L L 2 B S L V N S SUL N, GOIANIA/GO	Cod RENAINF	03782469224
Valor	130.16	Data Venc.	2019-05-02

Multas Federais 2021-03-12 às 10:31 (CORTESIA)

Placa	LVB7936	Renavam	00891812210
Cod. Órgão	107200	Órgão Autuado	DER - DF
Número Infração	CJ01778070	Código Infração	5681
Descrição da Infração	TRANSITAR NA FAIXA/PISTA DA DIREITA REGUL CIRCULACAO EXCLUSIVA DETERM VEICULO	Data/Hora	2021-03-12 10:31
Local Ocorrência	DF-075 (EPNB) KM 3,5 SENT. N., BRASILIA/DF	Cod RENAINF	05301788868
Valor	88.38	Data Venc.	2022-08-22

RECALL

Registro de recall	NADA CONSTA
--------------------	-------------

RENAJUD

Registro de renajud	NADA CONSTA
---------------------	-------------

PROPRIETÁRIO ATUAL DO VEÍCULO

Doc. Proprietário	08829974000275	Nome Proprietário	INSTITUTO CHICO M DE C BIODIVERSIDADE
Data Óbito	SEM OBITO		
Protocolo		UF Jurisdição	DF
Marca/Modelo	GM/VECTRA SEDAN ELEGANCE	Código Marca/Modelo	
Ano Modelo	2006	Ano Fabricação	2006
Placa	LVB7936	Chassi	9BGAB69W06B232716
Renavam	00891812210	Cor	PRETA

Tipo Situação

Município

BRASILIA

Emplacamento



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00000193

Placa: LVB7936

Data Impressão: 05/09/2024 15:10

Nr Motor:

Nr Chassi:



FRENTE



PLACA




CHASSI



MOTOR



TRASEIRA




TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



TRASEIRA DIAGONAL ESQUERDA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA




TETO



INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03



PNEU TRASEIRO DIREITO



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



PNEU DIANTEIRO DIREITO

ID Vistoria: 00000193	Placa: LVB7936	Data Impressão: 05/09/2024 15:10
Nr Motor:	Nr Chassi:	

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: R\$ 26.943,00	Valor FIPE: R\$ 26.943,00
Depreciação (%): 70,00%	Valor Depreciado: R\$ 8.082,90

Totais:

Sub-Total: 8.082,90	Depreciação Forçada(%): 0,00%	Valor Final Avaliado: R\$ 8.082,90
---------------------	-------------------------------	------------------------------------

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas. Página 7
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES *Vistoria

Vistoriador: ICMBIO

Data: ____/____/____