



E-LEILÕES *Vistoria

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR



CONSERVAÇÃO RUIM

Numeração: 00000187



RANGER XLS 13F - FORD



Vistoriador: ICMBIO

Data Impressão: 05/09/2024 15:11

Data Vistoria: 10/04/2024 09:41

Cliente:

Nome: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

CPF/CNPJ: 08.829.974/0002-75

Vistoria Veicular:

Modelo: RANGER XLS 13F - FORD

Ano Fab / Modelo: 2004/2005

Categoria: Carro Oficial

Tipo Veículo: Veículo Leve

Placa: MOJ6I99

UF/Cidade Placa: DF/BRASILIA-DF

Nr Motor:

Nr Motor BIN: C20169951

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi:

Nr Chassi BIN: 8AFER13F05J396572

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível: Diesel

Combustível BIN: Diesel

Cor: Prata

Cor BIN: Prata

Quilometragem: 263.119 km

Tem KIT GNV: Não

Observação:



FRENTE



PLACA



CHASSI



TRASEIRA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00000187

Placa: MOJ6I99

Data Impressão: 05/09/2024 15:11

Nr Motor:

Nr Chassi:

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

- ✓ OK

⚠ ATENÇÃO
- ☐ APROVADO COM APONTAMENTO

🚫 APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Paracheque Dianteiro:	✓ OK	Paracheque Traseiro:	✓ OK
Farol Direito:	✓ OK	Farol Esquerdo:	✓ OK
Parabrisa Dianteiro:	✓ OK	Capô:	✓ OK
Teto:	✓ OK	Retrovisor Lado Direito:	✓ OK
Retrovisor Lado Esquerdo:	✓ OK	Porta Dianteira Direita:	✓ OK
Porta Dianteira Esquerda:	✓ OK	Porta Traseira Direita:	✓ OK
Porta Traseira Esquerda:	✓ OK	Porta Malas:	✓ N/A
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	✓ OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	✓ OK
Vidro Traseiro Esquerdo:	✓ OK	Vidro Traseiro Direito:	✓ OK
Lanterna Traseira Direita:	✓ OK	Lanterna Traseira Esquerda:	✓ OK
Parabrisa Traseiro:	✓ OK	Chave de Rodas:	✓ OK
Macaco:	✓ N/A	Triangulo:	✓ OK
Bancos Dianteiros:	✓ OK	Bancos Traseiros:	✓ OK
Forração Do Teto:	✓ OK	Forração Interna:	✓ OK
Pedais:	✓ OK	Volante:	✓ OK
Alavanca da Marcha:	✓ OK	Painel de Instrumentos:	✓ OK
Pneus Dianteiros:	✓ OK	Pneus Traseiros:	✓ OK
Rodas Traseiras:	✓ OK	Estepe:	✓ N/A
Rodas Dianteiras:	✓ OK	Condição de locomoção:	🚫 Avariado



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000187

Placa: MOJ6I99

Data Impressão: 05/09/2024 15:11

Nr Motor:

Nr Chassi:

Base de Dados

- 1 - BIN ESTADUAL
- 2 - BIN FEDERAL
- 3 - PROPRIETÁRIO ATUAL POR PLACA

- ✓

Bin Estadual - Restrições
- !

Atenção para os Débitos e Multas do Veículo
- ✓

Restrições do Proprietário na Bin Estadual
- ✓

Bin Federal - Restrições
- ✓

Recall
- ✓

Renajud
- ✓

Multas Federais
- ✓

Proprietário Atual

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	Tipo	CAMINHONETE
Placa	MOJ6I99	Nr Motor	C20169951
Chassi	8AFER13F05J396572	Categoria	OFICIAL
Marca	FORD	Modelo	RANGER XLS 13F
Ano Fab.	2004	Ano Mod.	2005
Cor	PRATA	Combustível	DIESEL
UF	DF	Município	BRASILIA-DF
Espécie	CARGA	Potência	132
Procedência Veículo	IMPORTADO	Renavam	00844571148
Carroceria	CAR ABERTA	Cilindradas	2785
Capacidade Carga	10	Nr Eixos	2
Tipo Marcação Chassi	NORMAL	PBT	300
CMT	300	Mensagem	MOTOR AGREGADO: C20169951

Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------

Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTA
Valor Débito Licenc	108,83		
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			

Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario 0*****	Proprietário	I***** C**** M* C
	B*****	

Restrições:			
Situação do veículo	CIRCULACAO	Restrição 1	NADA CONSTA
Restrição 2	NADA CONSTA	Restrição 3	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	Restrição Administrativa	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição Guincho	NADA CONSTA
Restrição RENAJUD	NADA CONSTA	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição Tributária	NADA CONSTA		

BIN FEDERAL			
Situação	EM CIRCULACAO	Ocorrência	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Placa	MOJ6I99	Município	BRASILIA
UF	DF	RENAVAM	00844571148
Chassi	8AFER13F05J396572	Nr Eixos	2
Marca Modelo	I/FORD RANGER XLS 13F	Tipo	CAMINHONETE
Ano Fab	2004	Ano Mod	2005
Procedência Veículo	ESTRANGEIRO	Categoria	OFICIAL
Combustível	DIESEL	Cilindradas	2785
Cor	PRATA	Potência	132
Capacidade	6	Capacidade Carga	0.01
Passageiros			
CMT	0.03	PTB	0.03
Recall	NADA CONSTA	CPF/CNPJ Proprietário	0*****
Proprietário	I***** C**** M D* C B*****		

BIN Federal - Restrições:			
Situação	EM CIRCULACAO	Restrição	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Restrição 1	SEM RESTRICAO	Restrição 2	SEM RESTRICAO
Restrição 3	SEM RESTRICAO	Restrição 4	SEM RESTRICAO
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Indicador Ostenta PIV	NADA CONSTA
Multa RENAINF	NADA CONSTA	Pendência emissão Doc	NADA CONSTA
Indicador Alarme	NADA CONSTA	Comunicação de Venda	NADA CONSTA

Roubo e Furto Ativo:	
Roubo e Furto Ativo	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO

RECALL (CORTESIA):	
RECALL	NADA CONSTA

RENAJUD (CORTESIA):	
---------------------	--

RENAJUD

NADA CONSTA

INDICADOR LEILÃO BIN (CORTESIA):

Indicador Leilão Bin

NADA CONSTA

Débitos / Multas

**Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao DENATRAN:*
<https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.

RECALL

Registro de recall

NADA CONSTA

RENAJUD

Registro de renajud

NADA CONSTA

PROPRIETÁRIO ATUAL DO VEÍCULO

Doc. Proprietário	08829974000275	Nome Proprietário	INSTITUTO CHICO M DE C BIODIVERSIDADE
Data Óbito	SEM OBITO		
Protocolo		UF Jurisdição	DF
Marca/Modelo	I/FORD RANGER XLS 13F	Código Marca/Modelo	
Ano Modelo	2005	Ano Fabricação	2004
Placa	MOJ6I99	Chassi	8AFER13F05J396572
Renavam	00844571148	Cor	PRATA
Tipo Situação		Município	BRASILIA
		Emplacamento	



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00000187

Placa: MOJ6I99

Data Impressão: 05/09/2024 15:11

Nr Motor:

Nr Chassi:



FRENTE



PLACA



CHASSI



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



TRASEIRA DIAGONAL ESQUERDA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO



INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 04



INTERIOR 05



PNEU TRASEIRO DIREITO



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02



ID Vistoria: 00000187	Placa: MOJ6I99	Data Impressão: 05/09/2024 15:11
Nr Motor:	Nr Chassi:	

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: R\$ 49.686,00	Valor FIPE: R\$ 49.686,00
Depreciação (%): 70,00%	Valor Depreciado: R\$ 14.905,80

Totais:

Sub-Total: 14.905,80	Depreciação Forçada(%): 0,00%	Valor Final Avaliado: R\$ 14.905,80
----------------------	-------------------------------	-------------------------------------

- A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:
1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
 2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
 3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
 4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
 5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
 6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas. Página 7
 7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES *Vistoria

Vistoriador: ICMBIO

Data: ____/____/____