



E-LEILÕES *Vistoria
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

SUCATA INSERVÍVEL Numeração: 00000236

TEMPRA - FIAT

Vistoriador: Rodolfo Araújo Data Impressão: 24/09/2024 08:54 Data Vistoria: 25/04/2024 13:01

Cliente:

Nome: **Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas e Gestão de Ativos (SENAD)** CPF/CNPJ: 02.645.310/0001-99

Vistoria Veicular:

Modelo: TEMPRA - FIAT	Ano Fab / Modelo: 1992/1992	Categoria: Passeio
Tipo Veículo: Veículo Leve		
Placa: BIR2579	UF/Cidade Placa: SP/ITAPEVA-SP	
Nr Motor: 9023418	Nr Motor BIN: 9006403	Condições Motor: MOTOR DIVERGENTE DO BIN (MOTOR TROCADO)
Nr Chassi: 9BD159000N9014122	Nr Chassi BIN: 9BD159000N9014122	Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.
Nr Cambio:	Nr Cambio BIN:	
Combustível: Gasolina	Combustível BIN: Gasolina	
Cor: Cinza	Cor BIN: Cinza	
Tem KIT GNV: Não		

Leilão:

Leilão: Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD Responsável:

Observação:


VEICULO TOTALMENTE DESTRUÍDO E COM MOTOR TROCADO.



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00000236

Placa: BIR2579

Data Impressão: 24/09/2024 08:54

Nr Motor: 9023418

Nr Chassi: 9BD159000N9014122

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

✓ OK

☐ APROVADO COM APONTAMENTO

⚠ ATENÇÃO

⊘ APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	⊘ Avariado	Parachoque Traseiro:	⊘ Avariado
Farol Direito:	⊘ Avariado	Farol Esquerdo:	⊘ Avariado
Parabrisa Dianteiro:	⊘ Avariado	Capô:	⊘ Avariado
Teto:	⊘ Avariado	Retrovisor Lado Direito:	⚠ Faltando
Retrovisor Lado Esquerdo:	⚠ Faltando	Porta Dianteira Direita:	⊘ Avariado
Porta Dianteira Esquerda:	⊘ Avariado	Porta Traseira Direita:	⊘ Avariado
Porta Traseira Esquerda:	⊘ Avariado	Porta Malas:	⊘ Avariado
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	⚠ Faltando	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	⚠ Faltando
Vidro Traseiro Esquerdo:	✓ OK	Vidro Traseiro Direito:	⚠ Faltando
Lanterna Traseira Direita:	⊘ Avariado	Lanterna Traseira Esquerda:	✓ OK
Parabrisa Traseiro:	⚠ Faltando	Bancos Dianteiros:	⊘ Avariado
Bancos Traseiros:	⊘ Avariado	Forração Do Teto:	⊘ Avariado
Forração Interna:	⊘ Avariado	Pedais:	✓ OK
Volante:	⊘ Avariado	Alavanca da Marcha:	⊘ Avariado
Painel de Instrumentos:	⊘ Avariado	Pneus Dianteiros:	⊘ Avariado
Pneus Traseiros:	⊘ Avariado	Rodas Traseiras:	✓ OK
Rodas Dianteiras:	✓ OK	Condição de locomoção:	⊘ Avariado



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000236Placa: BIR2579Data Impressão: 24/09/2024 08:54

Nr Motor: 9023418Nr Chassi: 9BD159000N9014122

Base de Dados

- 1 - BIN ESTADUAL
- 2 - BIN FEDERAL

- !

Bin Estadual - Atenção para as Restrições
- !

Atenção para os Débitos e Multas do Veículo
- ✓

Restrições do Proprietário na Bin Estadual
- !

Bin Federal - Atenção para as Restrições
- ✓

Multas Federais
- !

Numeração do MOTOR digitada difere da BIN.
- !

Numeração do MOTOR digitada difere da BIN ESTADUAL.

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	Tipo	AUTOMOVEL
Placa	BIR2579	Nr Motor	9006403
Chassi	9BD159000N9014122	Categoria	PARTICULAR
Marca	FIAT	Modelo	TEMPRA
Ano Fab.	1992	Ano Mod.	1992
Cor	CINZA	Combustível	GASOLINA
UF	SP	Município	ITAPEVA-SP
Espécie	PASSAGEIRO	Procedência Veículo	NACIONAL
Renavam	00609444905	Carroceria	INEXISTENTE
Capacidade Passageiros	5	Tipo Marcação Chassi	NORMAL
Mensagem	MOTOR AGREGADO: 9006403		

Comunicação de Venda

Indicador Comun.	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
Venda			

Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTA
Valor Débito Licenc	160,22		
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			

Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	3*****	Proprietário	J*** A**** R***** D* S****
-----------------------	--------	--------------	----------------------------

Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	Restrição 1	NADA CONSTA
Restrição 2	NADA CONSTA	Restrição 3	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	Restrição Financeira	NADA CONSTA

Restrição	TRANSFERENCIA - DETRAN TIPO	Restrição Furto	NADA CONSTA
Administrativa	TRANSFERENCIA DETRAN.		
DOCUMENT			
Restrição Guincho	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Restrição Tributária	NADA CONSTA
Restrição Ambiental	VEICULO COM INSPECAO VEICULAR		
OK			

 BIN FEDERAL

Situação	EM CIRCULAÇÃO	Ocorrência	VEÍCULO SEM OCORRÊNCIA DE FURTO/ROUBO
Placa	BIR2579	Município	CASTRO
UF	PR	RENAVAM	00609444905
Última Atualização	28/12/1995	Chassi	9BD159000N9014122
Remarcação Chassi	NÃO	Montagem	NÃO INFORMADO
Nr Motor	NÃO INFORMADO	Nr Carroceria	NÃO INFORMADO
Marca Modelo	FIAT/TEMPRA	Tipo	AUTOMOVEL
Ano Fab	1992	Ano Mod	1992
Procedência Veículo	FIAT/TEMPRA	Categoria	PASSAGEIRO
Combustível	GASOLINA	Cor	CINZA
Potência	099	Capacidade Passageiros	005
CPF/CNPJ Faturado	NÃO INFORMADO	UF Faturamento	Nã
CPF/CNPJ Proprietário	0*****		

 BIN Federal - Restrições:

Situação	EM CIRCULAÇÃO	Restrição	VEÍCULO SEM OCORRÊNCIA DE FURTO/ROUBO
Restrição 1	ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA	Restrição Judicial	NÃO
Comunicação de Venda	NÃO		

 RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NÃO
----------------	-----

 Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao DENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00000236	Placa: BIR2579	<i>Data Impressão: 24/09/2024 08:54</i>
Nr Motor: 9023418	Nr Chassi: 9BD159000N9014122	



CHASSI




PLACA



FRENTE



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA




TETO



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



PNEU TRASEIRO DIREITO



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA




INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03



ID Vistoria: 00000236

Placa: BIR2579

Data Impressão: 24/09/2024 08:54

Nr Motor: 9023418

Nr Chassi: 9BD159000N9014122

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: R\$ 5.570,00

Valor FIPE: R\$ 557,00

Depreciação (%): 95,00%

Valor Depreciado: R\$ 278,50

Totais:

Sub-Total: 278,50

Depreciação Forçada(%): 0,00%

Valor Final Avaliado: R\$ 278,50

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.

6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Rodolfo Araújo

Data: __/__/____