

DADOS DO PEDIDO

Solicitante Santander	Nº do Pedido	Data Solicitação 07/01/2025
Empresa responsável WISCONSIN INTERNATIONAL ASSESSORIA	Avaliador responsável Celso Iazzetti	CREA 0600891382
Proponente MARIA DO CARMO SILVA DE AMORIM GOMES		CPF/CNPJ 685.729.563-87

DADOS DO IMÓVEL

Endereço RUA DOZE	Número 1395	Complemento QD C, LT 17, LOTEAMENTO PARQUE KARINA	
Bairro BOA ESPERANÇA	Município Timon	UF MA	CEP 65630000
Tipo do imóvel Casa	Matrícula 29678.2.0030985-03	Núm. Registro de Imóveis 1 OFICIO TIMON	IPTU

RESUMO


METODOLOGIA APLICADA
Comparativo direto de mercado
GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO
II
GRAU DE PRECISÃO
III
ÁREA CONSTRUÍDA
132,41m²
VALOR UNITÁRIO (R\$/m²)
R\$ 2.229,85/m²
VALOR DE AVALIAÇÃO PARA EFEITO DE GARANTIA
R\$ 295.000,00
VALOR DE VENDA FORÇADA
R\$ 207.000,00

VISTORIA DO IMÓVEL**IMÓVEL AVALIADO**

01 - Tipo do Imóvel Avaliado Casa	02 - Tipo de Implantação Isolado
03 - Índice de Ocupação do Imóvel Habitado	04 - Idade Aparente do Imóvel (em anos) 20
05 - Ano Construção	06 - Estado de Conservação do Imóvel Regular
07 - Padrão de Acabamento do Imóvel Normal	08 - Uso do Imóvel Residencial
09 - Fechamento das Paredes Alvenaria	10 - N° Pavimentos da Unidade 0
11 - N° de Banheiros 0	12 - N° de Dormitórios 0
13 - N° de Vagas Cobertas 0	14 - N° de Vagas Descobertas 0
15 - N° de Vagas Privativas 0	16 - Fachada Principal Pintura
17 - Esquadrias Ferro	18 - Área Privativa (em m²) 132.41
19 - Área Comum (em m²) 0	20 - Área Total (em m²) 132.41
21 - Área Averbada (em m²) 132.41	22 - Área não Averbada (em m²) 0
23 - Face do Imóvel Leste	

24 - Cômodos

Tipo de cômodo	Quantidade	Acabamento piso	Acabamento parede	Acabamento forro/teto
VISTORIA EXTERNA	1	VISTORIA EXTERNA	VISTORIA EXTERNA	VISTORIA EXTERNA

CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO

01 - Região Residencial Unifamiliar	02 - Infraestrutura Urbana Água Energia Elétrica Esgoto Pluvial Esgoto Sanitário Iluminação Pública Pavimentação Telefone
03 - Tipo de Pavimentação Paralelepípedo	04 - Restritivos Nenhum

05 - Serviços Públicos e Comunitários

Coleta de Lixo

06 - Localização

Suburbano

07 - Valor dos Imóveis da Região

Estável

08 - Área Urbanizada

25% - 75%

09 - Tendência de uso do terreno

Residencial

10 - Situação do Bairro

Antigo

11 - Limites do Bairro**12 - Padrão construtivo predominante na Região**

Normal-baixo

13 - Fatores Valorizantes

Nenhum

TERRENO**01 - Topografia**

Plana/Semi-Plana

02 - Formato

Regular (Geométrico)

03 - Área (em m²)

350

04 - Testada/Frente (em metros)

10

05 - Fundos (em metros)

10

06 - Lado Direito (em metros)

35

07 - Lado Esquerdo (em metros)

35

08 - Fração ideal (em %)

1

MANIFESTAÇÕES SOBRE A GARANTIA**01 - Considerando as condições de localização, conservação, habitabilidade e ausência de vícios construtivos que comprometam a existência física do mesmo, o imóvel pode ser aceito como garantia?**

Sim

02 - Para a avaliação, foram fornecidos matrícula e IPTU do imóvel?

Sim

03 - As áreas informadas na matrícula conferem com a encontrada no local?

Não

04 - Observações

Não foi realizada vistoria interna

05 - As áreas informadas no IPTU conferem com a encontrada no local?

Não

06 - Observações

Não foi realizada vistoria interna

07 - O imóvel possui vaga de garagem?

Sim

08 - Se possui vagas, elas estão documentadas?

Não

09 - Observações

Não consta informação em documento

10 - O imóvel está concluído, sem sinais de reforma ou obras?

Sim

11 - O imóvel está bem conservado e visualmente sem apresentar vícios construtivos?

Sim

12 - O imóvel está inserido em área urbana, com principais melhoramentos públicos?

Sim

13 - O imóvel é construído em concreto e alvenaria, sem complementos de madeira ou pré-moldado?

Sim

14 - O imóvel possui características uni-familiares?

Sim

15 - O imóvel tem um único uso (só residencial ou só comercial)?

Sim

16 - O imóvel constitui boa garantia dentro das atuais condições do mercado imobiliário e sua liquidez?

Sim

17 - O imóvel apresenta condições de habitabilidade?

Sim

18 - O imóvel não está localizado em área classificada como de Risco pela Defesa Civil?

Sim

19 - O Imóvel possui suspeitas de contaminação?

Não

CONCLUSÃO

01 - Tipo do Acompanhante

Outros - VISTORIA EXTERNA

02 - Nome Acompanhante Vistoria

VISTORIA EXTERNA

03 - Contato Telefônico Acompanhante

VISTORIA EXTERNA

04 - Observações Finais

Não foi realizada a vistoria interna do imóvel. Não é possível descrever a divisão interna. O padrão construtivo, idade aparente e estado de conservação foram estabelecidos de acordo com os aspectos externos. Não foi fornecido laudo inicial

AMOSTRAS
AMOSTRA 1
R\$ 290.000,00


Endereço Rua Manoel Viana Vaz, 665 , Parque Piauí I			
Tipo de Imóvel Casa	Qtd. Quartos 2	Qtd. Banheiros 2	Qtd. Vagas 2
Área privativa 105,00	Valor R\$ 290.000,00		
Idade aparente 20	Padrão de acabamento Médio	Estado de conservação Regular	
Área do terreno 250,00	Padrão terreno Médio	Topografia Terreno Plano	
URL https://www.vivareal.com.br/imovel/casa-2-quartos-sao-francisco-i-bairros-timon-com-garagem-105m2-venda-RS290000-id-2749539093/			

AMOSTRA 2
R\$ 180.000,00


Endereço Rua Quatorze, 857 , Parque Piauí I			
Tipo de Imóvel Casa	Qtd. Quartos 2	Qtd. Banheiros 1	Qtd. Vagas 2
Área privativa 90,56	Valor R\$ 180.000,00		
Idade aparente 15	Padrão de acabamento Médio	Estado de conservação Nova Regular	
Área do terreno 180,00	Padrão terreno Médio	Topografia Terreno Plano	
URL https://www.vivareal.com.br/imovel/casa-2-quartos-sao-francisco-i-bairros-timon-90m2-venda-RS180000-id-2741299260/			

AMOSTRA 3
R\$ 300.000,00


Endereço Rua Um, 555 , Jóia			
Tipo de Imóvel Casa	Qtd. Quartos 3	Qtd. Banheiros 2	Qtd. Vagas 3
Área privativa 108,00	Valor R\$ 300.000,00		
Idade aparente 15	Padrão de acabamento Médio	Estado de conservação Nova Regular	
Área do terreno 150,00	Padrão terreno Médio	Topografia Terreno Plano	
URL https://www.vivareal.com.br/imovel/casa-3-quartos-joia-bairros-timon-com-garagem-108m2-venda-RS300000-id-2767932821/			

AMOSTRA 4
R\$ 250.000,00


Endereço Loteamento Boa Esperança, 555 , Formosa			
Tipo de Imóvel Casa	Qtd. Quartos 3	Qtd. Banheiros 2	Qtd. Vagas 2
Área privativa 99,00	Valor R\$ 250.000,00		
Idade aparente 15	Padrão de acabamento Médio	Estado de conservação Nova Regular	
Área do terreno 120,00	Padrão terreno Médio	Topografia Terreno Plano	
URL https://www.vivareal.com.br/imovel/casa-3-quartos-vila-do-pec-bairros-timon-com-garagem-99m2-venda-RS250000-id-2763541118/			

AMOSTRA 5
R\$ 345.000,00

Endereço
Rua Martinho Carlos da Silva, 322 , Parque Alvorada

Tipo de Imóvel	Qtd. Quartos	Qtd. Banheiros	Qtd. Vagas
Casa	3	2	2

Área privativa	Valor
115,00	R\$ 345.000,00

Idade aparente	Padrão de acabamento	Estado de conservação
10	Médio	Nova Regular

Área do terreno	Padrão terreno	Topografia
150,00	Médio	Terreno Plano

URL
<https://www.vivareal.com.br/imovel/casa-3-quartos-parque-alvorada-bairros-timon-com-garagem-115m2-venda-RS345000-id-2762361718/>
AVALIAÇÃO DO IMÓVEL

Metodologia	Grau de precisão	Grau de fundamentação
Comparativo direto de mercado	III	II

CÁLCULOS AVALIATÓRIOS

	Área (m²)	Valor unit. (R\$/m²)	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	FAT	SAN	Valor homog. (R\$/m²)
1	105,00	R\$ 2.761,90	0,90	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	1,000	S	R\$ 2.485,71
2	90,56	R\$ 1.987,63	0,90	0,95	1,00	-	-	-	-	-	-	0,950	S	R\$ 1.699,42
3	108,00	R\$ 2.777,78	0,90	0,95	1,00	-	-	-	-	-	-	0,950	S	R\$ 2.375,00
4	99,00	R\$ 2.525,25	0,90	0,95	1,00	-	-	-	-	-	-	0,950	S	R\$ 2.159,09
5	115,00	R\$ 3.000,00	0,90	0,90	1,00	-	-	-	-	-	-	0,900	S	R\$ 2.430,00
		R\$ 2.610,51												R\$ 2.229,85

F1 (Oferta), F2 (Estado de Conservação), F3 (Área)

HOMOGENEIZAÇÃO

Nº elementos	Valor unitário médio	Limite inferior -30% (R\$/m²)	Limite superior +30% (R\$/m²)
5	R\$ 2.229,85	R\$ 1.560,89	R\$ 2.898,80

SANEAMENTO

Nº elementos	Valor unitário médio	Limite inferior -30% (R\$/m²)	Limite superior +30% (R\$/m²)
5	R\$ 2.229,85	R\$ 2.010,00	R\$ 2.449,70
Desvio padrão	Coef. Variação	T de Student	Intervalo Confiabilidade
321.3069	14.4094	1.53	0.1972

DETALHAMENTO DOS VALORES

Área averbada (m²)	Valor unitário (R\$/m²)	Valor parcial (R\$)
132,41	R\$ 2.229,85	R\$ 295.253,82

QUADRO DE RESUMO

Valor de avaliação	R\$ 295.253,82
Fator de liquidez	0,7000
Valor de venda forçada	R\$ 207.000,00

AVALIAÇÃO FINALValor de avaliação para efeito de garantia **R\$ 295.000,00****RESPONSÁVEL PELO LAUDO**

São Paulo, Quinta-feira, 16 de Janeiro de 2025



Celso Iazzetti
0600891382

- Declaro que não tenho interesse direto ou indireto no imóvel ou na transação em questão e que este laudo de avaliação foi elaborado conforme as normas da avaliação aceitas pela jurisdição do local do imóvel avaliado, normas ABNT e IBAPE, e segundo os critérios e Políticas definidas pela Instituição Financeira solicitante deste laudo.
- LAUDO DE AVALIAÇÃO CONFIDENCIAL E DE USO RESTRITO: este documento fornece informações pré-estabelecidas entre o Banco Santander e o responsável pela elaboração deste laudo e somente poderá ser acessado e utilizado pelas áreas internas do Banco Santander e terceiros autorizados.
- A avaliação tem por finalidade atribuir o valor de mercado do imóvel para fins de estabelecer o valor do financiamento máximo e/ou enquadramento da operação nas regras e limites operacionais estabelecidos pelo Banco Santander". Cabe ao proponente verificar a exata localização, metragem, divisas e eventuais defeitos do imóvel.



vista da fachada



vista da fachada



vista da fachada/vizinhos



vista do logradouro



vista do logradouro