

KRON
LEILÕES



LAUDO DE AVALIAÇÃO

Nº: 4.719 – 01/2026

**Descrição: LOJA Nº 80 DO EDIFÍCIO CAPITAL TORRE CENTRO COM ÁREA
PRIVATIVA DE 11,90M² - CENTRO – CURITIBA/PR.**

Autos: 0016130-44.2023.8.16.0194



kronleiloes.com.br 0800 366 1818





ÍNDICE

1	INFORMAÇÕES GERAIS - SÍNTESE	3
2	CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES	4
3	OBJETO	5
4	CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO	5
5	FINALIDADE E OBJETIVO	11
6	IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO BEM AVALIADO	13
7	DIAGNÓSTICO DE MERCADO	13
8	INDICAÇÃO DOS MÉTODOS E PROCEDIMENTOS UTILIZADOS	14
9	RESULTADO DA AVALIAÇÃO	15
10	ENCERRAMENTO	15

ANEXOS:

- Pesquisa de Mercado
- Google Earth Pro x Cotações
- Memória de Cálculo
- Fotos do Imóvel
- Croqui do Local
- Documentos do imóvel





1 INFORMAÇÕES GERAIS - SÍNTESE

ESPÉCIE: Laudo de Avaliação.

OBJETO: Imóvel Urbano – Loja – Matrícula nº 81.342 – 4º Cartório de Registro de Imóveis de Curitiba/PR.

FINALIDADE: Alienação judicial

METODOLOGIA: Comparativo direto de dados de mercado

DATA-BASE DA PRESENTE AVALIAÇÃO: janeiro de 2026.

VALORES RESULTANTES DA AVALIAÇÃO

VALOR DA AVALIAÇÃO: R\$ 148.000,00

(Cento e quarenta e oito mil reais)





2 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

2.1 DEFINIÇÕES

Laudo de avaliação – Relatório com fundamentação técnica e científica, elaborado em conformidade com a ABNT 14653 e anexos para avaliar o bem.

Engenharia de Avaliações - Conjunto de conhecimento técnico- científico especializados, aplicados à avaliação de custos, bens e serviços.

Alienação Judicial - Nos casos expressos em lei, não havendo acordo entre os interessados sobre o modo como se deve realizar a alienação do bem, o juiz, de ofício ou a requerimento dos interessados ou do depositário, mandará aliená-lo em leilão.

Premissas especiais - premissa que considera a existência de condições diferentes das usuais, em relação ao bem avaliado e as amostras utilizadas, na data da avaliação.

2.2 Considerações gerais

Para a realização do presente laudo foram utilizadas informações dos autos, auxílio da Ferramenta Google Earth Pro, e da Prefeitura Municipal de Curitiba/PR.

O avaliador esteve no local no dia 14/01/2026.

2.3 Limitações e premissas futuras


Nos leilões os bens são arrematados no estado em que se apresentam. Não se configura então relação de consumo, nem pode haver alegação por parte do arrematante em relação ao leiloeiro ou comitente de vício redibitório (vício oculto que apararia o consumidor para ser restituído pelo comitente dos valores gastos por esse defeito). Tal fato tem implicação direta no valor desta avaliação, uma vez que, o bem é entregue no estado em que se encontra.

O avaliador não tem interesse, direto ou indireto, nas companhias envolvidas ou na operação, bem como não há qualquer outra circunstância relevante que possa caracterizar conflito de interesses.

No melhor conhecimento e crédito dos avaliadores, as análises, opiniões e conclusões expressas no presente trabalho são baseadas em dados, diligência, pesquisas e levantamentos verdadeiros e corretos.

O Laudo de Avaliação apresenta todas as condições limitativas impostas pelas metodologias adotadas, quando houver, que possa afetar as análises e conclusões contidas no mesmo.

Este trabalho parte do pressuposto da inexistência de ônus ou gravame de qualquer natureza, judicial ou extrajudicial, inclusive ambiental atingindo os bens avaliados.





Para elaboração deste trabalho, o avaliador utiliza informações fornecidas pelo contratante, não auditadas, sendo assim, o avaliador assume como verdadeiros e coerentes os dados e informações obtidos para a realização deste trabalho, e não tem qualquer responsabilidade com a relação de sua veracidade

2.4 Normativas

Para o presente estudo utilizou-se as prescrições da norma ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) NBR 14.653 – Avaliação de Bens, e anexos.

3 OBJETO

3.1 Tipo do bem

Imóvel Urbano – Loja.

3.2 Descrição técnica do bem

Loja nº 80, localizada na sobreloja ou 4º pavimento do Edifício Capital Torre Centro, com área privativa de 10,90m², área de uso comum de 15,0532m² e área total de 25,9531m², localizado na Rua Conselheiro Laurindo, 600 – Centro – Curitiba/PR.

Número da Matrícula: 81.342 – 4º Cartório de Registro de Imóveis de Curitiba/PR.

Indicação Fiscal: 12.065.028.0820

Inscrição Imobiliária: 01.1.0068.0178.024

Localização: Latitude: -25.431822°/ Longitude: -49.264434°

4 CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO

A **Área Central de Curitiba**, ou simplesmente **Centro**, é a região do município [brasileiro](#) de [Curitiba](#) mais densamente povoada, bem como onde estão instalados vários prédios públicos, inúmeras casas comerciais, indústrias, instituições de ensino, praças e outros pontos de lazer.

Centro	
Subprefeitura	Matriz
Área	3,30 km²
Bairros Limítrofes	Água Verde , Alto da Glória , Alto da XV , Batel , Bigorrilho , Centro Cívico , Cristo Rei , Jardim Botânico , Mercês , Rebouças e São Francisco .



Principais Vias

Avenida Visconde de Guarapuava; Avenida Sete de Setembro; Avenida Marechal Floriano Peixoto; [Avenida Vicente Machado](#); Avenida Luiz Xavier; Avenida Agostinho Leão Júnior
[Rua XV de Novembro](#); Rua Emiliano Pernetá; Rua Dr. Pedrosa; Rua José Loureiro; Rua André de Barros; Rua Nilo Cairo; Rua Visconde de Nacar; Rua Brigadeiro Franco; Rua Barão do Rio Branco; Rua João Negrão; Rua Conselheiro Laurindo; Rua Mariano Torres
Rua General Carneiro; Rua Tibagi; Rua Pedro Ivo; Rua Riachuelo; Rua Presidente Faria
Rua Ébano Pereira; Rua Voluntários da Pátria; Alameda Dr. Muricy; Alameda Dr. Carlos de Carvalho; Alameda Prudente de Moraes; Travessa da Lapa

Pontos de referência

[Praça Santos Andrade](#); [Boca Maldita](#); [Universidade Federal do Paraná](#); [Praça Tiradentes](#)
[Teatro Guaíra](#); [Rua 24 Horas](#); Praça Osório; Shopping Curitiba; [Passeio Público](#); [Catedral Metropolitana](#); [Colégio Estadual do Paraná](#); [Palácio Avenida](#); Círculo Militar de Curitiba
[Praça da Liberdade](#); Shopping Itália; Shopping Estação

ÁREA E DENSIDADE DEMOGRÁFICA

Curitiba | Área
43.467 hectares (ha)
434,67 km²
Densidade demográfica
40,30 hab/ha


Fuente: IBGE, Censos Demográficos 2010
Elaboración: 2015, C - Instituto de Datos

Centro | Área
328 hectares (ha)
3,28 km²
0,76%
do território de Curitiba
Densidade demográfica
113,56 hab/ha

DEMOGRAFIA

População e taxas de crescimento

Curitiba | População
1.751.907 habitantes



+ 0,99%

Taxa média de crescimento anual 2000 a 2010

Centro | População
37.283 habitantes




1,34%





Idade média e mediana da população



Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010
Elaboração: IPPUC - Banco de Dados
Nota: Idade média e mediana obtidas através dos dados Demográficos e Estatísticos pelo IBGE - 2010

População por cor

Curitiba



Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010
Elaboração: IPPUC - Banco de Dados

- Branca 1.381.829 - 78,88%
- Preta 49.977 - 2,85%
- Amarela 23.137 - 1,32%
- Parda 294.088 - 16,79%
- Indígena 2.690 - 0,15%

Centro



- Branca 31.217 - 83,75 %
- Preta 947 - 2,54%
- Amarela 1.988 - 5,33%
- Parda 3.051 - 8,18%
- Indígena 73 - 0,20%

Razão de dependência de jovens e idosos e índice de envelhecimento

Localidade	População Dependente		População em Idade Ativa	Razão de Dependência			Índice de Envelhecimento
	0 a 14 anos	65 anos e mais		Jovens	Idosos	Total	
Curitiba	349.960	132.296	482.256	1.269.651	27,56	10,42	37,98
Centro	2.852	5.032	7.884	29.399	9,70	17,12	26,82


Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010
Elaboração: IPPUC - Banco de Dados

Razão de dependência - é a razão entre a população considerada inativa (0 a 14 anos e 65 anos ou mais de idade) e a população potencialmente ativa (15 a 64 anos de idade).

Índice de envelhecimento - é a razão entre o grupo de idosos (idade igual ou superior a 65 anos) e o grupo infantil-juvenil (menores de 15 anos).

Pirâmides etárias

Curitiba



Centro





HABITAÇÃO
Domicílios¹ e densidade domiciliar



Fuente: IBGE, Censo Demográfico 2010

Elaboración: IPPUC - Banco de Datos



Áreas de ocupação irregular

Localidade	2000			2005			2010
	Nº de Ocupações	Nº de Unidades	População ¹	Nº de Ocupações	Nº de Unidades	População ¹	Nº de Ocupações
Curitiba	301	57333	220732	341	62267	239728	381
Centro	—	—	—	—	—	—	—

Fuente: CONTAB e IPPUC 2006, 2005 e 2010

Elaboración: IPPUC - Banco de Datos

Domicílios² segundo tipo (casa, casa de vila, condomínio e apartamento)



Fuente: IBGE, Censo Demográfico 2010

Elaboración: IPPUC - Banco de Datos



Déficit habitacional³



Fuente: IBGE, Censo Demográfico 2000 (Habitantes) e IBGE, IPPUC, PARQUE, POBRES, POCERINAS - METRODATA

Elaboración: IPPUC - Banco de Datos

INFRAESTRUTURA

Coleta de lixo, distribución de energía eléctrica, água e escoamento sanitario

Infraestructura	Curitiba	Centro
% domicílios com lixo coletado por serviço de limpeza	100,00	100,00
% domicílios com energia elétrica por companhia distribuidora	99,66	99,98
% domicílios ligados à rede geral de abastecimento de água	99,08	99,41
Esgotamento sanitario	% domicílios ligados à rede geral de esgoto ou pluvial	92,30
	% domicílios com fossa séptica ou rudimentar	5,73
	% domicílios com outras formas de esgotamento de esgoto	1,86
		0,01

Fuente: IBGE, Censo Demográfico 2010

Elaboración: IPPUC - Banco de Datos

ECONOMIA

Estabelecimentos ativos segundo setor de atividade econômica



Fuente: SIMP / Cadastro de IR, de alvará e Ag. Curitiba, 2011

Elaboración: IPPUC - Banco de Datos





REND

Domicílios⁴ por classes de rendimento nominal mensal domiciliar per capita em salários mínimos ⁵ (SM)

Curitiba



Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010

Elaboração: IPPUC - Banco de Dados

Centro



Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010

Elaboração: IPPUC - Banco de Dados

Valor do rendimento médio e mediano mensal

Localidade Rendimento (Reais)	Domicílios		Pessoas com 10 anos ou mais de idade	
	Médio	Mediano	Médio	Mediano
Curitiba	3.774,19	2.300,00	1.424,60	700,00
Centro	4.688,24	3.000,00	2.392,70	1.300,00

⁴ domicílios particulares permanentes.

⁵ salário mínimo utilizado R\$ 510,00.

EDUCAÇÃO

Alfabetização

Curitiba



96,87%

Taxa de alfabetização das pessoas com 5 ou mais anos de idade

97,97%

Taxa de alfabetização das pessoas com 10 ou mais anos de idade

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010

Elaboração: IPPUC - Banco de Dados

Centro



99,04%

Taxa de alfabetização das pessoas com 5 ou mais anos de idade

99,39%

Taxa de alfabetização das pessoas com 10 ou mais anos de idade

Índice de desenvolvimento da educação básica (IDEB) municipal em 2011

IDEB observado em 2011	Curitiba	Centro
Menor IDEB	4,7	— ⁴
Maior IDEB	7,3	— ⁴

Fonte: MEC/INEP, SAEB, Censo escolar e IPPUC, 2011

Elaboração: IPPUC - Banco de Dados

IDEB é um indicador que, em uma escala de zero a 10, sintetiza a aprovação e o desempenho das escolas brasileiras em língua portuguesa e matemática, ou sua(s) escola(s) não é participante da medição.

Distorção idade-série

Taxa de distorção observada (%)	1º ao 5º ano		6º ao 9º ano		Total Ensino Fundamental	
	Curitiba	Centro	Curitiba	Centro	Curitiba	Centro
Menor taxa	0,5	4,9	11,0	— ⁴	0,5	4,9
Maior taxa	15,2	4,9	24,6	— ⁴	16,0	4,9

Fonte: MEC/INEP, SAEB, Censo escolar e IPPUC, 2011

Elaboração: IPPUC - Banco de Dados





TRÂNSITO

Habitantes por veículo

Curitiba |  1,46 habitantes por veículo

Fonte: DETRAN-PR, 2010
Elaboração: IPPUC - Banco de Dados

Centro |  0,49 habitantes por veículo

Frota de veículos segundo categoria

Localidade	Automóvel	Moto	Ônibus	Reboque	Camioneta	Caminhão	Trator	Total
Curitiba	848.543	132.282	10.447	31.001	128.094	45.684	326	1.196.377
Centro	57.792	4.087	518	1.313	8.937	3.794	3	76.444

Fonte: DETRAN-PR, 2010
Elaboração: IPPUC - Banco de Dados

ÁREAS VERDES

Curitiba |  101,60 milhões m²
58 m² por habitante
23,51% da área de Curitiba
5 RPPNM¹

Fonte: SEMA, Parques e Praças, 2010
Elaboração: IPPUC - Banco de Dados


Centro |  195,46 mil m²
5,24 m² por habitante
5,93 % da área do bairro
0,19% das áreas verdes de Curitiba

Áreas verdes públicas

Localidade	Bosque de Preservação	Bosques	Eixos de Animação	Jardinetes	Jardim Ambiental	Largos	Núcleos Ambientais	Parques	Praças	Total
Curitiba	1	16	18	461	2	56	31	22	452	1.064
Centro	-	-	-	9	-	6	2	1	14	32

Fonte: SEMA, Parques e Praças, 2010
Elaboração: IPPUC - Banco de Dados

MAPA DOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS DO BAIRRO CENTRO





5 FINALIDADE E OBJETIVO

5.1 Finalidade

Alienação judicial.

5.2 Objetivo

Avaliação de valores específicos determinada pelas premissas especiais:

- 5.2.1 Bem sem garantia, oferta do bem no estado em que se encontra. Não se configura, então relação de consumo, nem pode haver alegação por parte do arrematante em relação ao leiloeiro ou comitente de vício redibitório (vício oculto que apartaria o consumidor para ser restituído pelo comitente dos valores gastos por esse defeito).

TRANSCRIÇÕES DA NBR 14653-1:2019

0.3 Abordagem de valor

A abordagem de valor de uma avaliação depende de seu objetivo e finalidade. As principais abordagens de valor dizem respeito à identificação do valor de mercado e de valores com características específicas

As abordagens de valor podem ser:

a) Abordagem pelo valor de mercado:

É identificada a quantia mais provável pela qual um bem seria transacionado no mercado.

Alguns tipos de valor podem traduzir ou se identificar com o valor de mercado:

- o valor econômico, quando forem adotadas condições e taxas de desconto médias praticadas no mercado;*
- o valor patrimonial, quando, em situações específicas, a soma dos valores dos bens do patrimônio corresponder ao valor de mercado;*
- o valor em risco, quando o bem for segurado pelo valor de mercado (caso usual do automóvel);*

b) Abordagem por valores específicos:

Refere-se aos valores distintos do valor de mercado, entre eles:

- o valor especial, que reflete as características ou premissas relevantes apenas para um comprador especial, desconsideradas na identificação do valor de mercado. O valor econômico, quando forem adotadas premissas vinculadas a um comprador especial (por exemplo: taxas de desconto, isenções fiscais, projeções de receitas e despesas), adquire o caráter de um valor especial:*






- o valor patrimonial, pois a soma dos valores dos bens componentes do patrimônio usualmente não representa o seu valor de mercado;
- o valor de liquidação forçada, que difere do valor de mercado, em razão de condições especiais destinadas a comercializar o bem e, prazo inferior ao usual;
- o valor em risco, que identifica o montante para fins de cobertura securitária do bem, de acordo com critérios estabelecidos na apólice, quando diferentes do valor de mercado.
- o valor sinérgico, quando as sinergias estiverem disponíveis a um comprador determinado (por exemplo, caso de combinação de fluxos de caixa de empresas do mesmo segmento e união de terrenos com ganho de aproveitamento).

0.5 Considerações sobre o conceito de valor de mercado

Valor de mercado é a quantia mais provável pela qual se negociaria voluntariamente e conscientemente um bem em data de referência, dentro das condições do mercado vigente.

Cada um dos elementos dessa definição tem sua própria natureza conceitual:

- a) “quantia mais provável...” se refere ao preço expresso ou convertido em moeda corrente, que pode ser obtido pelo bem numa transação na qual as partes sejam independentes entre si e sem interesses especiais na transação. Esse valor exclui preços alterados por circunstâncias especiais, como financiamentos atípicos, arranjos especiais em permutas ou retrovendas;
- b) “... pela qual se negociaria...” se refere ao fato de que o valor do bem é uma quantia estimada, e não preço preestabelecido por uma das partes ou pelo qual a transação é finalmente realizada;
- c) “...voluntariamente...” se refere à presunção de que cada parte está motivada para efetuar a transação, sem estar forçada a completá-la;
- d) “...e conscientemente um bem...” se refere a presunção de que as partes são conhecedoras das condições do bem e do mercado em que está inserido;
- e) “...numa data de referência...” indica que o valor de mercado estimado está referido a uma data, e, portanto, pode variar ao longo do tempo. A eventual mudança das condições de mercado pode conduzir a um valor diferente, em outra data;
- f) “... dentro das condições do mercado vigente” significa que o valor reflete as condições da estrutura, da conjuntura, da conduta e do desempenho do mercado na data de referência da avaliação. Entre essas condições está o tempo de exposição do bem no mercado, quer pode ser suficiente, de acordo com as suas especificidades, para chamar a atenção de interessados e atingir o preço mais representativo das condições de mercado.





6 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO BEM AVALIADO

6.1 Matrícula

De acordo com a matrícula, o imóvel em estudo é referenciado da seguinte maneira:

“Loja nº 80, localizada na Sobreloja ou 4º pavimento, com a área construída privativa de 10,9000m², área construída de uso comum de 15,0532m², área construída total d 25.9531m², fração ideal do solo de 0,0027353, quota ideal do terreno de 3,4007m², com Indicação Fiscal nº 12.065.028.082-0, integrante do Edifício Capital Torre Centro, situado na Praça Senador Correa e Rua Conselheiro Laurindo nº 600, o qual foi construído sobre o terreno medindo 45,48m de frente para a Praça Senador Correa, conforme descrição do registro anterior”.

6.2 Situação

O imóvel encontra-se desocupado.

6.3 Restrições do imóvel

Não foram encontradas restrições para o imóvel avaliado.

7 DIAGNÓSTICO DE MERCADO

O profissional, conforme o tipo de bem, condições de contratação, o método empregado e a finalidade da avaliação, pode tecer considerações sobre o mercado do bem avaliado, de forma a indicar tanto quanto possível, a estrutura, a conduta e o desempenho do mercado.

7.1 Liquidez: regular

7.2 Desempenho de mercado: regular

7.3 Absorção pelo mercado: regular

7.4 Público-alvo para absorção do bem: Investidores, microempresários e lojista.

7.5 Facilitadores para negociação do bem: Localização.


7.6 Entraves para a comercialização: Ver subitens 5.2.1.

TRANSCRIÇÃO DA NBR 14653-1:2019

0.4 Mercado

Mercado é o ambiente no qual bens, frutos e direitos são ofertados e transacionados entre compradores e vendedores, mediante a um mecanismo de preços.

O mercado se caracteriza por sua estrutura, conjuntura, conduta e desempenho





A estrutura do mercado para um determinado tipo de bem, fruto e direito, normalmente relacionada aos ciclos econômicos de longo prazo, diz respeito ao grau de concentração de compradores e vendedores. As estruturas básicas do mercado podem ser, resumidamente:

- a) Concorrência perfeita: situação em que o número de vendedores e de compradores é suficientemente elevado para que um agente isolado não seja capaz de influenciar o comportamento dos preços;*
- b) Monopólio: é constituído por um único vendedor*
- c) Monopsônio: é constituído por um único comprador*
- d) Oligopólio: é constituído por um número pequeno de vendedores*
- e) Oligopsônio: é constituído por um número pequeno de compradores*

A conjuntura de mercado diz respeito normalmente a variações de curto prazo na oferta e demanda, e suas consequências sobre os preços, em função de circunstâncias econômicas, sociais e ambientais.

A conduta do mercado corresponde ao padrão de comportamento que os agentes adotam, para se ajustar à conjuntura do mercado, por meio de ações como políticas de preços, formas de pagamento, estratégias de venda, oferta de novos produtos, entre outras.

O desempenho do mercado refere-se aos resultados finais atingidos e é aferido por meio de análise do seu comportamento em determinado período de tempo.

8 INDICAÇÃO DOS MÉTODOS E PROCEDIMENTOS UTILIZADOS

Este trabalho segue as normas estabelecidas para a avaliação de terrenos e edificação com a coleta de dados enquadrando-se no Grau de Precisão (3), para determinação do valor do imóvel Grau de Fundamentação (2), conforme Tabela 10 de enquadramento e definições constantes do item 8.2.4 e 9.5 da NBR-14.653-2, norma da ABNT – Associação Brasileira de normas Técnicas, tendo sido utilizada as metodologias descritas a seguir.

8.1 Método Comparativo de Dados de Mercado.

Identifica o valor de mercado por meio de tratamento técnico dos atributos dos elementos comparáveis, constituintes da amostra. O método utiliza fatores de homogeneização os quais são índices depreciativos e/ou valorativos para obtenção do valor do bem.





8.1.1 Fatores de Homogeneização

8.1.1.1 Localização/Transposição: Em cidades que possuem uma carta cadastral confiável, deve-se utilizar como elemento de equivalência os valores de referência adotados nessa carta, calculando-se o fator de transposição como $E1 = V0i / V0p$

8.1.1.2 Área:

Para diferenças entre áreas $\leq 30\%$, adotado: $Fa = (Sp/Sa)^{(1/4)}$

Para diferenças entre áreas $>30\%$, adotado: $Fa (Sp/Sa)^{(1/8)}$.

8.1.1.3 Negociação: Índice aplicado em razão das amostras utilizadas como parâmetro de cálculo possuírem negociação de mercado. De acordo com o item 8.2.1.3.5 da NBR 14.653 – Avaliação de Bens, tem-se:

8.2.1.3.5 Os dados de oferta são indicações importantes do valor de mercado. Entretanto, devem-se considerar superestimativas que em geral acompanham esses preços e, sempre que possível, quantificá-las pelo confronto com dados de transações.

9 RESULTADO DA AVALIAÇÃO

9.1 VALOR DE MERCADO DO IMÓVEL

R\$ 147.500,38 (Cento e quarenta e sete mil, quinhentos reais e trinta e oito centavos).

9.2 VALOR ARREDONDADO DE VENDA DO IMÓVEL


R\$ 148.000,00 (Cento e quarenta e oito mil reais).

10 ENCERRAMENTO

Encerrando os trabalhos, foi redigido este Laudo de Avaliação que se compõe de 15 (quinze) folhas escritas só de um lado.

Curitiba, 16 de janeiro de 2026.

Helcio Kronberg





ANEXO

PESQUISA DE MERCADO






Amostras					
Cotação	Valor do imóvel	Área (m²)	R\$/m²	Endereços	Link
1	R\$ 180.000,00	11,42	R\$ 15.761,82	Rua Conselheiro Laurindo, 600 - Centro	https://www.vivareal.com.br/imovel/ponto-comercial-centro-bairros-curitiba-11m2-venda-RS180000-id-2843779615/?source=ranking%2Crp
2	R\$ 160.000,00	13,00	R\$ 12.307,69	Rua Conselheiro Laurindo, 600 - Centro	https://www.vivareal.com.br/imovel/ponto-comercial-centro-bairros-curitiba-13m2-venda-RS160000-id-2787483628/?source=ranking%2Crp
3	R\$ 250.000,00	16,00	R\$ 15.625,00	Rua Conselheiro Laurindo, 600 - Centro	https://www.imovelweb.com.br/propriedades/sala-comercial-centro-9m-3019068509.html?n_src=Listado&n_exp=personalized_sorting-personalized-NA&n_pg=1&n_pos=11
4	R\$ 235.000,00	22,00	R\$ 10.681,82	Rua Marechal Deodoro, 630	https://www.chavesnamao.com.br/imovel/ponto-comercial-a-venda-pr-curitiba-centro-54m2-RS235000/id-32165145/
5	R\$ 125.000,00	9,00	R\$ 13.888,89	Rua Conselheiro Laurindo, 600 - Centro	https://www.imovelweb.com.br/propriedades/sala-comercial-centro-9m-3019068509.html?n_src=Listado&n_exp=personalized_sorting-personalized-NA&n_pg=1&n_pos=11



ANEXO

GOOGLE EARTH





kronleiloes.com.br 0800 366 1818



Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJ5TE J6SPW J5GKL 8HTSY



ANEXO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

SALA COMERCIAL



$$\frac{1}{8}$$

F3: Negociação

Helcio Kronberg

2/8

Avalurb 6.0 - RELATÓRIO - MÉTODO COMPARATIVO DE DADOS DE MERCADO

3) TRATAMENTO MATEMÁTICO ESTATÍSTICO:

Número de amostras (Ud):	5
Grau de liberdade (Ud):	4
Menor valor homogeneizado (R\$/m2):	10.382,73
Maior valor homogeneizado (R\$/m2):	14.625,00
Somatório dos valores homogeneizados (R\$/m2):	61.974,97
Amplitude total (R\$/m2):	4.242,27
Número de intervalos de classe (Ud):	4
Amplitude de classe (R\$/m2):	1.060,57
Média aritmética (R\$/m2):	12.394,99
Mediana (R\$/m2):	11.625,00
Desvio médio (R\$/m2):	1.551,517671
Desvio padrão (R\$/m2):	1.839,559932
Variância (R\$/m2) ^ 2:	3.383.980,742601

Onde:

a) Grau de liberdade = N - 1:

Sendo:

N = Número de amostras.

b) Somatório dos valores homogeneizados = V(1) + V(2) + V(3) +.....+ V(n)

Sendo:

V(n) = Valores homogeneizados.

c) Amplitude total = Maior valor homogeneizado - Menor valor homogeneizado

d) Número de intervalos de classe = 1 + 3,3219 x log (N)

Sendo:

N = Número de Amostras.

e) Amplitude de classe = At / Ni

Sendo:

At = Amplitude total;

Ni = Número de intervalos de classe.

f) Média Aritmética = (V(1) + V(2) + V(3) +.....+ V(n)) / N

Sendo:

V(n) = Valores homogeneizados;

N = Número de Amostras.



Helcio Kronberg

3/8

Avalurb 6.0 - RELATÓRIO - MÉTODO COMPARATIVO DE DADOS DE MERCADO

g) Desvio Médio = (| V(1) - M | + | V(2) - M | + | V(3) - M | + + | V(n) - M |) / N

Sendo:

V(n) = Valores homogeneizados;

M = Média Aritmética;

N = Número de amostras.

h) Desvio padrão = { [(V(1)² + V(2)² + V(3)² + + V(n)²) - ((V(1) + V(2) + V(3) + + V(n))² / N] / (N-1) }^{1/2}

Sendo:

Vh(n) = Valores homogeneizados;

N = Número de amostras.

i) Variância = [(V(1)² + V(2)² + V(3)² + + V(n)²) - ((V(1) + V(2) + V(3) + + V(n))² / N] / (N-1)

Sendo:

Vh(n) = Valores homogeneizados;

N = Número de amostras;

4) SANEAMENTO DAS AMOSTRAS ("CRITÉRIO DE CHAUVENET"):

Testa os extremos do grupo de amostras eliminando os dados discrepantes (outlier).

D/S Crítico (Tabela de "CHAUVENET") = 1,65

4.1) TESTANDO A AMOSTRA DE VALOR MAIS REDUZIDO:

D/S calc. = (Média - Menor Valor) / Desvio Padrão

D/S calc. para o MENOR valor = 1,0939

4.2) TESTANDO A AMOSTRA DE VALOR MAIS ELEVADO:

D/S calc. = (Maior Valor - Média) / Desvio Padrão

D/S calc. para o MAIOR valor = 1,2122

4.3) CONCLUSÃO:

*** TODAS AS AMOSTRAS SÃO VÁLIDAS (D/S Menor <= D/S Crítico e D/S Maior <= D/S Crítico) ***

5) DISTRIBUIÇÃO AMOSTRAL:

Indica a dispersão relativa em torno da média do grupo de amostras.

Coeficiente de Variação (%) = (Desvio Padrão / Média) x 100

CV = Coeficiente de Variação (%) = 14,84



Helcio Kronberg

Avalurb 6.0 - RELATÓRIO - MÉTODO COMPARATIVO DE DADOS DE MERCADO

6) INTERVALO DE CONFIANÇA:

Limite Inferior (Li) = Média - (TC x Desvio Padrão) / (N° de Amostras) ^ 0,50

Limite Superior (Ls) = Média + (TC x Desvio Padrão) / (N° de Amostras) ^ 0,50

Adotado a distribuição " t " de Student, onde:

Nível de confiança (%) = 80

TC (Tabela de Student) (ud) = 1,533

Limite inferior unitário (Li) (R\$/m2) = 11.133,83

Estimativa de tendência central (R\$/m2) = 12.394,99

Ls = Limite superior unitário (R\$/m2) = 13.656,16

Amplitude do intervalo de confiança em torno da Est. de tendência central (%) = 10,17

Amplit. interv. de conf. de 80% em torno da estimativa de tendência central (%) = 10,17

Grau de fundamentação (NBR 14653 / 2011) (ud) = 2

Grau de precisão (NBR 14653 / 2011) (ud) = 3

7) CAMPO DE ARBÍTRIO:

LAi = Limite de arbítrio inferior unitário (R\$/m2) = 10.535,75

Estimativa de tendência central (R\$/m2) = 12.394,99

LAAs = Limite de arbítrio superior unitário (R\$/m2) = 14.254,24

8) CONCLUSÃO FINAL:

Considerando as análises feitas, conclui-se que o valor total do imóvel, objeto deste laudo, na data atual, é:

Valor Total (R\$) = Valor Arbitrado (R\$/m2) x Área Equiv. do Imóvel Avaliando (m2)

Sendo:

Área equivalente do imóvel avaliando (m2) = 11,90

Valor unitário arbitrado (R\$/m2) = 12.394,99

VALOR TOTAL (R\$) = 147.500,38

cento e quarenta e sete mil, quinhentos reais e trinta e oito centavos

9) OBSERVAÇÕES GERAIS:




Helcio Kronberg

5/8


Avalurb 6.0 - RELATÓRIO - MÉTODO COMPARATIVO DE DADOS DE MERCADO

9) GRÁFICOS:

A) HISTOGRAMA - (N° de Classes (c) x Frequência (F))



INTERVALO			
Classe	De: _____	Até	Freq.
1	10.382,73	11.443,30	2
2	11.443,30	12.503,86	1
3	12.503,86	13.564,43	0
4	13.564,43	14.625,00	2




Helcio Kronberg


6/8

Avalurb 6.0 - RELATÓRIO - MÉTODO COMPARATIVO DE DADOS DE MERCADO

B) Preços Observados (Po) x Valores Estimados (Ve) - R\$/m2



Am	Po(R\$/m2)	Ve(R\$/m2)	Var.
1 -	15.761,82	14.043,78	0,89
2 -	12.307,69	11.298,46	0,92
3 -	15.625,00	14.625,00	0,94
4 -	10.681,82	10.382,73	0,97
5 -	13.888,89	11.625,00	0,84




Helcio Kronberg

7/8

Avalurb 6.0 - RELATÓRIO - MÉTODO COMPARATIVO DE DADOS DE MERCADO

C) Dispersão dos Preços Observados em Relação a Média




Mo = Valor Médio (R\$/m2) = 13.653,04

Po = Preços observados.

Do = Dispersão em relação a média.

Am	Po(R\$/m2)	Do(R\$/m2)	Do(%)
1 -	15.761,82	2.108,777	15,45
2 -	12.307,69	1.345,352	9,85
3 -	15.625,00	1.971,956	14,44
4 -	10.681,82	2.971,226	21,76
5 -	13.888,89	235,845	1,73




Helcio Kronberg

8/8

Avalurb 6.0 - RELATÓRIO - MÉTODO COMPARATIVO DE DADOS DE MERCADO

D) Dispersão dos Valores Homogeneizados em Relação a Média



Mh = Valor Médio (R\$/m2) = 12.394,99

Vh = Valores Homogeneizados.

Dh = Dispersão em relação a média.

Am	Vh(R\$/m2)	Dh(R\$/m2)	Dh(%)
1 -	14.043,78	1.648,789	13,30
2 -	11.298,46	1.096,533	8,85
3 -	14.625,00	2.230,006	17,99
4 -	10.382,73	2.012,267	16,23
5 -	11.625,00	769,994	6,21

Data: 16/01/2026 _____
Helcio Kronberg




ANEXO FOTOS






Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJ5TE J6SPW J5GKL 8HTSY
























ANEXO CROQUI

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJ5TE J6SPW J5GKL 8HTSY






Mapa Cadastral

LEGENDA

- Lote Cadastral
- Praça
- Alinhamento Predial Projetado - Cota
- Alinhamento Predial Projetado
- Logradouro
- Oficial
- Municípios - RMC



ESCALA: 1:1.128



REFERÊNCIA ESPACIAL
DATUM: SIRGAS 2000
PROJEÇÃO: UNIVERSAL TRANSVERSA
DE MERCATOR (UTM) FUSO 22 - SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO
URBANO DE CURITIBA

MAPA GERADO EM: 28/11/2025 - 08:45:30
FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA.

<https://geocuritiba.ippuc.org.br>
E-mail: geoprocessamento@ippuc.org.br



Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJ5TE J6SPW J5GKL 8HTSY



ANEXO DOCUMENTAÇÃO

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJ5TE J6SPW J5GKL 8HTSY





Valide aqui
este documento



República Federativa do Brasil

4º Serviço de Registro de Imóveis

Comarca de Curitiba - Paraná

Oficial Registrador - Marcio de Vasconcelos Martins
Rua Marechal Deodoro, 869, 1º Andar, Conjuntos 101 e 102, Centro, Edifício Center Tower
CEP 80060-010 Fone 41 3387 - 1898

CERTIDÃO

CNM 080549.2.0081342-85

4º REGISTRO DE IMÓVEIS
Reg.:ENEIDE CUNICO SCHWAR
C. P. F. 322.539.829-20

Rua Visconde do Rio Branco, 1341 - 1º andar
Comarca de Curitiba - Estado do Paraná

REGISTRO GERAL

MATRÍCULA Nº 81.342

FICHA

1

RUBRICA

IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL: Loja nº "80", localizada na Sobreloja ou 4º pavimento, com a área construída privativa de 10,9000m², área construída do uso comum de 15,0532m², área construída total de 25,9531m², fração ideal do solo de 0,0027353, quota ideal do terreno de 3,4007m², com a Indicação Fiscal nº 12.065.028.082-0, integrante do "EDIFÍCIO CAPITAL TORRE CENTRO", situado na Praça Senador Correa e Rua Conselheiro Laurindo nº 600, o qual foi construído sobre o terreno medindo 45,48m de frente para a Praça Senador Correa, conforme descrição do registro anterior.

PROPRIETÁRIA: CAIXA FORTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, com sede na Avenida Sete de Setembro nº 6111, em Curitiba-PR, inscrita no CNPJ/ME nº 01.295.980/0001-60. **REGISTRO ANTERIOR:** Matrícula nº 33.137 do RG.2 deste Serviço Registral. O referido é verdade e dou fé. (aan/ambv). Curitiba, 12 de junho de 2012. REGISTRADORA:

OBSERVAÇÃO: Os elementos caracterizadores do imóvel desta matrícula, foram fornecidos pelas partes, nos termos do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça deste Estado.

Av.1-81.342-SERVIDÃO PERPÉTUA DE PASSAGEM: Protocolado sob nº 249.785, em 25/05/2012. Nos termos da Escritura Pública de Instituição de Servidão Perpétua de Passagem, lavrada em 09/02/1995, às fls. 152/153, do livro 1208-N, nas Notas do 7º Tabelionato, desta Comarca, registrada sob nº 03 da matrícula nº 33.137 do RG.2 deste Ofício, averba-se que sobre uma área de 45,00m² do terreno descrito no registro anterior, foi instituída servidão perpétua de passagem em favor do MUNICÍPIO DE CURITIBA. Custas: 60(vrc)-R\$8,46. O referido é verdade e dou fé. (aan/ambv). Curitiba, 12 de junho de 2012. REGISTRADORA:

R.2-81.342-COMPR E VENDA: Protocolado sob nº 249.785, em data de 25/05/2012. Nos termos da Escritura Pública de Compra e Venda, lavrada em 27/03/2006, às fls. 018/026, do livro nº 46-N, no 13º Serviço Notarial desta Comarca, CAIXA FORTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, já qualificada, vendeu o imóvel descrito nesta matrícula a **DIVA IRENE DA PAZ VIEIRA**, brasileira, separada judicialmente, funcionária pública, CI/RG nº 782.329-PR, e CPF/ME nº 358.812.409-87, residente e domiciliada na Rua Caetano Marchesini, nº 232, Portão, em Curitiba-PR. Compareceu ao título na qualidade de interveniente anuente: Tarso Anibal Sant'Ana Marques, CI-RG nº 6.349.316-3-PR e CPF/ME nº 014.618.759-86. Valor da Compra e Venda: R\$12.000,00 (doze mil reais). **CONDICÃO:** Não há. Consta do título que foram dispensadas a apresentação da CND/INSS e da Certidão de Tributos Federais. ITBI nº 22575/2012 (recolhido sobre a quantia de R\$63.000,00). Recolhido o Funrejus no valor de R\$72,00, conforme guia nº 198/01700780-8 cópia aqui arquivada (incluindo outros imóveis). Emitida a DOI. Custas: 3449(vrc)-R\$486,39. O referido é verdade e dou fé. (aan/ambv). Curitiba, 12 de junho de 2012. REGISTRADORA:

R.3-81.342-COMPR E VENDA: Protocolado sob nº 257.529 em 31/01/2013. Nos termos da Escritura Pública de Compra e Venda, lavrada em

Protocolo: 268.352

24/11/2025

Página 1

Continua na página 02

FUNARPEN - TJPR
Selo Digital de Fiscalização
SFRIZJJaPN7jbvu3
OeQF389q
Consulte os dados do selo em:
selo.funarpen.com.br



Documento gerado oficialmente pelo
Registro de Imóveis via www.ridigital.org.br

Matrícula
-81.342-

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJV2G MTV9W Z36FA VL5DR

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJ5TE J6SPW J5GKL 8HTSY



Valide aqui
este documento

CNM 080549.2.0081342-85

Valide este documento clicando no link a seguir: <https://assinador-web.onr.org.br/docs/8PMYJ-8SBXS-ADV4Z-FFUSP>

CONTINUAÇÃO

21/01/2013, às fls.101/102, do livro nº 1166-N, no 8º Serviço Notarial desta Comarca, DIVA IRENE DA PAZ VIEIRA, já qualificada, vendeu o imóvel descrito nesta matrícula a **PRISCILA DA PAZ VIEIRA**, brasileira, solteira, maior, cientista política, CI/RG 7.226.670-6/PR e CPF/MF 033.733.429-37, residente e domiciliada na Rua Caetano Marchesini nº 232 - Portão, Curitiba-PR. Valor da Compra e Venda: R\$38.500,00 (trinta e oito mil e quinhentos reais). **CONDIÇÃO:** Não há. ITBI nº 3345/2013 (recolhido sobre a quantia de R\$44.300,00). Recolhido o Funrejus no valor de R\$77,00, conforme guia nº 11072166900073471, aqui arquivada. **OBSERVAÇÃO:** Permanece inalterada a Servidão Perpétua de Passagem objeto da AV.01. Emitida a DOI. Custas: 4312(vrc)-R\$607,99. O referido é verdade e dou fé. (aan/vi). Curitiba, 21 de fevereiro de 2013. REG: *[Assinatura]*

R.4-81.342-**COMPRA E VENDA:**Protocolado sob nº 265.825 em 07/10/2013. Nos termos do Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel Residencial ou Misto (Residencial e Comercial) Com Alienação Fiduciária do Próprio Imóvel adquirido em Garantia a Caixa Consórcios S/A Administradora de Consórcios, datado de 28/05/2013, e Instrumento Particular de Retificação e Ratificação, datado de 02/10/2013, dos quais uma via fica arquivada, **PRISCILA DA PAZ VIEIRA**, já qualificada, vendeu o imóvel descrito nesta matrícula a **ROMILDA ALVES SCORSIN**, brasileira, aposentada, CI/RG 3.089.180-5/PR e CPF/MF 349.357.549-15, e seu esposo **ANTONIO AGOSTINHO SCORSIN**, brasileiro, autônomo, CI/RG 1.234.652-2/PR e CPF/MF 317.847.639-34, casados sob o regime de Comunhão Parcial de Bens em 06/06/1991, residentes e domiciliados na Rua Jornalista Caio Machado nº 657, Santa Quitéria, Curitiba-PR. Valor da Compra e Venda: R\$38.500,00 (trinta e oito mil e quinhentos reais), que será pago pela CAIXA CONSÓRCIOS S/A. ITBI nº 31168/2013 (recolhido sobre a quantia de R\$44.300,00). Recolhido o FUNREJUS no valor de R\$77,00, conforme guia nº 13016733330074200, aqui arquivada. **OBSERVAÇÃO:** Permanece inalterada a Servidão Perpétua de Passagem, averbada sob nº 01. Emitida a DOI. Custas: R\$4312(vrc)-R\$607,99.O referido é verdade e dou fé.(aan/vi).Curitiba, 28 de outubro de 2013.REG: *[Assinatura]*

R.5-81.342-**ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA:**Nos termos do título que deu origem ao registro nº 04, os adquirentes devedores fiduciários, lá mencionados, alienaram em caráter fiduciário o imóvel descrito nesta matrícula, em favor da **CAIXA CONSÓRCIOS S/A - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS**, com sede no Setor Comercial Norte, Quadra 1, Bloco A, 8º andar, Edifício Number One, em Brasília/DF, inscrita no CNPJ/MF nº 05.349.595/0001-09. Valor da dívida: R\$24.494,24. O prazo original do grupo 0434 da Cota 140 é de 120 meses e o prazo de amortização remanescente é de 70 meses. Valor da Alienação Fiduciária em Garantia: R\$44.000,00. Demais condições constantes da referida escritura. Custas: 1936(vrc)- R\$272,97.- O referido é verdade e dou fé. (jb/vi). Curitiba, 28 de outubro de 2013. REGISTRADORA: *[Assinatura]*

AV-06/81.342 - CANCELAMENTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA: Protocolado sob nº 321.315, em 17/01/2019. Procede-se a esta averbação conforme Instrumento Particular de Autorização para Cancelamento de Registro da Propriedade Fiduciária - Consórcio Imobiliário, expedido em

SEGUE

Documento gerado oficialmente pelo
Registro de Imóveis via www.ridigital.org.br

Todos os Registros de Imóveis
do Brasil em um só lugar

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJV2G MTV9W Z36FA VL5DR

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJ5TE J6SPW J5GKL 8HTSY



Valide aqui
este documento



República Federativa do Brasil

4º Serviço de Registro de Imóveis

Comarca de Curitiba - Paraná

Oficial Registrador - Marcio de Vasconcelos Martins
Rua Marechal Deodoro, 869, 1º Andar, Conjuntos 101 e 102, Centro, Edifício Center Tower
CEP 80060-010 Fone 41 3387 - 1898

CERTIDÃO

CNM 080549.2.0081342-85

RUBRICA

FOLHA

02F

Mat/81.342

CONTINUAÇÃO

Brasília-DF, aos 31/01/2019, com firma devidamente reconhecida do representante legal da Credora **CAIXA CONSÓRCIO S/A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS**, para fazer constar, para todos os fins de direito, o Cancelamento da Alienação Fiduciária registrada no R-05 da presente matrícula. Isento do recolhimento do FUNREJUS, conforme previsto no art. 3º, inc. VII, alínea "b", nº 04, da Lei Estadual nº 12.216, de 15/07/1998, alterado pelo art. 1º, da Lei Estadual nº 12.604, de 02/07/1999. Recolhimento no R-04, conforme previsto na instrução normativa nº 13/2017 do Tribunal de Justiça do Paraná. Curitiba-PR, 20 de fevereiro de 2019. Registradora Substituta (Nathália Navarro).***

AV-07/81.342 - ÔBITO: Protocolado sob nº 352.055, em 03/09/2021. Procede-se a esta averbação, conforme cópia autenticada Certidão de Óbito matriculada sob nº 129742 01 55 2019 4 00010 037 0002122 81, expedida em 01/06/2021, pelo Serviço Distrital de Santa Quitéria da Comarca de Curitiba/PR, para fazer constar o falecimento do proprietário **ANTONIO AGOSTINHO SCORSIN**, em 02/01/2019. Recolhido o Funrejus, conforme Lei Estadual nº 18.415 de 29/12/2014. Emolumentos: R\$13,02 - 060 (VRC); Funrejus 25%: R\$3,26; Fundep: R\$0,65; ISS: R\$0,52. Selo Funarpen: F389J.NzqP8.bPTYe-rXvmb.ejD3k. Curitiba-PR, 05 de outubro de 2021. Registrador Substituto (Rodrigo Varela da Silva).***

R-08/81.342 - INVENTÁRIO E PARTILHA: Protocolado sob nº 352.055, em 03/09/2021. Nos termos da Escritura Pública de Inventário e Partilha de Bens, lavrada em 29/06/2021, às fls. 057/064, do Livro 567-N, pelo Serviço Distrital do Portão da Comarca de Curitiba/PR, por falecimento de Antonio Agostinho Scorsin, inscrito no CPF/MF sob nº 317.847.639-34, o imóvel da presente matrícula foi partilhado nas seguintes proporções: 50% (cinquenta por cento) coube à viúva meira ROMILDA ALVES SCORSIN, já qualificada; e 50% (cinquenta por cento) coube à herdeira ANDRESSA ALVES SCORSIN, brasileira, solteira, estudante, portadora do RG nº 12.671.052-6/SESP/PR, inscrita no CPF/MF sob nº 056.397.909-70, residente e domiciliada na Rua Jornalista Caio Machado, nº 657, Santa Quitéria, em Curitiba/PR. As partes estimam ao imóvel para efeitos fiscais o valor de R\$52.100,00 (cinquenta e dois mil e cem reais). ITCMD recolhido no valor de R\$5.734,25 (base de cálculo: R\$143.356,15 - incluindo outros bens), conforme declaração nº 202100026208-4, emitida pela Receita Estadual do Paraná. Recolhido FUNREJUS emitido pelo Notário, conforme guia nº 14000000007015296-4, no valor de R\$826,42. Consulta à CNIB realizada, resultado: Negativo, código HASH: 40a5. 3fb3. 2e1c. 2b84. 9d23. dcee. b1d3. e079. eb67. 71ee. Emitida a DOI. Emolumentos: R\$935,70 - 4312 (VRC); Fundep: R\$46,79; ISS: R\$37,43; Selo: R\$5,25. Selo Funarpen: F389V.9ZqPp.hyMY-9KFPx.MinNI. Curitiba-PR, 06 de outubro de 2021. Registrador Substituto (Rodrigo Varela da Silva).***

R-09/81.342 - COMPRA E VENDA: Protocolado sob nº 364.830, em 14/07/2022. Conforme Escritura Pública de Compra e Venda, lavrada em 26/05/2022, às fls. 020/025, do Livro 587-N, pelo Serviço Distrital do Portão da Comarca de Curitiba/PR, as proprietárias Romilda Alves Scorsin e Andressa Alves Scorsin, já qualificadas, venderam o imóvel da presente matrícula a **JEAN CLEBER CORTELINI NASCIMENTO**, brasileiro, autônomo, portador do RG nº 10.394.339-6/SESP/PR. Inscrição no CPF/MF sob nº 068.480.639-83, casado em 27/08/2021, sob o regime da comunhão parcial de bens, com **ALINE DO NASCIMENTO CORTELINI**, brasileira, autônoma, portadora do RG nº 11.028.514-0/SESP/PR, inscrita no CPF/MF sob nº 094.188.729-43, residentes e

Protocolo: 268.352

24/11/2025

Página 3

Continua na página 04

FUNARPEN - TJPR
Selo Digital de Fiscalização
SFRIIZJjaPN7jbvu3
OeQF389q
Consulte os dados do selo em:
selo.funarpen.com.br



Documento gerado oficialmente pelo
Registro de Imóveis via www.ridigital.org.br

Todos os Registros de Imóveis
do Brasil em um só lugar

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJV2G MTV9W Z36FA VL5DR

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJ5TE J6SPW J5GKL 8HTSY



Valide aqui
este documento

CNM 080549.2.0081342-85

Valide este documento clicando no link a seguir: <https://assinador-web.onr.org.br/docs/8PMYJ-8SBXS-ADVZ-FFUSP>

CONTINUAÇÃO

domiciliados na Rua Hilário Moro, nº 526, apartamento 506, Torre 01, Tingui, em Curitiba-PR, pelo valor de R\$40.000,00 (quarenta mil reais), devidamente quitado. ITBI recolhido através da DAM nº 23297/2022, datada de 24/05/2022, no valor de R\$1.709,10 (base de cálculo: R\$63.300,00). Recolhido o FUNREJUS pelo Notário, conforme guia nº 1400000008109312-3, no valor de R\$126,60. Consulta à CNIB realizada, resultado: Negativo, código HASH: ab19. 550b. 6f13. a7c6. 60bc. ce45. 6f30. 67e6. dfe4. 30a2, 22ba. 6913. 8791. 5ed0. 3de9. 20f1. cf84. 0404. d7d2. 2167. Emitida a DOI. Emolumentos: R\$1.060,75 - 4312 (VRC); Fundep: R\$53,04; ISS: R\$42,43; Selo: R\$5,95. Selo Funarpen: F389V.WGqPd.tjWlo.MLx2r.MlzfX. Curitiba-PR, 21 de julho de 2022. Registrador Substituto Rodrigo Varela da Silva.***

R-10/81.342 - PENHORA: Protocolado sob nº 408.715, em 04/07/2025. Procede-se ao presente registro, conforme Termo de Penhora, expedido em 04/07/2025, por Ordem do MM. Juízo de Direito, extraído dos autos nº 0006113-10.2022.8.16.0088, oriundo do Juizado Especial Cível de Guaratuba/PR, na qual figuram como exequente **CLINICA JOINVILLE SERVIÇOS ODONTÓLOGICOS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 35.155.675/0001-94, e como executado **JEAN CLEBER CORTELINI NASCIMENTO**, inscrito no CPF/MF sob nº 068.480.639-83, para fazer constar que o imóvel da presente matrícula fica **PENHORADO** para garantia da dívida no valor de R\$1.207,74 (um mil, duzentos e sete reais e setenta e quatro centavos). Os valores devidos a título de Emolumentos e FUNREJUS serão informados ao juízo competente para inclusão na conta geral do processo, e poderão ser corrigidos por ocasião do pagamento. Selo de fiscalização: SFR1I.yJJZP.FtAHu-QUXhf.F389q. Curitiba-PR, 14 de julho de 2025. Rodrigo Varela da Silva - Registrador Substituto. Oficial Registrador: Marcio de Vasconcelos Martins.***

R-11/81.342 - PENHORA: Protocolado sob nº 414.306, em 04/11/2025. Procede-se ao presente registro, conforme Termo de Penhora expedido em 07/10/2025, por Ordem do MM. Juiz de Direito, Dr. Rogério de Assis, extraído dos autos nº 0016130-44.2023.8.16.0194, oriundo da 21ª Vara Cível da Comarca de Curitiba/PR, na qual figuram como exequente **EDIFICIO CAPITAL TORRE CENTRO**, inscrito no CNPJ/MF sob nº 04.771.684/0001-86, e como executados **ALINE DO NASCIMENTO CORTELINI**, inscrita no CPF/MF sob nº 094.188.729-43 e **JEAN CLEBER CORTELINI NASCIMENTO**, inscrito no CPF/MF sob nº 068.480.639-83, para fazer constar que o imóvel da presente matrícula fica **PENHORADO** para garantia da dívida no valor de R\$ 14.136,28 (quatorze mil, cento e trinta e seis reais e vinte e oito centavos). Recolhido o FUNREJUS, conforme guia nº 14000000012276309-8, no valor de R\$28,27. Emolumentos: R\$104,71 - 378 (VRC); Fundep: R\$52,4; ISS: R\$4,19; Selo: R\$8,00. Selo de fiscalização: SFR1I2Z5eavN7jbvz3neQF389q. Curitiba-PR, 18 de novembro de 2025. Rodrigo Varela da Silva - Registrador Substituto. Vinicius Santos Mougenot - Registrador Substituto. Oficial Registrador: Marcio de Vasconcelos Martins.***

CERTIDÃO DIGITAL

CERTIFICO que esta fotocópia é reprodução fiel e integral da matrícula nº **81.342** do Livro 2 deste Serviço Registral e tem valor de certidão (Art.19 § 1º da Lei 6.015/73). O referido é verdade e dou fé. Protocolo nº 268.352. Emolumentos: R\$0,00. Funrejus: R\$0,00. Selo: R\$0,00. ISS: R\$0,00. FUNDEP: R\$0,00. TOTAL: R\$0,00.

Curitiba - PR, 24 de novembro de 2025.

Funarpen - Lei 13.228 de 18/07/2001 - Selo Digital Nº SFR1I2JJaPN7jbvu3OeQF389q - Autenticidade do selo em <https://selo.funarpen.com.br/Consulta>

A presente certidão foi extraída sob a forma de documento eletrônico mediante processo de certificação digital disponibilizado pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória n. 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

Documento gerado oficialmente pelo
Registro de Imóveis via www.ridigital.org.br

Todos os Registros de Imóveis
do Brasil em um só lugar

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJV2G MTV9W Z36FA VL5DR

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJ5TE J6SPW J5GKL 8HTSY



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO

DECLARAÇÃO UNIFICADA DE CADASTRO DE IMÓVEL

Folha 1 de 2
212948/2025

Identificação do Imóvel

Inscrição Imobiliária 01.1.0068.0178.02-4	Indicacao Fiscal 12.065.028.082-0	Sublote 0082
Planta de Loteamento CROQUI 05166	Lote na Planta	Quadra na Planta
Registro de Imóveis CIRC: 4ª MATRIC: 81342 REG: 000 LIVRO: 000 FOLHA: 00000000		Imóvel Localizado em Perímetro Urbano SIM

Área e Testadas Oficiais do Lote

Área do Lote 1243,00	Posição do Lote Esquina	Número de Testadas 2
-------------------------	----------------------------	-------------------------

Logradouro
C.025. R. CONSELHEIRO LAURINDO

Número
600

Lado
Par

Testada
49,60

Histórico de Denominação
AVENIDA MARGINAL - PLANTA JOCKEY CLUB.

Logradouro
C.006. R. PEDRO IVO

Número
971

Lado
Ímpar

Testada
33,90

Histórico de Denominação
SEM OBSERVAÇÕES

Endereço de Localização do Sublote para Fins Tributários

Endereço C.025. R. CONSELHEIRO LAURINDO	Número 000600	Complemento
Bairro CENTRO		CEP 80060100
Tipo de Unidade LOJA	Número da Unidade 80	Andar SB
Condomínio CAPITAL TORRE CENTRO ED	Bloco CAPITAL TORRE CENTRO ED	

Histórico do Cadastramento da(s) Construção(ões)

Lançamentos 2003 - Dados Migrados da base cadastral de 2002 (GTM)

Sublote	Descr.Unidade	Área	Formato	Materiais	Padrão Acab.	No.Pav	Ano	Reforma	LAPC	Alteração	Cancelamento
0082	Principal	25,90	Outros	Alvenaria	MEDIA	18	1999		2001	19/01/2002	

Total de Sublotes: 0001

Lançamentos 2023 - Dados no Formato da Nova Qualificação (Atual)

Sublote	Descr.Unidade	Área	Formato	Materiais	Padrão Acab.	No.Pav	Ano	Reforma	LAPC	Alteração	Cancelamento
0082	Principal	25,90	Edifício	Alvenaria	Medio	18	1999		2001	01/01/2023	

Total de Sublotes: 0001

Dados da Construção Atual para Fins Tributários

ATENÇÃO: ESTE DOCUMENTO NÃO SUBSTITUI O CVCO (CERTIFICADO DE VISTORIA E CONCLUSÃO DE OBRAS) E NEM ATESTA A REGULARIDADE DA OBRA.

DECLARAÇÃO EMITIDA COM BASE NA RESOLUÇÃO CONJUNTA SMU/SMF 001/2021.
QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO.
NÚMERO DE AUTENTICIDADE DA DECLARAÇÃO:
27E8.00BE.792D.4AD1-4 A86F.ED1B.6635.DA43-5
Emitido Eletronicamente via Internet gratuitamente
Curitiba, 28 de novembro de 2025 - 08:54:02



VERSÃO P.4.1.0.19.1452 (12/08/2025) L1B
2.0.1.7.1623

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5TE J6SPW J5GKL 8HTSY



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO

DECLARAÇÃO UNIFICADA DE CADASTRO DE IMÓVEL

Folha 2 de 2
212948/2025

Sublote	Descr.Unidade	Área	Formato	Materiais	Padrão Acab.	No.Pav	Ano Constr.	LAPC	Reforma
0082	Principal	25,90	Edifício	Alvenaria	Medio	18	1999	2001	

Total de Sublotes: 0001

Observações da Construção

Lote não possui histórico anterior.

Histórico de Indicações Fiscais

Indicação Fiscal Anterior	Ano Lançamento	Até o Exercício
12.065.013.000	1954	2000
12.065.027.000	2000	2001


ATENÇÃO: ESTE DOCUMENTO NÃO SUBSTITUI O CVCO (CERTIFICADO DE VISTORIA E CONCLUSÃO DE OBRAS) E NEM ATESTA A REGULARIDADE DA OBRA.

DECLARAÇÃO EMITIDA COM BASE NA RESOLUÇÃO CONJUNTA SMU/SMF 001/2021.
QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO.
NÚMERO DE AUTENTICIDADE DA DECLARAÇÃO:
27E8.00BE.792D.4AD1-4 A86F.ED1B.6635.DA43-5
Emitido Eletronicamente via Internet gratuitamente
Curitiba, 28 de novembro de 2025 - 08:54:02



VERSÃO P.4.1.0.19.1452 (12/08/2025) L1B
2.0.1.7.1623

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJ5TE J6SPW J5GKL 8HTSY





PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
Secretaria Municipal do Urbanismo

CONSULTA INFORMATIVA DO LOTE

Inscrição Imobiliária 01.1.0068.0178.02-4	Sublote -	Indicação Fiscal 12.065.028	Nº da Consulta / Ano 442154/2025
---	---------------------	---------------------------------------	--

Bairro: CENTRO Quadricula: J-13 Bairro Referência:	Rua da Cidadania: Matriz
--	--------------------------

Informações da SMU - Secretaria Municipal do Urbanismo

Testadas do Lote

Posição do Lote: **Esquina**

- 1- Denominação: **R. CONSELHEIRO LAURINDO**

Sistema Viário: **NORMAL**

Cód. do Logradouro: C025 Tipo: Principal

Nº Predial: 600 Testada (m): 49,60

Dados de Alinhamento Predial: O LOTE NÃO É ATINGIDO PELO ALINHAMENTO PREDIAL
- 2- Denominação: **R. PEDRO IVO**

Sistema Viário: **NORMAL**

Cód. do Logradouro: C006 Tipo: Secundária

Nº Predial: 971 Testada (m): 33,90

Dados de Alinhamento Predial: O LOTE NÃO É ATINGIDO PELO ALINHAMENTO PREDIAL

Cone da Aeronáutica: 1.013,45m em relação a Referência de Nível (RN) Oficial

Parâmetros da Lei de Zoneamento

Zoneamento: **ZC.1 - ZONA CENTRAL**
Sistema Viário: **NORMAL/NORMAL**

Classificação dos Usos para a Matriz : **ZC.1.Y**

USOS PERMITIDOS HABITACIONAIS	COEF. APROV. BÁSICO	ALTURA BÁSICA (pavtos.)	PORTE BÁSICO M2	TAXA DE OCUPAÇÃO %	TAXA PERM. MÍN. %	RECUO FRONTAL (m) MÍNIMO
Habitação Coletiva	5	LIVRE		Demais Pavimentos 66 Subsolo, Térreo e 2º pavimento 100		Alinhamento predial
Habitação Unifamiliar	1	2		50	25	Alinhamento predial
Habitação Institucional	5	LIVRE		Demais Pavimentos 66 Subsolo, Térreo e 2º pavimento 100		Alinhamento predial
Empreendimento inclusivo de Habitação de Interes	5	LIVRE		Demais Pavimentos 66 Subsolo, Térreo e 2º pavimento 100		Alinhamento predial
Habitação Transitória 1	5	LIVRE		Demais Pavimentos 66 Subsolo, Térreo e 2º pavimento 100		Alinhamento predial

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJ5TE J6SPW J5GKL 8HTSY

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

Secretaria Municipal do Urbanismo

CONSULTA INFORMATIVA DO LOTE

Inscrição Imobiliária 01.1.0068.0178.02-4	Sublote -	Indicação Fiscal 12.065.028	Nº da Consulta / Ano 442154/2025
--	--------------	--------------------------------	-------------------------------------

USOS PERMITIDOSNÃO HABITACIONAIS	COEF. APROV. BÁSICO	ALTURA BÁSICA (pavtos.)	PORTE BÁSICO M2	TAXA DE OCUPAÇÃO %	TAXA PERM. MÍN. %	RECUO FRONTAL (m) MÍNIMO
Comunitário 1	4	LIVRE		Demais Pavimentos 66 Subsolo, Térreo e 2º pavimento 100		Alinhamento predial
Edifício Garagem	4	LIVRE		Demais Pavimentos 66 Subsolo, Térreo e 2º pavimento 100		Alinhamento predial
Comunitário 2 - Cultura	4	LIVRE		Demais Pavimentos 66 Subsolo, Térreo e 2º pavimento 100		Alinhamento predial
Comunitário 2 - Lazer	4	LIVRE		Demais Pavimentos 66 Subsolo, Térreo e 2º pavimento 100		Alinhamento predial
Comércio e Serviço de Bairro	4	LIVRE		Demais Pavimentos 66 Subsolo, Térreo e 2º pavimento 100		Alinhamento predial
Comércio e Serviço Setorial	4	LIVRE		Demais Pavimentos 66 Subsolo, Térreo e 2º pavimento 100		Alinhamento predial
Comércio e Serviço Vicinal	4	LIVRE		Demais Pavimentos 66 Subsolo, Térreo e 2º pavimento 100		Alinhamento predial
Comunitário 2 - Culto Religioso	4	LIVRE		Demais Pavimentos 66 Subsolo, Térreo e 2º pavimento 100		Alinhamento predial

USOS PERMISSÍVEIS NÃO HABITACIONAIS A critério do CMU	COEF. APROV. BÁSICO	ALTURA BÁSICA (pavtos.)	PORTE BÁSICO M2	TAXA DE OCUPAÇÃO %	TAXA PERM. MÍN. %	RECUO FRONTAL (m) MÍNIMO
Comunitário 3 - Ensino	4	LIVRE		Demais Pavimentos 66 Subsolo, Térreo e 2º pavimento 100		Alinhamento predial
Comunitário 3 - Lazer	4	LIVRE		Demais Pavimentos 66 Subsolo, Térreo e 2º pavimento 100		Alinhamento predial
Comunitário 2 - Ensino	4	LIVRE		Demais Pavimentos 66 Subsolo, Térreo e 2º pavimento 100		Alinhamento predial
Comunitário 3 - Saúde	4	LIVRE		Demais Pavimentos 66 Subsolo, Térreo e 2º pavimento 100		Alinhamento predial
Comunitário 3 - Culto Religioso	4	LIVRE		Demais Pavimentos 66 Subsolo, Térreo e 2º pavimento 100		Alinhamento predial
Comunitário 3 - Cultura	4	LIVRE		Demais Pavimentos 66 Subsolo, Térreo e 2º pavimento 100		Alinhamento predial

Parâmetros Gerais

LOTE PADRÃO (M/M²)	11.00 X 330.00 Esquina: obedecer a testada mínima para zona ou setor, acrescida do recuo frontal obrigatório determinado pela legislação vigente.
ESTACIONAMENTO:	ATENDER LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
RECREAÇÃO:	ATENDER LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
AFASTAMENTO DAS DIVISAS MÍNIMO	MÍNIMO DE 2,00 M EXCETO PARA HABITAÇÃO UNIFAMILIAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
Secretaria Municipal do Urbanismo

CONSULTA INFORMATIVA DO LOTE

Inscrição Imobiliária 01.1.0068.0178.02-4	Sublote -	Indicação Fiscal 12.065.028	Nº da Consulta / Ano 442154/2025
---	---------------------	---------------------------------------	--

Observações Para Construção

Permitido uma habitação unifamiliar por lote.

O uso de conjunto habitacional de habitação coletiva somente será permitido em lotes com área total de até 20.000,00m².

Para Indústria tipo 1, permitido somente alvará de localização em edificação existente com porte máximo de 200,00 m².

Para industria tipo 1, permissível a critério do CMU alvará de localização em edificações existentes com porte máximo de 400,00 m².

Observar o contido na Lei 16.361/2024 que dispõe sobre a concessão de Potencial Construtivo adicional, mediante a Outorga Onerosa do Direito de Construir, Transferência do Direito de Construir e cotas de Potencial Construtivo.

Atender regulamentação específica quanto a taxa de permeabilidade.

Atender regulamentação específica quanto a edifício garagem.

Atender regulamentação específica quanto a Empreendimento Inclusivo de Habitação de Interesse Social.

Atender o que for atingido em primeiro lugar entre coeficiente de aproveitamento e o porte. O acréscimo de porte e coeficiente de aproveitamento será de caráter oneroso.

Para o uso não habitacional de Edifício Garagem, fica facultada a existência de loja voltada para a via pública, devendo possuir vedação com paredes, de forma a impedir a visualização dos veículos estacionados.

Proibido balanço da edificação sobre o passeio, permitido marquise com no máximo 1,20 m.

Os usos não habitacionais de comércio e serviço vicinal, de bairro ou setorial são permitidos com exceção de comércio de veículos em geral, oficinas de reparação de veículos em geral, serv-car, borracharias e hipermercado.

O uso não habitacional de Edifício Garagem deverá ter um coeficiente de aproveitamento de no mínimo 1,5.

Para o uso não habitacional de Edifício Garagem a localização de novos estacionamentos deverá respeitar as condições estabelecidas em regulamentação específica.

** Os parâmetros de construção para os Usos Permissíveis, serão definidos pelo Conselho Municipal de Urbanismo.
Parâmetro para Construção

*Em caso de dúvidas ou divergências nas informações impressas, vale a Legislação Vigente.

CONSELHO MUNICIPAL DE URBANISMO

Código	Observações
Sublote: 186	
Código	Observações
9	11727/2002 PROVIDO CMU TIT.PREC.-31/12/2004. *P/EXPEDIÇÃO A GUARITA DE CONTROLE DEVERÁ ESTAR INSTALADA NO SUBSOLO NO FINAL DA RAMPa DE ACESSO E, A ÁREA DE CARGA E DESCARGA DAS LOJAS DEVERÁ ESTAR (PINTADA) E NÃO PODERÁ SER UTILIZADA PARA ESTACIONAMENTO. *CONS.COMERCIAL 210/2002-CMU. 11727/2002 ATENDIDA A CONDICIONANTE.

FISCALIZAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

Secretaria Municipal do Urbanismo

CONSULTA INFORMATIVA DO LOTE

Inscrição Imobiliária 01.1.0068.0178.02-4	Sublote -	Indicação Fiscal 12.065.028	Nº da Consulta / Ano 442154/2025
---	---------------------	---------------------------------------	--

FISCALIZAÇÃO

Código Observações

Sublote: 202

Código Observações

217 99412/05UFI3-NOTIF. 28628(16.09.2005)
COMÉRCIO IRREGULAR
(ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA).

Sublote: 219

Código Observações

217 99414/05UFI3-NOTIF. 28630(16.09.2005)
COMÉRCIO IRREGULAR
(ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA).

Sublote: 223

Código Observações

217 99552/05UFI3-NOTIF. 28636(19.09.2005)
COMÉRCIO IRREGULAR
(ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA).

Sublote: 245

Código Observações

217 99555/05UFI3-NOTIF. 28638(19.09.2005)
COMÉRCIO IRREGULAR
(ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO).

Sublote: 279

Código Observações

217 99557/05UFI3-NOTIF. 28642(20.09.2005)
COMÉRCIO IRREGULAR
(CONSULTÓRIO C/ ATENDIMENTO AO PÚBLICO/PRÉ-NATAL).

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Código Observações

115 POLUIÇÃO AMBIENTAL - ATIVIDADES DE RISCO AMBIENTAL SEM POSSIBILIDADE DE
RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO
REF PROT: 2-04/2116

LICENÇAS EMITIDAS

Código Observações

Bloqueios

Sublote: 0

Unidade Emissora

Código

Bloqueio

119 Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações
hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica

Data

27/04/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

Secretaria Municipal do Urbanismo

CONSULTA INFORMATIVA DO LOTE

Inscrição Imobiliária	Sublote	Indicação Fiscal	Nº da Consulta / Ano
01.1.0068.0178.02-4	-	12.065.028	442154/2025

Sublote: 0

Unidade Emissora

Código

Bloqueio

ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: 1

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: 2

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: 3

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: 4

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: 5

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações

Data

27/04/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

Secretaria Municipal do Urbanismo

CONSULTA INFORMATIVA DO LOTE

Inscrição Imobiliária	Sublote	Indicação Fiscal	Nº da Consulta / Ano
01.1.0068.0178.02-4	-	12.065.028	442154/2025

Sublote: 5

Unidade Emissora

Código

Bloqueio

hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: 6

Unidade Emissora

Código

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: 7

Unidade Emissora

Código

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: 8

Unidade Emissora

Código

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: 9

Unidade Emissora

Código

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: 10

Unidade Emissora

Código

Bloqueio

Data



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

Secretaria Municipal do Urbanismo

CONSULTA INFORMATIVA DO LOTE

Inscrição Imobiliária	Sublote	Indicação Fiscal	Nº da Consulta / Ano
01.1.0068.0178.02-4	-	12.065.028	442154/2025

Sublote: 10

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: 11

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: 12

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: 13

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: 14

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: 15



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

Secretaria Municipal do Urbanismo

CONSULTA INFORMATIVA DO LOTE

Inscrição Imobiliária	Sublote	Indicação Fiscal	Nº da Consulta / Ano
01.1.0068.0178.02-4	-	12.065.028	442154/2025

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: 16

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: 17

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: 18

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: 19

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: 20

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
------------------	--------	----------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

Secretaria Municipal do Urbanismo

CONSULTA INFORMATIVA DO LOTE

Inscrição Imobiliária	Sublote	Indicação Fiscal	Nº da Consulta / Ano
01.1.0068.0178.02-4	-	12.065.028	442154/2025

Sublote: 20

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: 21

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: 22

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: 23

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: 24

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: 25



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

Secretaria Municipal do Urbanismo

CONSULTA INFORMATIVA DO LOTE

Inscrição Imobiliária	Sublote	Indicação Fiscal	Nº da Consulta / Ano
01.1.0068.0178.02-4	-	12.065.028	442154/2025

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: 26

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: 27

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: 28

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: 29

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: 30

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
------------------	--------	----------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

Secretaria Municipal do Urbanismo

CONSULTA INFORMATIVA DO LOTE

Inscrição Imobiliária	Sublote	Indicação Fiscal	Nº da Consulta / Ano
01.1.0068.0178.02-4	-	12.065.028	442154/2025

Sublote: **30**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **31**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **32**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **33**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **34**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **35**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

Secretaria Municipal do Urbanismo

CONSULTA INFORMATIVA DO LOTE

Inscrição Imobiliária	Sublote	Indicação Fiscal	Nº da Consulta / Ano
01.1.0068.0178.02-4	-	12.065.028	442154/2025

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: 36

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: 37

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: 38

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: 39

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: 40

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
------------------	--------	----------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

Secretaria Municipal do Urbanismo

CONSULTA INFORMATIVA DO LOTE

Inscrição Imobiliária	Sublote	Indicação Fiscal	Nº da Consulta / Ano
01.1.0068.0178.02-4	-	12.065.028	442154/2025

Sublote: 40

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: 41

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: 42

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: 43

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: 44

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: 45



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

Secretaria Municipal do Urbanismo

CONSULTA INFORMATIVA DO LOTE

Inscrição Imobiliária	Sublote	Indicação Fiscal	Nº da Consulta / Ano
01.1.0068.0178.02-4	-	12.065.028	442154/2025

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: 47

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: 48

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: 49

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: 50

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: 51

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
------------------	--------	----------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

Secretaria Municipal do Urbanismo

CONSULTA INFORMATIVA DO LOTE

Inscrição Imobiliária	Sublote	Indicação Fiscal	Nº da Consulta / Ano
01.1.0068.0178.02-4	-	12.065.028	442154/2025

Sublote: **51**

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **52**

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **53**

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **54**

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **55**

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **56**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

Secretaria Municipal do Urbanismo

CONSULTA INFORMATIVA DO LOTE

Inscrição Imobiliária	Sublote	Indicação Fiscal	Nº da Consulta / Ano
01.1.0068.0178.02-4	-	12.065.028	442154/2025

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: 57

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: 58

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: 59

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: 60

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: 61

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
------------------	--------	----------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

Secretaria Municipal do Urbanismo

CONSULTA INFORMATIVA DO LOTE

Inscrição Imobiliária	Sublote	Indicação Fiscal	Nº da Consulta / Ano
01.1.0068.0178.02-4	-	12.065.028	442154/2025

Sublote: **61**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **62**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **63**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **64**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **65**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **66**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

Secretaria Municipal do Urbanismo

CONSULTA INFORMATIVA DO LOTE

Inscrição Imobiliária	Sublote	Indicação Fiscal	Nº da Consulta / Ano
01.1.0068.0178.02-4	-	12.065.028	442154/2025

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: 67

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: 68

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: 69

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: 70

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: 71

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
------------------	--------	----------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

Secretaria Municipal do Urbanismo

CONSULTA INFORMATIVA DO LOTE

Inscrição Imobiliária	Sublote	Indicação Fiscal	Nº da Consulta / Ano
01.1.0068.0178.02-4	-	12.065.028	442154/2025

Sublote: 71

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: 72

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: 73

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: 74

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: 75

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: 76



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

Secretaria Municipal do Urbanismo

CONSULTA INFORMATIVA DO LOTE

Inscrição Imobiliária	Sublote	Indicação Fiscal	Nº da Consulta / Ano
01.1.0068.0178.02-4	-	12.065.028	442154/2025

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: 77

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: 78

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: 79

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: 80

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: 81

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
------------------	--------	----------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

Secretaria Municipal do Urbanismo

CONSULTA INFORMATIVA DO LOTE

Inscrição Imobiliária	Sublote	Indicação Fiscal	Nº da Consulta / Ano
01.1.0068.0178.02-4	-	12.065.028	442154/2025

Sublote: **81**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **82**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **83**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **84**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **85**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **86**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

Secretaria Municipal do Urbanismo

CONSULTA INFORMATIVA DO LOTE

Inscrição Imobiliária	Sublote	Indicação Fiscal	Nº da Consulta / Ano
01.1.0068.0178.02-4	-	12.065.028	442154/2025

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: 87

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: 88

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: 89

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: 90

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: 91

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
------------------	--------	----------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

Secretaria Municipal do Urbanismo

CONSULTA INFORMATIVA DO LOTE

Inscrição Imobiliária	Sublote	Indicação Fiscal	Nº da Consulta / Ano
01.1.0068.0178.02-4	-	12.065.028	442154/2025

Sublote: **91**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **92**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **93**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **94**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **95**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **96**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

Secretaria Municipal do Urbanismo

CONSULTA INFORMATIVA DO LOTE

Inscrição Imobiliária	Sublote	Indicação Fiscal	Nº da Consulta / Ano
01.1.0068.0178.02-4	-	12.065.028	442154/2025

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **97**

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **98**

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **99**

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **100**

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **101**

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
------------------	--------	----------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

Secretaria Municipal do Urbanismo

CONSULTA INFORMATIVA DO LOTE

Inscrição Imobiliária	Sublote	Indicação Fiscal	Nº da Consulta / Ano
01.1.0068.0178.02-4	-	12.065.028	442154/2025

Sublote: **101**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **102**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **103**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **104**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **105**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **106**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

Secretaria Municipal do Urbanismo

CONSULTA INFORMATIVA DO LOTE

Inscrição Imobiliária	Sublote	Indicação Fiscal	Nº da Consulta / Ano
01.1.0068.0178.02-4	-	12.065.028	442154/2025

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **107**

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **108**

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **109**

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **110**

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **111**

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
------------------	--------	----------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

Secretaria Municipal do Urbanismo

CONSULTA INFORMATIVA DO LOTE

Inscrição Imobiliária	Sublote	Indicação Fiscal	Nº da Consulta / Ano
01.1.0068.0178.02-4	-	12.065.028	442154/2025

Sublote: **111**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **112**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **113**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **114**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **115**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **116**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

Secretaria Municipal do Urbanismo

CONSULTA INFORMATIVA DO LOTE

Inscrição Imobiliária	Sublote	Indicação Fiscal	Nº da Consulta / Ano
01.1.0068.0178.02-4	-	12.065.028	442154/2025

Unidade Emissora Código Bloqueio Data
119 Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações
hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica
ambiental realizada pela SANEPAR. 27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de
Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e
Saneamento munido de documentos que comprovem a
correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: 117

Unidade Emissora Código Bloqueio Data
119 Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações
hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica
ambiental realizada pela SANEPAR. 27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de
Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e
Saneamento munido de documentos que comprovem a
correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: 118

Unidade Emissora Código Bloqueio Data
119 Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações
hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica
ambiental realizada pela SANEPAR. 27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de
Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e
Saneamento munido de documentos que comprovem a
correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: 119

Unidade Emissora Código Bloqueio Data
119 Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações
hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica
ambiental realizada pela SANEPAR. 27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de
Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e
Saneamento munido de documentos que comprovem a
correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: 120

Unidade Emissora Código Bloqueio Data
119 Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações
hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica
ambiental realizada pela SANEPAR. 27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de
Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e
Saneamento munido de documentos que comprovem a
correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: 121

Unidade Emissora Código Bloqueio Data



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

Secretaria Municipal do Urbanismo

CONSULTA INFORMATIVA DO LOTE

Inscrição Imobiliária	Sublote	Indicação Fiscal	Nº da Consulta / Ano
01.1.0068.0178.02-4	-	12.065.028	442154/2025

Sublote: **121**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **122**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **123**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **124**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **125**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **126**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

Secretaria Municipal do Urbanismo

CONSULTA INFORMATIVA DO LOTE

Inscrição Imobiliária	Sublote	Indicação Fiscal	Nº da Consulta / Ano
01.1.0068.0178.02-4	-	12.065.028	442154/2025

Unidade Emissora Código Bloqueio Data
119 Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações
hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica
ambiental realizada pela SANEPAR. 27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de
Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e
Saneamento munido de documentos que comprovem a
correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **127**

Unidade Emissora Código Bloqueio Data
119 Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações
hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica
ambiental realizada pela SANEPAR. 27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de
Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e
Saneamento munido de documentos que comprovem a
correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **128**

Unidade Emissora Código Bloqueio Data
119 Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações
hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica
ambiental realizada pela SANEPAR. 27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de
Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e
Saneamento munido de documentos que comprovem a
correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **129**

Unidade Emissora Código Bloqueio Data
119 Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações
hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica
ambiental realizada pela SANEPAR. 27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de
Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e
Saneamento munido de documentos que comprovem a
correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **130**

Unidade Emissora Código Bloqueio Data
119 Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações
hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica
ambiental realizada pela SANEPAR. 27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de
Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e
Saneamento munido de documentos que comprovem a
correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **131**

Unidade Emissora Código Bloqueio Data



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

Secretaria Municipal do Urbanismo

CONSULTA INFORMATIVA DO LOTE

Inscrição Imobiliária	Sublote	Indicação Fiscal	Nº da Consulta / Ano
01.1.0068.0178.02-4	-	12.065.028	442154/2025

Sublote: **131**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **132**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **133**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **134**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **135**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **136**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

Secretaria Municipal do Urbanismo

CONSULTA INFORMATIVA DO LOTE

Inscrição Imobiliária	Sublote	Indicação Fiscal	Nº da Consulta / Ano
01.1.0068.0178.02-4	-	12.065.028	442154/2025

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **137**

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **138**

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **139**

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **140**

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **141**

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
------------------	--------	----------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

Secretaria Municipal do Urbanismo

CONSULTA INFORMATIVA DO LOTE

Inscrição Imobiliária	Sublote	Indicação Fiscal	Nº da Consulta / Ano
01.1.0068.0178.02-4	-	12.065.028	442154/2025

Sublote: **141**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **142**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **143**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **144**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **145**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **146**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

Secretaria Municipal do Urbanismo

CONSULTA INFORMATIVA DO LOTE

Inscrição Imobiliária	Sublote	Indicação Fiscal	Nº da Consulta / Ano
01.1.0068.0178.02-4	-	12.065.028	442154/2025

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **147**

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **148**

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **149**

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **150**

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **151**

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
------------------	--------	----------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

Secretaria Municipal do Urbanismo

CONSULTA INFORMATIVA DO LOTE

Inscrição Imobiliária	Sublote	Indicação Fiscal	Nº da Consulta / Ano
01.1.0068.0178.02-4	-	12.065.028	442154/2025

Sublote: **151**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **152**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **153**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **154**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **155**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **156**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

Secretaria Municipal do Urbanismo

CONSULTA INFORMATIVA DO LOTE

Inscrição Imobiliária	Sublote	Indicação Fiscal	Nº da Consulta / Ano
01.1.0068.0178.02-4	-	12.065.028	442154/2025

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **157**

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **158**

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **159**

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **160**

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **161**

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
------------------	--------	----------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

Secretaria Municipal do Urbanismo

CONSULTA INFORMATIVA DO LOTE

Inscrição Imobiliária	Sublote	Indicação Fiscal	Nº da Consulta / Ano
01.1.0068.0178.02-4	-	12.065.028	442154/2025

Sublote: **161**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **162**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **163**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **164**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **165**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **166**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

Secretaria Municipal do Urbanismo

CONSULTA INFORMATIVA DO LOTE

Inscrição Imobiliária	Sublote	Indicação Fiscal	Nº da Consulta / Ano
01.1.0068.0178.02-4	-	12.065.028	442154/2025

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **167**

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **168**

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **169**

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **170**

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **171**

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
------------------	--------	----------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

Secretaria Municipal do Urbanismo

CONSULTA INFORMATIVA DO LOTE

Inscrição Imobiliária	Sublote	Indicação Fiscal	Nº da Consulta / Ano
01.1.0068.0178.02-4	-	12.065.028	442154/2025

Sublote: **171**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **172**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **173**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **174**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **175**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **176**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

Secretaria Municipal do Urbanismo

CONSULTA INFORMATIVA DO LOTE

Inscrição Imobiliária	Sublote	Indicação Fiscal	Nº da Consulta / Ano
01.1.0068.0178.02-4	-	12.065.028	442154/2025

Unidade Emissora Código Bloqueio Data
119 Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações
hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica
ambiental realizada pela SANEPAR. 27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de
Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e
Saneamento munido de documentos que comprovem a
correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: 177

Unidade Emissora Código Bloqueio Data
119 Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações
hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica
ambiental realizada pela SANEPAR. 27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de
Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e
Saneamento munido de documentos que comprovem a
correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: 178

Unidade Emissora Código Bloqueio Data
119 Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações
hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica
ambiental realizada pela SANEPAR. 27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de
Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e
Saneamento munido de documentos que comprovem a
correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: 179

Unidade Emissora Código Bloqueio Data
119 Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações
hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica
ambiental realizada pela SANEPAR. 27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de
Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e
Saneamento munido de documentos que comprovem a
correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: 180

Unidade Emissora Código Bloqueio Data
119 Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações
hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica
ambiental realizada pela SANEPAR. 27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de
Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e
Saneamento munido de documentos que comprovem a
correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: 181

Unidade Emissora Código Bloqueio Data



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

Secretaria Municipal do Urbanismo

CONSULTA INFORMATIVA DO LOTE

Inscrição Imobiliária	Sublote	Indicação Fiscal	Nº da Consulta / Ano
01.1.0068.0178.02-4	-	12.065.028	442154/2025

Sublote: **181**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **182**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **183**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **184**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **185**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **186**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

Secretaria Municipal do Urbanismo

CONSULTA INFORMATIVA DO LOTE

Inscrição Imobiliária	Sublote	Indicação Fiscal	Nº da Consulta / Ano
01.1.0068.0178.02-4	-	12.065.028	442154/2025

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **187**

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **188**

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **189**

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **190**

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **191**

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
------------------	--------	----------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

Secretaria Municipal do Urbanismo

CONSULTA INFORMATIVA DO LOTE

Inscrição Imobiliária	Sublote	Indicação Fiscal	Nº da Consulta / Ano
01.1.0068.0178.02-4	-	12.065.028	442154/2025

Sublote: **191**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **192**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **193**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **194**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **195**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **196**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

Secretaria Municipal do Urbanismo

CONSULTA INFORMATIVA DO LOTE

Inscrição Imobiliária	Sublote	Indicação Fiscal	Nº da Consulta / Ano
01.1.0068.0178.02-4	-	12.065.028	442154/2025

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **197**

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **198**

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **199**

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **200**

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **201**

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
------------------	--------	----------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

Secretaria Municipal do Urbanismo

CONSULTA INFORMATIVA DO LOTE

Inscrição Imobiliária	Sublote	Indicação Fiscal	Nº da Consulta / Ano
01.1.0068.0178.02-4	-	12.065.028	442154/2025

Sublote: 201

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: 202

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: 203

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: 204

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: 205

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: 206



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

Secretaria Municipal do Urbanismo

CONSULTA INFORMATIVA DO LOTE

Inscrição Imobiliária	Sublote	Indicação Fiscal	Nº da Consulta / Ano
01.1.0068.0178.02-4	-	12.065.028	442154/2025

Unidade Emissora Código Bloqueio Data
119 Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações
hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica
ambiental realizada pela SANEPAR. 27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de
Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e
Saneamento munido de documentos que comprovem a
correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **207**

Unidade Emissora Código Bloqueio Data
119 Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações
hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica
ambiental realizada pela SANEPAR. 27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de
Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e
Saneamento munido de documentos que comprovem a
correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **208**

Unidade Emissora Código Bloqueio Data
119 Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações
hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica
ambiental realizada pela SANEPAR. 27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de
Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e
Saneamento munido de documentos que comprovem a
correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **209**

Unidade Emissora Código Bloqueio Data
119 Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações
hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica
ambiental realizada pela SANEPAR. 27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de
Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e
Saneamento munido de documentos que comprovem a
correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **210**

Unidade Emissora Código Bloqueio Data
119 Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações
hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica
ambiental realizada pela SANEPAR. 27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de
Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e
Saneamento munido de documentos que comprovem a
correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **211**

Unidade Emissora Código Bloqueio Data



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

Secretaria Municipal do Urbanismo

CONSULTA INFORMATIVA DO LOTE

Inscrição Imobiliária	Sublote	Indicação Fiscal	Nº da Consulta / Ano
01.1.0068.0178.02-4	-	12.065.028	442154/2025

Sublote: 211

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: 212

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: 213

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: 214

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: 215

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: 216



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

Secretaria Municipal do Urbanismo

CONSULTA INFORMATIVA DO LOTE

Inscrição Imobiliária	Sublote	Indicação Fiscal	Nº da Consulta / Ano
01.1.0068.0178.02-4	-	12.065.028	442154/2025

Unidade Emissora Código Bloqueio Data
119 Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações
hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica
ambiental realizada pela SANEPAR. 27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de
Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e
Saneamento munido de documentos que comprovem a
correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **217**

Unidade Emissora Código Bloqueio Data
119 Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações
hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica
ambiental realizada pela SANEPAR. 27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de
Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e
Saneamento munido de documentos que comprovem a
correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **218**

Unidade Emissora Código Bloqueio Data
119 Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações
hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica
ambiental realizada pela SANEPAR. 27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de
Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e
Saneamento munido de documentos que comprovem a
correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **219**

Unidade Emissora Código Bloqueio Data
119 Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações
hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica
ambiental realizada pela SANEPAR. 27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de
Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e
Saneamento munido de documentos que comprovem a
correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **220**

Unidade Emissora Código Bloqueio Data
119 Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações
hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica
ambiental realizada pela SANEPAR. 27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de
Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e
Saneamento munido de documentos que comprovem a
correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **221**

Unidade Emissora Código Bloqueio Data



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

Secretaria Municipal do Urbanismo

CONSULTA INFORMATIVA DO LOTE

Inscrição Imobiliária	Sublote	Indicação Fiscal	Nº da Consulta / Ano
01.1.0068.0178.02-4	-	12.065.028	442154/2025

Sublote: **221**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **222**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **223**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **224**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **225**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **226**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

Secretaria Municipal do Urbanismo

CONSULTA INFORMATIVA DO LOTE

Inscrição Imobiliária	Sublote	Indicação Fiscal	Nº da Consulta / Ano
01.1.0068.0178.02-4	-	12.065.028	442154/2025

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **227**

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **228**

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **229**

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **230**

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **231**

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
------------------	--------	----------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

Secretaria Municipal do Urbanismo

CONSULTA INFORMATIVA DO LOTE

Inscrição Imobiliária	Sublote	Indicação Fiscal	Nº da Consulta / Ano
01.1.0068.0178.02-4	-	12.065.028	442154/2025

Sublote: **231**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **232**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **233**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **234**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **235**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **236**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

Secretaria Municipal do Urbanismo

CONSULTA INFORMATIVA DO LOTE

Inscrição Imobiliária	Sublote	Indicação Fiscal	Nº da Consulta / Ano
01.1.0068.0178.02-4	-	12.065.028	442154/2025

Unidade Emissora Código Bloqueio Data
119 Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações
hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica
ambiental realizada pela SANEPAR. 27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de
Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e
Saneamento munido de documentos que comprovem a
correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **237**

Unidade Emissora Código Bloqueio Data
119 Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações
hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica
ambiental realizada pela SANEPAR. 27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de
Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e
Saneamento munido de documentos que comprovem a
correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **238**

Unidade Emissora Código Bloqueio Data
119 Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações
hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica
ambiental realizada pela SANEPAR. 27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de
Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e
Saneamento munido de documentos que comprovem a
correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **239**

Unidade Emissora Código Bloqueio Data
119 Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações
hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica
ambiental realizada pela SANEPAR. 27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de
Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e
Saneamento munido de documentos que comprovem a
correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **240**

Unidade Emissora Código Bloqueio Data
119 Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações
hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica
ambiental realizada pela SANEPAR. 27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de
Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e
Saneamento munido de documentos que comprovem a
correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **241**

Unidade Emissora Código Bloqueio Data



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

Secretaria Municipal do Urbanismo

CONSULTA INFORMATIVA DO LOTE

Inscrição Imobiliária	Sublote	Indicação Fiscal	Nº da Consulta / Ano
01.1.0068.0178.02-4	-	12.065.028	442154/2025

Sublote: **241**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **242**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **243**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **244**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **245**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **246**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

Secretaria Municipal do Urbanismo

CONSULTA INFORMATIVA DO LOTE

Inscrição Imobiliária	Sublote	Indicação Fiscal	Nº da Consulta / Ano
01.1.0068.0178.02-4	-	12.065.028	442154/2025

Unidade Emissora Código Bloqueio Data
119 Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações
hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica
ambiental realizada pela SANEPAR. 27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de
Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e
Saneamento munido de documentos que comprovem a
correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **247**

Unidade Emissora Código Bloqueio Data
119 Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações
hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica
ambiental realizada pela SANEPAR. 27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de
Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e
Saneamento munido de documentos que comprovem a
correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **248**

Unidade Emissora Código Bloqueio Data
119 Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações
hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica
ambiental realizada pela SANEPAR. 27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de
Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e
Saneamento munido de documentos que comprovem a
correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **249**

Unidade Emissora Código Bloqueio Data
119 Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações
hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica
ambiental realizada pela SANEPAR. 27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de
Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e
Saneamento munido de documentos que comprovem a
correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **250**

Unidade Emissora Código Bloqueio Data
119 Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações
hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica
ambiental realizada pela SANEPAR. 27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de
Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e
Saneamento munido de documentos que comprovem a
correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **251**

Unidade Emissora Código Bloqueio Data



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

Secretaria Municipal do Urbanismo

CONSULTA INFORMATIVA DO LOTE

Inscrição Imobiliária	Sublote	Indicação Fiscal	Nº da Consulta / Ano
01.1.0068.0178.02-4	-	12.065.028	442154/2025

Sublote: **251**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **252**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **253**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **254**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **255**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **256**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

Secretaria Municipal do Urbanismo

CONSULTA INFORMATIVA DO LOTE

Inscrição Imobiliária	Sublote	Indicação Fiscal	Nº da Consulta / Ano
01.1.0068.0178.02-4	-	12.065.028	442154/2025

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **257**

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **258**

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **259**

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **260**

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **261**

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
------------------	--------	----------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

Secretaria Municipal do Urbanismo

CONSULTA INFORMATIVA DO LOTE

Inscrição Imobiliária	Sublote	Indicação Fiscal	Nº da Consulta / Ano
01.1.0068.0178.02-4	-	12.065.028	442154/2025

Sublote: 261

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: 262

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: 263

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: 264

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: 265

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: 266



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

Secretaria Municipal do Urbanismo

CONSULTA INFORMATIVA DO LOTE

Inscrição Imobiliária	Sublote	Indicação Fiscal	Nº da Consulta / Ano
01.1.0068.0178.02-4	-	12.065.028	442154/2025

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **267**

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **268**

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **269**

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **270**

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **271**

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
------------------	--------	----------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

Secretaria Municipal do Urbanismo

CONSULTA INFORMATIVA DO LOTE

Inscrição Imobiliária	Sublote	Indicação Fiscal	Nº da Consulta / Ano
01.1.0068.0178.02-4	-	12.065.028	442154/2025

Sublote: **271**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **272**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **273**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **274**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **275**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **276**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

Secretaria Municipal do Urbanismo

CONSULTA INFORMATIVA DO LOTE

Inscrição Imobiliária	Sublote	Indicação Fiscal	Nº da Consulta / Ano
01.1.0068.0178.02-4	-	12.065.028	442154/2025

Unidade Emissora Código Bloqueio Data
119 Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações
hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica
ambiental realizada pela SANEPAR. 27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de
Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e
Saneamento munido de documentos que comprovem a
correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: 277

Unidade Emissora Código Bloqueio Data
119 Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações
hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica
ambiental realizada pela SANEPAR. 27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de
Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e
Saneamento munido de documentos que comprovem a
correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: 278

Unidade Emissora Código Bloqueio Data
119 Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações
hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica
ambiental realizada pela SANEPAR. 27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de
Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e
Saneamento munido de documentos que comprovem a
correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: 279

Unidade Emissora Código Bloqueio Data
119 Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações
hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica
ambiental realizada pela SANEPAR. 27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de
Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e
Saneamento munido de documentos que comprovem a
correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: 280

Unidade Emissora Código Bloqueio Data
119 Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações
hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica
ambiental realizada pela SANEPAR. 27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de
Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e
Saneamento munido de documentos que comprovem a
correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: 281

Unidade Emissora Código Bloqueio Data



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

Secretaria Municipal do Urbanismo

CONSULTA INFORMATIVA DO LOTE

Inscrição Imobiliária	Sublote	Indicação Fiscal	Nº da Consulta / Ano
01.1.0068.0178.02-4	-	12.065.028	442154/2025

Sublote: **281**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **282**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **283**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **284**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **285**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **286**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

Secretaria Municipal do Urbanismo

CONSULTA INFORMATIVA DO LOTE

Inscrição Imobiliária	Sublote	Indicação Fiscal	Nº da Consulta / Ano
01.1.0068.0178.02-4	-	12.065.028	442154/2025

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **287**

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **288**

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **289**

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **290**

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **291**

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
------------------	--------	----------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

Secretaria Municipal do Urbanismo

CONSULTA INFORMATIVA DO LOTE

Inscrição Imobiliária	Sublote	Indicação Fiscal	Nº da Consulta / Ano
01.1.0068.0178.02-4	-	12.065.028	442154/2025

Sublote: 291

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: 292

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: 293

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: 294

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: 295

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: 296



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

Secretaria Municipal do Urbanismo

CONSULTA INFORMATIVA DO LOTE

Inscrição Imobiliária	Sublote	Indicação Fiscal	Nº da Consulta / Ano
01.1.0068.0178.02-4	-	12.065.028	442154/2025

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **297**

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **298**

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **299**

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **300**

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **301**

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
------------------	--------	----------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

Secretaria Municipal do Urbanismo

CONSULTA INFORMATIVA DO LOTE

Inscrição Imobiliária	Sublote	Indicação Fiscal	Nº da Consulta / Ano
01.1.0068.0178.02-4	-	12.065.028	442154/2025

Sublote: **301**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **302**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **303**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **304**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **305**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **306**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

Secretaria Municipal do Urbanismo

CONSULTA INFORMATIVA DO LOTE

Inscrição Imobiliária	Sublote	Indicação Fiscal	Nº da Consulta / Ano
01.1.0068.0178.02-4	-	12.065.028	442154/2025

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **307**

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **308**

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **309**

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **310**

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **311**

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
------------------	--------	----------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

Secretaria Municipal do Urbanismo

CONSULTA INFORMATIVA DO LOTE

Inscrição Imobiliária	Sublote	Indicação Fiscal	Nº da Consulta / Ano
01.1.0068.0178.02-4	-	12.065.028	442154/2025

Sublote: **311**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **312**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **313**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **314**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **315**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **316**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

Secretaria Municipal do Urbanismo

CONSULTA INFORMATIVA DO LOTE

Inscrição Imobiliária	Sublote	Indicação Fiscal	Nº da Consulta / Ano
01.1.0068.0178.02-4	-	12.065.028	442154/2025

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **317**

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **318**

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **319**

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **320**

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **321**

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
------------------	--------	----------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

Secretaria Municipal do Urbanismo

CONSULTA INFORMATIVA DO LOTE

Inscrição Imobiliária	Sublote	Indicação Fiscal	Nº da Consulta / Ano
01.1.0068.0178.02-4	-	12.065.028	442154/2025

Sublote: **321**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **322**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **323**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **324**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **325**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **326**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

Secretaria Municipal do Urbanismo

CONSULTA INFORMATIVA DO LOTE

Inscrição Imobiliária	Sublote	Indicação Fiscal	Nº da Consulta / Ano
01.1.0068.0178.02-4	-	12.065.028	442154/2025

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **327**

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **328**

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **329**

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **330**

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **331**

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
------------------	--------	----------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

Secretaria Municipal do Urbanismo

CONSULTA INFORMATIVA DO LOTE

Inscrição Imobiliária	Sublote	Indicação Fiscal	Nº da Consulta / Ano
01.1.0068.0178.02-4	-	12.065.028	442154/2025

Sublote: **331**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **332**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **333**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **334**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **335**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **336**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

Secretaria Municipal do Urbanismo

CONSULTA INFORMATIVA DO LOTE

Inscrição Imobiliária	Sublote	Indicação Fiscal	Nº da Consulta / Ano
01.1.0068.0178.02-4	-	12.065.028	442154/2025

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **337**

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **338**

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **339**

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **340**

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **341**

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
------------------	--------	----------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

Secretaria Municipal do Urbanismo

CONSULTA INFORMATIVA DO LOTE

Inscrição Imobiliária	Sublote	Indicação Fiscal	Nº da Consulta / Ano
01.1.0068.0178.02-4	-	12.065.028	442154/2025

Sublote: **341**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **342**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **343**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **344**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **345**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **346**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

Secretaria Municipal do Urbanismo

CONSULTA INFORMATIVA DO LOTE

Inscrição Imobiliária	Sublote	Indicação Fiscal	Nº da Consulta / Ano
01.1.0068.0178.02-4	-	12.065.028	442154/2025

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **347**

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **348**

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **349**

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **350**

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
	119	Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.	27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **351**

Unidade Emissora	Código	Bloqueio	Data
------------------	--------	----------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

Secretaria Municipal do Urbanismo

CONSULTA INFORMATIVA DO LOTE

Inscrição Imobiliária	Sublote	Indicação Fiscal	Nº da Consulta / Ano
01.1.0068.0178.02-4	-	12.065.028	442154/2025

Sublote: **351**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Sublote: **352**

Unidade Emissora

Código

119

Bloqueio

Bloqueio inserido face irregularidades nas instalações hidrossanitárias do imóvel constatado em vistoria técnica ambiental realizada pela SANEPAR.

Data

27/04/2017

Para regularização procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento munido de documentos que comprovem a correta destinação dos efluentes gerados na edificação.

Alvarás de Construção

Sublote: **0**

Número Antigo:

044393B

Número Novo:67556

Finalidade: CONSTRUÇÃO

Situação:

Obra Concluída

Área Vistoriada (m²):9.665,70

Área Liberada (m²): 9.665,70

Área Total (m²):9.665,70

Número Antigo:

Número Novo:261065

Finalidade:REFORMA SIMPLIFICADA

Situação:

Obra em Andamento

Área Vistoriada (m²):

Área Liberada (m²): 0,00

Área Total (m²):

Número Antigo:

Número Novo:287413

Finalidade:REFORMA SIMPLIFICADA

Situação:

Obra em Andamento

Área Vistoriada (m²):

Área Liberada (m²): 0,00

Área Total (m²):

Informações de Plantas de Loteamentos (UCT 6)

Sublote

Situação de Foro

Nº Documento Foro

0000 Domínio Pleno nos termos da Lei 15.784/2020

Livro F13074

0012 Domínio Pleno nos termos da Lei 15.784/2020

Livro F13074

Dados Sobre Planta de Loteamento

Planta/Croqui

Nº Quadra

Nº Lote

Protocolo

C.05166-

Nome da Planta: CROQUI 05166

Situação: Lote dentro do perímetro de Planta/Croquis aprovada

Informações do IPPUC - Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

Secretaria Municipal do Urbanismo

CONSULTA INFORMATIVA DO LOTE

Inscrição Imobiliária
01.1.0068.0178.02-4

Sublote
-

Indicação Fiscal
12.065.028

Nº da Consulta / Ano
442154/2025

Informações da SMOP - Secretaria Municipal de Obras Públicas

Faixa não Edificável de Drenagem

Situação

Não Informado

Características: 3

Faixa

Sujeito à Inundação

NÃO

Informações da SMMA - Secretaria Municipal do Meio Ambiente

** Existindo árvores no imóvel é obrigatória a consulta à MAPM.**

Informações da SMF - Secretaria Municipal de Finanças

Espécie: Condomínio Vertical

Área do Terreno: 1.243,00 m²

Área Total Construída: 9.654,85 m²

Qtde. de Sublotes: 353

Dados dos Sublotes

Sublote	Utilização	Área Construída
0000	Comercial	10,10 m ²
0001	Comercial	8,50 m ²
0002	Comercial	7,40 m ²
0003	Comercial	26,90 m ²
0004	Comercial	27,80 m ²
0005	Comercial	26,70 m ²
0006	Comercial	31,40 m ²
0007	Comercial	32,50 m ²
0008	Comercial	31,30 m ²
0009	Comercial	21,30 m ²
0010	Comercial	21,40 m ²
0011	Comercial	21,40 m ²
0012	Comercial	25,50 m ²
0013	Comercial	26,00 m ²
0014	Comercial	26,00 m ²
0015	Comercial	25,10 m ²
0016	Comercial	20,80 m ²
0017	Comercial	24,30 m ²
0018	Comercial	24,80 m ²
0019	Comercial	23,60 m ²
0020	Comercial	22,50 m ²
0021	Comercial	28,50 m ²
0022	Comercial	24,00 m ²
0023	Comercial	20,50 m ²
0024	Comercial	26,70 m ²
0025	Comercial	22,90 m ²
0026	Comercial	21,40 m ²
0027	Comercial	21,40 m ²
0028	Comercial	21,40 m ²
0029	Comercial	21,40 m ²
0030	Comercial	21,40 m ²
0031	Comercial	21,20 m ²
0032	Comercial	28,50 m ²



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

Secretaria Municipal do Urbanismo

CONSULTA INFORMATIVA DO LOTE

Inscrição Imobiliária	Sublote	Indicação Fiscal	Nº da Consulta / Ano
01.1.0068.0178.02-4	-	12.065.028	442154/2025

0033	Comercial	28,70 m²
0034	Comercial	23,50 m²
0035	Comercial	27,10 m²
0036	Comercial	21,40 m²
0037	Comercial	21,40 m²
0038	Comercial	21,40 m²
0039	Comercial	21,40 m²
0040	Comercial	27,10 m²
0041	Comercial	27,10 m²
0042	Comercial	27,10 m²
0043	Comercial	31,40 m²
0044	Comercial	31,70 m²
0045	Comercial	46,30 m²
0046	Comercial	46,30 m²
0047	Comercial	39,90 m²
0048	Comercial	28,50 m²
0049	Comercial	28,50 m²
0050	Comercial	28,50 m²
0051	Comercial	28,50 m²
0052	Comercial	28,50 m²
0053	Comercial	42,40 m²
0054	Comercial	44,70 m²
0055	Comercial	27,60 m²
0056	Comercial	26,20 m²
0057	Comercial	43,10 m²
0058	Comercial	24,60 m²
0059	Comercial	26,40 m²
0060	Comercial	21,70 m²
0061	Comercial	26,40 m²
0062	Comercial	30,00 m²
0063	Comercial	21,40 m²
0064	Comercial	21,40 m²
0065	Comercial	21,40 m²
0066	Comercial	21,40 m²
0067	Comercial	21,40 m²
0068	Comercial	21,40 m²
0069	Comercial	21,40 m²
0070	Comercial	21,40 m²
0071	Comercial	21,40 m²
0072	Comercial	21,80 m²
0073	Comercial	31,40 m²
0074	Comercial	41,30 m²
0075	Comercial	24,50 m²
0076	Comercial	23,40 m²
0077	Comercial	22,50 m²
0078	Comercial	22,90 m²
0079	Comercial	22,60 m²
0080	Comercial	22,50 m²
0081	Comercial	23,00 m²
0082	Comercial	25,90 m²
0083	Comercial	29,10 m²
0084	Comercial	22,80 m²



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

Secretaria Municipal do Urbanismo

CONSULTA INFORMATIVA DO LOTE

Inscrição Imobiliária	Sublote	Indicação Fiscal	Nº da Consulta / Ano
01.1.0068.0178.02-4	-	12.065.028	442154/2025

0085	Comercial	21,40 m²
0086	Comercial	22,10 m²
0087	Comercial	31,60 m²
0088	Comercial	32,80 m²
0089	Comercial	36,00 m²
0090	Comercial	21,40 m²
0091	Comercial	21,40 m²
0092	Comercial	21,40 m²
0093	Comercial	21,40 m²
0094	Comercial	20,70 m²
0095	Comercial	31,00 m²
0096	Comercial	23,70 m²
0097	Comercial	23,70 m²
0098	Comercial	23,70 m²
0099	Comercial	23,70 m²
0100	Comercial	23,70 m²
0101	Comercial	22,10 m²
0102	Comercial	22,10 m²
0103	Comercial	22,10 m²
0104	Comercial	22,10 m²
0105	Comercial	22,10 m²
0106	Comercial	22,10 m²
0107	Comercial	22,10 m²
0108	Comercial	22,10 m²
0109	Entidades sem Fins Lucrativos	22,10 m²
0110	Comercial	23,90 m²
0111	Comercial	23,90 m²
0112	Comercial	23,90 m²
0113	Comercial	23,90 m²
0114	Comercial	22,10 m²
0115	Comercial	22,10 m²
0116	Comercial	22,10 m²
0117	Comercial	21,70 m²
0118	Comercial	22,10 m²
0119	Comercial	22,10 m²
0120	Comercial	94,80 m²
0121	Garagem com fração ideal	19,60 m²
0122	Garagem com fração ideal	19,60 m²
0123	Garagem com fração ideal	39,20 m²
0124	Garagem com fração ideal	19,60 m²
0125	Garagem com fração ideal	19,60 m²
0126	Garagem com fração ideal	19,60 m²
0127	Garagem com fração ideal	19,60 m²
0128	Garagem com fração ideal	19,60 m²
0129	Garagem com fração ideal	19,60 m²
0130	Garagem com fração ideal	19,60 m²
0131	Garagem com fração ideal	19,60 m²
0132	Garagem com fração ideal	19,60 m²
0133	Garagem com fração ideal	19,60 m²
0134	Garagem com fração ideal	19,60 m²
0135	Garagem com fração ideal	39,20 m²
0136	Garagem com fração ideal	39,20 m²



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

Secretaria Municipal do Urbanismo

CONSULTA INFORMATIVA DO LOTE

Inscrição Imobiliária	Sublote	Indicação Fiscal	Nº da Consulta / Ano
01.1.0068.0178.02-4	-	12.065.028	442154/2025

0137	Garagem com fração ideal	39,20 m ²
0138	Garagem com fração ideal	39,20 m ²
0139	Garagem com fração ideal	39,20 m ²
0140	Garagem com fração ideal	19,60 m ²
0141	Garagem com fração ideal	19,60 m ²
0142	Garagem com fração ideal	19,60 m ²
0143	Garagem com fração ideal	19,60 m ²
0144	Garagem com fração ideal	19,60 m ²
0145	Garagem com fração ideal	19,60 m ²
0146	Garagem com fração ideal	19,60 m ²
0147	Garagem com fração ideal	19,60 m ²
0148	Garagem com fração ideal	19,60 m ²
0149	Garagem com fração ideal	19,60 m ²
0150	Garagem com fração ideal	19,60 m ²
0151	Garagem com fração ideal	19,60 m ²
0152	Garagem com fração ideal	19,60 m ²
0153	Garagem com fração ideal	19,60 m ²
0154	Garagem com fração ideal	39,20 m ²
0155	Garagem com fração ideal	19,60 m ²
0156	Garagem com fração ideal	19,60 m ²
0157	Garagem com fração ideal	19,60 m ²
0158	Garagem com fração ideal	19,60 m ²
0159	Garagem com fração ideal	19,60 m ²
0160	Garagem com fração ideal	19,60 m ²
0161	Garagem com fração ideal	39,20 m ²
0162	Garagem com fração ideal	19,60 m ²
0163	Garagem com fração ideal	19,60 m ²
0164	Garagem com fração ideal	19,60 m ²
0165	Garagem com fração ideal	19,60 m ²
0166	Garagem com fração ideal	19,60 m ²
0167	Garagem com fração ideal	19,60 m ²
0168	Garagem com fração ideal	39,20 m ²
0169	Garagem com fração ideal	39,20 m ²
0170	Garagem com fração ideal	39,20 m ²
0171	Garagem com fração ideal	39,20 m ²
0172	Garagem com fração ideal	39,20 m ²
0173	Garagem com fração ideal	39,20 m ²
0174	Garagem com fração ideal	39,20 m ²
0175	Garagem com fração ideal	39,20 m ²
0176	Garagem com fração ideal	19,60 m ²
0177	Garagem com fração ideal	19,60 m ²
0178	Garagem com fração ideal	19,60 m ²
0179	Garagem com fração ideal	39,20 m ²
0180	Garagem com fração ideal	39,20 m ²
0181	Garagem com fração ideal	39,20 m ²
0182	Garagem com fração ideal	19,60 m ²
0183	Garagem com fração ideal	39,20 m ²
0184	Garagem com fração ideal	39,20 m ²
0185	Garagem com fração ideal	39,20 m ²
0186	Comercial	28,85 m ²
0187	Comercial	31,27 m ²
0188	Comercial	30,94 m ²



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

Secretaria Municipal do Urbanismo

CONSULTA INFORMATIVA DO LOTE

Inscrição Imobiliária	Sublote	Indicação Fiscal	Nº da Consulta / Ano
01.1.0068.0178.02-4	-	12.065.028	442154/2025

0189	Comercial	25,92 m²
0190	Comercial	25,92 m²
0191	Comercial	25,92 m²
0192	Comercial	25,92 m²
0193	Comercial	25,92 m²
0194	Comercial	25,92 m²
0195	Comercial	33,19 m²
0196	Comercial	33,19 m²
0197	Comercial	25,92 m²
0198	Comercial	25,92 m²
0199	Comercial	25,92 m²
0200	Comercial	28,85 m²
0201	Comercial	31,27 m²
0202	Comercial	30,94 m²
0203	Comercial	25,92 m²
0204	Comercial	25,92 m²
0205	Comercial	25,92 m²
0206	Comercial	25,92 m²
0207	Comercial	25,92 m²
0208	Comercial	25,92 m²
0209	Comercial	33,19 m²
0210	Comercial	33,19 m²
0211	Comercial	25,92 m²
0212	Comercial	25,92 m²
0213	Comercial	25,92 m²
0214	Comercial	28,85 m²
0215	Comercial	31,27 m²
0216	Comercial	30,94 m²
0217	Comercial	25,92 m²
0218	Comercial	25,92 m²
0219	Comercial	25,92 m²
0220	Comercial	25,92 m²
0221	Comercial	25,92 m²
0222	Comercial	25,92 m²
0223	Comercial	33,19 m²
0224	Comercial	33,19 m²
0225	Comercial	25,92 m²
0226	Comercial	25,92 m²
0227	Comercial	25,92 m²
0228	Comercial	28,85 m²
0229	Comercial	31,27 m²
0230	Comercial	30,94 m²
0231	Comercial	25,92 m²
0232	Comercial	25,92 m²
0233	Comercial	25,92 m²
0234	Comercial	25,92 m²
0235	Comercial	25,92 m²
0236	Comercial	25,92 m²
0237	Comercial	33,19 m²
0238	Comercial	33,19 m²
0239	Comercial	25,92 m²
0240	Comercial	25,92 m²



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
Secretaria Municipal do Urbanismo

CONSULTA INFORMATIVA DO LOTE

Inscrição Imobiliária	Sublote	Indicação Fiscal	Nº da Consulta / Ano
01.1.0068.0178.02-4	-	12.065.028	442154/2025

0241	Comercial	25,92 m²
0242	Comercial	28,85 m²
0243	Comercial	31,27 m²
0244	Comercial	30,94 m²
0245	Comercial	25,92 m²
0246	Comercial	25,92 m²
0247	Comercial	25,92 m²
0248	Comercial	25,92 m²
0249	Comercial	25,92 m²
0250	Comercial	25,92 m²
0251	Comercial	33,19 m²
0252	Comercial	33,19 m²
0253	Comercial	25,92 m²
0254	Comercial	25,92 m²
0255	Comercial	25,92 m²
0256	Comercial	28,85 m²
0257	Comercial	31,27 m²
0258	Comercial	30,94 m²
0259	Comercial	25,92 m²
0260	Comercial	25,92 m²
0261	Comercial	25,92 m²
0262	Comercial	25,92 m²
0263	Comercial	25,92 m²
0264	Comercial	25,92 m²
0265	Comercial	33,19 m²
0266	Comercial	33,19 m²
0267	Comercial	25,92 m²
0268	Comercial	25,92 m²
0269	Comercial	25,92 m²
0270	Comercial	28,85 m²
0271	Comercial	31,27 m²
0272	Comercial	30,94 m²
0273	Comercial	25,92 m²
0274	Comercial	25,92 m²
0275	Comercial	25,92 m²
0276	Comercial	25,92 m²
0277	Comercial	25,92 m²
0278	Comercial	25,92 m²
0279	Comercial	33,19 m²
0280	Comercial	33,19 m²
0281	Comercial	25,92 m²
0282	Comercial	25,92 m²
0283	Comercial	25,92 m²
0284	Comercial	28,85 m²
0285	Comercial	31,27 m²
0286	Comercial	30,94 m²
0287	Comercial	25,92 m²
0288	Comercial	25,92 m²
0289	Comercial	25,92 m²
0290	Comercial	25,92 m²
0291	Comercial	25,92 m²
0292	Comercial	25,92 m²



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

Secretaria Municipal do Urbanismo

CONSULTA INFORMATIVA DO LOTE

Inscrição Imobiliária	Sublote	Indicação Fiscal	Nº da Consulta / Ano
01.1.0068.0178.02-4	-	12.065.028	442154/2025

0293	Comercial	33,19 m²
0294	Comercial	33,19 m²
0295	Comercial	25,92 m²
0296	Comercial	25,92 m²
0297	Comercial	25,92 m²
0298	Comercial	28,85 m²
0299	Comercial	31,27 m²
0300	Comercial	30,94 m²
0301	Comercial	25,92 m²
0302	Comercial	25,92 m²
0303	Comercial	25,92 m²
0304	Comercial	25,92 m²
0305	Comercial	25,92 m²
0306	Comercial	25,92 m²
0307	Comercial	33,19 m²
0308	Comercial	33,19 m²
0309	Comercial	25,92 m²
0310	Comercial	25,92 m²
0311	Comercial	25,92 m²
0312	Comercial	28,85 m²
0313	Comercial	31,27 m²
0314	Comercial	30,94 m²
0315	Comercial	25,92 m²
0316	Comercial	25,92 m²
0317	Comercial	25,92 m²
0318	Comercial	25,92 m²
0319	Comercial	25,92 m²
0320	Comercial	25,92 m²
0321	Comercial	33,19 m²
0322	Comercial	33,19 m²
0323	Comercial	25,92 m²
0324	Comercial	25,92 m²
0325	Comercial	25,92 m²
0326	Comercial	28,85 m²
0327	Comercial	31,27 m²
0328	Comercial	30,94 m²
0329	Comercial	25,92 m²
0330	Comercial	29,89 m²
0331	Comercial	29,60 m²
0332	Comercial	25,92 m²
0333	Comercial	25,92 m²
0334	Comercial	25,92 m²
0335	Comercial	33,19 m²
0336	Comercial	33,19 m²
0337	Comercial	25,92 m²
0338	Comercial	25,92 m²
0339	Comercial	25,92 m²
0340	Comercial	28,85 m²
0341	Comercial	31,27 m²
0342	Comercial	30,94 m²
0343	Comercial	25,92 m²
0344	Comercial	29,89 m²



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

Secretaria Municipal do Urbanismo

CONSULTA INFORMATIVA DO LOTE

Inscrição Imobiliária	Sublote	Indicação Fiscal	Nº da Consulta / Ano
01.1.0068.0178.02-4	-	12.065.028	442154/2025

0345	Comercial	29,60 m²
0346	Comercial	25,92 m²
0347	Comercial	25,92 m²
0348	Comercial	112,79 m²
0349	Comercial	112,79 m²
0350	Comercial	25,92 m²
0351	Comercial	25,92 m²
0352	Comercial	28,85 m²

*** Para informação sobre o histórico de cadastramento de construção consultar a Declaração Unificada de Cadastro de Imóvel - DUCI.**

Infraestrutura Básica

Cód. Logradouro Planta Pavimentação Esgoto Iluminação Pública Coleta de Lixo

Bacia(s) Hidrográfica(s)

BACIA BELEM

Principal

Observações Gerais

- 1 - Considerando a necessidade de adequar e organizar os espaços destinados a circulação de pedestres, a construção ou reconstrução de passeios deverá obedecer os padrões definidos pelo Decreto 1.066/2006
- 2 - A altura da edificação deverá obedecer as restrições do Ministério da Aeronáutica, referentes ao plano da zona de proteção dos aeródromos e as restrições da Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel, referentes ao plano de canais de microondas de telecomunicações do Paraná.
- 3 - Todo o esgotamento sanitário (banheiro, lavanderias e cozinhas) deverá obrigatoriamente ser conectado a rede coletora de esgoto existente na via pública. No caso de cozinhas deverá ser prevista a caixa de gordura antes da referida rede.
- 4 - Na ausência de rede coletora será tolerada a utilização de sistema de tratamento composto por fossas, filtros e sumidouros (ver Termo de Referência no site da PMC www.curitiba.pr.gov.br) prevendo-se futura ligação com a rede coletora de esgoto.
- 5 - As águas pluviais devem ser direcionadas obrigatoriamente a galeria de água pluvial existente na via pública.
- 6 - Para qualquer tipo de construção, reforma ou ampliação, consultar a Sanepar quanto a ligação domiciliar de esgoto.

***** Prazo de validade da consulta - 180 dias *****

Responsável pela Emissão	Data
internet [PMC] - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	28/11/2025

ATENÇÃO

- » Formulário informativo dos parâmetros de uso e ocupação do solo para fins de elaboração de projetos.
- » Necessário a obtenção de Alvará de Construção previamente ao início da obra.
- » Em caso de dúvidas com relação às informações, prevalece a legislação vigente.