



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVADO

Numeração: 00000441

MUODOU E-SC CHEMPER 01 - I

LUH2WM206L0010117

Vistoriador: ANDERSON FREITAS DA SILVA

Data Impressão: 28/04/2025 15:22

Data Vistoria: 18/10/2024 17:09

Cliente:

Nome: **Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD**

CPF/CNPJ: **02.645.310/0001-99**

Local de atendimento:

Endereço: **AV. ALICE DE MOURA BRAGHETO, 2630, CITY RIBEIRÃO, RIBEIRAO PRETO/SP. CEP: 14021-140.**

Complemento: **PATIO PF / RIBEIRÃO PRETO / (16) 99768-2900- ANDRE**

Vistoria Veicular:

Modelo: **MUODOU E-SC CHEMPER 01 - I**

Ano Fab / Modelo: **2019/2020**

Categoria: **Passeio e Utilitário**

Local armazenamento: **PATIO POLICIA FEDERAL / RIBERÃO PRETO**

Tipo Veículo: **Veículos**

Nr Motor:

Nr Motor BIN:

Nr Chassi: **LUH2WM206L0010117**

Nr Chassi BIN: **LUH2WM206L0010117**

Condições Chassi: **OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.**

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível: **Híbrido (Combustão e Elétrico)**

Combustível BIN: **Híbrido (Combustão e Elétrico)**

Cor: **Preto**

Cor BIN: **Preto**

Tem KIT GNV: **Não**


Órgão Apreensor: **Polícia Federal**

Leilão:


Leilão: **Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD**

Responsável:


Observação:



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000441

Placa:

Data Impressão: 28/04/2025 15:22

Nr Motor:

Nr Chassi: LUH2WM206L0010117

Base de Dados

1 - BIN FEDERAL



Bin Federal - Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	CIRCULACAO
Ocorrência	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO	Chassi	LUH2WM206L0010117
Remarcação Chassi	NORMAL	Nr Motor	2M2L10117
Tipo	CICLOMOTOR	Marca Modelo	I/MUODOU E-SC CHEMPER 01/I/MUODOU E-SC CHEMPER 01
Ano Fab	2019	Ano Mod	2020
Combustível	ELETTRICO/FONTE EXTERNA	Cor	PRETA
Potência	2	Capacidade Passageiros	1
CPF/CNPJ Faturado	31621450000397	UF Faturamento	TO
Última Atualização	2020-04-25		



BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	CIRCULACAO	Restrição	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
----------	------------	-----------	--



Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao DENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00000441

Placa:

Data Impressão: 28/04/2025 15:22

Nr Motor:

Nr Chassi: LUH2WM206L0010117



CHASSI



FRENTE



MOTOR COMPARTIMENTO

Página 2



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO




LATERAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



PNEU TRASEIRO DIREITO



COLUNA TRASEIRA DIR




LATERAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



INTERIOR



INTERIOR 02




INTERIOR 03



INTERIOR 04



INTERIOR 05



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02



ADICIONAL 03

ID Vistoria: 00000441

Placa:

Data Impressão: 28/04/2025 15:22

Nr Motor:

Nr Chassi: LUH2WM206L0010117

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: **R\$ 5.500,00**

Valor FIPE: **R\$ 0,00**

Depreciação (%): **60,00%**

Valor Depreciado: **R\$ 2.200,00**

Totais:

Sub-Total: **2.200,00**

Depreciação Forçada(%): **0,00%**

Valor Final Avaliado: **R\$ 2.200,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: ANDERSON FREITAS DA SILVA

Data: __/__/____