



E-LEILÕES *Vistoria
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

SUCATA INSERVÍVEL Numeração: 00000233

S10 2.2 S - CHEVROLET

Vistoriador: Rodolfo Araújo Data Impressão: 24/09/2024 08:48 Data Vistoria: 25/04/2024 11:22

Cliente: Nome: Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas e Gestão de Ativos (SENAD) CPF/CNPJ: 02.645.310/0001-99

Vistoria Veicular:

Modelo: S10 2.2 S - CHEVROLET		Ano Fab / Modelo: 1997/1997	
Tipo Veículo: Veículo Leve			
Placa: CKE5587	UF/Cidade Placa: SP/ITATIBA-SP		
Nr Motor: GK0008375	Nr Motor BIN: GK0008375	Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.	
Nr Chassi: 9BG124ARVVC930457	Nr Chassi BIN: 9BG124ARVVC930457	Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.	
Nr Cambio:	Nr Cambio BIN: 7JP04285		
Combustível: Gasolina	Combustível BIN: Gasolina		
Cor: Preto	Cor BIN: Preto		
Quilometragem: 89.178 km			
Tem KIT GNV: Não			

Leilão: Leilão: Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD Responsável:

Observação: VEICULO TODO BATIDO, INTERNAMENTE EM RAZOAVEL ESTADO E MOTOR APARENTEMENTE BEM CONSERVADO MAS ESTA A MUITOS ANOS PARADA NUM BARRACAO.





CHECKLIST

ID Vistoria: 00000233

Placa: CKE5587

Data Impressão: 24/09/2024 08:48

Nr Motor: GK0008375

Nr Chassi: 9BG124ARVVC930457

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

- OK
- ATENÇÃO
- APROVADO COM APONTAMENTO
- APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	OK	Parachoque Traseiro:	OK
Farol Direito:	OK	Farol Esquerdo:	OK
Parabrisa Dianteiro:	Faltando	Capô:	Avariado
Teto:	Avariado	Retrovisor Lado Direito:	OK
Retrovisor Lado Esquerdo:	Faltando	Porta Dianteira Direita:	Avariado
Porta Dianteira Esquerda:	Avariado	Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK
Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	OK	Lanterna Traseira Direita:	OK
Lanterna Traseira Esquerda:	Avariado	Parabrisa Traseiro:	OK
Bancos Dianteiros:	OK	Forração Do Teto:	Avariado
Forração Interna:	OK	Pedais:	OK
Volante:	OK	Alavanca da Marcha:	OK
Painel de Instrumentos:	OK	Pneus Dianteiros:	Avariado
Pneus Traseiros:	Avariado	Rodas Traseiras:	OK
Rodas Dianteiras:	OK	Condição de locomoção:	Avariado



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000233

Placa: CKE5587

Data Impressão: 24/09/2024 08:48

Nr Motor: GK0008375

Nr Chassi: 9BG124ARVVC930457

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Atenção para as Restrições



Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Restrições do Proprietário na Bin Estadual



Bin Federal - Atenção para as Restrições



Multas Federais



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	Tipo	CAMIONETA
Placa	CKE5587	Nr Motor	GK0008375
Chassi	9BG124ARVVC930457	Categoria	PARTICULAR
Marca	CHEVROLET	Modelo	S10 2.2 S
Ano Fab.	1997	Ano Mod.	1997
Cor	PRETA	Combustível	GASOLINA
UF	SP	Município	ITATIBA-SP
Espécie	CARGA	Potência	106
Procedência Veículo	NACIONAL	Renavam	00670692255
Carroceria	CARROC ABER	Cilindradas	2200
Capacidade Carga	0,80	Capacidade Passageiros	3
Nr Caixa Câmbio	7JP04285	Eixo Tras. Diferencial	8627197
Tipo Marcação Chassi	NORMAL	PBT	230
CMT	330	Mensagem	MOTOR AGREGADO: GK0008375



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTA
Valor Débito Licenc	160,22		
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	0*****	Proprietário	C***** C**** C*****
-----------------------	--------	--------------	---------------------



Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	Restrição 1	NADA CONSTA
Restrição 2	ALIENACAO FIDUCIARIA	Restrição 3	NADA CONSTA

Restrição 4	NADA CONSTA	Restrição Financeira	ALIENACAO FIDUCIARIA
Restrição Administrativa	NADA CONSTA	Restrição Furto	NADA CONSTA
Restrição Guincho	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Restrição Tributária	NADA CONSTA
Restrição Ambiental	VEICULO COM INSPECAO VEICULAR OK		

BIN FEDERAL

Situação	CIRCULACAO	Ocorrência	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Placa	CKE5587	Município	ITATIBA
UF	SP	RENAVAM	00670692255
Última Atualização	03/10/2002	Chassi	9BG124ARVVC930457
Remarcação Chassi	NORMAL	Montagem	COMPLETA
Nr Motor	GK0008375	Caixa Câmbio	7JP04285
Nr Carroceria	930457	Marca Modelo	GM/S10 2.2 S
Tipo	CAMIONETA	Ano Fab	1997
Ano Mod	1997	Procedência Veículo	NACIONAL
Categoria	CARGA	Combustível	GASOLINA
Cilindradas	2200	Cor	PRETA
Potência	106	Capacidade Passageiros	3
CMT	330	CPF/CNPJ Faturado	55369516000108
UF Faturamento	SP	Nr Eixo Traseiro	8627197
CPF/CNPJ Proprietário	0*****		

BIN Federal - Restrições:

Situação	CIRCULACAO	Restrição	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Restrição 1	ALIENACAO FIDUCIARIA	Restrição 2	BC ABN AMRO REAL S A
Restrição 3	CARLOS COSTA CORREIA	Restrição 4	00.000.318/6775-80
Restrição Judicial	NAO	Comunicação de Venda	NAO

RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NAO
---------	-----

Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao DENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00000233

Placa: CKE5587

Data Impressão: 24/09/2024 08:48

Nr Motor: GK0008375

Nr Chassi: 9BG124ARVVC930457

Página 4



CHASSI



PLACA



FRENTE



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



PNEU TRASEIRO DIREITO




DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 04



ID Vistoria: 00000233	Placa: CKE5587	Data Impressão: 24/09/2024 08:48
Nr Motor: GK0008375	Nr Chassi: 9BG124ARVVC930457	

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: R\$ 20.845,00	Valor FIPE: R\$ 20.845,00
Depreciação (%): 95,00%	Valor Depreciado: R\$ 1.042,25

Totais:

Sub-Total: 1.042,25	Depreciação Forçada(%): 0,00%	Valor Final Avaliado: R\$ 1.042,25
---------------------	-------------------------------	------------------------------------

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.

6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Rodolfo Araújo

Data: __/__/____