



E-LEILÕES *Vistoria

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR



CONSERVAÇÃO RUIM

Numeração: 00000296



ENGESA - ENGESA



Vistoriador: Rodolfo Araújo

Data Impressão: 05/09/2024 14:10

Data Vistoria: 05/06/2024 08:22

Cliente:

Nome: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

CPF/CNPJ: 08.829.974/0002-75

Vistoria Veicular:

Modelo: ENGESA - ENGESA

Ano Fab / Modelo: 1987/1987

Tipo Veículo:

Placa: BFG0826

UF/Cidade Placa: SP/BURI-SP

Nr Motor: 4J06100MI

Nr Motor BIN: 4J06100MI

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi:

9BB012122HJ001004

Nr Chassi BIN:

9BB012122HJ001004

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível: Etanol
(Alcool)

Combustível BIN: Alcool

Cor: Branca

Cor BIN: Branca

Tem KIT GNV: Não

Observação:

VEICULO COM BOA ESTRUTURA, PARADO POR MUITO TEMPO, MOTOR SEM CADASTRO NA BIN, PARABRISA QUEBRADO, SUA ESTRUTURA ESTA MUITO BOA.



FRENTE



PLACA



CHASSI



TRASEIRA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00000296

Placa: BFG0826

Data Impressão: 05/09/2024 14:10

Nr Motor: 4J06100MI

Nr Chassi: 9BB012122HJ001004

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

- ✓ OK

⚠ ATENÇÃO
- ⚡ APROVADO COM APONTAMENTO

🚫 APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	✓ OK	Parachoque Traseiro:	✓ OK
Farol Direito:	✓ OK	Farol Esquerdo:	✓ OK
Parabrisa Dianteiro:	⚠ Faltando	Capô:	✓ OK
Teto:	✓ N/A	Retrovisor Lado Direito:	⚠ Faltando
Retrovisor Lado Esquerdo:	⚠ Faltando	Porta Dianteira Direita:	✓ OK
Porta Dianteira Esquerda:	✓ OK	Lanterna Traseira Direita:	✓ OK
Lanterna Traseira Esquerda:	✓ OK	Bancos Dianteiros:	✓ OK
Bancos Traseiros:	✓ OK	Forração Interna:	✓ OK
Pedais:	✓ OK	Volante:	✓ OK
Alavanca da Marcha:	🚫 Avariado	Painel de Instrumentos:	🚫 Avariado
Pneus Dianteiros:	⚠ Faltando	Pneus Traseiros:	⚠ Faltando
Rodas Traseiras:	⚠ Faltando	Estepe:	⚠ Faltando
Rodas Dianteiras:	⚠ Faltando	Condição de locomoção:	🚫 Avariado



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000296Placa: BFG0826Data Impressão: 05/09/2024 14:10

Nr Motor: 4J06100MINr Chassi: 9BB012122HJ001004

Base de Dados

- 1 - BIN ESTADUAL
- 2 - BIN FEDERAL
- 3 - PROPRIETÁRIO ATUAL POR PLACA

- ✓ Bin Estadual - Restrições

✓ Restrições do Proprietário na Bin Estadual

✓ Recall

✓ Multas Federais

⚠ Combustível selecionado difere do Combustível BIN
- ⚠ Atenção para os Débitos e Multas do Veículo

✓ Bin Federal - Restrições

✓ Renajud

✓ Proprietário Atual

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	Tipo	CAMIONETA
Placa	BFG0826	Chassi	9BB012122HJ001004
Categoria	OFICIAL	Marca	ENGESA
Modelo	ENGESA	Ano Fab.	1987
Ano Mod.	1987	Cor	BRANCA
Combustível	ALCOOL	UF	SP
Município	BURI-SP	Espécie	MISTO
Procedência Veículo	NACIONAL	Renavam	00434759740
Carroceria	JIFE	Capacidade	4
		Passageiros	
Tipo Marcação Chassi	NORMAL	Mensagem	MOTOR AGREGADO:

Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------

Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTA
Valor Débito Licenc	160,22		
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			

Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	0*****	Proprietário	I*** I*** B*** D* M*** A***** D** R** N** R*****
-----------------------	--------	--------------	---

Restrições:			
Situação do veículo	CIRCULACAO	Restrição 1	NADA CONSTA
Restrição 2	NADA CONSTA	Restrição 3	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição	NADA CONSTA	Restrição Furto	NADA CONSTA
Administrativa			
Restrição Guincho	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Restrição Tributária	NADA CONSTA
Restrição Ambiental	VEICULO COM INSPECAO		
VEICULAR OK			

BIN FEDERAL

Situação	EM CIRCULACAO	Ocorrência	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Placa	BFG0826	Município	BURI
UF	SP	RENAVAM	434759740
Chassi	9BB012122HJ001004	Marca Modelo	ENGESA
Tipo	CAMIONETA	Ano Fab	1987
Ano Mod	1987	Procedência Veículo	NACIONAL
Categoria	OFICIAL	Combustível	ALCOOL
Cor	BRANCA	Capacidade	4
		Passageiros	
Recall	NADA CONSTA	CPF/CNPJ Proprietário	0*****
Proprietário	I*** I** B*** D* M*** A***** D**		
R**			

BIN Federal - Restrições:			
Situação	EM CIRCULACAO	Restrição	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Restrição 1	SEM RESTRICAO	Restrição 2	SEM RESTRICAO
Restrição 3	SEM RESTRICAO	Restrição 4	SEM RESTRICAO
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Indicador Ostenta PIV	NADA CONSTA
Multa RENAINF	NADA CONSTA	Pendência emissão	NADA CONSTA
		Doc	
Indicador Alarme	NADA CONSTA	Comunicação de	NADA CONSTA
		Venda	

Roubo e Furto Ativo:	
Roubo e Furto Ativo	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO

RECALL (CORTESIA):	
RECALL	NADA CONSTA

RENAJUD (CORTESIA):	

RENAJUD

NADA CONSTA

INDICADOR LEILÃO BIN (CORTESIA):

Indicador Leilão Bin

NADA CONSTA

Débitos / Multas

**Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao DENATRAN:*
<https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.

RECALL

Registro de recall

NADA CONSTA

RENAJUD

Registro de renajud

NADA CONSTA

PROPRIETÁRIO ATUAL DO VEÍCULO

Doc. Proprietário	03659166002407	Nome Proprietário	IBAMA INST BRAS DO MEIO AMBIENTE DOS REC
Data Óbito	SEM OBITO		
Protocolo		UF Jurisdição	SP
Marca/Modelo	ENGESA	Código Marca/Modelo	
Ano Modelo	1987	Ano Fabricação	1987
Placa	BFG0826	Chassi	9BB012122HJ001004
Renavam	00434759740	Cor	BRANCA
Tipo Situação		Município	BURI
		Emplacamento	



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00000296

Placa: BFG0826

Data Impressão: 05/09/2024 14:10

Nr Motor: 4J06100MI

Nr Chassi: 9BB012122HJ001004



FRENTE



PLACA



CHASSI



MOTOR



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



TRASEIRA DIAGONAL ESQUERDA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO



INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 04



PNEU TRASEIRO DIREITO




PNEU TRASEIRO ESQUERDO



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02



ADICIONAL 03



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



PNEU DIANTEIRO DIREITO

ID Vistoria: 00000296

Placa: BFG0826

Data Impressão: 05/09/2024 14:10

Nr Motor: 4J06100MI

Nr Chassi: 9BB012122HJ001004

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: R\$ 32.145,00

Valor FIPE: R\$ 32.145,00

Depreciação (%): 95,00%

Valor Depreciado: R\$ 1.607,25

Totais:

Sub-Total: 1.607,25

Depreciação Forçada(%): 0,00%

Valor Final Avaliado: R\$ 1.607,25

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventido substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventido e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventido tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Rodolfo Araújo

Data: ____/____/____