



E-LEILÕES *Vistoria

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVAÇÃO RUIM

Numeração: 00000310

S10 2.8 D 4X4 - CHEVROLET



Vistoriador: Rodolfo Araújo

Data Impressão: 05/09/2024 14:12

Data Vistoria: 05/06/2024 08:31

Cliente:

Nome: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

CPF/CNPJ: 08.829.974/0002-75

Vistoria Veicular:

Modelo: S10 2.8 D 4X4 - CHEVROLET

Ano Fab / Modelo: 2001/2001

Categoria: Carro Oficial

Tipo Veículo: Veículo Leve

Placa: CDV1083

UF/Cidade Placa: SP/CAPA
BONITO-SP

Nr Motor: 40704063388

Nr Motor BIN: 40704063388

Nr Chassi:
9BG138BC01C429718

Nr Chassi BIN:
9BG138BC01C429718

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos
padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN: LM004180

Combustível: Diesel

Combustível BIN: Diesel

Cor: Branca

Cor BIN: Branca

Tem KIT GNV: Não

Observação:

SEM AS QUATRO RODAS, VIDRO TRASEIRO QUEBRADO



FRENTE



PLACA



CHASSI



TRASEIRA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00000310Placa: CDV1083Data Impressão: 05/09/2024 14:12

Nr Motor: 40704063388Nr Chassi: 9BG138BC01C429718

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

- ✓ OK

⚠ ATENÇÃO
- ☐ APROVADO COM APONTAMENTO

🚫 APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	✓ OK	Parachoque Traseiro:	✓ OK
Farol Direito:	✓ OK	Farol Esquerdo:	✓ OK
Parabrisa Dianteiro:	✓ OK	Capô:	✓ OK
Teto:	✓ OK	Retrovisor Lado Direito:	🚫 Avariado
Retrovisor Lado Esquerdo:	✓ OK	Porta Dianteira Direita:	✓ OK
Porta Dianteira Esquerda:	✓ OK	Porta Traseira Direita:	✓ OK
Porta Traseira Esquerda:	✓ OK	Porta Malas:	✓ OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	✓ OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	✓ OK
Vidro Traseiro Esquerdo:	✓ OK	Vidro Traseiro Direito:	✓ OK
Lanterna Traseira Direita:	✓ OK	Lanterna Traseira Esquerda:	✓ OK
Parabrisa Traseiro:	🚫 Avariado	Bancos Dianteiros:	🚫 Avariado
Bancos Traseiros:	✓ OK	Forração Do Teto:	✓ OK
Forração Interna:	✓ OK	Pedais:	✓ OK
Volante:	✓ OK	Alavanca da Marcha:	✓ OK
Painel de Instrumentos:	✓ OK	Pneus Dianteiros:	⚠ Faltando
Pneus Traseiros:	⚠ Faltando	Rodas Traseiras:	⚠ Faltando
Estepe:	⚠ Faltando	Rodas Dianteiras:	⚠ Faltando
Condição de locomoção:	🚫 Avariado		



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000310Placa: CDV1083Data Impressão: 05/09/2024 14:12

Nr Motor: 40704063388Nr Chassi: 9BG138BC01C429718

Base de Dados

- 1 - BIN ESTADUAL
- 2 - BIN FEDERAL
- 3 - PROPRIETÁRIO ATUAL POR PLACA

- ✓ Bin Estadual - Restrições

⚠ Atenção para os Débitos e Multas do Veículo
- ✓ Restrições do Proprietário na Bin Estadual

✓ Bin Federal - Restrições
- ✓ Recall

✓ Renajud
- ✓ Multas Federais

✓ Proprietário Atual

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	Tipo	CAMINHONETE
Placa	CDV1083	Nr Motor	40704063388
Chassi	9BG138BC01C429718	Categoria	OFICIAL
Marca	CHEVROLET	Modelo	S10 2.8 D 4X4
Ano Fab.	2001	Ano Mod.	2001
Cor	BRANCA	Combustível	DIESEL
UF	SP	Município	CAPAO BONITO-SP
Espécie	ESPECIAL	Potência	132
Procedência Veículo	NACIONAL	Renavam	00770489613
Carroceria	CARROC ABER/ CAB DUPLA	Cilindradas	2800
Capacidade Carga	1,10	Capacidade Passageiros	5
Nr Caixa Câmbio	LM004180	Eixo Tras. Diferencial	F612445504
Tipo Marcação Chassi	NORMAL	PBT	290
CMT	370	Mensagem	MOTOR AGREGADO: 40704063388

Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------

Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTA
Valor Débito Licenc	160,22		
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			

Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario 0*****	Proprietário	F***** N***** D* C**** B*****
------------------------------	--------------	-------------------------------

Restrições:			
Situação do veículo	CIRCULACAO	Restrição 1	NADA CONSTA
Restrição 2	NADA CONSTA	Restrição 3	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Administrativa	NADA CONSTA	Restrição Furto	NADA CONSTA
Restrição Guincho	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Restrição Tributária	NADA CONSTA
Restrição Ambiental	VEICULO COM INSPECAO VEICULAR OK		

BIN FEDERAL			
Situação	EM CIRCULACAO	Ocorrência	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Placa	CDV1083	Município	CAPAO BONITO
UF	SP	RENAVAM	00770489613
Chassi	9BG138BC01C429718	Marca Modelo	GM/S10 2.8 D 4X4
Tipo	CAMINHONETE	Ano Fab	2001
Ano Mod	2001	Procedência Veículo	NACIONAL
Categoria	OFICIAL	Combustível	DIESEL
Cilindradas	2800	Cor	BRANCA
Potência	132	Capacidade Passageiros	5
Capacidade Carga	1.1	CMT	3.7
PTB	2.9	Recall	NADA CONSTA
CPF/CNPJ Proprietário	0*****	Proprietário	F***** N***** D* C**** B****

BIN Federal - Restrições:			
Situação	EM CIRCULACAO	Restrição	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Restrição 1	SEM RESTRICAO	Restrição 2	SEM RESTRICAO
Restrição 3	SEM RESTRICAO	Restrição 4	SEM RESTRICAO
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Indicador Ostenta PIV	NADA CONSTA
Multa RENAINF	NADA CONSTA	Pendência emissão Doc	NADA CONSTA
Indicador Alarme	NADA CONSTA	Comunicação de Venda	NADA CONSTA

Roubo e Furto Ativo:	
Roubo e Furto Ativo	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO

RECALL (CORTESIA):	
RECALL	NADA CONSTA



RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD NADA CONSTA



INDICADOR LEILÃO BIN (CORTESIA):

Indicador Leilão Bin NADA CONSTA



Débitos / Multas

**Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao DENATRAN:*
<https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.



RECALL

Registro de recall NADA CONSTA



RENAJUD

Registro de renajud NADA CONSTA



PROPRIETÁRIO ATUAL DO VEÍCULO

Doc. Proprietário	08829974001085	Nome Proprietário	FLORESTA NACIONAL DE CAPAO BONITO
Data Óbito	SEM OBITO		
Protocolo		UF Jurisdição	SP
Marca/Modelo	GM/S10 2.8 D 4X4	Código Marca/Modelo	
Ano Modelo	2001	Ano Fabricação	2001
Placa	CDV1083	Chassi	9BG138BC01C429718
Renavam	770489613	Cor	BRANCA
Tipo Situação		Município	CAPAO BONITO
		Emplacamento	



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00000310Placa: CDV1083Data Impressão: 05/09/2024 14:12

Nr Motor: 40704063388Nr Chassi: 9BG138BC01C429718



FRENTE



PLACA



CHASSI



MOTOR



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



TRASEIRA DIAGONAL ESQUERDA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO



INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 04



PNEU TRASEIRO DIREITO




PNEU TRASEIRO ESQUERDO



COLUNA CENTRAL DIR



COLUNA CENTRAL ESQ



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02



ADICIONAL 03



ADICIONAL 04



PNEU DIANTEIRO DIREITO



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO

ID Vistoria: 00000310

Placa: CDV1083

Data Impressão: 05/09/2024 14:12

Nr Motor: 40704063388

Nr Chassi: 9BG138BC01C429718

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: R\$ 48.825,00

Valor FIPE: R\$ 48.825,00

Depreciação (%): 95,00%

Valor Depreciado: R\$ 2.441,25

Totais:

Sub-Total: 2.441,25

Depreciação Forçada(%): 0,00%

Valor Final Avaliado: R\$ 2.441,25

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventido substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventido e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventido tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.

2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Rodolfo Araújo

Data: ____/____/____