



E-LEILÕES *Vistoria

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR



CONSERVAÇÃO RUIM

Numeração: 00000311



M.BENZ 709 - M.B.



Vistoriador: Rodolfo Araújo

Data Impressão: 05/09/2024 14:14

Data Vistoria: 05/06/2024 08:32

Cliente:

Nome: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

CPF/CNPJ: 08.829.974/0002-75

Vistoria Veicular:

Modelo: M.BENZ 709 - M.B.

Ano Fab / Modelo: 1994/1994

Categoria: Carro Oficial

Tipo Veículo: Veículo Pesado

Placa: CDZ0587

UF/Cidade Placa: SP/BURI-SP

Nr Motor: 37490510252779

Nr Motor BIN:
37490510252779

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi:
9BM688102RB038077

Nr Chassi BIN:
9BM688102RB038077

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:
7123171345881

Combustível: Diesel

Combustível BIN: Diesel

Cor: Branca

Cor BIN: Branca

Tem KIT GNV: Não

Observação:

VEICULO PARADO POR MUITOS ANOS PRECISANDO DE REPARO MECANICO.



FRENTE



PLACA



CHASSI



TRASEIRA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00000311

Placa: CDZ0587

Data Impressão: 05/09/2024 14:14

Nr Motor: 37490510252779

Nr Chassi: 9BM688102RB038077

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

- OK
- ATENÇÃO
- APROVADO COM APONTAMENTO
- APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Acessórios

Chave Reserva:	Não Ok	Macaco:	Não Ok
Chave de Roda:	Não Ok	Tapetes:	Ok
Acendedor Cigarro:	N/A	Frisos:	N/A
Chave Original:	N/A	Extintor:	N/A
Triângulo:	N/A	Veículo Adesivado:	N/A
Antena:	N/A	Rodas/Calotas:	Ok
Retrovisor L.D.:	Ok	Retrovisor L.E.:	Ok

Interna

Volante:	Ok	Banco Dianteiro Esquerdo:	Ok
Banco Dianteiro Direito:	Ok	Painel:	Ok
Chave de Seta:	Ok	Cinta de Segurança D.D:	Ok
Cinto de segurança D.E:	Ok	Cinta de Segurança Central:	N/A
Forro de Teto:	Ok	Forro da Porta D.E:	Não Ok
Forro da Porta D.D:	Não Ok	Bagagito:	Ok



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000311Placa: CDZ0587Data Impressão: 05/09/2024 14:14

Nr Motor: 37490510252779Nr Chassi: 9BM688102RB038077

Base de Dados

- 1 - BIN ESTADUAL
- 2 - BIN FEDERAL
- 3 - PROPRIETÁRIO ATUAL POR PLACA

- ✓ Bin Estadual - Restrições

⚠ Atenção para os Débitos e Multas do Veículo
- ✓ Restrições do Proprietário na Bin Estadual

✓ Bin Federal - Restrições
- ✓ Recall

✓ Renajud
- ✓ Multas Federais

✓ Proprietário Atual

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	Tipo	CAMINHAO
Placa	CDZ0587	Nr Motor	37490510252779
Chassi	9BM688102RB038077	Categoria	OFICIAL
Marca	M.B.	Modelo	M.BENZ 709
Ano Fab.	1994	Ano Mod.	1994
Cor	BRANCA	Combustível	DIESEL
UF	SP	Município	BURI-SP
Espécie	CARGA	Potência	90
Procedência Veículo	NACIONAL	Renavam	00629863008
Carroceria	CARROC ABER	Capacidade Carga	9,10
Nr Caixa Câmbio	7123171345881	Nr Eixos	2
Eixo Tras. Diferencial	7434101825951	Tipo Marcação Chassi	NORMAL
PBT	670	CMT	910
Mensagem	MOTOR AGREGADO: 37490510252779		

Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------

Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTA
Valor Débito Licenc	160,22		
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			

Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	0*****
-----------------------	--------

Proprietário	I*** ***** B*** M A R N R
E*****	

Restrições:			
Situação do veículo	CIRCULACAO	Restrição 1	NADA CONSTA
Restrição 2	NADA CONSTA	Restrição 3	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Administrativa	NADA CONSTA	Restrição Furto	NADA CONSTA
Restrição Guincho	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Restrição Tributária	NADA CONSTA
Restrição Ambiental	VEICULO COM INSPECAO		
	VEICULAR OK		

BIN FEDERAL			
Situação	EM CIRCULACAO	Ocorrência	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Placa	CDZ0587	Município	BURI
UF	SP	RENAVAM	00629863008
Chassi	9BM688102RB038077	Nr Eixos	2
Marca Modelo	M.BENZ/709	Tipo	CAMINHAO
Ano Fab	1994	Ano Mod	1994
Procedência Veículo	NACIONAL	Categoria	OFICIAL
Combustível	DIESEL	Cor	BRANCA
Potência	90	Capacidade Carga	9.1
CMT	9.1	PTB	6.7
Recall	NADA CONSTA	CPF/CNPJ Proprietário	0*****
Proprietário	I*** ***** B*** M A R N R		
E*****			

BIN Federal - Restrições:			
Situação	EM CIRCULACAO	Restrição	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Restrição 1	SEM RESTRICAO	Restrição 2	SEM RESTRICAO
Restrição 3	SEM RESTRICAO	Restrição 4	SEM RESTRICAO
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Indicador Ostenta PIV	NADA CONSTA
Multa RENAINF	NADA CONSTA	Pendência emissão Doc	NADA CONSTA
Indicador Alarme	NADA CONSTA	Comunicação de Venda	NADA CONSTA

Roubo e Furto Ativo:	
Roubo e Furto Ativo	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO

RECALL (CORTESIA):

RECALL

NADA CONSTA

RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD

NADA CONSTA

INDICADOR LEILÃO BIN (CORTESIA):

Indicador Leilão Bin

NADA CONSTA

Débitos / Multas

**Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao DENATRAN:*
<https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.

RECALL

Registro de recall

NADA CONSTA

RENAJUD

Registro de renajud

NADA CONSTA

PROPRIETÁRIO ATUAL DO VEÍCULO

Doc. Proprietário	03659166002407	Nome Proprietário	IBAMA INSTITUTO BRAS M A R N R
		ENOVAVEIS	
Data Óbito	SEM OBITO		
Protocolo		UF Jurisdição	SP
Marca/Modelo	M.BENZ/709	Código Marca/Modelo	
Ano Modelo	1994	Ano Fabricação	1994
Placa	CDZ0587	Chassi	9BM688102RB038077
Renavam	00629863008	Cor	BRANCA
Tipo Situação		Município	BURI
		Emplacamento	



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00000311

Placa: CDZ0587

Data Impressão: 05/09/2024 14:14

Nr Motor: 37490510252779

Nr Chassi: 9BM688102RB038077



FRENTE



PLACA



CHASSI



MOTOR



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



TRASEIRA DIAGONAL ESQUERDA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA




TETO



INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 04



INTERIOR 05



PNEU TRASEIRO DIREITO



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02



ADICIONAL 03



ADICIONAL 04



ADICIONAL 05



PNEU DIANTEIRO DIREITO



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO

ID Vistoria: 00000311

Placa: CDZ0587

Data Impressão: 05/09/2024 14:14

Nr Motor: 37490510252779

Nr Chassi: 9BM688102RB038077

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: R\$ 64.957,00

Depreciação (%): 80,00%

Valor FIPE: R\$ 64.957,00

Valor Depreciado: R\$ 12.991,40

Totais:

Sub-Total: 12.991,40

Depreciação Forçada(%): 0,00%

Valor Final Avaliado: R\$ 12.991,40

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.

2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Rodolfo Araújo

Data: ____/____/____