



E-LEILÕES *Vistoria

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVAÇÃO RUIM

Numeração: 00000305

FORD 11000 - FORD



Vistoriador: Rodolfo Araújo

Data Impressão: 05/09/2024 14:15

Data Vistoria: 05/06/2024 08:27

Cliente:

Nome: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

CPF/CNPJ: 08.829.974/0002-75

Vistoria Veicular:

Modelo: FORD 11000 - FORD

Ano Fab / Modelo: 1985/1985

Categoria: Carro Oficial

Tipo Veículo: Veículo Pesado

Placa: CPV2005

UF/Cidade Placa:
SP/BURI-SP

Nr Motor:

Nr Motor BIN:

Condições Motor: MOTOR SEM CADASTRO NA BIN

Nr Chassi:

LA7QFP04652

Nr Chassi BIN:

LA7QFP04652

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível: Diesel

Combustível BIN: Diesel


Cor: Azul

Cor BIN: Azul

Tem KIT GNV: Não

Observação:

VEICULO PARADO POR ALGUNS ANOS, NO GERAL ESTA INTEIRO MAS PRECISANDO DE REPAROS E NAO SE SABE SOBRE SEU FUNCIONAMENTO.



FRENTE



PLACA



CHASSI



TRASEIRA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00000305

Placa: CPV2005

Data Impressão: 05/09/2024 14:15

Nr Motor:

Nr Chassi: LA7QFP04652

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

- ✓ OK

⚠ ATENÇÃO
- ☐ APROVADO COM APONTAMENTO

🚫 APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Acessórios

Chave Reserva:	✓ N/A	Macaco:	✓ N/A
Chave de Roda:	✓ N/A	Tapetes:	🚫 Não Ok
Acendedor Cigarro:	🚫 Não Ok	Frisos:	✓ N/A
Chave Original:	✓ N/A	Manual:	✓ N/A
Extintor:	✓ N/A	Triângulo:	✓ N/A
Veículo Adesivado:	✓ N/A	Antena:	✓ N/A
Rodas/Calotas:	✓ Ok	Retrovisor L.D.:	🚫 Não Ok
Retrovisor L.E.:	✓ Ok		

Interna

Volante:	🚫 Não Ok	Banco Dianteiro Esquerdo:	🚫 Não Ok
Banco Dianteiro Direito:	🚫 Não Ok	Painel:	✓ Ok
Câmbio:	🚫 Não Ok	Chave de Seta:	✓ Ok
Cinta de Segurança D.D:	🚫 Não Ok	Cinto de Segurança T.D:	🚫 Não Ok
Cinto de segurança D.E:	🚫 Não Ok	Cinto de Segurança T.E:	🚫 Não Ok
Cinta de Segurança Central:	🚫 Não Ok	Forro de Teto:	🚫 Não Ok
Forro da Porta D.E:	🚫 Não Ok	Forro da Porta D.D:	🚫 Não Ok



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000305Placa: CPV2005Data Impressão: 05/09/2024 14:15

Nr Motor:Nr Chassi: LA7QFP04652

Base de Dados

- 1 - BIN ESTADUAL
- 2 - BIN FEDERAL
- 3 - PROPRIETÁRIO ATUAL POR PLACA

- ✓ Bin Estadual - Restrições

⚠ Atenção para os Débitos e Multas do Veículo
- ✓ Restrições do Proprietário na Bin Estadual

✓ Bin Federal - Restrições
- ✓ Recall

✓ Renajud
- ✓ Multas Federais

✓ Proprietário Atual

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	Tipo	CAMINHAO
Placa	CPV2005	Chassi	LA7QFP04652
Categoria	OFICIAL	Marca	FORD
Modelo	FORD 11000	Ano Fab.	1985
Ano Mod.	1985	Cor	AZUL
Combustível	DIESEL	UF	SP
Município	BURI-SP	Espécie	CARGA
Procedência Veículo	NACIONAL	Renavam	00409432946
Carroceria	CARROC ABER	Capacidade Carga	33,00
Nr Eixos	1	Tipo Marcação Chassi	NORMAL
Mensagem	MOTOR AGREGADO:		

Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------

Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTA
Valor Débito Licenc	160,22		
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			

Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario 0*****	Proprietário	I*** ***** B*** M A R N R E*****
------------------------------	--------------	-----------------------------------

Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	Restrição 1	NADA CONSTA
---------------------	------------	-------------	-------------

Restrição 2	NADA CONSTA	Restrição 3	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição	NADA CONSTA	Restrição Furto	NADA CONSTA
Administrativa			
Restrição Guincho	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Restrição Tributária	NADA CONSTA
Restrição Ambiental	VEICULO COM INSPECAO		
VEICULAR OK			

BIN FEDERAL

Situação	EM CIRCULACAO	Ocorrência	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Placa	CPV2005	Município	BURI
UF	SP	RENAVAM	00409432946
Chassi	LA7QFP04652	Nr Eixos	1
Marca Modelo	FORD/11000	Tipo	CAMINHAO
Ano Fab	1985	Ano Mod	1985
Procedência Veículo	NACIONAL	Categoria	OFICIAL
Combustível	DIESEL	Cor	AZUL
Capacidade Carga	33	Recall	NADA CONSTA
CPF/CNPJ Proprietário	0*****	Proprietário	I*** I***** B*** M A R N R E*****

BIN Federal - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Restrição 1	SEM RESTRICAO	Restrição 2	SEM RESTRICAO
Restrição 3	SEM RESTRICAO	Restrição 4	SEM RESTRICAO
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Indicador Ostenta PIV	NADA CONSTA
Multa RENAINF	NADA CONSTA	Pendência emissão Doc	NADA CONSTA
Indicador Alarme	NADA CONSTA	Comunicação de Venda	NADA CONSTA

Roubo e Furto Ativo:

Roubo e Furto Ativo	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
---------------------	--

RECALL (CORTESIA):

RECALL	NADA CONSTA
--------	-------------

RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
---------	-------------

INDICADOR LEILÃO BIN (CORTESIA):

Indicador Leilão Bin

NADA CONSTA

Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao DENATRAN:
<https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.

RECALL

Registro de recall

NADA CONSTA

RENAJUD

Registro de renajud

NADA CONSTA

PROPRIETÁRIO ATUAL DO VEÍCULO

Doc. Proprietário	03659166004019	Nome Proprietário	IBAMA INSTITUTO BRAS M A R N R ENOVAVEIS
Data Óbito	SEM OBITO		
Protocolo		UF Jurisdição	SP
Marca/Modelo	FORD/11000	Código Marca/Modelo	
Ano Modelo	1985	Ano Fabricação	1985
Placa	CPV2005	Chassi	LA7QFP04652
Renavam	00409432946	Cor	AZUL
Tipo Situação		Município	BURI
		Emplacamento	



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00000305

Placa: CPV2005

Data Impressão: 05/09/2024 14:15

Nr Motor:

Nr Chassi: LA7QFP04652



FRENTE



PLACA



CHASSI



05/09/2024, 14:15	CPV2005	
MOTOR  TRASEIRA DIAGONAL ESQUERDA	TRASEIRA  DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA	TRASEIRA DIAGONAL DIREITA  DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA
 PNEU TRASEIRO DIREITO	 PNEU TRASEIRO ESQUERDO	 ADICIONAL 01
 ADICIONAL 02	 ADICIONAL 03	 ADICIONAL 04
 ADICIONAL 06	 ADICIONAL 07	 ADICIONAL 08
 PNEU DIANTEIRO DIREITO	 PNEU DIANTEIRO ESQUERDO	
ID Vistoria: 00000305	Placa: CPV2005	Data Impressão: 05/09/2024 14:15

05/09/2024, 14:15

CPV2005

Nr Motor:

Nr Chassi: LA7QFP04652

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: R\$ 21.395,00

Valor FIPE: R\$ 21.395,00

Depreciação (%): 80,00%

Valor Depreciado: R\$ 4.279,00

Totais:

Sub-Total: 4.279,00

Depreciação Forçada(%): 0,00%

Valor Final Avaliado: R\$ 4.279,00

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análises estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES *Vistoria

Vistoriador: Rodolfo Araújo

Data: ____/____/____