



E-LEILÕES
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (11) 3040-6420 | (16) 98240-8000



LAUDO DE VISTORIA VEICULAR

CONSERVAÇÃO RUIM Numeração: 00000308

RANGER XL 13D - FORD

Vistoriador: Rodolfo Araújo Data Impressão: 05/07/2024 09:31 Data Vistoria: 05/06/2024 08:30

Cliente:


Nome: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) CNPJ: 08829974000275

Vistoria Veicular:

Modelo: RANGER XL 13D - FORD	Ano Fab / Modelo: 2000/2001	Categoria: Carro Oficial
Tipo Veículo: Veículo Leve		
Placa: JFP1593	UF/Cidade Placa: DF/BRASILIA-DF	
Nr Motor: B32551663	Nr Motor BIN: B32551663	Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.
Nr Chassi: 8AFER13D81J176685	Nr Chassi BIN: 8AFER13D81J176685	Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.
Nr Cambio:	Nr Cambio BIN:	
Combustível: Diesel	Combustível BIN: Diesel	
Cor: Branca	Cor BIN: Branca	
Tem KIT GNV: Não		

Observação:

VEÍCULO EM CONDIÇÃO DE SUCATA SEM POSSIBILIDADE DE VENDA COM DOCUMENTAÇÃO.





CHECKLIST

ID Vistoria: 00000308Placa: JFP1593Data Impressão: 05/07/2024 09:31

Nr Motor: B32551663Nr Chassi: 8AFER13D81J176685

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

- ✔ OK

⚠ ATENÇÃO
- ☐ APROVADO COM APONTAMENTO

🚫 APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Paracheque Dianteiro:	✔ OK	Paracheque Traseiro:	✔ OK
Farol Direito:	✔ OK	Farol Esquerdo:	✔ OK
Parabrisa Dianteiro:	✔ OK	Capô:	✔ OK
Teto:	✔ OK	Retrovisor Lado Direito:	✔ OK
Retrovisor Lado Esquerdo:	✔ OK	Porta Dianteira Direita:	✔ OK
Porta Dianteira Esquerda:	✔ OK	Porta Traseira Direita:	✔ OK
Porta Traseira Esquerda:	✔ OK	Porta Malas:	🚫 Avariado
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	✔ OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	✔ OK
Vidro Traseiro Esquerdo:	✔ OK	Vidro Traseiro Direito:	✔ OK
Lanterna Traseira Direita:	⚠ Faltando	Lanterna Traseira Esquerda:	⚠ Faltando
Parabrisa Traseiro:	✔ OK	Bancos Dianteiros:	🚫 Avariado
Bancos Traseiros:	✔ OK	Forração Do Teto:	✔ OK
Forração Interna:	✔ OK	Pedais:	✔ OK
Volante:	✔ OK	Alavanca da Marcha:	✔ OK
Painel de Instrumentos:	🚫 Avariado	Pneus Dianteiros:	✔ N/A
Pneus Traseiros:	🚫 Avariado	Rodas Traseiras:	✔ OK
Rodas Dianteiras:	✔ N/A	Condição de locomoção:	🚫 Avariado



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000308

Placa: JFP1593

Data Impressão: 05/07/2024 09:31

Nr Motor: B32551663

Nr Chassi: 8AFER13D81J176685

Base de Dados

- 1 - BIN ESTADUAL
- 2 - BIN FEDERAL
- 3 - PROPRIETÁRIO ATUAL POR PLACA

- ✓

Bin Estadual - Restrições
- ⚠️ Atenção para os Débitos e Multas do Veículo
- ✓ Restrições do Proprietário na Bin Estadual
- ✓ Bin Federal - Restrições
- ✓ Recall
- ✓ Renajud
- ✓ Multas Federais
- ✓ Proprietário Atual

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	Tipo	CAMIONETA
Placa	JFP1593	Nr Motor	B32551663
Chassi	8AFER13D81J176685	Categoria	OFICIAL
Marca	FORD	Modelo	RANGER XL 13D
Ano Fab.	2000	Ano Mod.	2001
Cor	BRANCA	Combustível	DIESEL
UF	DF	Município	BRASILIA-DF
Espécie	CARGA	Potência	115
Procedência Veículo	IMPORTADO	Renavam	00747227268
Carroceria	INEXISTENTE	Cilindradas	2505
Capacidade Carga	1	Capacidade Passageiros	5
Nr Eixos	2	Tipo Marcação Chassi	NORMAL
PBT	290	CMT	290

Mensagem MOTOR AGREGADO: B32551663

Comunicação de Venda

Indicador Comun. VendaNÃO INFORMADOData Inclusao VendaNÃO INFORMADO

Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTA
Valor Débito Licenc	110,97		

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.

Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario 0*****Proprietário 0***** C**** I****

Página 3

Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	Restrição 1	NADA CONSTA
Restrição 2	NADA CONSTA	Restrição 3	NADA CONSTA

Restrição 4	NADA CONSTA	Restrição Administrativa	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição Guincho	NADA CONSTA
Restrição RENAJUD	NADA CONSTA	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição Tributária	NADA CONSTA		

 BIN FEDERAL

Situação	EM CIRCULACAO	Ocorrência	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Placa	JFP1593	Município	BRASILIA
UF	DF	RENAVAM	00747227268
Chassi	8AFER13D81J176685	Nr Eixos	2
Marca Modelo	I/FORD RANGER XL 13D	Tipo	CAMIONETA
Ano Fab	2000	Ano Mod	2001
Procedência Veículo	ESTRANGEIRO	Categoria	OFICIAL
Combustível	DIESEL	Cilindradas	2505
Cor	BRANCA	Potência	115
Capacidade Passageiros	5	Capacidade Carga	1.1
CMT	2.9	PTB	2.9
Recall	NADA CONSTA	CPF/CNPJ Proprietário	0*****
Proprietário	C**** I****		

 BIN Federal - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Restrição 1	SEM RESTRICAO	Restrição 2	SEM RESTRICAO
Restrição 3	SEM RESTRICAO	Restrição 4	SEM RESTRICAO
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Indicador Ostenta PIV	NADA CONSTA
Multa RENAINF	NADA CONSTA	Pendência emissão Doc	NADA CONSTA
Indicador Alarme	NADA CONSTA	Comunicação de Venda	NADA CONSTA

 Roubo e Furto Ativo:

Roubo e Furto Ativo	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
---------------------	--

 RECALL (CORTESIA):

RECALL	NADA CONSTA
--------	-------------

 RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
---------	-------------

 INDICADOR LEILÃO BIN (CORTESIA):

Indicador Leilão Bin	NADA CONSTA
----------------------	-------------

 Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao DENATRAN: <https://portalservicos.denatran.serpro.gov.br>.

RECALL

Registro de recall

NADA CONSTA

RENAJUD

Registro de renajud

NADA CONSTA

PROPRIETÁRIO ATUAL DO VEÍCULO

Doc. Proprietário	03659166005503	Nome Proprietário	CECAV IBAMA
Data Óbito	SEM OBITO		
Protocolo		UF Jurisdição	DF
Marca/Modelo	I/FORD RANGER XL 13D	Código Marca/Modelo	
Ano Modelo	2001	Ano Fabricação	2000
Placa	JFP1593	Chassi	8AFER13D81J176685
Renavam	00747227268	Cor	BRANCA
Tipo Situação		Município Emplacamento	BRASILIA

FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00000308

Placa: JFP1593

Data Impressão: 05/07/2024 09:31

Nr Motor: B32551663

Nr Chassi: 8AFER13D81J176685



PLACA



CHASSI



MOTOR



FRENTE



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



INTERIOR



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



TRASEIRA DIAGONAL ESQUERDA




DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA




INTERIOR 02



TETO



ADICIONAL 01



INTERIOR 03



INTERIOR 04



ADICIONAL 02



ADICIONAL 03



PNEU DIANTEIRO DIREITO



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



PNEU TRASEIRO DIREITO



PNEU TRASEIRO ESQUERDO

ID Vistoria: 00000308

Placa: JFP1593

Data Impressão: 05/07/2024 09:31

Nr Motor: B32551663

Nr Chassi: 8AFER13D81J176685

Página 6

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: R\$ 40.867,00

Valor FIPE: R\$ 40.867,00

Depreciação (%): 95,00%

Valor Depreciado: R\$ 2.043,35

Totais:

Sub-Total: 2.043,35

Depreciação Forçada(%): 0,00%

Valor Final Avaliado: R\$ 2.043,35

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de

- decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES
Vistoriador: Rodolfo Araújo

Data: ____/____/____