



E-LEILÕES *Vistoria

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR



CONSERVADO

Numeração: 00000267



YAMAHA DT 180 Z - Y



Vistoriador: Rodolfo Araújo

Data Impressão: 05/09/2024 14:30

Data Vistoria: 04/06/2024 11:03

Cliente:

Nome: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

CPF/CNPJ: 08.829.974/0002-75

Vistoria Veicular:

Modelo: YAMAHA DT 180 Z - Y

Ano Fab / Modelo: 1994/1994

Tipo Veículo:

Placa: BFX4535

UF/Cidade Placa: SP/IPERO-SP

Nr Motor: 2TW046463

Nr Motor BIN: 2TW046463

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi:

9C62TW000R0046463

Nr Chassi BIN:

9C62TW000R0046463

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível: Gasolina

Combustível BIN: Gasolina

Cor: Vermelho

Cor BIN: Vermelho

Quilometragem: 34.014 km

Tem KIT GNV: Não

Observação:



FRENTE



PLACA



CHASSI



TRASEIRA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00000267

Placa: BFX4535

Data Impressão: 05/09/2024 14:30

Nr Motor: 2TW046463

Nr Chassi: 9C62TW000R0046463

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

 OK

 ATENÇÃO

 APROVADO COM APONTAMENTO

 APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

ANALISE DA ESTRUTURA

PINTURA TANQUE:	 OK	CARENAGEM DA LATERAL DIREITA:	 OK
CARENAGEM DA LATERAL ESQUERDA:	 OK	CARENAGEM DA RABETA:	 OK
PARALAMA DIANTEIRO:	 OK	PARALAMA TRASEIRO:	 OK
PAINEL:	 OK	CARENAGEM DO PAINEL:	 OK
BLOCO OPTICO:	 OK	ARO/RODA DIANTEIRO:	 OK
ARO/RODA TRASEIRO:	 OK	PNEU DIANTEIRO:	 OK
PNEU TRASEIRO:	 OK	FREIO DIANTEIRO:	 OK
FREIO TRASEIRO:	 OK	MANETE DE FREIO:	 OK
MANETE DE EMBREAGEM:	 OK	LUVA DO GUIDÃO:	 OK
RETROVISOR ESQUERDO:	 OK	RETROVISOR DIREITO:	 OK
CAPA BANCO:	 OK	ESTRIBO:	 OK
PEDALEIRA DE PARTIDA:	 OK	PROTETOR DE ESCAPE:	 OK
ESTADO GERAL DA MOTOCICLETA:	 OK		

ACESSORIOS

SETA ESQUERDA:	 OK	SETA DIREITA:	 OK
----------------	--	---------------	--



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000267Placa: BFX4535Data Impressão: 05/09/2024 14:30

Nr Motor: 2TW046463Nr Chassi: 9C62TW000R0046463

Base de Dados

- 1 - BIN ESTADUAL
- 2 - BIN FEDERAL
- 3 - PROPRIETÁRIO ATUAL POR PLACA

- ✓ Bin Estadual - Restrições

⚠ Atenção para os Débitos e Multas do Veículo
- ✓ Restrições do Proprietário na Bin Estadual

✓ Bin Federal - Restrições
- ✓ Recall

✓ Renajud
- ✓ Multas Federais

✓ Proprietário Atual

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	Tipo	MOTOCICLETA
Placa	BFX4535	Nr Motor	2TW046463
Chassi	9C62TW000R0046463	Categoria	OFICIAL
Marca	Y	Modelo	YAMAHA DT 180 Z
Ano Fab.	1994	Ano Mod.	1994
Cor	VERMELHA	Combustível	GASOLINA
UF	SP	Município	IPERO-SP
Espécie	PASSAGEIRO	Procedência Veículo	NACIONAL
Renavam	00629277656	Carroceria	INEXISTENTE
Cilindradas	176	Capacidade	2
		Passageiros	
Tipo Marcação Chassi	NORMAL	Mensagem	MOTOR AGREGADO: 2TW046463

Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------

Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTA
Valor Débito Licenc	160,22		
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			

Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	0*****	Proprietário	I*** I*** B*** M*** A** E D** R**
		N** R*****	

Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	Restrição 1	NADA CONSTA
Restrição 2	NADA CONSTA	Restrição 3	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição	NADA CONSTA	Restrição Furto	NADA CONSTA
Administrativa			
Restrição Guincho	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Restrição Tributária	NADA CONSTA
Restrição Ambiental	VEICULO COM INSPECAO VEICULAR OK		

BIN FEDERAL

Situação	EM CIRCULACAO	Ocorrência	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Placa	BFX4535	Município	IPERO
UF	SP	RENAVAM	629277656
Chassi	9C62TW000R0046463	Marca Modelo	YAMAHA/DT 180 Z
Tipo	MOTOCICLETA	Ano Fab	1994
Ano Mod	1994	Procedência Veículo	NACIONAL
Categoria	OFICIAL	Combustível	GASOLINA
Cilindradas	176	Cor	VERMELHA
Capacidade	2	Recall	NADA CONSTA
Passageiros			
CPF/CNPJ Proprietário	0*****	Proprietário	I*** I*** B*** M*** A** E D** R** N** R

BIN Federal - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Restrição 1	SEM RESTRICAO	Restrição 2	SEM RESTRICAO
Restrição 3	SEM RESTRICAO	Restrição 4	SEM RESTRICAO
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Indicador Ostenta PIV	NADA CONSTA
Multa RENAINF	NADA CONSTA	Pendência emissão Doc	NADA CONSTA
Indicador Alarme	NADA CONSTA	Comunicação de Venda	NADA CONSTA

Roubo e Furto Ativo:

Roubo e Furto Ativo	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
---------------------	--

RECALL (CORTESIA):

RECALL	NADA CONSTA
--------	-------------

RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
---------	-------------

INDICADOR LEILÃO BIN (CORTESIA):

Indicador Leilão Bin NADA CONSTA

Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao DENATRAN:
<https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>

RECALL

Registro de recall NADA CONSTA

RENAJUD

Registro de renajud NADA CONSTA

PROPRIETÁRIO ATUAL DO VEÍCULO

Doc. Proprietário	03659166004523	Nome Proprietário	IBAMA INST BRAS MEIO AMB E DOS REC NAT R
Data Óbito	SEM OBITO		
Protocolo		UF Jurisdição	SP
Marca/Modelo	YAMAHA/DT 180 Z	Código Marca/Modelo	
Ano Modelo	1994	Ano Fabricação	1994
Placa	BFX4535	Chassi	9C62TW000R0046463
Renavam	00629277656	Cor	VERMELHA
Tipo Situação		Município	IPERO
		Emplacamento	



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00000267	Placa: BFX4535	Data Impressão: 05/09/2024 14:30
Nr Motor: 2TW046463	Nr Chassi: 9C62TW000R0046463	



FRENTE



PLACA



CHASSI



MOTOR



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



TRASEIRA DIAGONAL ESQUERDA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO



INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03



PNEU TRASEIRO DIREITO



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



COLUNA DIANTEIRA DIR



COLUNA DIANTEIRA ESQ



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02



ADICIONAL 03



PNEU DIANTEIRO DIREITO



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO

ID Vistoria: 00000267

Placa: BFX4535

Data Impressão: 05/09/2024 14:30

Nr Motor: 2TW046463

Nr Chassi: 9C62TW000R0046463

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: R\$ 4.184,00

Valor FIPE: R\$ 4.184,00

Depreciação (%): 70,00%

Valor Depreciado: R\$ 1.255,20

Totais:

Sub-Total: 1.255,20

Depreciação Forçada(%): 0,00%

Valor Final Avaliado: R\$ 1.255,20

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.

2. Em hipótese alguma o Laudo Preventido substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.

3. As informações contidas neste Laudo Preventido e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.

4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.

5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.

6. O CONTRATANTE do Laudo Preventido tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.

7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Página 7

Orientações:

<https://sistema.sigv.com.br/imprimir/vistoria-imprimir-mod-1-cautelar/259028?codLote=103653>

7/8

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES *Vistoria

Vistoriador: Rodolfo Araújo

Data: ____/____/____