



E-LEILÕES *Vistoria

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVAÇÃO RUIM

Numeração: 00000256

PARATI 1.8 - VOLKSWAGEN

Vistoriador: Rodolfo Araújo

Data Impressão: 05/09/2024 14:33

Data Vistoria: 04/06/2024 08:17

Cliente:

Nome: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

CPF/CNPJ: 08.829.974/0002-75

Vistoria Veicular:

Modelo: PARATI 1.8 - VOLKSWAGEN	Ano Fab / Modelo: 2001/2002	Categoria: Passeio
Tipo Veículo: Veículo Leve		
Placa: DBA2946	UF/Cidade Placa: SP/IPERO-SP	
Nr Motor: UDH217582	Nr Motor BIN: UDH217582	Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.
Nr Chassi: 9BWDC05X82T033172	Nr Chassi BIN: 9BWDC05X82T033172	Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.
Nr Cambio:	Nr Cambio BIN:	
Combustível: Gasolina	Combustível BIN: Gasolina	
Cor: Branca	Cor BIN: Branca	
Tem KIT GNV: Não		

Observação:

VEICULO PARADO NO BARRACAO COM PEQUENAS AVARIAS, PNEUS MURCHOS, PARA CHOQUES DIANTEIRO E GRADE AVARIADOS, FRISOS SOLTANDO, BASTANTE SUJO EXTERNO E INTERNAMENTE POR ESTAR COM OS VIDROS ABERTOS.



FRENTE



PLACA



CHASSI



TRASEIRA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00000256

Placa: DBA2946

Data Impressão: 05/09/2024 14:33

Nr Motor: UDH217582

Nr Chassi: 9BWDC05X82T033172

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

- ✓ OK

⚠ ATENÇÃO
- ☐ APROVADO COM APONTAMENTO

🚫 APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	🚫 Avariado	Parachoque Traseiro:	✓ OK
Farol Direito:	✓ OK	Farol Esquerdo:	✓ OK
Parabrisa Dianteiro:	✓ OK	Capô:	✓ OK
Teto:	✓ OK	Retrovisor Lado Direito:	✓ OK
Retrovisor Lado Esquerdo:	✓ OK	Porta Dianteira Direita:	✓ OK
Porta Dianteira Esquerda:	✓ OK	Porta Traseira Direita:	✓ OK
Porta Traseira Esquerda:	✓ OK	Porta Malas:	✓ OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	✓ OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	✓ OK
Vidro Traseiro Esquerdo:	✓ OK	Vidro Traseiro Direito:	✓ OK
Lanterna Traseira Direita:	✓ OK	Lanterna Traseira Esquerda:	✓ OK
Parabrisa Traseiro:	✓ OK	Bancos Dianteiros:	✓ OK
Bancos Traseiros:	✓ OK	Forração Do Teto:	✓ OK
Forração Interna:	✓ OK	Pedais:	✓ OK
Volante:	✓ OK	Alavanca da Marcha:	✓ OK
Painel de Instrumentos:	✓ OK	Pneus Dianteiros:	🚫 Avariado
Pneus Traseiros:	🚫 Avariado	Rodas Dianteiras:	✓ OK
Condição de locomoção:	✓ N/A		



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000256Placa: DBA2946Data Impressão: 05/09/2024 14:33

Nr Motor: UDH217582Nr Chassi: 9BWDC05X82T033172

Base de Dados

- 1 - BIN ESTADUAL
- 2 - BIN FEDERAL
- 3 - PROPRIETÁRIO ATUAL POR PLACA

- ✓ Bin Estadual - Restrições

⚠ Atenção para os Débitos e Multas do Veículo
- ✓ Restrições do Proprietário na Bin Estadual

✓ Bin Federal - Restrições
- ✓ Recall

✓ Renajud
- ✓ Multas Federais

✓ Proprietário Atual

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	Tipo	AUTOMOVEL
Placa	DBA2946	Nr Motor	UDH217582
Chassi	9BWDC05X82T033172	Categoria	OFICIAL
Marca	VOLKSWAGEN	Modelo	PARATI 1.8
Ano Fab.	2001	Ano Mod.	2002
Cor	BRANCA	Combustível	GASOLINA
UF	SP	Município	IPERO-SP
Espécie	PASSEIRO	Potência	100
Procedência Veículo	NACIONAL	Renavam	00767771010
Carroceria	INEXISTENTE	Cilindradas	1800
Capacidade	5	Tipo Marcação Chassi	NORMAL
Passageiros			
PBT	140	Mensagem	MOTOR AGREGADO: UDH217582

Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------

Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTA
Valor Débito Licenc	160,22		
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			

Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario 0*****	Proprietário	I**** F**** D* I*****
------------------------------	--------------	-----------------------

Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	Restrição 1	NADA CONSTA
Restrição 2	NADA CONSTA	Restrição 3	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição	NADA CONSTA	Restrição Furto	NADA CONSTA
Administrativa			
Restrição Guincho	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Restrição Tributária	NADA CONSTA
Restrição Ambiental	VEICULO COM INSPECAO VEICULAR OK		

Situação	EM CIRCULACAO	Ocorrência	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Placa	DBA2946	Município	IPERO
UF	SP	RENAVAM	767771010
Chassi	9BWDC05X82T033172	Nr Eixos	2
Marca Modelo	VW/PARATI 1.8	Tipo	AUTOMOVEL
Ano Fab	2001	Ano Mod	2002
Procedência Veículo	NACIONAL	Categoria	OFICIAL
Combustível	GASOLINA	Cilindradas	1800
Cor	BRANCA	Potência	100
Capacidade	5	Capacidade Carga	0.4
Passageiros			
PTB	1.4	Recall	NADA CONSTA
CPF/CNPJ Proprietário	0*****	Proprietário	I**** F**** D* I*****

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Restrição 1	SEM RESTRICAO	Restrição 2	SEM RESTRICAO
Restrição 3	SEM RESTRICAO	Restrição 4	SEM RESTRICAO
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Indicador Ostenta PIV	NADA CONSTA
Multa RENAINF	NADA CONSTA	Pendência emissão Doc	NADA CONSTA
Indicador Alarme	NADA CONSTA	Comunicação de Venda	NADA CONSTA

Roubo e Furto Ativo	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
---------------------	--

RECALL	NADA CONSTA
--------	-------------

RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUDNADA CONSTA

INDICADOR LEILÃO BIN (CORTESIA):

Indicador Leilão BinNADA CONSTA

Débitos / Multas

**Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao DENATRAN:*
<https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>

RECALL

Registro de recallNADA CONSTA

RENAJUD

Registro de renajudNADA CONSTA

PROPRIETÁRIO ATUAL DO VEÍCULO			
Doc. Proprietário	08829974001166	Nome Proprietário	ICMBIO FLONA DE IPANEMA
Data Óbito	SEM OBITO		
Protocolo		UF Jurisdição	SP
Marca/Modelo	VW/PARATI 1.8	Código Marca/Modelo	
Ano Modelo	2002	Ano Fabricação	2001
Placa	DBA2946	Chassi	9BWDC05X82T033172
Renavam	00767771010	Cor	BRANCA
Tipo Situação		Município	IPERO
		Emplacamento	

FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00000256

Placa: DBA2946

Data Impressão: 05/09/2024 14:33

Nr Motor: UDH217582

Nr Chassi: 9BWDC05X82T033172





MOTOR



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL ESQUERDA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO



INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 04



INTERIOR 05



PNEU TRASEIRO DIREITO



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



COLUNA DIANTEIRA DIR



COLUNA CENTRAL DIR



ID Vistoria: 00000256

Placa: DBA2946

Data Impressão: 05/09/2024 14:33

Nr Motor: UDH217582

Nr Chassi: 9BWDC05X82T033172

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: R\$ 19.393,00

Valor FIPE: R\$ 19.393,00

Depreciação (%): 80,00%

Valor Depreciado: R\$ 3.878,60

Totais:

Sub-Total: 3.878,60

Depreciação Forçada(%): 0,00%

Valor Final Avaliado: R\$ 3.878,60

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventido substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventido e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventido tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES *Vistoria

Vistoriador: Rodolfo Araújo

Data: ____/____/____