



E-LEILÕES *Vistoria

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR



CONSERVAÇÃO RUIM

Numeração: 00000275



FORD RANGER XL 13P - FORD



Vistoriador: Rodolfo Araújo

Data Impressão: 05/09/2024 14:36

Data Vistoria: 04/06/2024 12:01

Cliente:

Nome: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

CPF/CNPJ: 08.829.974/0002-75

Vistoria Veicular:

Modelo: FORD RANGER XL 13P - FORD

Ano Fab / Modelo: 2007/2008

Tipo Veículo:

Placa: DBA2961

UF/Cidade Placa: SP/IPERO-SP

Nr Motor: C34234804

Nr Motor BIN: C34234804

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi:

8AFER13P88J105300

Nr Chassi BIN:

8AFER13P88J105300

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível: Diesel

Combustível BIN: Diesel

Cor: Branca

Cor BIN: Branca

Tem KIT GNV: Não

Observação:

SEM A TAMPA TRASEIRA, PNEUS DIANTEIROS CARECAS, AVARIAS DE RISCOS E AMASSADOS LEVES NA LATARIA E PINTURA.



FRENTE



PLACA



CHASSI



TRASEIRA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00000275Placa: DBA2961Data Impressão: 05/09/2024 14:36

Nr Motor: C34234804Nr Chassi: 8AFER13P88J105300

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

- OK
- ATENÇÃO
- APROVADO COM APONTAMENTO
- APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Paracheque Dianteiro:	Avariado	Paracheque Traseiro:	OK
Farol Direito:	OK	Farol Esquerdo:	OK
Parabrisa Dianteiro:	OK	Capô:	OK
Teto:	OK	Retrovisor Lado Direito:	OK
Retrovisor Lado Esquerdo:	OK	Porta Dianteira Direita:	OK
Porta Dianteira Esquerda:	OK	Porta Traseira Direita:	OK
Porta Traseira Esquerda:	OK	Porta Malas:	Avariado
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	OK
Vidro Traseiro Esquerdo:	OK	Vidro Traseiro Direito:	OK
Lanterna Traseira Direita:	Avariado	Lanterna Traseira Esquerda:	Avariado
Parabrisa Traseiro:	OK	Bancos Dianteiros:	Avariado
Bancos Traseiros:	OK	Forração Do Teto:	OK
Forração Interna:	OK	Pedais:	OK
Volante:	OK	Alavanca da Marcha:	OK
Painel de Instrumentos:	OK	Pneus Dianteiros:	Avariado
Pneus Traseiros:	OK	Rodas Traseiras:	OK
Rodas Dianteiras:	OK	Condição de locomoção:	N/A



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000275Placa: DBA2961Data Impressão: 05/09/2024 14:36

Nr Motor: C34234804Nr Chassi: 8AFER13P88J105300

Base de Dados

- 1 - BIN ESTADUAL
- 2 - BIN FEDERAL
- 3 - PROPRIETÁRIO ATUAL POR PLACA

- ✓ Bin Estadual - Restrições

⚠ Atenção para os Débitos e Multas do Veículo
- ✓ Restrições do Proprietário na Bin Estadual

⚠ Bin Federal - Atenção para as Restrições
- ✓ Recall

✓ Renajud
- ⚠ Atenção para as Multas Federais

✓ Proprietário Atual

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	Tipo	CAMINHONETE
Placa	DBA2961	Nr Motor	C34234804
Chassi	8AFER13P88J105300	Categoria	OFICIAL
Marca	FORD	Modelo	FORD RANGER XL 13P
Ano Fab.	2007	Ano Mod.	2008
Cor	BRANCA	Combustível	DIESEL
UF	SP	Município	IPERO-SP
Espécie	ESPECIAL	Potência	163
Procedência Veículo	IMPORTADA	Renavam	00935218688
Carroceria	CARROC ABER/ CAB DUPLA	Cilindradas	2968
Capacidade Carga	1,10	Capacidade Passageiros	6
Tipo Marcação Chassi	NORMAL	PBT	302
CMT	305	Mensagem	MOTOR AGREGADO: C34234804

Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------

Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTA
Valor Débito Licenc	160,22		
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			

Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario 0*****	Proprietário	I***** C**** M***** D*	Página 3
		C***** D* B*****	

Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	Restrição 1	NADA CONSTA
Restrição 2	NADA CONSTA	Restrição 3	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição	NADA CONSTA	Restrição Furto	NADA CONSTA
Administrativa			
Restrição Guincho	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Restrição Tributária	NADA CONSTA
Restrição Ambiental	VEICULO COM INSPECAO		
VEICULAR OK			

BIN FEDERAL

Situação	EM CIRCULACAO	Ocorrência	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA
		DE ROUBO/FURTO	
Placa	DBA2961	Município	IPERO
UF	SP	RENAVAM	935218688
Chassi	8AFER13P88J105300	Nr Eixos	2
Marca Modelo	I/FORD RANGER XL 13P	Tipo	CAMINHONETE
Ano Fab	2007	Ano Mod	2008
Procedência Veículo	ESTRANGEIRO	Categoria	OFICIAL
Combustível	DIESEL	Cilindradas	2968
Cor	BRANCA	Potência	163
Capacidade	6	Capacidade Carga	1.1
Passageiros			
CMT	3.05	PTB	3.02
Recall	NADA CONSTA	CPF/CNPJ Proprietário	0*****
Proprietário	I***** C**** M***** D* C*****		
D*			

BIN Federal - Restrições:			
Situação	EM CIRCULACAO	Restrição	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Restrição 1	SEM RESTRICAO	Restrição 2	SEM RESTRICAO
Restrição 3	SEM RESTRICAO	Restrição 4	SEM RESTRICAO
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Indicador Ostenta PIV	NADA CONSTA
Multa RENAINF	CONSTA	Multas	CONSTA
Pendência emissão	NADA CONSTA	Indicador Alarme	NADA CONSTA
Doc			
Comunicação de Venda	NADA CONSTA		

Roubo e Furto Ativo:	
Roubo e Furto Ativo	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO

 **RECALL (CORTESIA):**

RECALL

NADA CONSTA

 **RENAJUD (CORTESIA):**

RENAJUD

NADA CONSTA

 **INDICADOR LEILÃO BIN (CORTESIA):**

Indicador Leilão Bin

NADA CONSTA

 **Multas Federais 2017-12-13 às 05:31 (CORTESIA)**

Placa	DBA2961	Renavam	935218688
Cod. Órgão	126200	Órgão Autuado	DER - SP
Número Infração	1A1949786	Código Infração	5002
Descrição da Infração	MULTA, POR NAO IDENTIFICACAO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA A PESSOA JURIDICA		
Data/Hora	2017-12-13 05:31		
Local Ocorrência	SP 270 KM 111 METROS 000, ARACOIABA DA SERRA/SP	Cod RENAINF	03504385090
Valor	195.23	Data Venc.	2019-05-20

 **Multas Federais 2018-04-18 às 12:51 (CORTESIA)**

Placa	DBA2961	Renavam	935218688
Cod. Órgão	126200	Órgão Autuado	DER - SP
Número Infração	1A6464606	Código Infração	5002
Descrição da Infração	MULTA, POR NAO IDENTIFICACAO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA A PESSOA JURIDICA		
Data/Hora	2018-04-18 12:51		
Local Ocorrência	SP 079 KM 133 METROS 900, PIEDADE/SP	Cod RENAINF	03538853347
Valor	195.23	Data Venc.	2019-05-27

 **Multas Federais 2018-04-18 às 12:51 (CORTESIA)**

Placa	DBA2961	Renavam	935218688
Cod. Órgão	126200	Órgão Autuado	DER - SP
Número Infração	1A6464626	Código Infração	5002
Descrição da Infração	MULTA, POR NAO IDENTIFICACAO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA A PESSOA JURIDICA		
Data/Hora	2018-04-18 12:51		
Local Ocorrência	SP 079 KM 116 METROS 050, PIEDADE/SP	Cod RENAINF	03538853363
Valor	130.16	Data Venc.	2019-05-24

 **RECALL**

Registro de recall

NADA CONSTA

RENAJUD

Registro de renajud NADA CONSTA

PROPRIETÁRIO ATUAL DO VEÍCULO

Doc. Proprietário	08829974001166	Nome Proprietário	INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA
Data Óbito	SEM OBITO		
Protocolo		UF Jurisdição	SP
Marca/Modelo	I/FORD RANGER XL 13P	Código Marca/Modelo	
Ano Modelo	2008	Ano Fabricação	2007
Placa	DBA2961	Chassi	8AFER13P88J105300
Renavam	00935218688	Cor	BRANCA
Tipo Situação		Município	IPERO
		Emplacamento	

FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00000275 Placa: DBA2961 Data Impressão: 05/09/2024 14:36

Nr Motor: C34234804 Nr Chassi: 8AFER13P88J105300



FRENTE



PLACA



CHASSI



MOTOR



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



TRASEIRA DIAGONAL ESQUERDA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



TETO



INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 04



INTERIOR 05



PNEU TRASEIRO DIREITO



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



COLUNA DIANTEIRA DIR



COLUNA CENTRAL DIR



COLUNA TRASEIRA ESQ



COLUNA CENTRAL ESQ



COLUNA DIANTEIRA ESQ



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02



ADICIONAL 03



ADICIONAL 04



ADICIONAL 05



ADICIONAL 06



PNEU DIANTEIRO DIREITO



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO

ID Vistoria: 00000275

Placa: DBA2961

Data Impressão: 05/09/2024 14:36

Nr Motor: C34234804

Nr Chassi: 8AFER13P88J105300

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: R\$ 56.810,00

Valor FIPE: R\$ 56.810,00

Depreciação (%): 70,00%

Valor Depreciado: R\$ 17.043,00

Totais:

Sub-Total: 17.043,00

Depreciação Forçada(%): 0,00%

Valor Final Avaliado: R\$ 17.043,00

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventido substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventido e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventido tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa apenas informar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.

2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Rodolfo Araújo

Data: ____/____/____