



E-LEILÕES *Vistoria

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVAÇÃO RUIM

Numeração: 00000260

SANTANA CL 1800 I - VOLKSWAGEN



Vistoriador: Anderson Lopes de Paula

Data Impressão: 05/09/2024 14:39

Data Vistoria: 04/06/2024 09:58

Cliente:

Nome: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

CPF/CNPJ: 08.829.974/0002-75

Vistoria Veicular:

Modelo: SANTANA CL 1800 I - VOLKSWAGEN

Ano Fab / Modelo: 1995/1995

Categoria: Carro Oficial

Tipo Veículo: Veículo Leve

Placa: JEI3660

UF/Cidade Placa: DF/BRASILIA-DF

Nr Motor:

Nr Motor BIN: UDB040593

Nr Chassi:

Nr Chassi BIN: 9BWZZZ32ZSP037715

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível:

Combustível BIN:

Cor:

Cor BIN: Azul

Tem KIT GNV: Não


Observação:



FRENTE



PLACA



CHASSI



TRASEIRA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00000260

Placa: JEI3660

Data Impressão: 05/09/2024 14:39

Nr Motor:

Nr Chassi:

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

- OK
- ATENÇÃO
- APROVADO COM APONTAMENTO
- APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Paracheque Dianteiro:	OK	Paracheque Traseiro:	OK
Farol Direito:	OK	Farol Esquerdo:	OK
Parabrisa Dianteiro:	OK	Capô:	OK
Teto:	OK	Retrovisor Lado Direito:	OK
Retrovisor Lado Esquerdo:	OK	Porta Dianteira Direita:	OK
Porta Dianteira Esquerda:	OK	Porta Traseira Direita:	OK
Porta Traseira Esquerda:	OK	Porta Malas:	OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	OK
Vidro Traseiro Esquerdo:	OK	Vidro Traseiro Direito:	OK
Lanterna Traseira Direita:	OK	Lanterna Traseira Esquerda:	OK
Parabrisa Traseiro:	OK	Chave de Rodas:	Faltando
Macaco:	Faltando	Triangulo:	Faltando
Bancos Dianteiros:	OK	Bancos Traseiros:	OK
Forração Do Teto:	OK	Forração Interna:	OK
Pedais:	OK	Volante:	Avariado
Alavanca da Marcha:	Avariado	Painel de Instrumentos:	OK
Pneus Dianteiros:	Avariado	Pneus Traseiros:	Avariado
Rodas Traseiras:	OK	Estepe:	Faltando
Rodas Dianteiras:	OK	Condição de locomoção:	Avariado



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000260

Placa: JEI3660

Data Impressão: 05/09/2024 14:39

Nr Motor:

Nr Chassi:

Base de Dados

- 1 - BIN ESTADUAL
- 2 - BIN FEDERAL
- 3 - PROPRIETÁRIO ATUAL POR PLACA



Bin Estadual - Restrições



Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Restrições do Proprietário na Bin Estadual



Bin Federal - Restrições



Recall



Renajud



Multas Federais



Proprietário Atual



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	Tipo	AUTOMOVEL
Placa	JEI3660	Nr Motor	UDB040593
Chassi	9BWZZZ32ZSP037715	Categoria	OFICIAL
Marca	VOLKSWAGEN	Modelo	SANTANA CL 1800 I
Ano Fab.	1995	Ano Mod.	1995
Cor	AZUL	Combustível	GASOLINA
UF	DF	Município	BRASILIA-DF
Espécie	PASSEIRO	Potência	96
Procedência Veículo	NACIONAL	Renavam	00643291709
Carroceria	INEXISTENTE	Cilindradas	1800
Tipo Marcação Chassi	NORMAL	Mensagem	MOTOR AGREGADO: UDB040593



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTA
Valor Débito Licenc	110,97		
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	0*****	Proprietário	I*** B*** M*** A** R** R** I****
-----------------------	--------	--------------	----------------------------------



Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	Restrição 1	NADA CONSTA
Restrição 2	NADA CONSTA	Restrição 3	NADA CONSTA

Restrição 4	NADA CONSTA	Restrição Administrativa	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição Guincho	NADA CONSTA
Restrição RENAJUD	NADA CONSTA	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição Tributária	NADA CONSTA		

Situação	EM CIRCULACAO	Ocorrência	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Placa	JEI3660	Município	BRASILIA
UF	DF	RENAVAM	00643291709
Chassi	9BWZZZ32ZSP037715	Marca Modelo	VW/SANTANA CL 1800 I
Tipo	AUTOMOVEL	Ano Fab	1995
Ano Mod	1995	Procedência Veículo	NACIONAL
Categoria	OFICIAL	Combustível	GASOLINA
Cilindradas	1800	Cor	AZUL
Potência	96	Capacidade Passageiros	5
Recall	NADA CONSTA	CPF/CNPJ Proprietário	0*****
Proprietário	I*** B*** M*** A** R** R** I****		

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Restrição 1	SEM RESTRICAO	Restrição 2	SEM RESTRICAO
Restrição 3	SEM RESTRICAO	Restrição 4	SEM RESTRICAO
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Indicador Ostenta PIV	NADA CONSTA
Multa RENAINF	NADA CONSTA	Pendência emissão Doc	NADA CONSTA
Indicador Alarme	NADA CONSTA	Comunicação de Venda	NADA CONSTA

Roubo e Furto Ativo	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
---------------------	--

RECALL	NADA CONSTA
--------	-------------

RENAJUD	NADA CONSTA
---------	-------------

Indicador Leilão Bin	NADA CONSTA
----------------------	-------------

Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao DENATRAN:
<https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>

RECALL

Registro de recall

NADA CONSTA

RENAJUD

Registro de renajud

NADA CONSTA

PROPRIETÁRIO ATUAL DO VEÍCULO

Doc. Proprietário	03659166000102	Nome Proprietário	INST BRAS MEIO AMB REC REN IBAMA
Data Óbito	SEM OBITO		
Protocolo		UF Jurisdição	DF
Marca/Modelo	VW/SANTANA CL 1800 I	Código Marca/Modelo	
Ano Modelo	1995	Ano Fabricação	1995
Placa	JEI3660	Chassi	9BWZZZ32ZSP037715
Renavam	00643291709	Cor	AZUL
Tipo Situação		Município	BRASILIA
		Emplacamento	

FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00000260

Placa: JEI3660

Data Impressão: 05/09/2024 14:39

Nr Motor:

Nr Chassi:



FRENTE



PLACA



CHASSI



MOTOR



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA

Página 5

https://sistema.sigv.com.br/imprimir/vistoria-imprimir-mod-1-cautelar/258982?codLote=103608

5/7



TRASEIRA DIAGONAL ESQUERDA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO



INTERIOR



PNEU TRASEIRO DIREITO



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



PNEU DIANTEIRO DIREITO



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO

ID Vistoria: 00000260

Placa: JEI3660

Data Impressão: 05/09/2024 14:39

Nr Motor:

Nr Chassi:

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: R\$ 13.380,00

Valor FIPE: R\$ 13.380,00

Depreciação (%): 95,00%

Valor Depreciado: R\$ 669,00

Totais:

Sub-Total: 669,00

Depreciação Forçada(%): 0,00%

Valor Final Avaliado: R\$ 669,00

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.

2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.

3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.

4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.

5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Anderson Lopes de Paula

Data: ____/____/____