



E-LEILÕES *Vistoria

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR



CONSERVAÇÃO RUIM

Numeração: 00000261



ASIA TOPIC - IMP



Vistoriador: Anderson Lopes de Paula

Data Impressão: 05/09/2024 14:44

Data Vistoria: 04/06/2024 10:19

Cliente:

Nome: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

CPF/CNPJ: 08.829.974/0002-75

Vistoria Veicular:

Modelo: ASIA TOPIC - IMP

Ano Fab / Modelo: 1995/1996

Categoria: Carro Oficial

Tipo Veículo: Veículo Leve

Placa: JYM6551

UF/Cidade Placa: DF/BRASILIA-DF

Nr Motor: SS073869

Nr Motor BIN: SS073869

Nr Chassi: KN4FAK2A0SC056824

Nr Chassi BIN: KN4FAK2A0SC056824

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível:

Combustível BIN:

Cor:

Cor BIN: Branca

Tem KIT GNV: Não

Observação:



FRENTE



PLACA



CHASSI



TRASEIRA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00000261Placa: JYM6551Data Impressão: 05/09/2024 14:44

Nr Motor: SS073869Nr Chassi: KN4FAK2A0SC056824

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

- ✓ OK

⚠ ATENÇÃO
- ☐ APROVADO COM APONTAMENTO

🚫 APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Paracheque Dianteiro:	✓ OK	Paracheque Traseiro:	✓ OK
Farol Direito:	✓ OK	Farol Esquerdo:	✓ OK
Parabrisa Dianteiro:	✓ OK	Capô:	✓ OK
Teto:	✓ OK	Retrovisor Lado Direito:	✓ OK
Retrovisor Lado Esquerdo:	✓ OK	Porta Dianteira Direita:	✓ OK
Porta Dianteira Esquerda:	✓ OK	Porta Traseira Direita:	✓ OK
Porta Traseira Esquerda:	✓ OK	Porta Malas:	✓ OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	✓ OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	✓ OK
Vidro Traseiro Esquerdo:	✓ OK	Vidro Traseiro Direito:	✓ OK
Lanterna Traseira Direita:	✓ OK	Lanterna Traseira Esquerda:	✓ OK
Parabrisa Traseiro:	✓ OK	Chave de Rodas:	⚠ Faltando
Macaco:	⚠ Faltando	Triangulo:	⚠ Faltando
Bancos Dianteiros:	✓ OK	Bancos Traseiros:	✓ OK
Forração Do Teto:	✓ OK	Forração Interna:	✓ OK
Pedais:	✓ OK	Volante:	✓ OK
Alavanca da Marcha:	✓ OK	Painel de Instrumentos:	✓ OK
Pneus Dianteiros:	🚫 Avariado	Pneus Traseiros:	🚫 Avariado
Rodas Traseiras:	✓ OK	Estepe:	✓ OK
Rodas Dianteiras:	✓ OK	Condição de locomoção:	🚫 Avariado



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000261Placa: JYM6551Data Impressão: 05/09/2024 14:44

Nr Motor: SS073869Nr Chassi: KN4FAK2A0SC056824

Base de Dados

- 1 - BIN ESTADUAL
- 2 - BIN FEDERAL
- 3 - PROPRIETÁRIO ATUAL POR PLACA

- ✓ Bin Estadual - Restrições

⚠ Atenção para os Débitos e Multas do Veículo
- ✓ Restrições do Proprietário na Bin Estadual

✓ Bin Federal - Restrições
- ✓ Multas Federais

✓ Proprietário Atual

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	Tipo	CAMIONETA
Placa	JYM6551	Nr Motor	SS073869
Chassi	KN4FAK2A0SC056824	Categoria	OFICIAL
Marca	IMP	Modelo	ASIA TOPIC
Ano Fab.	1995	Ano Mod.	1996
Cor	BRANCA	Combustível	DIESEL
UF	DF	Município	BRASILIA-DF
Espécie	CARGA	Potência	75
Procedência Veículo	IMPORTADO	Renavam	00666799814
Carroceria	FURGAO	Capacidade Carga	1
Capacidade	3	Nr Eixos	2
Passageiros			
Tipo Marcação Chassi	NORMAL	PBT	300
CMT	340	Mensagem	MOTOR AGREGADO: SS073869

Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------

Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTA
Valor Débito Licenc	110,97		
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			

Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	Restrição 1	NADA CONSTA
Restrição 2	NADA CONSTA	Restrição 3	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	Restrição Administrativa	NADA CONSTA

Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição Guincho	NADA CONSTA
Restrição RENAJUD	NADA CONSTA	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição Tributária	NADA CONSTA		

 BIN FEDERAL

Situação	EM CIRCULAÇÃO	Ocorrência	VEÍCULO SEM OCORRÊNCIA DE FURTO/ROUBO
Placa	JYM6551	Município	BRASILIA
UF	DF	RENAVAM	00666799814
Última Atualização	12/01/2007	Chassi	KN4FAK2A0SC056824
Remarcação Chassi	NÃO	Montagem	COMPLETA
Nr Motor	SS073869	Nr Carroceria	NÃO INFORMADO
Marca Modelo	IMP/ASIA TOPIC	Tipo	CAMIONETA
Ano Fab	1995	Ano Mod	1996
Procedência Veículo	ESTRANGEIRA	Categoria	CARGA
Combustível	DIESEL	Cor	BRANCA
Potência	075	Capacidade	003
		Passageiros	
CMT	3,40	PTB	3,00
CPF/CNPJ Faturado	37.443.611/0001-14	UF Faturamento	MT

CPF/CNPJ Proprietário 3*****

 BIN Federal - Restrições:

Situação	EM CIRCULAÇÃO	Restrição	VEÍCULO SEM OCORRÊNCIA DE FURTO/ROUBO
Restrição Judicial	NÃO	Comunicação de Venda	NÃO

 RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NÃO
---------	-----

 Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao DENATRAN:
<https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>

PROPRIETÁRIO ATUAL DO VEÍCULO			
Doc. Proprietário	33633413015518	Nome Proprietário	
Data Óbito	SEM OBITO		
Protocolo		UF Jurisdição	DF
Marca/Modelo	IMP/ASIA TOPIC	Código Marca/Modelo	
Ano Modelo	1996	Ano Fabricação	1995
Placa	JYM6551	Chassi	KN4FAK2A0SC056824
Renavam	00666799814	Cor	BRANCA
Tipo Situação		Município	BRASILIA
		Emplacamento	

FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00000261

Placa: JYM6551

Data Impressão: 05/09/2024 14:44

Nr Motor: SS073869

Nr Chassi: KN4FAK2A0SC056824





TETO



INTERIOR



INTERIOR 02



PNEU TRASEIRO DIREITO



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



PNEU ESTEPE



PNEU DIANTEIRO DIREITO



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO

ID Vistoria: 00000261

Placa: JYM6551

Data Impressão: 05/09/2024 14:44

Nr Motor: SS073869

Nr Chassi: KN4FAK2A0SC056824

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: R\$ 11.518,00

Valor FIPE: R\$ 11.518,00

Depreciação (%): 90,00%

Valor Depreciado: R\$ 1.151,80

Totais:

Sub-Total: 1.151,80

Depreciação Forçada(%): 0,00%

Valor Final Avaliado: R\$ 1.151,80

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.

5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Anderson Lopes de Paula

Data: ____/____/____