



E-LEILÕES *Vistoria

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR



CONSERVAÇÃO RUIM

Numeração: 00000313



FRONTIER 4X4 XE - NISSAN



Vistoriador: Rodolfo Araújo

Data Impressão: 05/09/2024 14:46

Data Vistoria: 06/06/2024 07:35

Cliente:

Nome: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

CPF/CNPJ: 08.829.974/0002-75

Vistoria Veicular:

Modelo: FRONTIER 4X4 XE - NISSAN

Ano Fab / Modelo: 2002/2003

Categoria: Carro Oficial

Tipo Veículo: Veículo Leve

Placa: KEY9118

UF/Cidade Placa: SP/CAPAO BONITO-SP

Nr Motor: 40704108165

Nr Motor BIN: 40704108165

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: 94DCMUD223J390399

Nr Chassi BIN: 94DCMUD223J390399

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível: Diesel


Combustível BIN: Diesel

Cor: Branca

Cor BIN: Branca

Tem KIT GNV: Não

Observação:



FRENTE



PLACA



CHASSI



TRASEIRA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00000313

Placa: KEY9118

Data Impressão: 05/09/2024 14:46

Nr Motor: 40704108165

Nr Chassi: 94DCMUD223J390399

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

- ✓ OK

⚠ ATENÇÃO
- ☐ APROVADO COM APONTAMENTO

🚫 APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	✓ OK	Parachoque Traseiro:	🚫 Avariado
Farol Direito:	✓ OK	Farol Esquerdo:	✓ OK
Parabrisa Dianteiro:	✓ OK	Capô:	✓ OK
Teto:	🚫 Avariado	Retrovisor Lado Direito:	✓ OK
Retrovisor Lado Esquerdo:	✓ OK	Porta Dianteira Direita:	✓ OK
Porta Dianteira Esquerda:	🚫 Avariado	Porta Traseira Direita:	✓ OK
Porta Traseira Esquerda:	✓ OK	Porta Malas:	⚠ Faltando
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	✓ OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	✓ OK
Vidro Traseiro Esquerdo:	✓ OK	Vidro Traseiro Direito:	✓ OK
Lanterna Traseira Direita:	🚫 Avariado	Lanterna Traseira Esquerda:	✓ OK
Parabrisa Traseiro:	✓ OK	Bancos Dianteiros:	✓ OK
Bancos Traseiros:	✓ OK	Forração Do Teto:	✓ OK
Forração Interna:	✓ OK	Pedais:	✓ OK
Volante:	✓ OK	Alavanca da Marcha:	✓ OK
Painel de Instrumentos:	✓ OK	Pneus Dianteiros:	🚫 Avariado
Pneus Traseiros:	🚫 Avariado	Rodas Traseiras:	✓ OK
Rodas Dianteiras:	✓ OK	Condição de locomoção:	🚫 Avariado



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000313Placa: KEY9118Data Impressão: 05/09/2024 14:46

Nr Motor: 40704108165Nr Chassi: 94DCMUD223J390399

Base de Dados

- 1 - BIN ESTADUAL
- 2 - BIN FEDERAL
- 3 - PROPRIETÁRIO ATUAL POR PLACA

- ✓ Bin Estadual - Restrições

⚠ Atenção para os Débitos e Multas do Veículo
- ✓ Restrições do Proprietário na Bin Estadual

✓ Bin Federal - Restrições
- ✓ Recall

✓ Renajud
- ✓ Multas Federais

✓ Proprietário Atual

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	Tipo	CAMINHONETE
Placa	KEY9118	Nr Motor	40704108165
Chassi	94DCMUD223J390399	Categoria	OFICIAL
Marca	NISSAN	Modelo	FRONTIER 4X4 XE
Ano Fab.	2002	Ano Mod.	2003
Cor	BRANCA	Combustível	DIESEL
UF	SP	Município	CAPAO BONITO-SP
Espécie	ESPECIAL	Potência	132
Procedência Veículo	NACIONAL	Renavam	00794035795
Carroceria	CARROC ABER/ CAB DUPLA	Capacidade Carga	0,01
Capacidade	5	Tipo Marcação Chassi	NORMAL
Passageiros			
PBT	280	CMT	440
Mensagem	MOTOR AGREGADO: 40704108165		

Comunicação de Venda

Indicador Comun. NÃO INFORMADOData Inclusao Venda NÃO INFORMADO

Venda

Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTA
Valor Débito Licenc	160,22		
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			

Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario 0*****ProprietárioF***** N***** D* C**** B*****Página 3

Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	Restrição 1	NADA CONSTA
Restrição 2	NADA CONSTA	Restrição 3	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição	NADA CONSTA	Restrição Furto	NADA CONSTA
Administrativa			
Restrição Guincho	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Restrição Tributária	NADA CONSTA
Restrição Ambiental	VEICULO COM INSPECAO		
VEICULAR OK			

BIN FEDERAL			
Situação	EM CIRCULACAO	Ocorrência	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Placa	KEY9118	Município	CAPAO BONITO
UF	SP	RENAVAM	00794035795
Chassi	94DCMUD223J390399	Nr Eixos	2
Marca Modelo	NISSAN/FRONTIER 4X4 XE	Tipo	CAMINHONETE
Ano Fab	2002	Ano Mod	2003
Procedência Veículo	NACIONAL	Categoria	OFICIAL
Combustível	DIESEL	Cilindradas	2800
Cor	BRANCA	Potência	132
Capacidade	5	Capacidade Carga	0.01
Passageiros			
CMT	4.4	PTB	2.8
Recall	NADA CONSTA	CPF/CNPJ Proprietário	0*****
Proprietário	F***** N***** D* C**** B****		

BIN Federal - Restrições:			
Situação	EM CIRCULACAO	Restrição	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Restrição 1	SEM RESTRICAO	Restrição 2	SEM RESTRICAO
Restrição 3	SEM RESTRICAO	Restrição 4	SEM RESTRICAO
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Indicador Ostenta PIV	NADA CONSTA
Multa RENAINF	NADA CONSTA	Pendência emissão Doc	NADA CONSTA
Indicador Alarme	NADA CONSTA	Comunicação de Venda	NADA CONSTA

Roubo e Furto Ativo:	
Roubo e Furto Ativo	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO

RECALL (CORTESIA):	
RECALL	NADA CONSTA

RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUDNADA CONSTA

INDICADOR LEILÃO BIN (CORTESIA):

Indicador Leilão BinNADA CONSTA

Débitos / Multas

**Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao DENATRAN:*

<https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>

RECALL

Registro de recallNADA CONSTA

RENAJUD

Registro de renajudNADA CONSTA

PROPRIETÁRIO ATUAL DO VEÍCULO			
Doc. Proprietário	08829974001085	Nome Proprietário	FLORESTA NACIONAL DE CAPAO BONITO
Data Óbito	SEM OBITO		
Protocolo		UF Jurisdição	SP
Marca/Modelo	NISSAN/FRONTIER 4X4 XE	Código Marca/Modelo	
Ano Modelo	2003	Ano Fabricação	2002
Placa	KEY9118	Chassi	94DCMUD223J390399
Renavam	00794035795	Cor	BRANCA
Tipo Situação		Município	CAPAO BONITO
		Emplacamento	

FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00000313

Placa: KEY9118

Data Impressão: 05/09/2024 14:46

Nr Motor: 40704108165

Nr Chassi: 94DCMUD223J390399



FRENTE



PLACA



CHASSI



MOTOR



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



TRASEIRA DIAGONAL ESQUERDA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA




TETO




INTERIOR




INTERIOR 02




INTERIOR 03



INTERIOR 04



INTERIOR 05




PNEU TRASEIRO DIREITO



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



COLUNA CENTRAL DIR



ID Vistoria: 00000313

Placa: KEY9118

Data Impressão: 05/09/2024 14:46

Nr Motor: 40704108165

Nr Chassi: 94DCMUD223J390399

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: R\$ 46.608,00

Valor FIPE: R\$ 46.608,00

Depreciação (%): 70,00%

Valor Depreciado: R\$ 13.982,40

Totais:

Sub-Total: 13.982,40

Depreciação Forçada(%): 0,00%

Valor Final Avaliado: R\$ 13.982,40

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.

5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Rodolfo Araújo

Data: ____/____/____