



E-LEILÕES *Vistoria

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

SUCATA APROVEITÁVEL Numeração: 00000396

B10M 6X2 - VOLVO

Vistoriador: Rodolfo Araújo Data Impressão: 30/10/2024 12:59 Data Vistoria: 10/10/2024 15:28

Cliente:

Nome: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) CPF/CNPJ: 08.829.974/0002-75

Vistoria Veicular:

Modelo: B10M 6X2 - VOLVO Ano Fab / Modelo: 1994/1994 Categoria: Transporte Pessoas

Local armazenamento: CEPTA ICMBio / PIRASSUNUNGA Tipo Veículo: Veículo Pesado

Placa: AUT0500 UF/Cidade Placa: PR/FOZ DO IGUACU-PR

Nr Motor: Sem acesso **Nr Motor BIN: THD101KC133032243**

Nr Chassi: 9BV1MKC10RE313225 Nr Chassi BIN: 9BV1MKC10RE313225 Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio: Nr Cambio BIN: 83655170858277

Combustível: Diesel Combustível BIN: Diesel

Cor: Cor BIN: Branca

Tem KIT GNV: **Não**

Leilão:

Leilão: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

Responsável: Anderson Lopes de Paula

Observação:

VEÍCULO PARADO NO TEMPO POR ANOS, PARTES APODRECENDO.



CHASSI



FRETE



TRASEIRA

CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000396

Placa: AUT0500

Data Impressão: 30/10/2024 12:59

Nr Motor: Sem acesso

Nr Chassi: 9BV1MKC10RE313225

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL

3 - PROPRIETÁRIO ATUAL POR PLACA

✓ Bin Estadual - Restrições

Restrições do Proprietário na Bin Estadual

Multas Federais

! Numeração do MOTOR digitada difere da BIN.

! Numeração do MOTOR digitada difere da BIN FEDERAL.

! Atenção para os Débitos e Multas do Veículo

✓ Bin Federal - Restrições

✓ Proprietário Atual

! Numeração do MOTOR digitada difere da BIN ESTADUAL.

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	ONIBUS
Placa	AUT0500	Nr Motor	THD101KC133032243
Chassi	9BV1MKC10RE313225	Categoria	OFICIAL
Marca	VOLVO	Modelo	B10M 6X2
Ano Fab.	1994	Ano Mod.	1994
Cor	BRANCA	Combustível	DIESEL
UF	PR	Município	FOZ DO IGUACU-PR
Espécie	PASSAGEIRO	Potência	310
Procedência Veículo	NACIONAL	Renavam	00618857427

Carroceria	INEXISTENTE	Cilindradas	9600
Nr Caixa Câmbio	83655170858277	Nr Eixos	2
Terceiro Eixo	15255349350271		
Comunicação de Venda			
Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
Débitos e Multas:			
Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 90,94	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS
Valor Débito Licenc	90,94		
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			
Restrições:			
Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA
BIN FEDERAL			
Situação	CIRCULAÇÃO	Ocorrência	VEÍCULO SEM OCORRÊNCIA DE FURTO/ROUBO
Placa	AUT0500	Município	FOZ DO IGUACU
UF	PR	RENAVAM	618857427
Última Atualização	23/05/2012	Chassi	9BV1MKC10RE313225
Remarcação Chassi	Não	Montagem	COMPLETA
Nr Motor	THD101KC133032243	Nr Carroceria	Não INFORMADO
Marca Modelo	VOLVO/B10M 6X2	Tipo	ONIBUS

Ano Fab	1994	Ano Mod	1994
Procedência Veículo	NACIONAL	Categoria	PASSAGEIRO
Combustível	DIESEL	Cilindradas	9600
Cor	CINZA	Potência	310
CPF/CNPJ Faturado	77997187000174	UF Faturamento	PR
CPF/CNPJ Proprietário	0*****		
BIN Federal - Restrições:			
Situação	CIRCULAÇÃO	Restrição	VEÍCULO SEM OCORRÊNCIA DE FURTO/ROUBO
Restrição Judicial	NÃO	Comunicação de Venda	NÃO
RENAJUD (CORTESIA):			
RENAJUD	NÃO		
Débitos / Multas			
*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao DENATRAN: https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br .			

PROPRIETÁRIO ATUAL DO VEÍCULO			
Doc. Proprietário	08829974000275	Nome Proprietário	
Data Óbito	SEM OBITO		
Protocolo		UF Jurisdição	PR
Marca/Modelo	VOLVO/B10M 6X2	Código Marca/Modelo	
Ano Modelo	1994	Ano Fabricação	1994
Placa	AUT0500	Chassi	9BV1MKC10RE313225
Renavam	00618857427	Cor	CINZA
Tipo Situação		Município Emplacamento	FOZ DO IGUACU



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00000396

Placa: AUT0500

Data Impressão: 30/10/2024 12:59

Nr Motor: Sem acesso

Nr Chassi: 9BV1MKC10RE313225



CHASSI



PLACA



FRETE



MOTOR COMPARTIMENTO



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



COLUNA DIANTEIRA ESQ



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



PNEU TRASEIRO DIREITO



COLUNA TRASEIRA DIR



LATERAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA




COLUNA DIANTEIRA DIR



INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 04



INTERIOR 05



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02



ADICIONAL 03



ADICIONAL 04



ADICIONAL 05



ADICIONAL 06



ADICIONAL 07

ID Vistoria: 00000396

Placa: AUT0500

Data Impressão: 30/10/2024 12:59

Nr Motor: Sem acesso

Nr Chassi: 9BV1MKC10RE313225

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: R\$ 67.418,00

Valor FIPE: R\$ 67.418,00

Depreciação (%): 90,00%

Valor Depreciado: R\$ 6.741,80

Totais:

Sub-Total: 6.741,80

Depreciação Forçada(%): 0,00%

Valor Final Avaliado: R\$ 6.741,80

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

- 1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análises estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
- 2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
- 3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
- 4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
- 5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
- 6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
- 7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

- 1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
- 2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

