



E-LEILÕES *Vistoria

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR



SUCATA APROVEITÁVEL

Numeração: 00000270



CHEVROLET TRAFIC - CHEVROLET



Vistoriador: Anderson Lopes de Paula

Data Impressão: 05/09/2024 15:31

Data Vistoria: 04/06/2024 11:35

Cliente:

Nome: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

CPF/CNPJ: 08.829.974/0002-75

Vistoria Veicular:

Modelo: CHEVROLET TRAFIC - CHEVROLET

Ano Fab / Modelo: 1995/1995

Categoria: Carro Oficial

Tipo Veículo: Veículo Leve

Placa: BTH9441

UF/Cidade Placa:
SP/PIRASSUNUNGA-SP

Nr Motor: 5547218

Nr Motor BIN: 536488Z

Condições Motor: MOTOR DIVERGENTE DO BIN (MOTOR TROCADO)

Nr Chassi:
8A1T31C1ZSS001650

Nr Chassi BIN: 8A1T31C1ZSS001650

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN: 5PP01578

Combustível: Gasolina

Combustível BIN: Gasolina

Cor: Branca

Cor BIN: Branca

Tem KIT GNV: Não

Observação:



FRENTE



PLACA



CHASSI



TRASEIRA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00000270

Placa: BTH9441

Data Impressão: 05/09/2024 15:31

Nr Motor: 5547218

Nr Chassi: 8A1T31C1ZSS001650

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

✓ OK

☐ APROVADO COM APONTAMENTO

⚠ ATENÇÃO

✗ APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Paracheque Dianteiro:	✓ OK	Paracheque Traseiro:	✗ Avariado
Farol Direito:	✓ OK	Farol Esquerdo:	✓ OK
Parabrisa Dianteiro:	✓ OK	Capô:	✓ OK
Teto:	✓ OK	Retrovisor Lado Direito:	✓ OK
Retrovisor Lado Esquerdo:	✗ Avariado	Porta Dianteira Direita:	✓ OK
Porta Dianteira Esquerda:	✓ OK	Porta Traseira Direita:	✓ OK
Porta Traseira Esquerda:	✓ OK	Porta Malas:	✓ OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	✓ OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	✓ OK
Vidro Traseiro Esquerdo:	✓ OK	Vidro Traseiro Direito:	✓ OK
Lanterna Traseira Direita:	✓ OK	Lanterna Traseira Esquerda:	✓ OK
Parabrisa Traseiro:	✓ OK	Chave de Rodas:	⚠ Faltando
Macaco:	⚠ Faltando	Triangulo:	⚠ Faltando
Bancos Dianteiros:	✓ OK	Bancos Traseiros:	✓ N/A
Forração Do Teto:	⚠ Faltando	Forração Interna:	✓ OK
Pedais:	✓ OK	Volante:	✓ OK
Alavanca da Marcha:	✓ OK	Painel de Instrumentos:	✓ OK
Pneus Dianteiros:	✗ Avariado	Pneus Traseiros:	✗ Avariado
Rodas Traseiras:	✓ OK	Estepe:	⚠ Faltando
Rodas Dianteiras:	✓ OK	Condição de locomoção:	✗ Avariado



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000270

Placa: BTH9441

Data Impressão: 05/09/2024 15:31

Nr Motor: 5547218

Nr Chassi: 8A1T31C1ZSS001650

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL	2 - BIN FEDERAL	3 - PROPRIETÁRIO ATUAL POR PLACA
------------------	-----------------	----------------------------------



Bin Estadual - Restrições



Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Restrições do Proprietário na Bin Estadual



Bin Federal - Restrições



Recall



Renajud



Multas Federais



Proprietário Atual



Numeração do MOTOR digitada difere da BIN.



Numeração do MOTOR digitada difere da BIN ESTADUAL.



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	Tipo	CAMINHONETE
Placa	BTH9441	Nr Motor	536488Z
Chassi	8A1T31C1ZSS001650	Categoria	OFICIAL
Marca	CHEVROLET	Modelo	CHEVROLET TRAFIC
Ano Fab.	1995	Ano Mod.	1995
Cor	BRANCA	Combustível	GASOLINA
UF	SP	Município	PIRASSUNUNGA-SP
Espécie	CARGA	Potência	80
Procedência Veículo	IMPORTADA	Renavam	00648845486
Carroceria	FURGAO	Cilindradas	2200
Capacidade Carga	1,40	Capacidade	3
		Passageiros	
Nr Caixa Câmbio	5PP01578	Eixo Tras. Diferencial	015719
Tipo Marcação Chassi	NORMAL	PBT	280
CMT	450	Mensagem	MOTOR AGREGADO: 536488Z



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTA
Valor Débito Licenc	160,22		
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			

Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario 0*****

Proprietário

C***** N***** D* P***** E C D*

P**** C***** C****

Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	Restrição 1	NADA CONSTA
Restrição 2	NADA CONSTA	Restrição 3	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição	NADA CONSTA	Restrição Furto	NADA CONSTA
Administrativa			
Restrição Guincho	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Restrição Tributária	NADA CONSTA
Restrição Ambiental	VEICULO COM INSPECAO		
	VEICULAR OK		

BIN FEDERAL

Situação	EM CIRCULACAO	Ocorrência	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Placa	BTH9441	Município	PIRASSUNUNGA
UF	SP	RENAVAM	00648845486
Chassi	8A1T31C1ZSS001650	Marca Modelo	I/CHEVROLET TRAFIC
Tipo	CAMINHONETE	Ano Fab	1995
Ano Mod	1995	Procedência Veículo	ESTRANGEIRO
Categoria	OFICIAL	Combustível	GASOLINA
Cilindradas	2200	Cor	BRANCA
Potência	80	Capacidade	3
		Passageiros	
Capacidade Carga	1.4	CMT	4.5
PTB	2.8	Recall	NADA CONSTA
CPF/CNPJ Proprietário 0*****		Proprietário	C***** N***** D* P***** E C D* P****

BIN Federal - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Restrição 1	SEM RESTRICAO	Restrição 2	SEM RESTRICAO
Restrição 3	SEM RESTRICAO	Restrição 4	SEM RESTRICAO
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Indicador Ostenta PIV	NADA CONSTA
Multa RENAINF	NADA CONSTA	Pendência emissão	NADA CONSTA
		Doc	
Indicador Alarme	NADA CONSTA	Comunicação de Venda	NADA CONSTA

Roubo e Furto Ativo:

Roubo e Furto Ativo

VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA

DE ROUBO/FURTO

RECALL (CORTESIA):

RECALL

NADA CONSTA

RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD

NADA CONSTA

INDICADOR LEILÃO BIN (CORTESIA):

Indicador Leilão Bin

NADA CONSTA

Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao DENATRAN:
<https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.

RECALL

Registro de recall

NADA CONSTA

RENAJUD

Registro de renajud

NADA CONSTA

PROPRIETÁRIO ATUAL DO VEÍCULO			
Doc. Proprietário	08829974000437	Nome Proprietário	CENTRO NACIONAL DE PESQUISA E C DE PEIXE CONTINENTAIS CEPTA
Data Óbito	SEM OBITO		
Protocolo		UF Jurisdição	SP
Marca/Modelo	I/CHEVROLET TRAFIC	Código Marca/Modelo	
Ano Modelo	1995	Ano Fabricação	1995
Placa	BTH9441	Chassi	8A1T31C1ZSS001650
Renavam	648845486	Cor	BRANCA
Tipo Situação		Município	PIRASSUNUNGA
		Emplacamento	



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00000270

Placa: BTH9441

Data Impressão: 05/09/2024 15:31

Nr Motor: 5547218

Nr Chassi: 8A1T31C1ZSS001650



FRENTE



PLACA



CHASSI



MOTOR



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



TRASEIRA DIAGONAL ESQUERDA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO



INTERIOR



INTERIOR 02




PNEU TRASEIRO DIREITO



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



PNEU ESTEPE



PNEU DIANTEIRO DIREITO



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO

ID Vistoria: 00000270

Placa: BTH9441

Data Impressão: 05/09/2024 15:31

Nr Motor: 5547218

Nr Chassi: 8A1T31C1ZSS001650

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: R\$ 12.573,00

Valor FIPE: R\$ 12.573,00

Depreciação (%): 90,00%

Valor Depreciado: R\$ 1.257,30

Totais:

Sub-Total: 1.257,30

Depreciação Forçada(%): 0,00%

Valor Final Avaliado: R\$ 1.257,30

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventido substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventido e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventido tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Anderson Lopes de Paula

Data: ____/____/____