



E-LEILÕES
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (11) 3040-6420 | (16) 98240-8000



LAUDO DE VISTORIA VEICULAR

SUCATA INSERVÍVEL

Numeração: 00000304

PARATI 1.8 TOUR - VOLKSWAGEN



Vistoriador: Rodolfo Araújo

Data Impressão: 05/07/2024 09:28

Data Vistoria: 05/06/2024 08:26

Cliente:

Nome: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

CNPJ: 08829974000275

Vistoria Veicular:

Modelo: PARATI 1.8 TOUR - VOLKSWAGEN

Ano Fab / Modelo: 2001/2002

Categoria: Carro Oficial

Tipo Veículo: Veículo Leve

Placa: DBA2949

UF/Cidade Placa: SP/IPERO-SP

Nr Motor: UDH235708

Nr Motor BIN: UDH235708

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi:

9BWDC05X12T059483

Nr Chassi BIN:

9BWDC05X12T059483

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível: Gasolina

Combustível BIN: Gasolina

Cor: Branca

Cor BIN: Branca

Tem KIT GNV: Não

Observação:


VEICULO FALTANDO A PARTE DE CIMA DO MOTOR, FALTANDO BASTANTE PECAS E ACESSORIOS COMO PODE VER NAS FOTOS.
VEÍCULO EM CONDIÇÃO DE SUCATA SEM POSSIBILIDADE DE VENDA COM DOCUMENTAÇÃO.



PLACA



CHASSI



MOTOR



FRENTE



TRASEIRA



INTERIOR



CHECKLIST

ID Vistoria: 00000304

Placa: DBA2949

Data Impressão: 05/07/2024 09:28

Nr Motor: UDH235708

Nr Chassi: 9BWDC05X12T059483

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Paracheque Dianteiro:	Faltando	Paracheque Traseiro:	Avariado
Farol Direito:	Faltando	Farol Esquerdo:	Faltando
Parabrisa Dianteiro:	Avariado	Capô:	OK
Teto:	Avariado	Retrovisor Lado Direito:	Faltando
Retrovisor Lado Esquerdo:	Faltando	Porta Dianteira Direita:	OK
Porta Dianteira Esquerda:	Avariado	Porta Traseira Direita:	Avariado
Porta Traseira Esquerda:	Avariado	Porta Malas:	Avariado
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	OK
Vidro Traseiro Esquerdo:	OK	Vidro Traseiro Direito:	OK
Lanterna Traseira Direita:	OK	Lanterna Traseira Esquerda:	Avariado
Parabrisa Traseiro:	OK	Bancos Dianteiros:	Faltando
Bancos Traseiros:	Faltando	Forração Do Teto:	OK
Forração Interna:	Avariado	Pedais:	OK
Volante:	Avariado	Alavanca da Marcha:	Avariado
Painel de Instrumentos:	Avariado	Pneus Dianteiros:	Avariado
Pneus Traseiros:	Avariado	Rodas Traseiras:	Avariado
Estepe:	Faltando	Rodas Dianteiras:	Avariado
Condição de locomoção:	Avariado		



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000304

Placa: DBA2949

Data Impressão: 05/07/2024 09:28

Nr Motor: UDH235708

Nr Chassi: 9BWDC05X12T059483

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL	2 - BIN FEDERAL	3 - PROPRIETÁRIO ATUAL POR PLACA
------------------	-----------------	----------------------------------

- ✓

Bin Estadual - Restrições
- ⚠️
- Atenção para os Débitos e Multas do Veículo

✓

Restrições do Proprietário na Bin Estadual

✓

Bin Federal - Restrições

✓

Multas Federais

✓

Proprietário Atual

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	Tipo	AUTOMOVEL
Placa	DBA2949	Nr Motor	UDH235708
Chassi	9BWDC05X12T059483	Categoria	OFICIAL
Marca	VOLKSWAGEN	Modelo	PARATI 1.8 TOUR
Ano Fab.	2001	Ano Mod.	2002
Cor	BRANCA	Combustivel	GASOLINA
UF	SP	Município	IPERO-SP
Espécie	PASSAGEIRO	Potência	100
Procedência Veículo	NACIONAL	Renavam	00771297327
Carroceria	INEXISTENTE	Cilindradas	1800
Capacidade Passageiros	5	Tipo Marcação Chassi	NORMAL
PBT	140	Mensagem	MOTOR AGREGADO: UDH235708

Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------

Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTA
Valor Débito Licenc	160,22		
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			

Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	0*****	Proprietário	0***** **** *** B*** M*** A** E D** R** N** R*****
-----------------------	--------	--------------	---

Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	Restrição 1	NADA CONSTA
Restrição 2	NADA CONSTA	Restrição 3	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Administrativa	NADA CONSTA	Restrição Furto	NADA CONSTA
Restrição Guincho	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA

Restrição Judicial	NADA CONSTA	Restrição Tributária	NADA CONSTA
Restrição Ambiental	VEICULO COM INSPECAO VEICULAR OK		



BIN FEDERAL

Situação	EM CIRCULAÇÃO	Ocorrência	VEÍCULO SEM OCORRÊNCIA DE FURTO/ROUBO
Placa	DBA2949	Município	IPERO
UF	SP	RENAVAM	00771297327
Última Atualização	06/12/2001	Chassi	9BWDC05X12T059483
Remarcação Chassi	Não	Montagem	COMPLETA
Nr Motor	UDH235708	Nr Carroceria	Não INFORMADO
Marca Modelo	VW/PARATI 1.8 TOUR	Tipo	AUTOMOVEL
Ano Fab	2001	Ano Mod	2002
Procedência Veículo	NACIONAL	Categoria	PASSAGEIRO
Combustível	GASOLINA	Cilindradas	1800
Cor	BRANCA	Potência	100
Capacidade Passageiros	005	PTB	1,40
CPF/CNPJ Faturado	71.453.880/0001-08	UF Faturamento	SP
CPF/CNPJ Proprietário	0*****		



BIN Federal - Restrições:

Situação	EM CIRCULAÇÃO	Restrição	VEÍCULO SEM OCORRÊNCIA DE FURTO/ROUBO
Restrição Judicial	NÃO	Comunicação de Venda	NÃO



RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NÃO
---------	-----



Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao DENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.



PROPRIETÁRIO ATUAL DO VEÍCULO

Doc. Proprietário	03659166004523	Nome Proprietário	IBAMA INST BRAS MEIO AMB E DOS REC NAT R
Data Óbito	SEM OBITO		
Protocolo		UF Jurisdição	SP
Marca/Modelo	VW/PARATI 1.8 TOUR	Código Marca/Modelo	
Ano Modelo	2002	Ano Fabricação	2001
Placa	DBA2949	Chassi	9BWDC05X12T059483
Renavam	00771297327	Cor	BRANCA
Tipo Situação		Município Emplacamento	IPERO

Página 4



FOTOS DO VEÍCULO


ID Vistoria: 00000304	Placa: DBA2949	Data Impressão: 05/07/2024 09:28
Nr Motor: UDH235708	Nr Chassi: 9BWDC05X12T059483	



PLACA



CHASSI



MOTOR



FRENTE



TRASEIRA



INTERIOR



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



TRASEIRA DIAGONAL ESQUERDA




DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



INTERIOR 02



TETO



ADICIONAL 01



INTERIOR 03



ADICIONAL 02



INTERIOR 04



INTERIOR 05



PNEU DIANTEIRO DIREITO



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



PNEU TRASEIRO DIREITO



PNEU TRASEIRO ESQUERDO

ID Vistoria: 00000304

Placa: DBA2949

Data Impressão: 05/07/2024 09:28

Nr Motor: UDH235708

Nr Chassi: 9BWDC05X12T059483

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: R\$ 19.759,00

Valor FIPE: R\$ 19.759,00

Depreciação (%): 95,00%

Valor Depreciado: R\$ 987,95

Totais:

Sub-Total: 987,95

Depreciação Forçada(%): 0,00%

Valor Final Avaliado: R\$ 987,95

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES Vistoriador: Rodolfo Araújo	Data: ____/____/____