



E-LEILÕES
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (11) 3040-6420 | (16) 98240-8000



LAUDO DE VISTORIA VEICULAR

**SUCATA INSERVÍVEL**

Numeração: 00000290

**PARATI CL 1.6 MI - VOLKSWAGEN**

Vistoriador: Rodolfo Araújo

Data Impressão: 05/07/2024 09:02

Data Vistoria: 05/06/2024 08:06

Ciente:

Nome: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

CNPJ: 08829974000275

Vistoria Veicular:

Modelo: PARATI CL 1.6 MI - VOLKSWAGEN

Ano Fab / Modelo: 1998/1998

Categoria: Carro Oficial

Tipo Veículo: Veículo Leve

Placa: BVZ0247

UF/Cidade Placa: SP/BURI-SP

Nr Motor: UND179552

Nr Motor BIN: UND179552

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi:

9BWZZ374WT018535

Nr Chassi BIN:

9BWZZ374WT018535

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível: Gasolina

Combustível BIN: Gasolina

Cor: Branca

Cor BIN: Branca

Tem KIT GNV: Não

Observação:

VEICULO TOTALMENTE AVARIADO E FALTANDO PECAS

VEÍCULO EM ESTADO DE SUCATA SEM CONDIÇÕES DE VENDA COM DOCUMENTAÇÃO.




PLACA



CHASSI




MOTOR



FRENTE



TRASEIRA



INTERIOR



CHECKLIST

ID Vistoria: 00000290

Placa: BVZ0247

Data Impressão: 05/07/2024 09:02

Nr Motor: UND179552

Nr Chassi: 9BWZZZ374WT018535

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



APROVADO COM APONTAMENTO



ATENÇÃO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Paracheque Dianteiro:	Avariado	Paracheque Traseiro:	Avariado
Farol Direito:	Avariado	Farol Esquerdo:	Avariado
Parabrisa Dianteiro:	Avariado	Capô:	Faltando
Teto:	Avariado	Retrovisor Lado Direito:	Avariado
Retrovisor Lado Esquerdo:	Avariado	Porta Dianteira Direita:	OK
Porta Dianteira Esquerda:	OK	Porta Traseira Direita:	OK
Porta Traseira Esquerda:	OK	Porta Malas:	Avariado
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	OK
Vidro Traseiro Esquerdo:	OK	Vidro Traseiro Direito:	OK
Lanterna Traseira Direita:	OK	Lanterna Traseira Esquerda:	OK
Parabrisa Traseiro:	OK	Chave de Rodas:	N/A
Macaco:	N/A	Triangulo:	N/A
Bancos Dianteiros:	Faltando	Bancos Traseiros:	Avariado
Forração Do Teto:	Avariado	Forração Interna:	Avariado
Pedais:	Avariado	Volante:	Avariado
Alavanca da Marcha:	Avariado	Painel de Instrumentos:	Avariado
Pneus Dianteiros:	Faltando	Pneus Traseiros:	Faltando
Rodas Traseiras:	Faltando	Estepe:	Faltando
Rodas Dianteiras:	Faltando	Condição de locomoção:	N/A



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000290

Placa: BVZ0247

Data Impressão: 05/07/2024 09:02

Nr Motor: UND179552

Nr Chassi: 9BWZZZ374WT018535

Base de Dados

- 1 - BIN ESTADUAL
- 2 - BIN FEDERAL
- 3 - PROPRIETÁRIO ATUAL POR PLACA

- ✓

Bin Estadual - Restrições
- !

Atenção para os Débitos e Multas do Veículo
- ✓

Restrições do Proprietário na Bin Estadual
- ✓

Bin Federal - Restrições
- ✓

Recall
- ✓

Renajud
- ✓

Multas Federais
- ✓

Proprietário Atual

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	Tipo	AUTOMOVEL
Placa	BVZ0247	Nr Motor	UND179552
Chassi	9BWZZZ374WT018535	Categoria	OFICIAL
Marca	VOLKSWAGEN	Modelo	PARATI CL 1.6 MI
Ano Fab.	1998	Ano Mod.	1998
Cor	BRANCA	Combustível	GASOLINA
UF	SP	Município	BURI-SP
Espécie	PASSAGEIRO	Potência	89
Procedência Veículo	NACIONAL	Renavam	00692295569
Carroceria	INEXISTENTE	Capacidade Passageiros	5
Tipo Marcação Chassi	NORMAL	Mensagem	MOTOR AGREGADO: UND179552

Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------

Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTA
Valor Débito Licenc	160,22		
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			

Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	0*****	Proprietário	0***** I***** B*** D* M*** A** E D** R** N** R***** I****
-----------------------	--------	--------------	--

Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	Restrição 1	NADA CONSTA
Restrição 2	NADA CONSTA	Restrição 3	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Administrativa	NADA CONSTA	Restrição Furto	NADA CONSTA

Restrição Guincho	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Restrição Tributária	NADA CONSTA
Restrição Ambiental	VEICULO COM INSPECAO VEICULAR OK		

 BIN FEDERAL

Situação	EM CIRCULACAO	Ocorrência	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Placa	BVZ0247	Município	BURI
UF	SP	RENAVAM	00692295569
Chassi	9BWZZZ374WT018535	Marca Modelo	VW/PARATI CL 1.6 MI
Tipo	AUTOMOVEL	Ano Fab	1998
Ano Mod	1998	Procedência Veículo	NACIONAL
Categoria	OFICIAL	Combustível	GASOLINA
Cilindradas	1600	Cor	BRANCA
Potência	89	Capacidade Passageiros	5
Capacidade Carga	0.5	Recall	NADA CONSTA
CPF/CNPJ Proprietário	0*****	Proprietário	I***** B*** D* M*** A** E D** R** N**

 BIN Federal - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Restrição 1	SEM RESTRICAO	Restrição 2	SEM RESTRICAO
Restrição 3	SEM RESTRICAO	Restrição 4	SEM RESTRICAO
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Indicador Ostenta PIV	NADA CONSTA
Multa RENAINF	NADA CONSTA	Pendência emissão Doc	NADA CONSTA
Indicador Alarme	NADA CONSTA	Comunicação de Venda	NADA CONSTA

 Roubo e Furto Ativo:

Roubo e Furto Ativo	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
---------------------	--

 RECALL (CORTESIA):

RECALL	NADA CONSTA
--------	-------------

 RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
---------	-------------

 INDICADOR LEILÃO BIN (CORTESIA):

Indicador Leilão Bin	NADA CONSTA
----------------------	-------------

 Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao DENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.



RECALL

Registro de recall NADA CONSTA



RENAJUD

Registro de renajud NADA CONSTA



PROPRIETÁRIO ATUAL DO VEÍCULO

Doc. Proprietário	03659166004019	Nome Proprietário	INSTITUTO BRAS DO MEIO AMB E DOS REC NAT
Data Óbito	SEM OBITO		
Protocolo		UF Jurisdição	SP
Marca/Modelo	VW/PARATI CL 1.6 MI	Código Marca/Modelo	
Ano Modelo	1998	Ano Fabricação	1998
Placa	BVZ0247	Chassi	9BWZZZ374WT018535
Renavam	00692295569	Cor	BRANCA
Tipo Situação		Município Emplacamento	BURI



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00000290	Placa: BVZ0247	Data Impressão: 05/07/2024 09:02
Nr Motor: UND179552	Nr Chassi: 9BWZZZ374WT018535	




PLACA



CHASSI



MOTOR




FRENTE




TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



INTERIOR



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



TRASEIRA DIAGONAL ESQUERDA



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



INTERIOR 02




TETO



ADICIONAL 01



INTERIOR 03



INTERIOR 04



ADICIONAL 02



INTERIOR 05



PNEU DIANTEIRO DIREITO



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



PNEU TRASEIRO DIREITO



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



COLUNA TRASEIRA ESQ



COLUNA TRASEIRA DIR

ID Vistoria: 00000290	Placa: BVZ0247	Data Impressão: 05/07/2024 09:02
Nr Motor: UND179552	Nr Chassi: 9BWZZ374WT018535	

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: R\$ 12.744,00	Valor FIPE: R\$ 12.744,00
Depreciação (%): 95,00%	Valor Depreciado: R\$ 637,20

Totais:

Sub-Total: 637,20	Depreciação Forçada(%): 0,00%	Valor Final Avaliado: R\$ 637,20
-------------------	-------------------------------	----------------------------------

- A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:
1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
 2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
 3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
 4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
 5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
 6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
 7. A 'E-LEILÕES' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

Data: ____/____/____

E-LEILÕES
Vistoriador: Rodolfo Araújo