



Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (11) 3040-6420 | (16) 98240-8000



LAUDO DE VISTORIA VEICULAR

SUCATA INSERVÍVEL

Numeração: 00000295

GOL GLI 1.8 - VOLKSWAGEN

Vistoriador: Rodolfo Araújo

Data Impressão: 05/07/2024 09:13

Data Vistoria: 05/06/2024 08:17

Cliente:

Nome: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

CNPJ: 08829974000275

Vistoria Veicular:

Modelo: GOL GLI 1.8 - VOLKSWAGEN	Ano Fab / Modelo: 1995/1995	Categoria: Carro Oficial
Tipo Veículo: Veículo Leve		
Placa: BRZ4108	UF/Cidade Placa: SP/SAO PAULO-SP	
Nr Motor: NÃO APARENTE	Nr Motor BIN: UDC011973	Condições Motor: MOTOR COM NUMERO OBSTRUÍDO
Nr Chassi: 9BWZZZ377ST029507	Nr Chassi BIN: 9BWZZZ377ST029507	Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.
Nr Cambio:	Nr Cambio BIN:	
Combustível: Gasolina	Combustível BIN: Gasolina	
Cor: Branca	Cor BIN: Branca	
Tem KIT GNV: Não		

Observação:

VEICULO ENFIADO NA TERRA ATE A METADE DE SUA ALTURA, TODO AVARIADO, FALTANDO PECAS E ACESSORIOS.
VEÍCULO EM CONDIÇÃO DE SUCATA SEM POSSIBILIDADE DE VENDA COM DOCUMENTAÇÃO.





CHECKLIST

ID Vistoria: 00000295

Placa: BRZ4108

Data Impressão: 05/07/2024 09:13

Nr Motor: NÃO APARENTE

Nr Chassi: 9BWZZZ377ST029507

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



APROVADO COM APONTAMENTO



ATENÇÃO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Paracheque Dianteiro:	Avariado	Paracheque Traseiro:	Faltando
Farol Direito:	Faltando	Farol Esquerdo:	Faltando
Parabrisa Dianteiro:	Avariado	Capô:	Avariado
Teto:	OK	Retrovisor Lado Direito:	Avariado
Retrovisor Lado Esquerdo:	Faltando	Porta Dianteira Direita:	Avariado
Porta Dianteira Esquerda:	Avariado	Porta Malas:	Faltando
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	OK
Vidro Traseiro Esquerdo:	OK	Vidro Traseiro Direito:	OK
Lanterna Traseira Direita:	Faltando	Lanterna Traseira Esquerda:	Faltando
Parabrisa Traseiro:	Faltando	Bancos Dianteiros:	Faltando
Bancos Traseiros:	Avariado	Forração Do Teto:	Avariado
Forração Interna:	Avariado	Pedais:	OK
Volante:	Avariado	Alavanca da Marcha:	Avariado
Painel de Instrumentos:	Avariado	Pneus Dianteiros:	Avariado
Pneus Traseiros:	Avariado	Rodas Traseiras:	OK
Estepe:	Faltando	Rodas Dianteiras:	OK
Condição de locomoção:	Avariado		



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000295

Placa: BRZ4108

Data Impressão: 05/07/2024 09:13

Nr Motor: NÃO APARENTE

Nr Chassi: 9BWZZZ377ST029507

Base de Dados

- 1 - BIN ESTADUAL
- 2 - BIN FEDERAL
- 3 - PROPRIETÁRIO ATUAL POR PLACA

- ✓ Bin Estadual - Restrições

✓ Restrições do Proprietário na Bin Estadual

✓ Recall

✓ Multas Federais

! Numeração do MOTOR digitada difere da BIN.
- ! Atenção para os Débitos e Multas do Veículo

✓ Bin Federal - Restrições

✓ Renajud

✓ Proprietário Atual

! Numeração do MOTOR digitada difere da BIN ESTADUAL.

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	Tipo	AUTOMOVEL
Placa	BRZ4108	Nr Motor	UDC011973
Chassi	9BWZZZ377ST029507	Categoria	OFICIAL
Marca	VOLKSWAGEN	Modelo	GOL GLI 1.8
Ano Fab.	1995	Ano Mod.	1995
Cor	BRANCA	Combustível	GASOLINA
UF	SP	Município	SAO PAULO-SP
Espécie	PASSAGEIRO	Potência	96
Procedência Veículo	NACIONAL	Renavam	00634959085
Carroceria	INEXISTENTE	Cilindradas	1800
Capacidade Passageiros	5	Tipo Marcação Chassi	NORMAL

Mensagem MOTOR AGREGADO: UDC011973

Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------

Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTA
Valor Débito Licenc	160,22		
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			

Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	0*****	Proprietário	0***** I*** B*** D* M*** A** E D** R** N** R*****
-----------------------	--------	--------------	--

Página 3

Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	Restrição 1	NADA CONSTA
---------------------	------------	-------------	-------------

Restrição 2	NADA CONSTA	Restrição 3	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Administrativa	NADA CONSTA	Restrição Furto	NADA CONSTA
Restrição Guincho	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Restrição Tributária	NADA CONSTA
Restrição Ambiental	VEICULO COM INSPECAO VEICULAR OK		

 BIN FEDERAL

Situação	EM CIRCULACAO	Ocorrência	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Placa	BRZ4108	Município	SAO PAULO
UF	SP	RENAVAM	00634959085
Chassi	9BWZZZ377ST029507	Marca Modelo	VW/GOL GLI 1.8
Tipo	AUTOMOVEL	Ano Fab	1995
Ano Mod	1995	Procedência Veículo	NACIONAL
Categoria	OFICIAL	Combustível	GASOLINA
Cilindradas	1800	Cor	BRANCA
Potência	96	Capacidade Passageiros	5
Capacidade Carga	0.5	Recall	NADA CONSTA
CPF/CNPJ Proprietário	0*****	Proprietário	I*** B*** D* M*** A** E D** R** N** R***

 BIN Federal - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Restrição 1	SEM RESTRICAO	Restrição 2	SEM RESTRICAO
Restrição 3	SEM RESTRICAO	Restrição 4	SEM RESTRICAO
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Indicador Ostenta PIV	NADA CONSTA
Multa RENAINF	NADA CONSTA	Pendência emissão Doc	NADA CONSTA
Indicador Alarme	NADA CONSTA	Comunicação de Venda	NADA CONSTA

 Roubo e Furto Ativo:

Roubo e Furto Ativo	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
---------------------	--

 RECALL (CORTESIA):

RECALL	NADA CONSTA
--------	-------------

 RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
---------	-------------

 INDICADOR LEILÃO BIN (CORTESIA):

Indicador Leilão Bin	NADA CONSTA
----------------------	-------------

 Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao DENATRAN: <https://portalservicos.denatran.serpro.gov.br>.



RECALL

Registro de recall NADA CONSTA



RENAJUD

Registro de renajud NADA CONSTA



PROPRIETÁRIO ATUAL DO VEÍCULO

Doc. Proprietário	03659166002407	Nome Proprietário	INST BRAS DO MEIO AMB E DOS REC NAT
		RENO	
Data Óbito	SEM OBITO		
Protocolo		UF Jurisdição	SP
Marca/Modelo	VW/GOL GLI 1.8	Código Marca/Modelo	
Ano Modelo	1995	Ano Fabricação	1995
Placa	BRZ4108	Chassi	9BWZZZ377ST029507
Renavam	00634959085	Cor	BRANCA
Tipo Situação		Município Emplacamento	SAO PAULO



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00000295 Placa: BRZ4108 Data Impressão: 05/07/2024 09:13

Nr Motor: NÃO APARENTE Nr Chassi: 9BWZZZ377ST029507



PLACA



CHASSI




MOTOR




FRENTE





TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



INTERIOR	DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA	TRASEIRA DIAGONAL ESQUERDA
		
DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA	INTERIOR 02	TETO
		
ADICIONAL 01	INTERIOR 03	ADICIONAL 02
		
PNEU DIANTEIRO DIREITO	PNEU DIANTEIRO ESQUERDO	PNEU TRASEIRO DIREITO
		
PNEU TRASEIRO ESQUERDO		
		

ID Vistoria: 00000295	Placa: BRZ4108	Data Impressão: 05/07/2024 09:13
Nr Motor: NÃO APARENTE	Nr Chassi: 9BWZZ377ST029507	Página 6
Vistoria Financeira:		
Valor Avaliado: R\$ 15.093,00	Valor FIPE: R\$ 15.093,00	
Depreciação (%): 95,00%	Valor Depreciado: R\$ 754,65	
Totais:		
Sub-Total: 754,65	Depreciação Forçada(%): 0,00%	Valor Final Avaliado: R\$ 754,65

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

- 1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
- 2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
- 3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
- 4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
- 5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
- 6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
- 7. A 'E-LEILÕES' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

- 1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
- 2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES
Vistoriador: Rodolfo Araújo

Data: ____/____/____