



E-LEILÕES *Vistoria

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR



CONSERVAÇÃO RUIM

Numeração: 00000475



O 400 RSE PL - MERCEDES-BENZ



Vistoriador: Rodolfo Araújo

Data Impressão: 04/11/2024 11:35

Data Vistoria: 29/10/2024 06:22

Cliente:

Nome: UNESP - Universidade Estadual Paulista

CPF/CNPJ: 48.031.918/0001-24

Vistoria Veicular:

Modelo: O 400 RSE PL - MERCEDES-BENZ

Ano Fab / Modelo: 1998/1998

Local armazenamento: UNESP / ARAÇATUBA
- FMV / ARAÇATUBA

Tipo Veículo: Veículo Pesado

Placa: BNZ0405

UF/Cidade Placa:
SP/ARACATUBA-SP

Nr Motor: 47697210713872

Nr Motor BIN:
47697210713872Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões
originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: 9BM664231WC088640

Nr Chassi BIN:
9BM664231WC088640Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos
padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:
7187451575013

Combustível: Diesel

Combustível BIN: Diesel

Cor: Prata

Cor BIN: Prata

Tem KIT GNV: Não

Leilão:

Leilão: UNESP

Responsável:

Observação:

FUNCIONANDO, PINTURA QUEIMA, PROBLEMA NA SUSPENSÃO TRASEIRA, MARCAS DE USO, RALADOS E AMASSADOS.



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00000475

Placa: BNZ0405

Data Impressão: 04/11/2024 11:35

Nr Motor: 47697210713872

Nr Chassi: 9BM664231WC088640

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

- OK
- ATENÇÃO
- APROVADO COM APONTAMENTO
- APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	Avariado	Parachoque Traseiro:	OK
Farol Direito:	Avariado	Farol Esquerdo:	Avariado
Parabrisa Dianteiro:	OK	Retrovisor Lado Direito:	OK
Retrovisor Lado Esquerdo:	OK	Porta Dianteira Direita:	Avariado
Porta Malas:	OK	Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK
Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	OK	Vidro Traseiro Esquerdo:	OK
Vidro Traseiro Direito:	OK	Lanterna Traseira Direita:	Avariado
Lanterna Traseira Esquerda:	Avariado	Bancos Dianteiros:	OK
Bancos Traseiros:	OK	Forração Do Teto:	OK
Forração Interna:	OK	Pedais:	OK
Volante:	OK	Alavanca da Marcha:	OK
Painel de Instrumentos:	OK	Pneus Dianteiros:	OK
Pneus Traseiros:	OK	Rodas Traseiras:	OK
Rodas Dianteiras:	OK	Condição de locomoção:	Avariado



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000475Placa: BNZ0405Data Impressão: 04/11/2024 11:35

Nr Motor: 47697210713872Nr Chassi: 9BM664231WC088640

Base de Dados

- 1 - BIN ESTADUAL
- 2 - BIN FEDERAL

- ✓ Bin Estadual - Restrições

✓ Restrições do Proprietário na Bin Estadual

✓ Multas Federais
- ✓ Débitos e Multas do Veículo

✓ Bin Federal - Restrições

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	ONIBUS
Placa	BNZ0405	Nr Motor	47697210713872
Chassi	9BM664231WC088640	Categoria	OFICIAL
Marca	MERCEDES-BENZ	Modelo	O 400 RSE PL
Ano Fab.	1998	Ano Mod.	1998
Cor	PRATA	Combustível	DIESEL
UF	SP	Município	ARACATUBA-SP
Espécie	PASSAGEIRO	Potência	354
Procedência Veículo	NACIONAL	Renavam	00707493358
Carroceria	C FECHADA	Capacidade Passageiros	50
Nr Caixa Câmbio	7187451575013	Nr Eixos	2
Terceiro Eixo	7419141990302	PBT	1800

Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------

Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	NAO EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			

Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	4*****	Proprietário	U***** E***** P***** J**** M***** F****
-----------------------	--------	--------------	--

Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição 1	INSPECAO AMBIENTAL: VEICULO COM INSPECAO VEICULAR OK
Restrição Financeira	NADA CONSTA	Restrição Furto	NADA CONSTA

Restrição RENAJUD NADA CONSTA



BIN FEDERAL

Situação	EM CIRCULAÇÃO	Ocorrência	VEÍCULO SEM OCORRÊNCIA DE FURTO/ROUBO
Placa	BNZ0405	Município	ARAÇATUBA
UF	SP	RENAVAM	707493358
Última Atualização	19/07/2024	Chassi	9BM664231WC088640
Remarcação Chassi	NÃO	Montagem	NÃO INFORMADO
Nr Motor	47697210713872	Nr Carroceria	BUSRCFNTNWA0151
Marca Modelo	M.BENZ/O 400 RSE PL	Tipo	ONIBUS
Ano Fab	1998	Ano Mod	1998
Procedência Veículo	NACIONAL	Categoria	NÃO INFORMADO
Combustível	DIESEL	Cor	PRATA
Potência	354	Capacidade Passageiros	50
CMT	1800	CPF/CNPJ Faturado	61591459000100
UF Faturamento	SP	CPF/CNPJ Proprietário	4*****



BIN Federal - Restrições:

Situação	EM CIRCULAÇÃO	Restrição	VEÍCULO SEM OCORRÊNCIA DE FURTO/ROUBO
Restrição Judicial	NÃO	Comunicação de Venda	NÃO INFORMADO



RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NÃO
---------	-----



Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao DENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00000475

Placa: BNZ0405

Data Impressão: 04/11/2024 11:35

Nr Motor: 47697210713872

Nr Chassi: 9BM664231WC088640



CHASSI



PLACA



FRENTE



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



COLUNA DIANTEIRA ESQ




PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ




PNEU TRASEIRO ESQUERDO



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



PNEU TRASEIRO DIREITO



COLUNA TRASEIRA DIR




LATERAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA




COLUNA DIANTEIRA DIR



INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 04




INTERIOR 05




ADICIONAL 01




ADICIONAL 02



ADICIONAL 03



ADICIONAL 04



ADICIONAL 05



ADICIONAL 06



ADICIONAL 07



ADICIONAL 08

Nr Motor: 47697210713872

Nr Chassi: 9BM664231WC088640

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: R\$ 95.000,00

Valor FIPE: R\$ 95.000,00

Depreciação (%): 70,00%

Valor Depreciado: R\$ 28.500,00

Totais:

Sub-Total: 28.500,00

Depreciação Forçada(%): 0,00%

Valor Final Avaliado: R\$ 28.500,00

- A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:
1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
 2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
 3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
 4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
 5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
 6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
 7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Rodolfo Araújo

Data: __/__/____