



E-LEILÕES *Vistoria

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR



CONSERVADO

Numeração: 00000416



XLR 125 - HONDA



Vistoriador: Rodolfo Araújo

Data Impressão: 04/11/2024 11:43

Data Vistoria: 16/10/2024 19:49

Cliente:

Nome: UNESP - Universidade Estadual Paulista

CPF/CNPJ: 48.031.918/0001-24

Vistoria Veicular:

Modelo: XLR 125 - HONDA

Ano Fab / Modelo: 1999/2000

Categoria: Motocicleta

Local armazenamento: UNESP /
BOTUCATU-FCA / BOTUCATU

Tipo Veículo: Motocicleta

Placa: BFX4778

UF/Cidade Placa:
SP/BOTUCATU-SP

Nr Motor: JD17EY006879

Nr Motor BIN:
JD17EY006879Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de
fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: 9C2JD1700YR006879

Nr Chassi BIN:
9C2JD1700YR006879Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos
padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível: Gasolina

Combustível BIN: Gasolina

Cor: Vermelho

Cor BIN: Vermelho

Tem KIT GNV: Não

Leilão:


Leilão: UNESP

Responsável:


Observação:



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00000416Placa: BFX4778Data Impressão: 04/11/2024 11:43

Nr Motor: JD17EY006879Nr Chassi: 9C2JD1700YR006879

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

- ✓ OK

⚠ ATENÇÃO
- ☐ APROVADO COM APONTAMENTO

🚫 APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

ANALISE DA ESTRUTURA

PINTURA TANQUE:	✓ OK	CARENAGEM DA LATERAL DIREITA:	✓ OK
CARENAGEM DA LATERAL ESQUERDA:	✓ OK	CARENAGEM DA RABETA:	✓ OK
PARALAMA DIANTEIRO:	✓ OK	PARALAMA TRASEIRO:	✓ OK
PAINEL:	✓ OK	CARENAGEM DO PAINEL:	✓ OK
BLOCO OPTICO:	⚠ AVARIADO	ARO/RODA DIANTEIRO:	✓ OK
ARO/RODA TRASEIRO:	✓ OK	PNEU DIANTEIRO:	✓ OK
PNEU TRASEIRO:	✓ OK	FREIO DIANTEIRO:	✓ OK
FREIO TRASEIRO:	✓ OK	MANETE DE FREIO:	✓ OK
MANETE DE EMBREAGEM:	✓ OK	LUVA DO GUIDÃO:	✓ OK
RETROVISOR ESQUERDO:	🚫 N/OK	RETROVISOR DIREITO:	🚫 N/OK
CAPA BANCO:	⚠ AVARIADO	ESTRIBO:	✓ OK
PEDALEIRA DE PARTIDA:	✓ OK	PROTETOR DE ESCAPE:	✓ OK
ESTADO GERAL DA MOTOCICLETA:	✓ OK		



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000416

Placa: BFX4778

Data Impressão: 04/11/2024 11:43

Nr Motor: JD17EY006879

Nr Chassi: 9C2JD1700YR006879

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL



Bin Estadual - Restrições



Débitos e Multas do Veículo



Restrições do Proprietário na Bin Estadual



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	MOTOCICLETA
Placa	BFX4778	Nr Motor	JD17EY006879
Chassi	9C2JD1700YR006879	Categoria	OFICIAL
Marca	HONDA	Modelo	XLR 125
Ano Fab.	1999	Ano Mod.	2000
Cor	VERMELHA	Combustível	GASOLINA
UF	SP	Município	BOTUCATU-SP
Espécie	PASSAGEIRO	Procedência Veículo	NACIONAL
Renavam	00729968685	Carroceria	INEXISTENTE
Cilindradas	124	Capacidade Passageiros	2



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	NAO EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	4*****	Proprietário	U***** E***** P***** J**** D* M***** F**** F**
-----------------------	--------	--------------	---



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição 1	INSPECAO AMBIENTAL: VEICULO COM INSPECAO VEICULAR OK
Restrição Financeira	NADA CONSTA	Restrição Furto	NADA CONSTA
Restrição RENAJUD	NADA CONSTA		



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00000416

Placa: BFX4778

Data Impressão: 04/11/2024 11:43

Nr Motor: JD17EY006879


Nr Chassi: 9C2JD1700YR006879



CHASSI



PLACA



FRENTE




MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR




DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA




TETO




COLUNA DIANTEIRA ESQ



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO




LATERAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



PNEU TRASEIRO DIREITO



COLUNA TRASEIRA DIR



LATERAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIR



INTERIOR




INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 04




INTERIOR 05



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02



ADICIONAL 03

Nr Motor: JD17EY006879

Nr Chassi: 9C2JD1700YR006879

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: R\$ 4.984,00

Valor FIPE: R\$ 4.984,00

Depreciação (%): 60,00%

Valor Depreciado: R\$ 1.993,60

Totais:

Sub-Total: 1.993,60

Depreciação Forçada(%): 0,00%

Valor Final Avaliado: R\$ 1.993,60

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES *Vistoria

Vistoriador: Rodolfo Araújo

Data: __/__/____