



E-LEILÕES *Vistoria
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVAÇÃO RUIM Numeração: 00000434

PARATI 1.6 - VOLKSWAGEN DBS5279

Vistoriador: Rodolfo Araújo Data Impressão: 04/11/2024 11:47 Data Vistoria: 17/10/2024 18:48

Cliente:

Nome: UNESP - Universidade Estadual Paulista CPF/CNPJ: 48.031.918/0001-24

Vistoria Veicular:

Modelo: PARATI 1.6 - VOLKSWAGEN		Ano Fab / Modelo: 2009/2010
Local armazenamento: UNESP / BOTUCATU-FMVZ / BOTUCATU		Tipo Veículo: Veículo Leve
Placa: DBS5279	UF/Cidade Placa: SP/BOTUCATU-SP	
Nr Motor: BWX177680	Nr Motor BIN: BWX177680	Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.
Nr Chassi: 9BWGB05W6AP076956	Nr Chassi BIN: 9BWGB05W6AP076956	Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.
Nr Cambio:	Nr Cambio BIN:	
Combustível:	Combustível BIN:	
Cor:	Cor BIN: Branca	
Tem KIT GNV: Não		

Leilão:

Leilão: UNESP Responsável:

Observação:

VEICULO COM MUITAS MARCAS DE USO.





CHECKLIST

ID Vistoria: 00000434

Placa: DBS5279

Data Impressão: 04/11/2024 11:47

Nr Motor: BWX177680

Nr Chassi: 9BWGB05W6AP076956

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

- ✓ OK

⚠ ATENÇÃO
- ☐ APROVADO COM APONTAMENTO

🚫 APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	✓ OK	Parachoque Traseiro:	✓ OK
Farol Direito:	🚫 Avariado	Farol Esquerdo:	🚫 Avariado
Parabrisa Dianteiro:	✓ OK	Capô:	✓ OK
Teto:	✓ OK	Retrovisor Lado Direito:	✓ OK
Retrovisor Lado Esquerdo:	✓ OK	Porta Dianteira Direita:	✓ OK
Porta Dianteira Esquerda:	✓ OK	Porta Traseira Direita:	✓ OK
Porta Traseira Esquerda:	🚫 Avariado	Porta Malas:	✓ OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	✓ OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	✓ OK
Vidro Traseiro Esquerdo:	✓ OK	Vidro Traseiro Direito:	✓ OK
Lanterna Traseira Direita:	✓ OK	Lanterna Traseira Esquerda:	✓ OK
Parabrisa Traseiro:	✓ OK	Chave de Rodas:	✓ OK
Macaco:	✓ OK	Triangulo:	✓ OK
Bancos Dianteiros:	🚫 Avariado	Bancos Traseiros:	🚫 Avariado
Forração Do Teto:	✓ OK	Forração Interna:	✓ OK
Pedais:	✓ OK	Volante:	✓ OK
Alavanca da Marcha:	✓ OK	Painel de Instrumentos:	✓ OK
Pneus Dianteiros:	✓ OK	Pneus Traseiros:	✓ OK
Rodas Traseiras:	✓ OK	Estepe:	✓ OK
Rodas Dianteiras:	✓ OK	Condição de locomoção:	✓ OK



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000434

Placa: DBS5279

Data Impressão: 04/11/2024 11:47

Nr Motor: BWX177680

Nr Chassi: 9BWGB05W6AP076956

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL



Bin Estadual - Restrições



Débitos e Multas do Veículo



Restrições do Proprietário na Bin Estadual

 BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	AUTOMOVEL
Placa	DBS5279	Nr Motor	BWX177680
Chassi	9BWGB05W6AP076956	Categoria	OFICIAL
Marca	VOLKSWAGEN	Modelo	PARATI 1.6
Ano Fab.	2009	Ano Mod.	2010
Cor	BRANCA	Combustível	ALCOOL/GASOLINA
UF	SP	Município	BOTUCATU-SP
Espécie	PASSAGEIRO	Potência	103
Procedência Veículo	NACIONAL	Renavam	00192546996
Carroceria	INEXISTENTE	Cilindradas	1596
Capacidade Passageiros	5	Nr Eixos	2
PBT	153	CMT	193

 Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------

 Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	NAO EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			

 Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	4*****	Proprietário	U**** F***** D* M***** V***** E Z*****
-----------------------	--------	--------------	---

 Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição 1	INSPECAO AMBIENTAL: VEICULO COM INSPECAO VEICULAR OK
Restrição Financeira	NADA CONSTA	Restrição Furto	NADA CONSTA
Restrição RENAJUD	NADA CONSTA		

 FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00000434	Placa: DBS5279	Data Impressão: 04/11/2024 11:47
Nr Motor: BWX177680	Nr Chassi: 9BWGB05W6AP076956	



CHASSI



PLACA



FRENTE



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO



COLUNA DIANTEIRA ESQ




PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



PNEU TRASEIRO DIREITO



COLUNA TRASEIRA DIR




LATERAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIR




INTERIOR




INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 04




INTERIOR 05



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02



ADICIONAL 03



ADICIONAL 04



ADICIONAL 05

Nr Motor: BWX177680

Nr Chassi: 9BWGB05W6AP076956

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: R\$ 33.272,00

Valor FIPE: R\$ 33.272,00

Depreciação (%): 70,00%

Valor Depreciado: R\$ 9.981,60

Totais:

Sub-Total: 9.981,60

Depreciação Forçada(%): 0,00%

Valor Final Avaliado: R\$ 9.981,60

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventido substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventido e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventido tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES *Vistoria

Vistoriador: Rodolfo Araújo

Data: __/__/____