



E-LEILÕES *Vistoria

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR



SUCATA APROVEITÁVEL

Numeração: 00000484



SAVEIRO 1.6 - VOLKSWAGEN



Vistoriador: Rodolfo Araújo

Data Impressão: 04/11/2024 11:51

Data Vistoria: 29/10/2024 19:31

Cliente:

Nome: UNESP - Universidade Estadual Paulista

CPF/CNPJ: 48.031.918/0001-24

Vistoria Veicular:

Modelo: SAVEIRO 1.6 - VOLKSWAGEN

Ano Fab / Modelo: 2002/2003

Local armazenamento: UNESP / DRACENA-FCAT / DRACENA

Tipo Veículo: Veículo Leve

Placa: DFH9419

UF/Cidade Placa:
SP/DRACENA-SP

Nr Motor: UPD019738

Nr Motor BIN: UPD019738

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: 9BWEB05X534003520

Nr Chassi BIN:
9BWEB05X534003520

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível: Alcool e Gás

Combustível BIN:

Cor: Prata

Cor BIN: Prata

Tem KIT GNV: Não

Leilão:

Leilão: UNESP

Responsável:

Observação:

VEICULO COM VARIAS AVARIAS EM ESTADO DE SUCATA.



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00000484

Placa: DFH9419

Data Impressão: 04/11/2024 11:51

Nr Motor: UPD019738

Nr Chassi: 9BWEB05X534003520

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

- ✓ OK

⚠ ATENÇÃO
- ☐ APROVADO COM APONTAMENTO

🚫 APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	🚫 Avariado	Parachoque Traseiro:	🚫 Avariado
Farol Direito:	✓ OK	Farol Esquerdo:	✓ OK
Parabrisa Dianteiro:	✓ OK	Capô:	🚫 Avariado
Teto:	🚫 Avariado	Retrovisor Lado Direito:	🚫 Avariado
Retrovisor Lado Esquerdo:	🚫 Avariado	Porta Dianteira Direita:	✓ OK
Porta Dianteira Esquerda:	✓ OK	Porta Malas:	🚫 Avariado
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	✓ OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	✓ OK
Lanterna Traseira Direita:	✓ OK	Lanterna Traseira Esquerda:	🚫 Avariado
Parabrisa Traseiro:	✓ OK	Bancos Dianteiros:	🚫 Avariado
Forração Do Teto:	✓ OK	Forração Interna:	🚫 Avariado
Pedais:	✓ OK	Volante:	✓ OK
Alavanca da Marcha:	✓ OK	Painel de Instrumentos:	🚫 Avariado
Pneus Dianteiros:	✓ OK	Pneus Traseiros:	🚫 Avariado
Rodas Traseiras:	✓ OK	Estepe:	🚫 Avariado
Rodas Dianteiras:	✓ OK	Condição de locomoção:	🚫 Avariado



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000484

Placa: DFH9419

Data Impressão: 04/11/2024 11:51

Nr Motor: UPD019738

Nr Chassi: 9BWEB05X534003520

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL



Bin Estadual - Restrições



Débitos e Multas do Veículo



Restrições do Proprietário na Bin Estadual

 BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	CAMINHONETE
Placa	DFH9419	Nr Motor	UPD019738
Chassi	9BWEB05X534003520	Categoria	OFICIAL
Marca	VOLKSWAGEN	Modelo	SAVEIRO 1.6
Ano Fab.	2002	Ano Mod.	2003
Cor	PRATA	Combustível	ALCOOL
UF	SP	Município	DRACENA-SP
Espécie	CARGA	Potência	100
Procedência Veículo	NACIONAL	Renavam	00794443010
Carroceria	CAR ABERTA	Cilindradas	1596
Capacidade Passageiros	2	Nr Eixos	2
PBT	170	CMT	210

 Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------

 Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	NAO EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			

 Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	4*****	Proprietário	U***** E***** P***** J**** D* M***** F****
-----------------------	--------	--------------	---

 Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição 1	INSPECAO AMBIENTAL: VEICULO COM INSPECAO VEICULAR OK
Restrição Financeira	NADA CONSTA	Restrição Furto	NADA CONSTA
Restrição RENAJUD	NADA CONSTA		

 FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00000484	Placa: DFH9419	Data Impressão: 04/11/2024 11:51	
Nr Motor: UPD019738	Nr Chassi: 9BWEB05X534003520		




CHASSI



PLACA



FRENTE




MOTOR COMPARTIMENTO




MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO




COLUNA DIANTEIRA ESQ




PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ




PNEU TRASEIRO ESQUERDO




TRASEIRA




TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



PNEU TRASEIRO DIREITO



COLUNA TRASEIRA DIR



LATERAL DIREITA




DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIR




INTERIOR




INTERIOR 02




INTERIOR 03



INTERIOR 04



INTERIOR 05



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02



ADICIONAL 03



ADICIONAL 04



ADICIONAL 05

Nr Motor: UPD019738

Nr Chassi: 9BWEB05X534003520

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: R\$ 23.130,00

Valor FIPE: R\$ 23.130,00

Depreciação (%): 90,00%

Valor Depreciado: R\$ 2.313,00

Totais:

Sub-Total: 2.313,00

Depreciação Forçada(%): 0,00%

Valor Final Avaliado: R\$ 2.313,00

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventido substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventido e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventido tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES *Vistoria

Vistoriador: Rodolfo Araújo

Data: __/__/____