



E-LEILÕES \*Vistoria  
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455  
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011  
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVADO Numeração: 00000442

PARATI 1.6 SURF - VOLKSWAGEN



Vistoriador: Rodolfo Araújo Data Impressão: 04/11/2024 11:52 Data Vistoria: 21/10/2024 07:23

Cliente:

Nome: UNESP - Universidade Estadual Paulista CPF/CNPJ: 48.031.918/0001-24

Vistoria Veicular:


|                                            |                                      |                                                                                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modelo: PARATI 1.6 SURF - VOLKSWAGEN       |                                      | Ano Fab / Modelo: 2012/2013                                                                                |
| Local armazenamento: UNESP / GUARATINGUETA | Tipo Veículo: Veículo Leve           |                                                                                                            |
| Placa: EOB1C29                             | UF/Cidade Placa: SP/GUARATINGUETA-SP |                                                                                                            |
| Nr Motor: BWX192074                        | Nr Motor BIN: BWX192074              | Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração. |
| Nr Chassi: 9BWGB05W9DP042062               | Nr Chassi BIN: 9BWGB05W9DP042062     | Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.               |
| Nr Cambio:                                 | Nr Cambio BIN:                       |                                                                                                            |
| Combustível: Flex (Etanol e Gasolina)      | Combustível BIN:                     |                                                                                                            |
| Cor: Branca                                | Cor BIN: Branca                      |                                                                                                            |
| Quilometragem: 142.750 km                  |                                      |                                                                                                            |

Tem KIT GNV: Não

Leilão:

Leilão: UNESP Responsável:

Observação:





CHECKLIST

ID Vistoria: 00000442

Placa: EOB1C29

Data Impressão: 04/11/2024 11:52

Nr Motor: BWX192074

Nr Chassi: 9BWGB05W9DP042062

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

- OK
- ATENÇÃO
- APROVADO COM APONTAMENTO
- APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

|                                   |          |                                    |    |
|-----------------------------------|----------|------------------------------------|----|
| Parachoque Dianteiro:             | OK       | Parachoque Traseiro:               | OK |
| Farol Direito:                    | OK       | Farol Esquerdo:                    | OK |
| Parabrisa Dianteiro:              | OK       | Capô:                              | OK |
| Teto:                             | OK       | Retrovisor Lado Direito:           | OK |
| Retrovisor Lado Esquerdo:         | OK       | Porta Dianteira Direita:           | OK |
| Porta Dianteira Esquerda:         | OK       | Porta Traseira Direita:            | OK |
| Porta Traseira Esquerda:          | OK       | Porta Malas:                       | OK |
| Vidro Da Porta Dianteira Direita: | OK       | Vidro Da Porta Dianteira Esquerda: | OK |
| Vidro Traseiro Esquerdo:          | OK       | Vidro Traseiro Direito:            | OK |
| Lanterna Traseira Direita:        | Avariado | Lanterna Traseira Esquerda:        | OK |
| Parabrisa Traseiro:               | OK       | Chave de Rodas:                    | OK |
| Macaco:                           | OK       | Triangulo:                         | OK |
| Bancos Dianteiros:                | OK       | Bancos Traseiros:                  | OK |
| Forração Do Teto:                 | OK       | Forração Interna:                  | OK |
| Pedais:                           | OK       | Volante:                           | OK |
| Alavanca da Marcha:               | OK       | Painel de Instrumentos:            | OK |
| Pneus Dianteiros:                 | OK       | Pneus Traseiros:                   | OK |
| Rodas Traseiras:                  | OK       | Estepe:                            | OK |
| Rodas Dianteiras:                 | OK       | Condição de locomoção:             | OK |



CONSULTAS VEICULARES

**ID Vistoria:** 00000442

**Placa:** EOB1C29

*Data Impressão:* 04/11/2024 11:52

**Nr Motor:** BWX192074

**Nr Chassi:** 9BWGB05W9DP042062

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL



Bin Estadual - Restrições



Débitos e Multas do Veículo



Restrições do Proprietário na Bin Estadual

 BIN ESTADUAL

|                        |                   |             |                  |
|------------------------|-------------------|-------------|------------------|
| Situação do veículo    | EM CIRCULACAO     | Tipo        | AUTOMOVEL        |
| Placa                  | EOB1C29           | Nr Motor    | BWX192074        |
| Chassi                 | 9BWGB05W9DP042062 | Categoria   | OFICIAL          |
| Marca                  | VOLKSWAGEN        | Modelo      | PARATI 1.6 SURF  |
| Ano Fab.               | 2012              | Ano Mod.    | 2013             |
| Cor                    | BRANCA            | Combustível | ALCOOL/GASOLINA  |
| UF                     | SP                | Município   | GUARATINGUETA-SP |
| Espécie                | PASSAGEIRO        | Potência    | 103              |
| Procedência Veículo    | NACIONAL          | Renavam     | 00479490619      |
| Carroceria             | INEXISTENTE       | Cilindradas | 1596             |
| Capacidade Passageiros | 5                 | Nr Eixos    | 2                |
| PBT                    | 153               | CMT         | 193              |

 Comunicação de Venda

|                        |               |                     |               |
|------------------------|---------------|---------------------|---------------|
| Indicador Comun. Venda | NÃO INFORMADO | Data Inclusao Venda | NÃO INFORMADO |
|------------------------|---------------|---------------------|---------------|

 Débitos e Multas:

|                                                                                                               |                                    |               |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------------------|
| Déb IPVA                                                                                                      | NAO EXISTE DEBITO DE IPVA          | Débito DPVAT  | NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT  |
| Déb Licenc                                                                                                    | NAO EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO | Débito Multas | NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS |
| ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV. |                                    |               |                             |

 Proprietários:

|                       |        |              |                                               |
|-----------------------|--------|--------------|-----------------------------------------------|
| CPF CNPJ Proprietario | 4***** | Proprietário | U***** E***** P***** J**** D*<br>M***** F**** |
|-----------------------|--------|--------------|-----------------------------------------------|

 Restrições:

|                      |               |                 |                                                      |
|----------------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------|
| Situação do veículo  | EM CIRCULACAO | Restrição 1     | INSPECAO AMBIENTAL: VEICULO COM INSPECAO VEICULAR OK |
| Restrição Financeira | NADA CONSTA   | Restrição Furto | NADA CONSTA                                          |
| Restrição RENAJUD    | NADA CONSTA   |                 |                                                      |

 FOTOS DO VEÍCULO

|                       |                              |                                  |  |
|-----------------------|------------------------------|----------------------------------|--|
| ID Vistoria: 00000442 | Placa: EOB1C29               | Data Impressão: 04/11/2024 11:52 |  |
| Nr Motor: BWX192074   | Nr Chassi: 9BWGB05W9DP042062 |                                  |  |



CHASSI




PLACA




FRENTE



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA




TETO



COLUNA DIANTEIRA ESQ



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO




LATERAL ESQUERDA




COLUNA TRASEIRA ESQ



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA




PNEU TRASEIRO DIREITO



COLUNA TRASEIRA DIR



LATERAL DIREITA




DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIR



INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 04



INTERIOR 05




ADICIONAL 01



ADICIONAL 02



ADICIONAL 03



ADICIONAL 04

Nr Motor: BWX192074

Nr Chassi: 9BWGB05W9DP042062

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: R\$ 41.657,00

Valor FIPE: R\$ 41.657,00

Depreciação (%): 60,00%

Valor Depreciado: R\$ 16.662,80

Totais:

Sub-Total: 16.662,80

Depreciação Forçada(%): 0,00%

Valor Final Avaliado: R\$ 16.662,80

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventido substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventido e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES \*Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES \*Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventido tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES \*Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES \*Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES \*Vistoria

Vistoriador: Rodolfo Araújo

Data: \_\_/\_\_/\_\_\_\_