



E-LEILÕES *Vistoria

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR



CONSERVADO

Numeração: 00000476



COMIL CAMPIONE R - MERCEDES-BENZ



Vistoriador: Rodolfo Araújo

Data Impressão: 04/11/2024 11:53

Data Vistoria: 29/10/2024 19:13

Cliente:

Nome: UNESP - Universidade Estadual Paulista

CPF/CNPJ: 48.031.918/0001-24

Vistoria Veicular:

Modelo: COMIL CAMPIONE R - MERCEDES-BENZ

Ano Fab / Modelo: 2003/2003

Local armazenamento: UNESP / ILHA SOLTEIRA

Tipo Veículo: Veículo Pesado

Placa: BNZ0127

UF/Cidade Placa: SP/ILHA SOLTEIRA-SP

Nr Motor: 926910555167

Nr Motor BIN: 926910555167

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: 9BM6340013B333715

Nr Chassi BIN: 9BM6340013B333715

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN: 718850001323

Combustível: Diesel

Combustível BIN: Diesel

Cor: Branca

Cor BIN: Branca

Tem KIT GNV: Não


Leilão:

Leilão: UNESP

Responsável:

Observação:

PARADO, SEM FUNCIONAR, MARCAS DE USO.



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00000476

Placa: BNZ0127

Data Impressão: 04/11/2024 11:53

Nr Motor: 926910555167

Nr Chassi: 9BM6340013B333715

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

- OK
- ATENÇÃO
- APROVADO COM APONTAMENTO
- APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	OK	Parachoque Traseiro:	OK
Farol Direito:	OK	Farol Esquerdo:	OK
Parabrisa Dianteiro:	OK	Retrovisor Lado Direito:	OK
Retrovisor Lado Esquerdo:	OK	Porta Dianteira Direita:	OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	OK
Vidro Traseiro Esquerdo:	OK	Vidro Traseiro Direito:	OK
Lanterna Traseira Direita:	OK	Lanterna Traseira Esquerda:	OK
Parabrisa Traseiro:	OK	Bancos Dianteiros:	OK
Bancos Traseiros:	OK	Forração Do Teto:	OK
Forração Interna:	OK	Pedais:	OK
Volante:	OK	Alavanca da Marcha:	Avariado
Painel de Instrumentos:	OK	Pneus Dianteiros:	OK
Pneus Traseiros:	OK	Rodas Traseiras:	OK
Rodas Dianteiras:	OK	Condição de locomoção:	N/A



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000476

Placa: BNZ0127

Data Impressão: 04/11/2024 11:53

Nr Motor: 926910555167

Nr Chassi: 9BM6340013B333715

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL



Bin Estadual - Restrições



Débitos e Multas do Veículo



Restrições do Proprietário na Bin Estadual

 BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	ONIBUS
Placa	BNZ0127	Nr Motor	926910555167
Chassi	9BM6340013B333715	Categoria	OFICIAL
Marca	MERCEDES-BENZ	Modelo	COMIL CAMPIONE R
Ano Fab.	2003	Ano Mod.	2003
Cor	BRANCA	Combustível	DIESEL
UF	SP	Município	ILHA SOLTEIRA-SP
Espécie	PASSAGEIRO	Potência	326
Procedência Veículo	NACIONAL	Renavam	00808511890
Carroceria	INEXISTENTE	Capacidade Passageiros	48
Nr Caixa Câmbio	718850001323	Nr Eixos	2
Terceiro Eixo	746974176772	PBT	1850

 Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------

 Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	NAO EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			

 Proprietários:


CPF CNPJ Proprietario	4*****	Proprietário	U***** E***** P***** J**** D* M***** F****
-----------------------	--------	--------------	---

 Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição 1	INSPECAO AMBIENTAL: VEICULO COM INSPECAO VEICULAR OK
Restrição Financeira	NADA CONSTA	Restrição Furto	NADA CONSTA
Restrição RENAJUD	NADA CONSTA		

 FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00000476	Placa: BNZ0127	Data Impressão: 04/11/2024 11:53
Nr Motor: 926910555167	Nr Chassi: 9BM6340013B333715	



CHASSI



PLACA



FRENTE



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



COLUNA DIANTEIRA ESQ



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ




PNEU TRASEIRO ESQUERDO



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



PNEU TRASEIRO DIREITO



COLUNA TRASEIRA DIR




LATERAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIR




INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 04



INTERIOR 05



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02



ADICIONAL 03

ID Vistoria: 00000476

Placa: BNZ0127

Data Impressão: 04/11/2024 11:53

Nr Motor: 926910555167

Nr Chassi: 9BM6340013B333715

Vistoria Financeira:Valor Avaliado: **R\$ 105.000,00**Valor FIPE: **R\$ 105.000,00**Depreciação (%): **60,00%**Valor Depreciado: **R\$ 42.000,00****Totais:**Sub-Total: **42.000,00**Depreciação Forçada(%): **0,00%**Valor Final Avaliado: **R\$ 42.000,00**

Página 6

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Rodolfo Araújo

Data: __/__/____