



E-LEILÕES *Vistoria
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVAÇÃO RUIM

Numeração: 00000479

XLR 125 ES - HONDA

BRASIL
BFZ1105

Vistoriador: Rodolfo Araújo

Data Impressão: 04/11/2024 11:55

Data Vistoria: 29/10/2024 19:24

Cliente:

Nome: **UNESP - Universidade Estadual Paulista**

CPF/CNPJ: **48.031.918/0001-24**

Vistoria Veicular:

Modelo: XLR 125 ES - HONDA		Ano Fab / Modelo: 2000/2001	Categoria: Motocicleta
Local armazenamento: UNESP / ILHA SOLTEIRA		Tipo Veículo: Motocicleta	
Placa: BFZ1105	UF/Cidade Placa: SP/ILHA SOLTEIRA-SP		
Nr Motor: JD17E21002133	Nr Motor BIN: JD17E21002133	Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.	
Nr Chassi: 9C2JD17201R002133	Nr Chassi BIN: 9C2JD17201R002133	Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.	
Nr Cambio:	Nr Cambio BIN:		
Combustível: Gasolina	Combustível BIN: Gasolina		
Cor: Branca	Cor BIN: Branca		
Tem KIT GNV: Não			

Leilão:

Leilão: UNESP

Responsável:

Observação:

CHASSI

FRENTE

TRASEIRA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00000479

Placa: BFZ1105

Data Impressão: 04/11/2024 11:55

Nr Motor: JD17E21002133

Nr Chassi: 9C2JD17201R002133

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

- ✓ OK

⚠ ATENÇÃO
- ☐ APROVADO COM APONTAMENTO

🚫 APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

ANALISE DA ESTRUTURA

PINTURA TANQUE:	⚠ AVARIADO	CARENAGEM DA LATERAL DIREITA:	🚫 N/OK
CARENAGEM DA LATERAL ESQUERDA:	✓ OK	CARENAGEM DA RABETA:	✓ OK
PARALAMA DIANTEIRO:	✓ OK	PARALAMA TRASEIRO:	✓ OK
PAINEL:	⚠ AVARIADO	CARENAGEM DO PAINEL:	⚠ AVARIADO
BLOCO OPTICO:	✓ OK	ARO/RODA DIANTEIRO:	✓ OK
ARO/RODA TRASEIRO:	✓ OK	PNEU DIANTEIRO:	⚠ AVARIADO
PNEU TRASEIRO:	✓ OK	FREIO DIANTEIRO:	✓ OK
FREIO TRASEIRO:	✓ OK	MANETE DE FREIO:	✓ OK
MANETE DE EMBREAGEM:	✓ OK	LUVA DO GUIDÃO:	⚠ AVARIADO
RETROVISOR ESQUERDO:	✓ OK	RETROVISOR DIREITO:	✓ OK
CAPA BANCO:	⚠ AVARIADO	ESTRIBO:	✓ OK
PROTETOR DE ESCAPE:	✓ OK	ESTADO GERAL DA MOTOCICLETA:	⚠ AVARIADO



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000479

Placa: BFZ1105

Data Impressão: 04/11/2024 11:55

Nr Motor: JD17E21002133

Nr Chassi: 9C2JD17201R002133

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

- ✓

Bin Estadual - Restrições
- ✓

Débitos e Multas do Veículo
- ✓

Restrições do Proprietário na Bin Estadual

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	MOTOCICLETA
Placa	BFZ1105	Nr Motor	JD17E21002133
Chassi	9C2JD17201R002133	Categoria	OFICIAL
Marca	HONDA	Modelo	XLR 125 ES
Ano Fab.	2000	Ano Mod.	2001
Cor	BRANCA	Combustível	GASOLINA
UF	SP	Município	ILHA SOLTEIRA-SP
Espécie	PASSAGEIRO	Procedência Veículo	NACIONAL
Renavam	00750970782	Carroceria	INEXISTENTE
Cilindradas	124	Capacidade Passageiros	2

Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------

Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	NAO EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.

Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	4*****	Proprietário	U***** E***** P J**** D* M***** F****
-----------------------	--------	--------------	--

Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição 1	INSPECAO AMBIENTAL: VEICULO COM INSPECAO VEICULAR OK
Restrição Financeira	NADA CONSTA	Restrição Furto	NADA CONSTA
Restrição RENAJUD	NADA CONSTA		



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00000479

Placa: BFZ1105

Data Impressão: 04/11/2024 11:55

Nr Motor: JD17E21002133

Nr Chassi: 9C2JD17201R002133




CHASSI



PLACA




FRENTE



MOTOR COMPARTIMENTO




MOTOR



TETO




COLUNA DIANTEIRA ESQ




PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ



PNEU TRASEIRO ESQUERDO




TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



PNEU TRASEIRO DIREITO




COLUNA TRASEIRA DIR



LATERAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA




COLUNA DIANTEIRA DIR




INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03




INTERIOR 04



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02



ADICIONAL 03



ADICIONAL 04



ADICIONAL 05

Nr Motor: JD17E21002133

Nr Chassi: 9C2JD17201R002133

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: R\$ 5.766,00

Valor FIPE: R\$ 5.766,00

Depreciação (%): 70,00%

Valor Depreciado: R\$ 1.729,80

Totais:

Sub-Total: 1.729,80

Depreciação Forçada(%): 0,00%

Valor Final Avaliado: R\$ 1.729,80

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES *Vistoria

Vistoriador: Rodolfo Araújo

Data: __/__/____