



E-LEILÕES *Vistoria
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVADO Numeração: 00000409

TOYOTA HILUX 2CD - TOYOTA

BRASIL
CDZ6593

Vistoriador: Anderson Freitas da Silva Data Impressão: 04/11/2024 11:57 Data Vistoria: 17/10/2024 11:22

Cliente:

Nome: UNESP - Universidade Estadual Paulista CPF/CNPJ: 48.031.918/0001-24

Vistoria Veicular:

Modelo: TOYOTA HILUX 2CD - TOYOTA	Ano Fab / Modelo: 1998/1999	Categoria: Carro Oficial
Local armazenamento: UNESP / JABOTICABAL- CAUNESP / JABOTICABAL	Tipo Veículo: Veículo Leve	
Placa: CDZ6593	UF/Cidade Placa: SP/JABOTICABAL-SP	
Nr Motor: 3L4608595	Nr Motor BIN: 3L4608595	Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.
Nr Chassi: 8AJ33LN86W9754458	Nr Chassi BIN: 8AJ33LN86W9754458	Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.
Nr Cambio:	Nr Cambio BIN:	
Combustível:	Combustível BIN:	
Cor:	Cor BIN: Prata	
Tem KIT GNV: Não		

Leilão:

Leilão: UNESP Responsável:

Observação:

SOMENTE A TRASEIRA AVARIADO COM O TEMPO





CHECKLIST

ID Vistoria: 00000409

Placa: CDZ6593

Data Impressão: 04/11/2024 11:57

Nr Motor: 3L4608595

Nr Chassi: 8AJ33LN86W9754458

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

- ✓ OK

⚠ ATENÇÃO
- ☐ APROVADO COM APONTAMENTO

🚫 APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	🚫 Avariado	Parachoque Traseiro:	🚫 Avariado
Farol Direito:	✓ OK	Farol Esquerdo:	✓ OK
Parabrisa Dianteiro:	✓ OK	Capô:	✓ OK
Teto:	✓ OK	Retrovisor Lado Direito:	✓ OK
Retrovisor Lado Esquerdo:	✓ OK	Porta Dianteira Direita:	✓ OK
Porta Dianteira Esquerda:	✓ OK	Porta Traseira Direita:	✓ OK
Porta Traseira Esquerda:	✓ OK	Porta Malas:	🚫 Avariado
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	✓ OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	✓ OK
Vidro Traseiro Esquerdo:	✓ OK	Vidro Traseiro Direito:	✓ OK
Lanterna Traseira Direita:	🚫 Avariado	Parabrisa Traseiro:	⚠ Faltando
Chave de Rodas:	✓ N/A	Macaco:	✓ N/A
Triângulo:	✓ N/A	Bancos Dianteiros:	🚫 Avariado
Bancos Traseiros:	🚫 Avariado	Forração Do Teto:	✓ OK
Forração Interna:	🚫 Avariado	Pedais:	✓ OK
Volante:	✓ OK	Alavanca da Marcha:	✓ OK
Painel de Instrumentos:	✓ N/A	Pneus Dianteiros:	🚫 Avariado
Pneus Traseiros:	🚫 Avariado	Rodas Traseiras:	✓ OK
Estepe:	✓ N/A	Rodas Dianteiras:	✓ OK
Condição de locomoção:	✓ N/A		



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000409Placa: CDZ6593Data Impressão: 04/11/2024 11:57

Nr Motor: 3L4608595Nr Chassi: 8AJ33LN86W9754458

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

- ✓

Bin Estadual - Restrições
- ✓

Débitos e Multas do Veículo
- ✓

Restrições do Proprietário na Bin Estadual

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	CAMIONETA
Placa	CDZ6593	Nr Motor	3L4608595
Chassi	8AJ33LN86W9754458	Categoria	OFICIAL
Marca	TOYOTA	Modelo	TOYOTA HILUX 2CD
Ano Fab.	1998	Ano Mod.	1999
Cor	PRATA	Combustível	DIESEL
UF	SP	Município	JABOTICABAL-SP
Espécie	CARGA	Potência	76
Procedência Veículo	IMPORTADA	Renavam	00717852938
Carroceria	CAB DUPLA	Capacidade Carga	1
Capacidade Passageiros	5	Nr Eixos	2
PBT	130		

Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------

Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	NAO EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			

Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	4*****	Proprietário	C**** D* A***** R***** D* U****
-----------------------	--------	--------------	---------------------------------

Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição 1	INSPECAO AMBIENTAL: VEICULO COM INSPECAO VEICULAR OK
Restrição Financeira	NADA CONSTA	Restrição Furto	NADA CONSTA
Restrição RENAJUD	NADA CONSTA		



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00000409

Placa: CDZ6593

Data Impressão: 04/11/2024 11:57

Nr Motor: 3L4608595

Nr Chassi: 8AJ33LN86W9754458




CHASSI



PLACA



FRENTE




MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR




DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO



COLUNA DIANTEIRA ESQ



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



PNEU TRASEIRO DIREITO



COLUNA TRASEIRA DIR



LATERAL DIREITA




DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIR




INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 04



INTERIOR 05



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02



ADICIONAL 03



ID Vistoria: 00000409

Placa: CDZ6593

Data Impressão: 04/11/2024 11:57

Nr Motor: 3L4608595

Nr Chassi: 8AJ33LN86W9754458

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: R\$ 40.555,00

Valor FIPE: R\$ 40.555,00

Depreciação (%): 60,00%

Valor Depreciado: R\$ 16.222,00

Totais:

Sub-Total: 16.222,00

Depreciação Forçada(%): 0,00%

Valor Final Avaliado: R\$ 16.222,00

- A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:
1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
 2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
 3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
 4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
 5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
 6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
 7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Página 6

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.

2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Anderson Freitas da Silva

Data: __/__/____