



E-LEILÕES *Vistoria
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVADO Numeração: 00000471

COROLLA GLI FLEX - TOYOTA


Vistoriador: Anderson Freitas da Silva Data Impressão: 04/11/2024 12:08 Data Vistoria: 25/10/2024 10:58

Ciente:
Nome: **UNESP - Universidade Estadual Paulista** CPF/CNPJ: 48.031.918/0001-24

Modelo: COROLLA GLI FLEX - TOYOTA		Ano Fab / Modelo: 2011/2012	Categoria: Carro Oficial
Local armazenamento: UNESP / SÃO PAULO		Tipo Veículo: Veículo Leve	
Placa: EGI3291	UF/Cidade Placa: SP/SAO PAULO-SP		
Nr Motor: M040303	Nr Motor BIN: M040303	Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.	
Nr Chassi: 9BRBL42E3C4718907	Nr Chassi BIN: 9BRBL42E3C4718907	Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.	
Nr Cambio:	Nr Cambio BIN: 17E6604		
Combustível:	Combustível BIN:		
Cor:	Cor BIN: Preto		
Tem KIT GNV: Não			

Leilão:
Leilão: UNESP Responsável:

Observação:
NAO FOI POSSIVEL FAZER O MOTOR FUNCIONA





CHECKLIST

ID Vistoria: 00000471

Placa: EGI3291

Data Impressão: 04/11/2024 12:08

Nr Motor: M040303

Nr Chassi: 9BRBL42E3C4718907

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

- OK
- ATENÇÃO
- APROVADO COM APONTAMENTO
- APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	OK	Parachoque Traseiro:	OK
Farol Direito:	OK	Farol Esquerdo:	OK



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000471

Placa: EGI3291

Data Impressão: 04/11/2024 12:08

Nr Motor: M040303

Nr Chassi: 9BRBL42E3C4718907

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

- Bin Estadual - Restrições
- Débitos e Multas do Veículo
- Restrições do Proprietário na Bin Estadual

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	AUTOMOVEL
Placa	EGI3C91	Nr Motor	M040303
Chassi	9BRBL42E3C4718907	Categoria	OFICIAL
Marca	TOYOTA	Modelo	COROLLA GLI FLEX
Ano Fab.	2011	Ano Mod.	2012
Cor	PRETA	Combustível	ALCOOL/GASOLINA
UF	SP	Município	SAO PAULO-SP
Espécie	PASSAGEIRO	Potência	144
Procedência Veículo	NACIONAL	Renavam	00386075859
Carroceria	INEXISTENTE	Cilindradas	1794
Capacidade Passageiros	5	Nr Caixa Câmbio	17E6604
Nr Eixos	2	PBT	160
CMT	160		

Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------

Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	NAO EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.

Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	4*****	Proprietário	U***** E***** P***** J**** D* M***** F****
-----------------------	--------	--------------	---

Restrições:			
Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição 1	INSPECAO AMBIENTAL: VEICULO COM INSPECAO VEICULAR OK
Restrição Financeira	NADA CONSTA	Restrição Furto	NADA CONSTA
Restrição RENAJUD	NADA CONSTA		



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00000471

Placa: EGI3291

Data Impressão: 04/11/2024 12:08

Nr Motor: M040303


Nr Chassi: 9BRBL42E3C4718907




CHASSI



PLACA




FRENTE



MOTOR COMPARTIMENTO




MOTOR




DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA





TETO




COLUNA DIANTEIRA ESQ



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO




LATERAL ESQUERDA




TRASEIRA

COLUNA TRASEIRA ESQ




TRASEIRA DIAGONAL DIREITA


PNEU TRASEIRO ESQUERDO




PNEU TRASEIRO DIREITO




COLUNA TRASEIRA DIR




LATERAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIR



INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 04



INTERIOR 05



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02




ADICIONAL 03



ADICIONAL 04



ADICIONAL 05



ADICIONAL 06



ADICIONAL 07



ADICIONAL 08

ID Vistoria: 00000471

Placa: EGI3291

Data Impressão: 04/11/2024 12:08

Nr Motor: M040303

Nr Chassi: 9BRBL42E3C4718907

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: **R\$ 56.819,00**

Valor FIPE: **R\$ 56.819,00**

Depreciação (%): **60,00%**

Valor Depreciado: **R\$ 22.727,60**

Totais:

Sub-Total: **22.727,60**

Depreciação Forçada(%): **0,00%**

Valor Final Avaliado: **R\$ 22.727,60**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Página 6

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.

2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Anderson Freitas da Silva

Data: __/__/____