



E-LEILÕES *Vistoria

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR



SUCATA INSERVÍVEL

Numeração: 00000370



CHEVROLET D 60 - CHEVROLET



Vistoriador: Jefferson Luiz Bernardes

Data Impressão: 14/10/2024 16:00

Data Vistoria: 03/10/2024 12:16

Cliente:

Nome: **Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas e Gestão de Ativos (SENAD)**CPF/CNPJ: **02.645.310/0001-99**

Local de atendimento:

Endereço: **RUA DR. ANTONIO MANOEL, 50, VILA INDUSTRIAL, CAMPINAS/SP. CEP: 13035-280.**Complemento: **EMDEC / (19) 3731-2910**

Vistoria Veicular:

Modelo: **CHEVROLET D 60 - CHEVROLET**Ano Fab / Modelo: **1977/1977**Local armazenamento: **EMDEC / CAMPINAS**Tipo Veículo: **Veículo Pesado**Placa: **CNI0374**UF/Cidade Placa:
SP/CAMPINAS-SP

Nr Motor:

Nr Motor BIN:

Condições Motor: **MOTOR SEM PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO
(Sem a placa com a gravação de identificação)****Nr Chassi: EMENDADO
SOLDADO****Nr Chassi BIN:
BC68351G21693**Condições Chassi: **CHASSI REMARCADO (Ocorre quando não é
uma remarcação regularizada)**Nr Cambio: **MOTOR SOMENTE
PLAQUE**Nr Cambio BIN: **MOTOR
SOMENTE PLAQUE**Combustível: **Diesel**Combustível BIN: **Diesel**Cor: **Vermelho**Cor BIN: **Vermelho**Tem KIT GNV: **Não**

Leilão:

Leilão: **Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD**


Responsável:

Observação:

NUMERACAO DO MOTOR SOMENTE PLAQUETA PLAQUETA AUSENTE CHASSI EMENDADO SOLDADO CABINE COM CORROSAO
COMPARTIMENTO INTERNO MAL ESTADO DE CONSERVACAO



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00000370

Placa: CNI0374

Data Impressão: 14/10/2024 16:00

Nr Motor:

Nr Chassi: EMENDADO SOLDADO

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

- OK
- ATENÇÃO
- APROVADO COM APONTAMENTO
- APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Acessórios

Chave Reserva:	Não Ok	Macaco:	Não Ok
Chave de Roda:	Não Ok	Tapetes:	Não Ok
Acendedor Cigarro:	Não Ok	Frisos:	Não Ok
Chave Original:	Não Ok	Manual:	Não Ok
Extintor:	Não Ok	Triângulo:	Não Ok
Veículo Adesivado:	Não Ok	Antena:	Não Ok
Rodas/Calotas:	Não Ok	Retrovisor L.D.:	Não Ok
Retrovisor L.E.:	Não Ok		



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000370

Placa: CNI0374

Data Impressão: 14/10/2024 16:00

Nr Motor:

Nr Chassi: EMENDADO SOLDADO

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL

Bin Estadual - Atenção para as Restrições

Restrições do Proprietário na Bin Estadual

Recall

Multas Federais

Numeração do CHASSI digitada difere da BIN ESTADUAL.

Atenção para os Débitos e Multas do Veículo

Bin Federal - Restrições

Renajud

Numeração do CHASSI digitada difere da BIN.

Numeração do CHASSI digitada difere da BIN FEDERAL.

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	CAMINHAO
Placa	CNI0374	Chassi	BC68351G21693
Categoria	ALUGUEL	Marca	CHEVROLET
Modelo	CHEVROLET D 60	Ano Fab.	1977
Ano Mod.	1977	Cor	VERMELHA
Combustível	DIESEL	UF	SP
Município	CAMPINAS-SP	Espécie	NAO ATRIBUIDO
Procedência Veículo	NACIONAL	Renavam	00355310490
Carroceria	INEXISTENTE		

Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------

Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 160,22	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS

Valor Débito Licenc 160,22

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.

Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario 2*****	Proprietário	J*** A**** D* S****
------------------------------	--------------	---------------------

Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição 1	RESTRICAO ADMINISTRATIVA: PROP VEIC COM OCOR OBITO TIPO OBITO REGISTRADO
---------------------	---------------	-------------	--

PELO INSS. PROTOCOLO 201			
Restrição 2	INSPECAO AMBIENTAL: VEICULO	Restrição Financeira	NADA CONSTA
COM INSPECAO VEICULAR OK			
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA

BIN FEDERAL			
Situação	EM CIRCULACAO	Ocorrência	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA
		DE ROUBO/FURTO	
Placa	CNI0374	Município	CAMPINAS
UF	SP	RENAVAM	00355310490
Chassi	BC68351G21693	Marca Modelo	GM/CHEVROLET D60
Tipo	CAMINHAO	Ano Fab	1977
Ano Mod	1977	Procedência Veículo	NACIONAL
Categoria	ALUGUEL	Combustível	DIESEL
Cor	VERMELHA	Capacidade Carga	11
Recall	NADA CONSTA	CPF/CNPJ Proprietário	2*****
Proprietário	J** A*** D* S***		

BIN Federal - Restrições:			
Situação	EM CIRCULACAO	Restrição	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA
		DE ROUBO/FURTO	
Restrição 1	SEM RESTRICAO	Restrição 2	SEM RESTRICAO
Restrição 3	SEM RESTRICAO	Restrição 4	SEM RESTRICAO
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Indicador Ostenta PIV	NADA CONSTA
Multa RENAINF	NADA CONSTA	Pendência emissão	NADA CONSTA
		Doc	
Indicador Alarme	NADA CONSTA	Comunicação de	NADA CONSTA
		Venda	

Roubo e Furto Ativo:	
Roubo e Furto Ativo	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA
DE ROUBO/FURTO	

RECALL (CORTESIA):	
RECALL	NADA CONSTA

RENAJUD (CORTESIA):	
RENAJUD	NADA CONSTA

INDICADOR LEILÃO BIN (CORTESIA):	
Indicador Leilão Bin	NADA CONSTA

Débitos / Multas	
*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao DENATRAN: https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br	

RECALL	
Registro de recall	NADA CONSTA

RENAJUD	

Registro de renajud NADA CONSTA



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00000370

Placa: CNI0374

Data Impressão: 14/10/2024 16:00

Nr Motor:


Nr Chassi: EMENDADO SOLDADO




CHASSI




PLACA



FRENTE



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



LATERAL ESQUERDA



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA




LATERAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02



ADICIONAL 03



ADICIONAL 04



ADICIONAL 05



ADICIONAL 07

ID Vistoria: 00000370

Placa: CNI0374

Data Impressão: 14/10/2024 16:00

Nr Motor:

Nr Chassi: EMENDADO SOLDADO

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: R\$ 23.000,00

Depreciação (%): 95,00%

Valor FIPE: R\$ 23.000,00

Valor Depreciado: R\$ 1.150,00

Totais:

Sub-Total: 1.150,00

Depreciação Forçada(%): 0,00%

Valor Final Avaliado: R\$ 1.150,00

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventido substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventido e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventido tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.

2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Jefferson Luiz Bernardes

Data: ____/____/____