



E-LEILÕES *Vistoria
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR



CONSERVADO

Numeração: 00000647



RENEGADE 1.8 AT - JEEP



Vistoriador: Anderson Freitas da Silva

Data Impressão: 05/03/2025 16:33

Data Vistoria: 04/12/2024 10:02

Cliente:

Nome: Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas e Gestão de Ativos (SENAD)

CPF/CNPJ: 02.645.310/0001-99

Local de atendimento:

Endereço: RUA 1 JN, 980, JARDIM NOVO I, RIO CLARO/SP. CEP: 13502-550.

Complemento: GUINCHO SÃO LUCAS / RIO CLARO / (19) 99910-1860 /

Vistoria Veicular:

Modelo: RENEGADE 1.8 AT - JEEP

Ano Fab / Modelo: 2019/2019

Categoria: Passeio

Local armazenamento: GUINCHO SÃO LUCAS / RIO CLARO

Tipo Veículo: Veículo Leve

Placa: PLACA

UF/Cidade Placa: SP/SAO PAULO-SP

Nr Motor: 552771353484469

Nr Motor BIN:
552771353484469

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: 98861110XKK258652

Nr Chassi BIN:
98861110XKK258652

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível:

Combustível BIN:

Cor: Prata

Cor BIN: Prata

Tem KIT GNV: Não

Leilão:

Leilão: Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD

Responsável:

Observação:

CARRO SEM BATERIA, CARRO PARADO A 1 ANO



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA

CHECKLIST

ID Vistoria: 00000647

Placa: PLACA

Data Impressão: 05/03/2025 16:33

Nr Motor: 552771353484469

Nr Chassi: 98861110XKK258652

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

-  OK
-  ATENÇÃO
-  APROVADO COM APONTAMENTO
-  APRESENTA PROBLEMA

CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	 OK	Parachoque Traseiro:	 OK
Farol Direito:	 OK	Farol Esquerdo:	 OK
Parabrisa Dianteiro:	 OK	Capô:	 OK
Teto:	 OK	Retrovisor Lado Direito:	 OK
Retrovisor Lado Esquerdo:	 OK	Porta Dianteira Direita:	 OK
Porta Dianteira Esquerda:	 OK	Porta Traseira Direita:	 OK
Porta Traseira Esquerda:	 OK	Porta Malas:	 OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	 OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	 OK
Vidro Traseiro Esquerdo:	 OK	Vidro Traseiro Direito:	 OK
Lanterna Traseira Direita:	 OK	Lanterna Traseira Esquerda:	 OK
Parabrisa Traseiro:	 OK	Chave de Rodas:	 Faltando
Macaco:	 Faltando	Triangulo:	 OK
Bancos Dianteiros:	 OK	Bancos Traseiros:	 OK
Forração Do Teto:	 OK	Forração Interna:	 OK
Pedais:	 OK	Volante:	 OK
Alavanca da Marcha:	 OK	Painel de Instrumentos:	 OK
Pneus Dianteiros:	 OK	Pneus Traseiros:	 OK
Rodas Traseiras:	 OK	Estepe:	 Faltando
Rodas Dianteiras:	 OK	Condição de locomoção:	 N/A



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000647

Placa: PLACA

Data Impressão: 05/03/2025 16:33

Nr Motor: 552771353484469

Nr Chassi: 98861110XKK258652

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL

! Bin Estadual - Atenção para as Restrições

! Atenção para os Débitos e Multas do Veículo

✓ Restrições do Proprietário na Bin Estadual

! Bin Federal - Atenção para as Restrições

✓ Recall

✓ Renajud

! Atenção para as Multas Federais

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	CAMIONETA
Placa		Renavam	01196144521
Chassi	98861110XKK258652	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	552771353484469	Categoria	PARTICULAR
Marca	JEEP	Modelo	RENEGADE 1.8 AT
Ano Fab.	2019	Ano Mod.	2019
Cor	PRATA	Combustível	ALCOOL/GASOLINA
UF	SP	Município	SAO PAULO-SP
Espécie	MISTO	Potência	139
Procedência Veículo	NACIONAL	Carroceria	INEXISTENTE
Cilindradas	1800	Capacidade Carga	40
Capacidade Passageiros	5	PBT	183
CMT	223		

Comunicação de Venda

Indicador Comun.	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
Venda			

Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO IPVA: R\$ 4.069,13	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 160,22	Débito Multas	EXISTEM MULTAS: R\$ 4.465,89
Valor Débito IPVA	4.069,13	Valor Débito Licenc	160,22
Valor Débito Multa	4.465,89		

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.

Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	2*****	Proprietário	A** C***** P***** L*****
-----------------------	--------	--------------	--------------------------

Página 3

Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição 1	RESTRICAO ADMINISTRATIVA: BLOQUEIOS DIVERSOS TIPO BLOQUEIOS DIVERSOS. VEICULO BLOQUEADO PARA REGUL
Restrição 2	INSPECAO AMBIENTAL: VEICULO COM INSPECAO VEICULAR OK	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA



BIN FEDERAL

Situação	EM CIRCULACAO	Ocorrência	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Placa	██████	Renavam	1196144521
Chassi	98861110XKK258652	Município	SAO PAULO
UF	SP	Tipo	CAMIONETA
Categoria	PARTICULAR	Marca Modelo	JEEP/RENEGADE 1.8 AT
Ano Fab	2019	Ano Mod	2019
Procedência Veículo	NACIONAL	Combustível	ALCOOL/GASOLINA
Cilindradas	1800	Cor	PRATA
Potência	139	Capacidade Passageiros	5
Capacidade Carga	0.4	CMT	2.23
PTB	1.83	Recall	NADA CONSTA
CPF/CNPJ Proprietário	2*****	Proprietário	A** C***** P***** L*****



BIN Federal - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Restrição 1	REST. ADMINISTRATIVA	Restrição 2	SEM RESTRICAO
Restrição 3	SEM RESTRICAO	Restrição 4	SEM RESTRICAO
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Indicador Ostenta PIV	NADA CONSTA
Multa RENAINF	CONSTA	Multas	CONSTA
Pendência emissão Doc	NADA CONSTA	Indicador Alarme	NADA CONSTA
Comunicação de Venda	NADA CONSTA		



Roubo e Furto Ativo:

Roubo e Furto Ativo	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
----------------------------	---



RECALL (CORTESIA):

RECALL	NADA CONSTA
---------------	-------------



RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
----------------	-------------



INDICADOR LEILÃO BIN (CORTESIA):

Indicador Leilão Bin	NADA CONSTA
-----------------------------	-------------

Página 4



Multas Federais 2023-09-26 às 21:50 (CORTESIA)

Placa		Renavam	1196144521
Cod. Órgão	126200	Órgão Autuado	DER - SP
Número Infração	1DD7454191	Código Infração	5010
Descrição da Infração	DIRIGIR VEICULO SEM POSSUIR CNH/PPD/ACC	Data/Hora	2023-09-26 21:50
Local Ocorrência	SP 310 KM 216 METROS 900, ITIRAPINA/SP	Cod RENAINF	07264142736
Valor	880.41	Data Venc.	2024-01-02

Multas Federais 2023-09-26 às 21:50 (CORTESIA)

Placa		Renavam	1196144521
Cod. Órgão	126200	Órgão Autuado	DER - SP
Número Infração	1DD7454201	Código Infração	5185
Descrição da Infração	DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO SEGURANCA	Data/Hora	2023-09-26 21:50
Local Ocorrência	SP 310 KM 216 METROS 900, ITIRAPINA/SP	Cod RENAINF	07264142752
Valor	195.23	Data Venc.	2024-01-02

Multas Federais 2023-09-26 às 21:50 (CORTESIA)

Placa		Renavam	1196144521
Cod. Órgão	126200	Órgão Autuado	DER - SP
Número Infração	1DD7454211	Código Infração	5118
Descrição da Infração	PERMITIR POSSE/CONDUCAO DO VEICULO A PESSOA SEM CNH/PPD/AAC	Data/Hora	2023-09-26 21:50
Local Ocorrência	SP 310 KM 216 METROS 900, ITIRAPINA/SP	Cod RENAINF	07264142760
Valor	880.41	Data Venc.	2024-01-02

Multas Federais 2023-09-26 às 21:50 (CORTESIA)

Placa		Renavam	1196144521
Cod. Órgão	126200	Órgão Autuado	DER - SP
Número Infração	1DD7454221	Código Infração	7633
Descrição da Infração	DIRIGIR VEICULO MANUSEANDO TELEFONE CELULAR	Data/Hora	2023-09-26 21:50
Local Ocorrência	SP 310 KM 216 METROS 900, ITIRAPINA/SP	Cod RENAINF	07264142779
Valor	293.47	Data Venc.	2024-01-02

Multas Federais 2023-09-29 às 19:44 (CORTESIA)

Placa		Renavam	1196144521
Cod. Órgão	271070	Órgão Autuado	CET-SP
Número Infração	GRA7962545	Código Infração	5746
Descrição da Infração	TRANSITAR EM LOCAL/HORARIO NAO PERMITIDO PELA REGULAMENTACAO - RODIZIO	Data/Hora	2023-09-29 19:44

Local Ocorrência	MARGINAL TIETE, PTA EXPRESSA (, SAO PAULO/SP	Cod RENAINF	07286724045
Valor	130.16	Data Venc.	2024-01-18

Multas Federais 2023-09-30 às 00:34 (CORTESIA)

Placa		Renavam	1196144521
Cod. Órgão	126200	Órgão Autuado	DER - SP
Número Infração	1B 7910298	Código Infração	7463
Descrição da Infração	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Data/Hora	2023-09-30 00:34
Local Ocorrência	SP 310 KM 259 METROS 350, ARARAQUARA/SP	Cod RENAINF	07288819116
Valor	195.23	Data Venc.	2024-01-15

Multas Federais 2023-11-22 às 00:47 (CORTESIA)

Placa		Renavam	1196144521
Cod. Órgão	126200	Órgão Autuado	DER - SP
Número Infração	1C 3598728	Código Infração	7471
Descrição da Infração	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 50%	Data/Hora	2023-11-22 00:47
Local Ocorrência	SP 310 KM 180 METROS 350, RIO CLARO/SP	Cod RENAINF	07407531722
Valor	880.41	Data Venc.	2024-03-11

Multas Federais 2023-11-22 às 01:55 (CORTESIA)

Placa		Renavam	1196144521
Cod. Órgão	126200	Órgão Autuado	DER - SP
Número Infração	1C 3599238	Código Infração	7455
Descrição da Infração	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Data/Hora	2023-11-22 01:55
Local Ocorrência	SP 310 KM 182 METROS 425, RIO CLARO/SP	Cod RENAINF	07407532265
Valor	130.16	Data Venc.	2024-03-11

Multas Federais 2023-11-22 às 00:53 (CORTESIA)

Placa		Renavam	1196144521
Cod. Órgão	126200	Órgão Autuado	DER - SP
Número Infração	1C 3600358	Código Infração	7471
Descrição da Infração	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 50%	Data/Hora	2023-11-22 00:53
Local Ocorrência	SP 310 KM 194 METROS 000, CORUMBATAI/SP	Cod RENAINF	07407533458
Valor	880.41	Data Venc.	2024-03-11



RECALL

Registro de recall

NADA CONSTA



RENAJUD

Registro de renajud

NADA CONSTA



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00000647

Placa: PLACA

Data Impressão: 05/03/2025 16:33

Nr Motor: 552771353484469


Nr Chassi: 98861110XKK258652



CHASSI



FRENTE



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO



COLUNA DIANTEIRA ESQ



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



PNEU TRASEIRO DIREITO



COLUNA TRASEIRA DIR




LATERAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIR



INTERIOR




INTERIOR 02




INTERIOR 03




INTERIOR 04




INTERIOR 05



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02



ADICIONAL 03



ADICIONAL 04



ID Vistoria: 00000647		Placa: PLACA		Data Impressão: 05/03/2025 16:33	
Nr Motor: 552771353484469		Nr Chassi: 98861110XKK258652			
Vistoria Financeira:					
Valor Avaliado: R\$ 77.527,00		Valor FIPE: R\$ 77.527,00			
Depreciação (%): 70,00%		Valor Depreciado: R\$ 23.258,10			
Totais:					
Sub-Total: 23.258,10		Depreciação Forçada(%): 0,00%		Valor Final Avaliado: R\$ 23.258,10	

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Anderson Freitas da Silva

Data: __/__/____