



E-LEILÕES *Vistoria
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420

**LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR****CONSERVAÇÃO RUIM**

Numeração: 00000348

**COROLLA XEI18VVT - TOYOTA**

Vistoriador: Anderson Freitas da Silva

Data Impressão: 05/03/2025 15:54

Data Vistoria: 19/09/2024 15:14

Cliente:Nome: **Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas e Gestão de Ativos (SENAD)**CPF/CNPJ: **02.645.310/0001-99****Vistoria Veicular:**Modelo: **COROLLA XEI18VVT - TOYOTA**Ano Fab / Modelo: **2004/2004**Local armazenamento: **PATIO DETRAN E MUNICIPAL / CASA BRANCA**

Tipo Veículo:

Placa: **PLACA**UF/Cidade Placa: **SP/SAO JOSE DO RIO PARDO-SP**Nr Motor: **43235291ZZ**Nr Motor BIN: **43235291ZZ**Condições Motor: **OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.**Nr Chassi: **9BR53ZEC248559094**Nr Chassi BIN: **9BR53ZEC248559094**Condições Chassi: **OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.**

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN: **Z40312231**Combustível: **Gasolina**Combustível BIN: **Gasolina**Cor: **Preto**Cor BIN: **Preto**Tem KIT GNV: **Não****Leilão:**

Leilão: Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD

Responsável:

Observação:

PARADO AO TEMPO, PINTURA TODA QUEIMADA, PARABRISA AVARIADO.



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00000348

Placa: PLACA

Data Impressão: 05/03/2025 15:54

Nr Motor: 43235291ZZ

Nr Chassi: 9BR53ZEC248559094

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	✓ OK	Parachoque Traseiro:	✓ OK
Farol Direito:	✓ OK	Farol Esquerdo:	✓ OK
Parabrisa Dianteiro:	✗ Avariado	Capô:	✓ OK
Teto:	✓ OK	Retrovisor Lado Direito:	✓ OK
Retrovisor Lado Esquerdo:	✓ OK	Porta Dianteira Direita:	✓ OK
Porta Dianteira Esquerda:	✓ OK	Porta Traseira Direita:	✓ OK
Porta Traseira Esquerda:	✓ OK	Porta Malas:	✓ OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	✓ OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	✓ OK
Vidro Traseiro Esquerdo:	✓ OK	Vidro Traseiro Direito:	✓ OK
Lanterna Traseira Direita:	✓ OK	Lanterna Traseira Esquerda:	✓ OK
Parabrisa Traseiro:	✓ OK	Chave de Rodas:	✓ N/A
Macaco:	✓ N/A	Triângulo:	✓ N/A
Bancos Dianteiros:	✓ OK	Bancos Traseiros:	✓ OK
Forração Do Teto:	✓ OK	Forração Interna:	✓ OK
Pedais:	✓ OK	Volante:	✓ OK
Alavanca da Marcha:	✓ OK	Painel de Instrumentos:	✓ N/A
Pneus Dianteiros:	✗ Avariado	Pneus Traseiros:	✗ Avariado
Rodas Traseiras:	✓ OK	Estepe:	⚠ Faltando
Rodas Dianteiras:	✓ OK	Condição de locomoção:	✓ N/A



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000348

Placa: PLACA

Data Impressão: 05/03/2025 15:54

Nr Motor: 43235291ZZ

Nr Chassi: 9BR53ZEC248559094

Base de Dados

- 1 - BIN ESTADUAL
- 2 - BIN FEDERAL
- 3 - PROPRIETÁRIO ATUAL POR PLACA

! Bin Estadual - Comunicação de Venda

! Bin Estadual - Atenção para as Restrições

! Atenção para os Débitos e Multas do Veículo

✓ Restrições do Proprietário na Bin Estadual

! Bin Federal - Atenção para as Restrições

! Recall - Atenção para o recall

✓ Renajud

! Atenção para as Multas Federais

✓ Proprietário Atual



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	Tipo	AUTOMOVEL
Placa		Renavam	00829530517
Chassi	9BR53ZEC248559094	Tipo Marcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	43235291ZZ	Nr Caixa Câmbio	Z40312231
Categoria	PARTICULAR	Marca	TOYOTA
Modelo	COROLLA XE18VVT	Ano Fab.	2004
Ano Mod.	2004	Cor	PRETA
Combustível	GASOLINA	UF	SP
Município	SAO JOSE DO RIO PARDO-SP	Espécie	PASSEIRO
Potência	136	Procedência Veículo	NACIONAL
Carroceria	NENHUMA	Cilindradas	1794
Capacidade Passageiros	5	PBT	110
Mensagem	MOTOR AGREGADO: 4323529		



Comunicação de Venda

Indicador Comun.	CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS	Data Inclusao Venda	19/11/2020
Venda	ATIVA		
Data Venda	29/10/2020	Protocolo Detran	19/11/2020



Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	Débito Multas	EXISTE DEBITO DE MULTA
Valor Débito Detran	4.205,57	Valor Débito IPVA	4.621,49
Valor Débito Municipais	1.856,56	Valor Débito Licenc	160,22
Valor Débito Multa	6257,36		

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	1*****	Proprietário	M**** M**** A*****
-----------------------	--------	--------------	--------------------

Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	Restrição 1	NADA CONSTA
Restrição 2	ALIENACAO FIDUCIARIA	Restrição 3	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	Restrição Financeira	ALIENACAO FIDUCIARIA
Restrição Administrativa	BLOQUEIOS DIVERSOS TIPO BLOQUEIOS DIVERSOS. CR 5452559 - R	Restrição Furto	NADA CONSTA
Restrição Guincho	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Restrição Tributária	NADA CONSTA
Restrição Ambiental	VEICULO COM INSPECAO VEICULAR OK		

BIN FEDERAL

Situação	EM CIRCULACAO	Ocorrência	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Placa		Renavam	829530517
Chassi	9BR53ZEC248559094	Município	SAO JOSE DO RIO PARDO
UF	SP	Tipo	AUTOMOVEL
Categoria	PARTICULAR	Marca Modelo	TOYOTA/COROLLA XEI18VVT
Ano Fab	2004	Ano Mod	2004
Procedência Veículo	NACIONAL	Nr Eixos	2
Combustível	GASOLINA	Cilindradas	1794
Cor	PRETA	Potência	136
Capacidade Passageiros	5	PTB	1.1
Recall	CONSTA	CPF/CNPJ Proprietário	1*****
Proprietário	M**** M**** A*****		

BIN Federal - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Restrição 1	ALIENACAO FIDUCIARIA	Restrição 2	REST. ADMINISTRATIVA
Restrição 3	SEM RESTRICAO	Restrição 4	SEM RESTRICAO
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Indicador Ostenta PIV	NADA CONSTA
Multa RENAINF	CONSTA	Multas	CONSTA
Pendência emissão Doc	NADA CONSTA	Indicador Alarme	NADA CONSTA
Comunicação de Venda	CONSTA COMUNICADO DE VENDA	Data Venda	2020-10-29
Data Registro Venda	2020-11-19	CPF/CNPJ Comprador	3*****
Comprador	J***** B***** B**		

Roubo e Furto Ativo:

Roubo e Furto Ativo	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
---------------------	--

RECALL (CORTESIA):

RECALL CONSTA

 RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD NADA CONSTA

 INDICADOR LEILÃO BIN (CORTESIA):

Indicador Leilão Bin NADA CONSTA

 Multas Federais 2020-08-18 às 09:55 (CORTESIA)

Placa		Renavam	829530517
Cod. Órgão	270950	Órgão Autuado	PREF. DE SP SAO JOSE DO RIO PA
Número Infração	A30087040	Código Infração	6530
Descrição da Infração	USAR NO VEICULO EQUIP C/ SOM EM VOLUME/FREQÜENCIA NAO AUTORIZADOS PELO CONTRAN		
Local Ocorrência	PRACA BARAO DO RIO BRANC,141, SAO JOSE DO RIO PARDO/SP	Cod RENAINF	04870553791
Valor	195.23	Data Venc.	2021-08-09

 Multas Federais 2020-08-28 às 14:25 (CORTESIA)

Placa		Renavam	829530517
Cod. Órgão	270950	Órgão Autuado	PREF. DE SP SAO JOSE DO RIO PA
Número Infração	A30088100	Código Infração	6530
Descrição da Infração	USAR NO VEICULO EQUIP C/ SOM EM VOLUME/FREQÜENCIA NAO AUTORIZADOS PELO CONTRAN		
Local Ocorrência	RUA FRANCISQUINHO DIAS, SAO JOSE DO RIO PARDO/SP	Cod RENAINF	04870554674
Valor	195.23	Data Venc.	2021-08-09

 Multas Federais 2020-10-30 às 09:08 (CORTESIA)

Placa		Renavam	829530517
Cod. Órgão	126200	Órgão Autuado	DER - SP
Número Infração	1F 3796463	Código Infração	5185
Descrição da Infração	DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO SEGURANCA		
Local Ocorrência	SP 207 KM 015 METROS 700, SAO JOSE DO RIO PARDO/SP	Cod RENAINF	04982449627
Valor	195.23	Data Venc.	2021-07-05

 Multas Federais 2020-10-31 às 21:56 (CORTESIA)

Placa		Renavam	829530517
Cod. Órgão	270950	Órgão Autuado	PREF. DE SP SAO JOSE DO RIO PA
Número Infração	A30080680	Código Infração	6530
Descrição da Infração	USAR NO VEICULO EQUIP C/ SOM EM VOLUME/FREQÜENCIA NAO AUTORIZADOS PELO CONTRAN		
Local Ocorrência	PRACA OLIVEIROS PINHEIRO,225, SAO JOSE DO RIO PARDO/SP	Cod RENAINF	05005031928

Página 5

Valor	195.23	Data Venc.	2021-10-08
-------	--------	------------	------------

Multas Federais 2020-10-30 às 08:43 (CORTESIA)

Placa		Renavam	829530517
Cod. Órgão	270950	Órgão Autuado	PREF. DE SP SAO JOSE DO RIO PA
Número Infração	A30089400	Código Infração	5215
Descrição da Infração	DIRIGIR AMEACANDO OS PEDESTRES QUE ESTEJAM ATRAVESSANDO A VIA PUBLICA	Data/Hora	2020-10-30 08:43
Local Ocorrência	PRACA CAP VICENTE DIAS,64, SAO JOSE DO RIO PARDO/SP	Cod RENAINF	05005032223
Valor	293.47	Data Venc.	2021-10-08

Multas Federais 2020-10-30 às 08:43 (CORTESIA)

Placa		Renavam	829530517
Cod. Órgão	270950	Órgão Autuado	PREF. DE SP SAO JOSE DO RIO PA
Número Infração	A30089810	Código Infração	5215
Descrição da Infração	DIRIGIR AMEACANDO OS DEMAIS VEICULOS	Data/Hora	2020-10-30 08:43
Local Ocorrência	PRACA CAP VICENTE DIAS,64, SAO JOSE DO RIO PARDO/SP	Cod RENAINF	05005032436
Valor	293.47	Data Venc.	2021-10-08

Multas Federais 2020-11-17 às 08:00 (CORTESIA)

Placa		Renavam	829530517
Cod. Órgão	270950	Órgão Autuado	PREF. DE SP SAO JOSE DO RIO PA
Número Infração	A30052550	Código Infração	5185
Descrição da Infração	DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO SEGURANCA	Data/Hora	2020-11-17 08:00
Local Ocorrência	PRACA CAP VICENTE DIAS,115, SAO JOSE DO RIO PARDO/SP	Cod RENAINF	05033388487
Valor	195.23	Data Venc.	2021-11-05

Multas Federais 2020-11-17 às 08:00 (CORTESIA)

Placa		Renavam	829530517
Cod. Órgão	270950	Órgão Autuado	PREF. DE SP SAO JOSE DO RIO PA
Número Infração	A30052530	Código Infração	5835
Descrição da Infração	DESOBEDECER AS ORDENS EMANADAS DA AUTORID COMPET DE TRANSITO OU DE SEUS AGENTES	Data/Hora	2020-11-17 08:00
Local Ocorrência	PRACA CAP VICENTE DIAS,161, SAO JOSE DO RIO PARDO/SP	Cod RENAINF	05033388541
Valor	195.23	Data Venc.	2021-11-05

Página 6

Multas Federais 2020-11-17 às 08:00 (CORTESIA)

Placa		Renavam	829530517
-------	--	---------	-----------

Cod. Órgão	270950	Órgão Autuado	PREF. DE SP SAO JOSE DO RIO PA
Número Infração	A30052540	Código Infração	6050
Descrição da Infração	AVANCAR O SINAL DE PARADA OBRIGATORIA	Data/Hora	2020-11-17 08:00
Local Ocorrência	PRACA CAP VICENTE DIAS,115, SAO JOSE DO RIO PARDO/SP	Cod RENAINF	05033388550
Valor	293.47	Data Venc.	2021-11-05

Multas Federais 2021-04-28 às 18:37 (CORTESIA)			
Placa		Renavam	829530517
Cod. Órgão	126100	Órgão Autuado	DETRAN - SP
Número Infração	C358499623	Código Infração	5835
Descrição da Infração	DESOBEDECER AS ORDENS EMANADAS DA AUTORID COMPET DE TRANSITO OU DE SEUS AGENTES	Data/Hora	2021-04-28 18:37
Local Ocorrência	R DOS LIMOEIROS N 10, SAO JOSE DO RIO PARDO/SP	Cod RENAINF	05375767643
Valor	195.23	Data Venc.	2021-11-30

Multas Federais 2021-04-28 às 18:40 (CORTESIA)			
Placa		Renavam	829530517
Cod. Órgão	126100	Órgão Autuado	DETRAN - SP
Número Infração	C358499624	Código Infração	6050
Descrição da Infração	AVANCAR O SINAL DE PARADA OBRIGATORIA	Data/Hora	2021-04-28 18:40
Local Ocorrência	R DAS PINTANGUEIRAS X AV DR RO, SAO JOSE DO RIO PARDO/SP	Cod RENAINF	05375767651
Valor	293.47	Data Venc.	2021-11-30

Multas Federais 2021-04-28 às 18:41 (CORTESIA)			
Placa		Renavam	829530517
Cod. Órgão	126100	Órgão Autuado	DETRAN - SP
Número Infração	C358499625	Código Infração	5010
Descrição da Infração	DIRIGIR VEICULO SEM POSSUIR CNH/PPD/ACC	Data/Hora	2021-04-28 18:41
Local Ocorrência	R DR ROQUE DE PAIVA MACHADO X, SAO JOSE DO RIO PARDO/SP	Cod RENAINF	05375767660
Valor	880.41	Data Venc.	2021-11-30

Multas Federais 2021-06-11 às 20:40 (CORTESIA)			
Placa		Renavam	829530517
Cod. Órgão	126100	Órgão Autuado	DETRAN - SP
Número Infração	C358498168	Código Infração	5010
Descrição da Infração	DIRIGIR VEICULO SEM POSSUIR CNH/PPD/ACC	Data/Hora	2021-06-11 20:40

Local Ocorrência	AV DOS LIRIOS 35, SAO JOSE DO RIO PARDO/SP	Cod RENAINF	05487449732
Valor	880.41	Data Venc.	2022-01-04

Multas Federais 2021-06-11 às 20:40 (CORTESIA)

Placa		Renavam	829530517
Cod. Órgão	126100	Órgão Autuado	DETRAN - SP
Número Infração	C358498169	Código Infração	5118
Descrição da Infração	PERMITIR POSSE/CONDUCAO DO VEICULO A PESSOA SEM CNH/PPD/AAC	Data/Hora	2021-06-11 20:40
Local Ocorrência	AV DOS LIRIOS 35, SAO JOSE DO RIO PARDO/SP	Cod RENAINF	05487449740
Valor	880.41	Data Venc.	2022-01-04

Multas Federais 2020-11-30 às 14:10 (CORTESIA)

Placa		Renavam	829530517
Cod. Órgão	126100	Órgão Autuado	DETRAN - SP
Número Infração	D350329664	Código Infração	5010
Descrição da Infração	DIRIGIR VEICULO SEM POSSUIR CNH/PPD/ACC	Data/Hora	2020-11-30 14:10
Local Ocorrência	AV BENEDITO DOS REIS SGLIANI, SAO JOSE DO RIO PARDO/SP	Cod RENAINF	05058671646
Valor	880.41	Data Venc.	2021-11-29

Multas Federais 2020-11-30 às 14:10 (CORTESIA)

Placa		Renavam	829530517
Cod. Órgão	126100	Órgão Autuado	DETRAN - SP
Número Infração	D350329665	Código Infração	6726
Descrição da Infração	CONDUZIR O VEICULO EM MAU ESTADO DE CONSERVACAO COMPROMETENDO A SEGURANCA	Data/Hora	2020-11-30 14:10
Local Ocorrência	AV BENEDITO DOS REIS SGLIANI 1, SAO JOSE DO RIO PARDO/SP	Cod RENAINF	05058671654
Valor	195.23	Data Venc.	2021-11-29

RECALL

Registro de recall	CONSTA	Total de recall	1
---------------------------	--------	------------------------	---

Registro de Recall 20200318

Página 8

Data	20200318	Descrição	FALHA NO ACIONAMENTO DA BOLSA DO AIRBAG DO LADO DO PASSAGEIRO DIANTEIRO
Nome	9BR2015001-BOLSA DO AIRBAG DO LADO DO PASSAGEIRO DIANTEIRO		

RENAJUD

Registro de renajud NADA CONSTA

PROPRIETÁRIO ATUAL DO VEÍCULO

Doc. Proprietário	10812885821	Nome Proprietário	MARCIA MARIA AGOSTINELLI
Data Óbito	NADA CONSTA		
Protocolo		UF Jurisdição	SP
Marca/Modelo		Código Marca/Modelo	
Ano Modelo	2004	Ano Fabricação	2004
Placa		Chassi	9BR53ZEC248559094
Renavam	00829530517	Cor	PRETA
Tipo Situação		Município Emplacamento	SAO JOSE DO RIO PARDO

FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00000348 Placa: PLACA Data Impressão: 05/03/2025 15:54
Nr Motor: 43235291ZZ Nr Chassi: 9BR53ZEC248559094



CHASSI



FRENTE



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO



COLUNA DIANTEIRA ESQ



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA




COLUNA TRASEIRA ESQ



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



TRASEIRA




TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



PNEU TRASEIRO DIREITO



COLUNA TRASEIRA DIR



LATERAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA




COLUNA DIANTEIRA DIR




INTERIOR




INTERIOR 02




INTERIOR 03



INTERIOR 04



INTERIOR 05



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02



ADICIONAL 03

ID Vistoria: 00000348	Placa: PLACA	Data Impressão: 05/03/2025 15:54
Nr Motor: 43235291ZZ	Nr Chassi: 9BR53ZEC248559094	
Vistoria Financeira:		
Valor Avaliado: R\$ 31.216,00	Valor FIPE: R\$ 31.216,00	
Depreciação (%): 80,00%	Valor Depreciado: R\$ 6.243,20	
Totais:		
Sub-Total: 6.243,20	Depreciação Forçada(%): 0,00%	Valor Final Avaliado: R\$ 6.243,20

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

- Página 11
1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
 2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Anderson Freitas da Silva

Data: __/__/____