



E-LEILÕES *Vistoria
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVAÇÃO RUIM

Numeração: 00000381

YBR 125E - YAMAHA

Vistoriador: Anderson Freitas da Silva

Data Impressão: 05/03/2025 15:32

Data Vistoria: 07/10/2024 09:55

Ciente:

Nome: Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas e Gestão de Ativos (SENAD)

CPF/CNPJ: 02.645.310/0001-99

Vistoria Veicular:

Modelo: YBR 125E - YAMAHA		Ano Fab / Modelo: 2001/2001	Categoria: Motocicleta
Local armazenamento: AUTO SOCORRO ABELARDI / MOCOCA		Tipo Veículo: Motocicleta	
Placa: PLACA	UF/Cidade Placa: SP/SAO JOSE DO RIO PARDO-SP		
Nr Motor: E308E031052	Nr Motor BIN: E308E031052	Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.	
Nr Chassi: 9C6KE010010030988	Nr Chassi BIN: 9C6KE010010030988	Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.	
Nr Cambio:	Nr Cambio BIN:		
Combustível: Gasolina	Combustível BIN: Gasolina		
Cor: Vermelho	Cor BIN: Vermelho		
Tem KIT GNV: Não			

Leilão:

Leilão: Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD

Responsável:

Observação:

MOTO PARADA MUITO TEMPO, PAINEL AVARIADO

CHASSI

FRENTE

TRASEIRA

CHECKLIST

ID Vistoria: 00000381

Placa: PLACA

Data Impressão: 05/03/2025 15:32

Nr Motor: E308E031052

Nr Chassi: 9C6KE010010030988

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

OK

ATENÇÃO

APROVADO COM APONTAMENTO

APRESENTA PROBLEMA

CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

ANALISE DA ESTRUTURA

PINTURA TANQUE:	AVARIADO	CARENAGEM DA LATERAL DIREITA:	AVARIADO
CARENAGEM DA LATERAL ESQUERDA:	OK	CARENAGEM DA RABETA:	OK
PARALAMA DIANTEIRO:	AVARIADO	PARALAMA TRASEIRO:	AVARIADO
PAINEL:	AVARIADO	CARENAGEM DO PAINEL:	AVARIADO
ARO/RODA DIANTEIRO:	OK	ARO/RODA TRASEIRO:	OK
PNEU DIANTEIRO:	AVARIADO	PNEU TRASEIRO:	AVARIADO
FREIO DIANTEIRO:	N/OK	FREIO TRASEIRO:	N/OK
MANETE DE FREIO:	AVARIADO	MANETE DE EMBREAGEM:	AVARIADO
LUVA DO GUIDÃO:	AVARIADO	RETROVISOR ESQUERDO:	OK
RETROVISOR DIREITO:	OK	CAPA BANCO:	AVARIADO
ESTRIBO:	OK	PEDALEIRA DE PARTIDA:	OK
PROTETOR DE ESCAPE:	OK	ESTADO GERAL DA MOTOCICLETA:	AVARIADO



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000381

Placa: PLACA

Data Impressão: 05/03/2025 15:32

Nr Motor: E308E031052

Nr Chassi: 9C6KE010010030988

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL

! Bin Estadual - Atenção para as Restrições

! Atenção para os Débitos e Multas do Veículo

✓ Restrições do Proprietário na Bin Estadual

! Bin Federal - Atenção para as Restrições

✓ Recall

✓ Renajud

✓ Multas Federais

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	MOTOCICLETA
Placa		Renavam	00756662362
Chassi	9C6KE010010030988	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	E308E031052	Categoria	PARTICULAR
Marca	YAMAHA	Modelo	YBR 125E
Ano Fab.	2001	Ano Mod.	2001
Cor	VERMELHA	Combustível	GASOLINA
UF	SP	Município	SAO JOSE DO RIO PARDO-SP
Espécie	PASSAGEIRO	Procedência Veículo	NACIONAL
Carroceria	INEXISTENTE	Cilindradas	124

Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------

Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO IPVA: R\$ 218,08	Débito DPVAT	EXISTE DEBITO DPVAT: R\$ 12,30
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 160,22	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS
Valor Débito IPVA	218,08	Valor Débito Licenc	160,22
Valor Débito DPVAT	12,30		
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			

Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	1*****	Proprietário	V*** L**** G***** V*****
-----------------------	--------	--------------	--------------------------

Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição 1	COMUNICADO DE VENDAS REGISTRADO
---------------------	---------------	-------------	---------------------------------

Restrição 2	INSPECAO AMBIENTAL: VEICULO COM	Restrição Financeira	NADA CONSTA
INSPECAO VEICULAR OK			
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA



BIN FEDERAL

Situação	EM CIRCULACAO	Ocorrência	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Placa		Renavam	00756662362
Chassi	9C6KE010010030988	Município	SAO JOSE DO RIO PARDO
UF	SP	Tipo	MOTOCICLETA
Categoria	PARTICULAR	Marca Modelo	YAMAHA/YBR 125E
Ano Fab	2001	Ano Mod	2001
Procedência Veículo	NACIONAL	Combustível	GASOLINA
Cilindradas	124	Cor	VERMELHA
Capacidade Passageiros	2	Recall	NADA CONSTA
CPF/CNPJ Proprietário	1*****	Proprietário	V*** L*** G***** V*****



BIN Federal - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Restrição 1	SEM RESTRICAO	Restrição 2	SEM RESTRICAO
Restrição 3	SEM RESTRICAO	Restrição 4	SEM RESTRICAO
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Indicador Ostenta PIV	NADA CONSTA
Multa RENAINF	NADA CONSTA	Pendência emissão Doc	NADA CONSTA
Indicador Alarme	NADA CONSTA	Comunicação de Venda	CONSTA COMUNICADO DE VENDA
Data Venda	2014-01-06	Data Registro Venda	2014-01-06
CPF/CNPJ Comprador	4*****	Comprador	A***** D* C**** B*****



Roubo e Furto Ativo:

Roubo e Furto Ativo	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
----------------------------	--



RECALL (CORTESIA):

RECALL	NADA CONSTA
---------------	-------------



RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
----------------	-------------



INDICADOR LEILÃO BIN (CORTESIA):

Indicador Leilão Bin	NADA CONSTA
-----------------------------	-------------



Débitos / Multas

<i>*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao DENATRAN: https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br.</i>	
---	--



RECALL

Registro de recall

NADA CONSTA

 RENAJUD

Registro de renajud

NADA CONSTA



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00000381

Placa: PLACA

Data Impressão: 05/03/2025 15:32

Nr Motor: E308E031052


Nr Chassi: 9C6KE010010030988



CHASSI



FRENTE



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO



COLUNA DIANTEIRA ESQ



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



TRASEIRA

Página 5



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



PNEU TRASEIRO DIREITO



COLUNA TRASEIRA DIR



LATERAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIR



INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 04




INTERIOR 05



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02



ADICIONAL 03



ADICIONAL 04



ADICIONAL 05



ADICIONAL 06

ID Vistoria: 00000381		Placa: PLACA	Data Impressão: 05/03/2025 15:32
Nr Motor: E308E031052		Nr Chassi: 9C6KE010010030988	
Vistoria Financeira:			
Valor Avaliado: R\$ 3.457,00		Valor FIPE: R\$ 3.457,00	
Depreciação (%): 80,00%		Valor Depreciado: R\$ 691,40	
Totais:			
Sub-Total: 691,40		Depreciação Forçada(%): 0,00%	Valor Final Avaliado: R\$ 691,40

- A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:
- 1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
 - 2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
 - 3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
 - 4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
 - 5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
 - 6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
 - 7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

- Orientações:
- 1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
 - 2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES *Vistoria		Data: __/__/____
Vistoriador: Anderson Freitas da Silva		