

|                                             |                                                                    |                              |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Banco</b><br>Cashme                      | <b>Data da solicitação</b><br>09/06/2026 11:13:48                  | <b>Produto</b><br>Diligência |
| <b>Tipo de Inspeção</b><br>Vistoria in loco | <b>Nº da Proposta</b>                                              | <b>Nº do Pedido</b>          |
| <b>Matrícula</b><br>124.573                 | <b>Nº Registro de Imóveis</b><br>4º Serviço De Registro De Imóveis |                              |

**Proponente(s)**

|                                                                                               |                             |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| <b>Data da vistoria</b><br>10/06/2026                                                         | <b>Prestadora</b><br>Arcane | <b>Inspetor</b> |
| <b>Local da vistoria</b><br>Rua Sílvia, 95 - apto 43 - Bela Vista - São Paulo - SP - 01331010 |                             |                 |
| <b>O endereço do local divergiu do endereço do pedido?</b><br>Não                             |                             |                 |

OCUPAÇÃO

OCUPAÇÃO

|                                                                                                                              |                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>01 - O imóvel está ocupado?</p> <p><input checked="" type="radio"/> Não foi possível identificar</p>                      | <p>02 - Se sim, por quem?</p> <p><input checked="" type="radio"/> Não foi possível confirmar</p> |
| <p>03 - Informações pessoais do ocupante ou da pessoa acompanhante da Diligência (Nome, CPF, Telefone e E-mail)</p> <p>-</p> | <p>04 - Informações do Imóvel</p> <p>-</p>                                                       |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PATOLOGIAS CONSTRUTIVAS

|                                                                                                |                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <p>01 - O imóvel apresenta alguma patologia? Descreva abaixo e registre em fotos.</p> <p>-</p> | <p>02 - Imóveis Comerciais - Preencher resposta ou N/A.</p> <p>-</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

CONSIDERAÇÕES FINAIS

OBSERVAÇÕES

01 - Observações de Diligência

O vistoriador foi até o local , tocou o interfone e não teve retorno



Identificação do prédio



Fachada do prédio - vista 1




Fachada do prédio - vista 2



Fachada do prédio - vista 3



Logradouro esquerdo



Logradouro direito



Número do vizinho esquerdo



Vizinho esquerdo



Vizinho direito